巫山福田重庆市万州区杨**运有限公司“4·28”一般坍塌事故调查报告

来源：巫山县应急管理局　日期：2026-09-03

巫山福田重庆市万州区杨**运有限公司“4·28”一般坍塌事故调查报告

2026年4月28日15时30分许，在重庆市万州区杨**运有限公司运输船舶“国****8”货舱中发生一起河砂坍塌事故，致作业人员莫*斌死亡，事故直接经济损失约116万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《重庆市安全生产条例》等有关法律法规，经县政府批准，同意成立由县政府办公室、县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输委、县水利局、福田镇政府和大昌镇政府组成的“巫山福田重庆市万州区杨**运有限公司‘4·28’一般坍塌事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责

任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，巫山福田重庆市万州区杨**运有限公司“4·28”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故工程概况

巫山县河道防洪疏浚生态综合治理项目（以下简称“河道防洪疏浚治理项目”）。项目地点：巫山县大宁河、洋溪河等河道。项目范围：巫山县境内大宁河、洋溪河等河道防洪疏浚生态综合治理所涉全部劳务和可利用物料销售业务。所涉全部劳务包括但不限于清淤、加工、转运、过驳装船，装卸、运输等。

县水利局《巫山县河道防洪疏浚生态综合治理规划报告审查意见》和县十八届人民政府第6次常务会议，同意开展河道防洪疏浚治理项目。2022年4月2日，县政府《关于确定防洪疏浚采砂项目业主的批复》（巫山府〔2022〕21号），确定重庆市巫山水**团有限公司为河道防洪疏浚治理项目业主单位。2022年4月8日，县政府《关于同意大宁河等河流防洪疏浚项目有关事项的批复》，同意重庆市巫山水**团有限公司实施河道防洪疏浚治理项目并对其产生的可利用河砂进行自行处置。

该工程于2022年7月4日上报县发展改革委，取得《重庆市企业投资项目备案证》，建设工期为2022年7月至2026年9月。2022年10月8日，上报县水利局，取得大宁河河道清淤疏浚备案登记表。作业期限为：2022年10月1日至2026年10月1日。

2024年9月6日，县政府与中***二局集团有限公司和南***生态环保工程有限公司签订了《促进巫山县水利高质量发展战略合作协议》，约定自签约之日起，在12个月内未有实质性工作推进，协议自动终止。2024年11月23日，重庆市巫山水***产业集团有限公司（原重庆市巫山水**团有限公司，于2023年4月完成企业名称变更登记）《关于拟开展巫山县河道防洪疏浚治理项目合作的请示》经县领导批示同意。新包装大宁河（大宁河至两巫界河段）综合治理项目，分三期实施，每期实施周期为

五年。2024年12月19日，重庆市巫山水***产业集团有限公司邀请中***二局集团第五工程有限公司（以下简称：中***二局五公司），签订了《巫山县水库项目合作协议》，约定由中***二局五公司依法参与巫山境内的水库项目工程建设并承接河道防洪疏浚治理项目。2025年4月1日，根据《巫山县水库项目合作协议》，中***二局五公司向重庆市巫山水***产业集团有限公司发出《指定履约主体告知函》，拟由重庆茂**筑工程有限公司实施河道防洪疏浚治理项目。

该项目目前主要在大宁河、洋溪河河道开展清淤疏浚作业，本次事故发生于河道防洪疏浚治理项目大宁河段河道清淤及清淤物处置期间。

（二）工程参建单位概况

项目名称：巫山县河道防洪疏浚生态综合治理项目

工程地点：巫山县境内大宁河、洋溪河等河道，本次事故发生在大宁河河道

建设单位：重庆市巫山水***产业集团有限公司（以下简称“巫山水***集团”）

项目实施单位：重庆茂**筑工程有限公司（以下简称“茂***公司”）

疏浚实施单位：巫山县龙***修理厂（以下简称“龙***厂”）

清淤物（河砂）运输单位：重庆市万州区杨**运有限公司（以下简称“杨**运公司”）

1. 事故单位概况

杨**运公司，负责河道防洪疏浚治理项目河道清淤中产生可利用清淤物（河砂）的运输。统一社会信用代码：9150010********23C，类型：有限责任公司，法定代表人：张*毛；注册资本：伍佰万元整；成立日期：1985年11月20日；住所：重庆市万州区*号；经营范围：水路普通货物运输；国内船舶管理业务；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理等。2023年4月3日，取得重庆市万州区交通局颁发的《国内水路运输经营许可证》，编号：渝水SJ0***7，经营范围：货物运输：长江干线及其他内河省际普通货船运输；经营期限伍年，起止日期：2023年4月3日至2028年4月2日。2026年4月17日，取得重庆航运交易所颁

发的《交通运输企业安全生产标准化等级证明》，证书编号：2026-HJ********202；有效期：2026年4月17日至2029年4月16日，经营类型：水路运输；证书类别：水路普通货物运输；达标等级：二级；适用范围：长江干线及其他内河省际普通货船运输。

杨**运公司设置总经理岗位，设立的内部管理机构包括：安全科、财务科、运输科、办公室。张*毛任杨**运公司总经理（海务主管），持有重庆万州海事处颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，证书编号：5122211********593；证书类别：一类船长；职务资格：一类船长；证书签发日期：2024年12月20日，截止日期：2029年12月20日，适用限制：适用于所有内河船舶；无交通运输主管部门核发的主要负责人安全考核合格证书。邓*禄任杨**运公司安全科长及机务主管，持有重庆万州海事处颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，证书编号：5122211********596；证书类别：一类轮机长；职务资格：一类轮机长；证书签发日期：2024年12月27日，截止日期：2028年5月28日，适用限制：适用于所有内河船舶；无交通运输主管部门核发的安全管理人员安全考核合格证书。

2. 事故相关单位概况

（1）巫山水***集团，河道防洪疏浚治理项目建设单位。统一社会信用代码：9150023********796，类型：有限责任公司（国有独资）。法定代表人：税*。注册资本：伍亿玖仟万元整。住所：重庆市巫山县龙门街道龙*号。经营范围：河道采砂；河道疏浚施工专业作业；建设工程施工等。

（2）茂***公司，河道防洪疏浚治理项目实施单位。统一社会信用代码：9150010********N2Y，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘*林。注册资本：伍佰万元整；成立日期：2024年11月5日。住所：重庆市大渡口区思源路*号。经营范围：建筑工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；工程管理服务；对外承包工程等。持有重庆市住房和城乡建设委员会颁发的《安全生产许可证》，编号：（渝）JZ安许证字【2025】02***7；有效期自2025年8月20日至2028

年8月19日。2024年11月14日，重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号：D350****52；有效期至2029年11月13日；资质类别及等级：施工劳务不分等级（备案）。

重庆茂**筑工程有限公司巫山分公司（以下简称“茂***公司巫山分公司”），河道防洪疏浚治理项目实施单位。统一社会信用代码：9150023********32T。类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘*林。成立日期：2025年5月16日；经营场所：重庆市巫山县高唐街道*号。经营范围：建筑劳务分包；承接总公司工程建设业务等。

（3）龙***厂，河道防洪疏浚治理项目清淤实施单位。成立日期：2013年6月6日。统一社会信用代码：9250023********G9X。类型：个体工商户。经营者：冯*琼，实际负责人为黄*林。组成形式：个人经营。经营场所：重庆市巫山县巫峡镇*组。经营范围：河道采砂；船舶修理；防洪除涝设施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；船舶维修服务等。

（4）重庆诚***筑材料有限公司（以下简称“诚**公司”），河道防洪疏浚治理项目清淤物购买单位。成立日期：2023年3月8日；统一社会信用代码：9150023********Y6B。类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。法定代表人：卢*琼。经营场所：重庆市巫山县抱龙镇*号。经营范围：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输；建筑材料销售；水泥制品销售；土石方工程施工等。

（三）相关合同签订情况

1. 2025年4月3日，巫山水***集团与茂***公司签订《巫山县河道防洪疏浚生态综合治理项目合作合同》。合同约定自2025年4月1日起，将河道防洪疏浚治理项目移交茂***公司组织实施。巫山水***集团授权巫山县碧***治理有限公司代表巫山水***集团实施合作项目并负责进行全程监督和管理。合同约定合作期限为15年。2026年4月2日，巫山县碧***治理有限公司与茂***公司签订了《安全生产责任书》，约定了双方的安全管理职责。

2. 2025年8月1日，茂***公司巫山分公司与龙***厂签订了《清淤施工合同》，约定龙***厂的施工范围为位于巫山县境内大宁河、洋溪河等河道的防洪疏浚生态综合治理项目所涉及的清淤；施工船舶：“海**号”链斗式挖泥船（以下简称“‘海**号’船”）；合作期限：2025年8月1日起至2026年7月31日。2026年4月2日，茂***公司巫山分公司与龙***厂实际负责人黄*林签订了《安全生产责任书》，约定了双方的安全管理职责。

3. 2026年4月7日，茂***公司巫山分公司与诚**公司签订了《砂石购销合同》，茂***公司巫山分公司为供方，诚**公司为需方，购销产品名称：鹅卵石、河砂。合同有效期：自2026年4月7日起至2026年5月30日止。

4. 2026年4月10日，从事船舶货运代理业务人员的魏*新（无工作单位）与诚**公司业务经理谭*平通过电话口头约定，茂***公司巫山分公司与诚**公司签订《砂石购销合同》有关的清淤物运输任务由杨**运公司完成。

魏*新接到该清淤物运输任务后，对接联系“国****8”自卸砂船（以下简称“‘国****8’船”）的所有人冯*。冯*了解该运输业务相关事宜后，上报杨**运公司负责人张*毛，经杨**运公司审核同意承接该运输业务。业务确定后，杨**运公司安排“国****8”船负责此次运输。

5. 2023年4月14日，县河道管理站（水利局原下属事业单位）与长**程监理咨询有限公司（湖北）（以下简称“长**理公司”）签订了《巫山县河道防洪疏浚生态综合治理工程一期监理合同协议书》，县河道管理站委托长**理公司监理巫山县河道防洪疏浚生态综合治理工程一期，监理服务有效期：自2023年4月14日起至2024年4月13日止。合同期满后双方未办理续约手续，巫山水***集团也未与长**理公司及时办理合同续签手续。长**理公司仅参与了本次事故中清淤物处理的计量工作，未参与安全监理等工作，即此次事故中的河道防洪疏浚治理项目处于无监理单位履职状态。

（四）相关参建单位安全管理情况

1. 巫山水***集团，河道防洪疏浚治理项目建设单位。其2026年1至4月安全履职情况如下：成立董事长为第一责任人的安全工作领导小组，建立完善项目《安全隐患排查清零工作实施方案》《河道疏浚施工安全管理细则》《日周月隐患排查制度》等方案，明确三级安全职责，签订安全责任书11份，实现责任层层传导、全员覆盖。严格执行“每周安全调度、每月专题部署、季度研判复盘”机制，召开安全例会4次，及时传达上级安全工作要求；组织开展全员警示教育安全培训1次，重点讲解防洪疏浚作业安全规范、风险防控要点、应急处置流程等内容，持续提升作业人员安全防范意识和实操操作技能。开展施工现场、设备设施、作业流程全方位安全检查8次，并建立隐患排查台账，针对施工现场排查发现的各类安全、施工问题，统一以正式整改通知书的形式下发至各参建单位，实行闭环管理，及时排查整改各类安全隐患，保障施工设备、配套设施始终处于安全稳定运行状态，筑牢安全生产防线。

巫山水***集团虽履行部分安全生产主体责任，但安全管理仍存在突出问题：县河道管理站与长**理公司的监理服务合同期满后，未及时办理合同续签手续的安全生产违法违规行为，导致项目处于无监理单位履职状态，现场安全监理管控缺位；未直接与茂***公司签订《安全生产责任书》，仅由其合同约定授权的下属子公司巫山县碧***治理有限公司单独签订该文书，责任书未加盖巫山水***集团公章、无配套专项授权委托材料，未以法定责任主体名义明确双方安全生产管理职责。

2. 茂***公司，河道防洪疏浚治理项目实施单位。其安全履职情况如下：持续健全项目安全管理体系，先后建立完善《项目部实施制度安全管理》《项目部实施制度物资设备管理》，落实每日、月度《安全记录表》填报工作，夯实安全管理基础台账。其间组织召开安全例会2次；安全生产部多次登船开展现场安全监督检查，对排查发现的各类安全隐患执行闭环管理机制，对具备现场整改条件的隐患立即组织现场处置，及时消除各类安全风险。

茂***公司虽履行部分安全生产主体责任，但安全管理仍存在突出问题：全员安全生产责任制未健全、落实不到位；从业人员安全教育培训

未能全员覆盖，培训后未组织考核；未编制清淤、过驳作业安全操作规程。

3. 龙***厂，河道防洪疏浚治理项目疏浚实施单位。其安全履职情况如下：建立《巫山县龙***修理厂安全生产管理制度》《巫山县龙***修理厂安全生产五十条二十五项不准》等，整理汇总“海**号”及作业人员有关资料上报施工单位审查；积极参与施工单位组织的安全例会，配合施工单位的安全检查，及时消除施工单位检查出各类的安全隐患。

龙***厂虽履行部分安全生产主体责任，但安全管理仍存在突出问题：未建立并落实全员安全生产责任制，作业人员安全管理流于形式；未对作业人员进行三级安全教育培训及考核，作业人员未经安全考核合格即上岗作业。

（五）事故船舶情况

杨**运公司租赁经营的“国****8”船，为本次发生事故船舶，承担清淤物过驳（接收河道清淤船输送的鹅卵石、河砂）及清淤物运输任务。2024年1月18日取得《中华人民共和国船舶国籍证书》，证书有效期：2024年1月18日起至2029年1月15日；船舶识别号：CN201*****250；船籍港：万州；船舶所有人及其地址：冯*，重庆市万州区黄柏乡向龙村*号。2024年4月24日取得重庆市万州区交通局颁发的《船舶检验证书》，证书编号：渝SJ（2024）00***6，使用期限至2028年4月2日。2025年2月8日取得重庆市船舶检验中心有限公司出具的《内河船舶安全与环保证书》《内河船舶安全与环保设备记录》《川江及三峡库区船舶航行证书》《内河船舶检验报告》，检验编号：20264*****78，有效期至2031年1月31日。2024年1月22日取得重庆万州海事处颁发的《内河船舶最低安全配员证书》，有效期至2029年1月15日。2026年3月3日取得重庆海事局颁发的《中华人民共和国船舶电台执照》，有效期至2029年3月2日。配备《内河船舶轮机日志》《内河船舶航行日志》《安全装载手册》，符合船舶驾驶资质要求。

2024年4月18日，冯*将“国****8”船租赁给杨**运公司，租金为8万元/年，租期5年。“国****8”船实际由杨**运公司与冯*共同经营，管理

主体为杨**运公司。

船员构成（共7人）：船长杨*斌；大副朱*权；大管轮李*堂；轮机长胡*勇；水手长莫*斌；水手罗*琳、曹*秀。船上实际人数符合《最低安全配员证书》的要求。以上7名船员均系杨**运公司工作人员。

（六）其他作业船舶情况

龙***厂经营管理的“海**号”船，此次事故中承担河道清淤及清淤物过驳（向运砂船输送鹅卵石、河砂）任务的船舶。2017年10月20日取得泸州海事局颁发的《船舶所有权登记证书》，登记号码：1217******37，初始登记号码：3911******13；船舶识别号：CN201******53，船籍港：泸州；船舶种类：挖泥船；船舶所有人：张*、刘*平、吕*飞、郑8；地址：四川省泸县海潮镇*号。持有2024年7月16日泸州市交通运输局颁发的《内河船舶检验证书簿》，编号：20206*****45；持有2024年2月16日泸州市交通运输局颁发的《内河船舶防止垃圾污染证书》《内河船舶防止生活污水污染证书》《川江及三峡库区船舶航行证书》《内河船舶防止油污证书》《内河船舶载重线证书》《内河船舶适航证书》，有效期至2028年2月6日；持有2016年7月5日四川省地方海事局颁发的《内河船舶载吨位证书》。

“海**号”船实际所有人为黄*林和曹*富，2020年黄*林、曹*富等人购买“海**号”船后未进行所有权人更正登记，该船由龙***厂经营管理。“海**号”船于2026年4月20日收到本次清淤及清淤物过驳任务。

（七）事故发生经过

2026年4月20日，“国****8”船到达距离福田镇水口大桥巫溪方向约1000米处等待运输清淤物。4月21日，“海**号”船到达“国****8”船所在位置后，完成了两船清淤物（鹅卵石）的输送。4月25日，两船到达距离福田镇水口大桥巫溪方向约800米处，“海**号”船开始向“国****8”船输送清淤物（河砂）。4月26日，“海**号”船继续向“国****8”船输送清淤物（河砂），截止27日装砂至7–8号隔舱（见事故现场勘查情况）位置。装砂期间，“国****8”船完成了3–18号隔舱的铺舱作业。4月27日，“国****8”船船长杨*斌、水手曹*秀、轮机长胡*勇离船。4月28

日，船上人员有大副朱*权、大管轮李*堂、水手长莫*斌、水手罗*琳共4人。

2026年4月28日，事发区域为降雨天气。11时许，因“海**号”船需移位清淤，诚**公司业务经理谭*平在“海**号”船上电话通知朱*权先移动船舶避让再停靠到“海**号”船旁，方便继续清淤。13时许，“海**号”船往巫山方向移动了300米，“国****8”船完成了停靠。13时30分许，“海**号”船开始清淤，并自“国****8”船船尾向船头方向向其输送河砂。其间，“国****8”船上4人在二楼船员宿舍观察装砂情况。

14时许，为控制装砂高度，“国****8”船上4人到船头操纵船舶向巫山方向后退，完成退船后回到船尾躲雨并继续观察装砂情况，其间“海**号”船一直在清淤装砂。

15时20分，莫*斌口头告知李*堂“20分钟后退船”，随后离开船尾。15时30分许，朱*权安排李*堂前往船尾机舱启动船舶动力电源，为船舶移位做准备。后朱*权与罗*琳一同前往船头，准备绕行至船中系缆作业区域进行退船作业。当行至3号隔舱附近时，朱*权发现莫*斌的拖鞋及货舱沿砂堆边缘留下的脚印，遂组织罗*琳、李*堂在船上共同寻找莫*斌。寻找无果后，三人意识到莫*斌可能被河砂掩埋，立即通知“海**号”船停止向“国****8”船过驳装砂。朱*权与李*堂开始在3号隔舱用铁锹挖砂。其间，朱*权让罗*琳前往船尾机舱启动舱底运砂皮带机，开启3号舱门（见事故现场勘查情况），将部分河砂倾倒入江中后继续挖砂。

15时40分许，三人从3号隔舱的河砂中发现莫*斌。此时，莫*斌背靠2号与3号舱门之间的隔板，面部朝向船尾，呈坐姿，双腿与上身呈垂直状态。莫*斌身高约1.55米，其头部距隔板顶端约0.2米，压于其头部的河砂厚度约0.2米，压于其腿部以上的河砂厚度约0.9米，未佩戴安全帽及救生衣，脚部无鞋，口鼻内有河砂，无鼻息，体表无明显外伤。

（八）事故现场勘查情况

1. 事故现场概况

事故现场位于大宁河巫山县福田镇水口村附近水域，距离福田镇水口大桥巫溪方向约300米，事故发生时，作业区域正在降雨。

2. 事故船舶勘验情况

“国****8”船为本次事故中的清淤物运输船，死者莫*斌为该船船员。该船总吨位为1870吨，载货定额2339吨，船长80米，宽14米。该船船尾部有四层，负一层是机舱，第一层厨房和杂物间，第二层主要是船员宿舍，第三层是驾驶室。货舱底部设置有舱门，由船头至船尾共设有18个舱门，每个舱门上方用钢板隔断形成隔舱。

3. 事故发生点情况

2026年4月28日15时40分许，莫*斌于锥形砂堆下方被搜救发现，该砂堆位于3号舱门上方（靠近船头）的隔舱，该隔舱左侧被河砂覆盖，右侧（靠近船头）隔板斜高1.4米，隔板顶部长2.8米，舱门至舱口围板顶缘高为4.3米，舱口围板至砂堆顶部高为1.88米。舱门至砂堆顶部共计6.18米。事故发生前，1号舱门和2号舱门上方的隔舱均未装河砂。2号舱门上方的河砂是在事故救援过程中从3号舱门处转移到该处。

4. 其他情况

“国****8”船船头输送带轮盘处有一长7.2米可移动、用钢管焊接的梯子。货舱靠近船尾中间位置设有测高杆，上面的最高刻度测量为2.8米，附近位置有固定阶梯，垂直高度为0.92米。事故发生时，“国****8”船装载的河砂均形成高为1.88米（从舱口围板到砂堆顶部高度）的砂堆，1、2号隔舱未装河砂。“海**号”船将河道疏浚过程中生产的河砂通过皮带输送机采集直接装载到“国****8”船，未经沥水、晾晒。

事故发生时“国****8”船停靠在“海**号”船巫山至巫溪方向的左侧。“海**号”船皮带输送机正对“国****8”船货舱正在装载中的锥形砂堆的最高点位置，也是河砂过驳落料点，莫*斌被搜救发现的3号隔舱处于河砂过驳落料点附近区域。

（九）人员伤亡及损失情况

1. 人员伤亡情况

该事故造成莫*斌一人死亡。莫*斌，“国****8”船水手长，男，汉族，身份证号码：5122211********816，户籍地址：重庆市万州区太龙镇*号。2026年3月1日与杨**运公司签订《劳动合同书》，合同有效期为

2026年3月1日起至2026年12月31日。莫*斌持有重庆万州海事处颁发的《中华人民共和国内河船舶船员适任证书》，证书编号：5122211********816；证书类别：一、二、三类；职务资格：普通船员；证书签发日期：2019年12月25日，截止日期：长期，适用限制：适用内河船舶。

2. 直接经济损失情况

该事故造成直接经济损失约116万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年4月28日15时40分，事故发生后，朱*权相继拨打了110报警电话、120急救电话、地方海事部门和交通运输执法部门电话，并向船长杨*斌、杨**运公司以及船主冯*电话报告了事故现场情况，事故信息按时上报至县政府办公室、县应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，“国****8”船员立即对莫*斌开展搜救，将其从河砂中施救出后，发现其已无生命体征。随后，福田镇中心卫生院救护人员赶到事故现场，经检查后当场宣告莫*斌死亡。杨**运公司主要负责人张*毛、船主冯*接报后及时赶赴事故现场，配合开展相关工作。

（三）医疗救治及善后情况

4月28日17时07分，福田镇中心卫生院医护人员赶到现场后，经检查确认莫*斌已无生命体征，判断死亡原因为窒息，现场宣告莫*斌死亡。船主冯*、杨**运公司积极配合开展死者的殡葬事宜并与死者家属就善后事宜进行协商。5月1日，冯*、杨**运公司与死者家属达成赔偿协议，由冯*和杨**运公司赔偿死者家属各类工亡赔偿费用共计116万元。

（四）事故应急及处置评估

事故发生后，事故信息接报及响应、应急处置、医疗救治和事故善后符合相关规定，社会舆情基本平稳可控，无不稳定情况。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1. 物的不安全状态

（1）“海**号”船将清淤分离出的河砂通过皮带运输机直接过驳至“国****8”船货舱，河砂流动性强、稳定性差，易发生滑移、垮塌。2026年4月28日8时至16时，事发区域降雨量为2.4毫米，雨水渗入砂体进一步增大河砂含水率，增加了河砂的流动性，加大货舱砂堆失稳垮塌风险。

（2）“国****8”船未在货舱、过驳作业点等具有较大危险因素作业区域，设置明显安全警示标志。

2. 人的不安全行为

水手长莫*斌未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正在进行河砂过驳作业的“国****8”船货舱及河砂过驳落料点附近区域。

事故发生时现场无目击证人及监控，福田镇中心卫生院判断莫*斌死亡原因为窒息，施救中发现莫*斌被河砂掩埋、口鼻内有河砂，符合窒息特征；县公安局民警经现场勘查排除刑事案件。

经综合分析，作业人员莫*斌安全风险意识不足，独自进入河砂过驳作业落料点附近危险区域时，不慎失足滑落至3号隔舱内，并被坍塌河砂掩埋，造成窒息死亡，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

杨**运公司安全生产主体责任落实不到位：

1. 安排未取得交通运输主管部门核发的安全考核合格证书的主要负责人、安全生产管理人员履行安全管理职责。

2. 对莫*斌等作业人员开展安全生产教育培训后，未考核合格即安排上岗作业。

3. 未按照安全风险分级管控要求，对船舱及河砂过驳落料点附近区域作业组织开展风险辨识。

4. 现场管理缺失，未及时发现并消除作业人员莫*斌未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正与清淤船进行过驳作业的运砂船“国****8”船货舱的安全隐患。

5. 全员安全生产责任制落实不力，未与新进船员签订安全生产责任书。

（三）事故性质

经调查组调查认定，本次事故为一起一般生产安全责任事故。

四、相关监管单位安全履职情况

（一）福田镇政府

福田镇政府，河道防洪疏浚治理项目属地安全监管单位。其2026年安全履职情况如下：严格执行镇村两级河长制网格化管理模式，共计8名镇级河长、24名村级河长，全覆盖管护辖区河道水系，落实分级巡河制度，严格落实镇级河长1月1次、村级河长1月2次巡河制度，规范完善巡河台账；对河道“四乱”、岸线破损、行洪隐患等问题，实行台账化、闭环式整改；将防溺水、禁渔管控纳入河长制重点工作，在危险水域增设警示标识、配齐救生设施，常态化开展安全宣传。在册自用船舶4艘，无经营性船舶，建立“一船一档”动态管理台账，全面摸清船舶、船主及安全设施底数；指定专人实行一月一巡，常态化排查船舶安全隐患，重点核查船体状况、救生器材配备，做到问题立行立改，常态化开展安全宣教。落实全域巡查责任，整治涉水违规行为。组建专项巡查队伍，紧盯暑期、节假日溺水高发时段，常态化开展全天候全域水域巡查；严格落实禁渔规定，每日开展多轮巡河，累计劝导野浴、临水戏水等群众30余人次，依托广播、现场宣讲等多渠道普及防溺水知识，全力防范溺水事故。4月28日16时许，福田派出所接到110警情，大宁河福田段出现水域突发险情。第一时间上报主要领导，镇应急指挥部迅速启动应急处置预案，统筹调度平安法治办、派出所、消防、卫生院等应急力量，出动15名工作人员、4台应急车辆，携带无人机、皮划艇等专业救援设备赶赴现场，规范开展应急处置、现场救援等工作，高效稳妥处置突发情况。

经调查，未发现福田镇政府及相关工作人员存在与本次事故有关的安全履职不到位的情况。

（二）县水利局

县水利局，河道防洪疏浚治理项目行业安全监管单位，下辖县河道管理站，县河道管理站负责承担河道治理工程建设项目施工组织、现场管理等工作。其2026年安全履职情况如下：对水利工程项目全周期管控，实现在建项目监管覆盖率100%，隐患动态清零。1至4月，累计完成15个新改扩建项目安全审批，核准备案关键岗位人员5名。聚焦全县14个在建水利工程项目，实行“日常巡查＋专项督查”机制，紧盯高危作业环节，督促落实“两单两卡”岗位安全职责；针对暴雨等极端天气，刚性执行停工避险措施，督促停工避险1次。常态化核查施工履职情况，累计开展质量安全检查10次，下发整改书8份，问题整改闭合率100%。严格执行水利工程竣工验收制度，将安全措施落实、隐患整改等作为竣工验收核心指标。其中对全县河道清淤疏浚作业监管：规范管控洋溪河等重点河段清淤工程施工标准；实行汛期施工提级管控，刚性落实“汛期不违规施工、暴雨天立即停工”要求，建立“雨前排查水位边坡、雨中巡查作业现场、雨后核查安全隐患”工作机制；严查机械临水违规作业，要求规范设置安全围挡与警示标识，严控无关人员进入。

经调查，县水利局及相关工作人员虽履行了安全监管职责，但存在监管错位、履职不作为问题：违规自行委托监理代替建设单位法定委托义务；监理合同期满后未督促建设单位落实监理，致使项目长期缺失监理管控。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予责任追究人员

莫*斌，杨**运公司“国****8”船水手长。未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正在进行河砂过驳作业的“国****8”船货舱及河砂过驳落料点附近区域，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对本次事故负有责任。鉴于其已死亡，建议对其免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

杨**运公司，河道防洪疏浚治理项目清淤物（河砂）运输单位，未严格落实安全生产主体责任：一是安排未取得交通运输主管部门核发的

安全考核合格证书的主要负责人、安全生产管理人员履行安全管理职责；二是对莫*斌等作业人员开展安全生产教育培训后，未考核合格即安排上岗作业；三是未按照安全风险分级管控要求，对船舱及河砂过驳落料点附近区域作业组织开展风险辨识；四是现场管理缺失，未及时发现并消除作业人员莫*斌未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正与清淤船进行过驳作业的运砂船“国****8”船货舱的安全隐患；五是全员安全生产责任制落实不力，未与新进船员签订安全生产责任书。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款和《重庆市安全生产条例》第十六条第一款、第二十四条第一款之规定，杨**运公司对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。并由重庆市万州区交通运输委员会依法处理其安排未取得交通运输主管部门核发的安全考核合格证书的主要负责人、安全生产管理人员履行安全管理职责的违法行为。

（三）建议给予行政处罚的个人

1. 张 * 毛，男，政治面貌：群众，身份证号码：5122211********593，杨**运公司法定代表人、总经理，未严格落实生产经营单位主要负责人的安全管理责任：一是未落实全员安全生产责任制，未与莫*斌等新进船员签订安全生产责任书；二是对莫*斌等作业人员开展安全生产教育培训后，未组织开展安全生产教育培训考核即安排上岗作业；三是未按照安全风险分级管控要求，对船舱及河砂过驳落料点附近区域作业组织开展风险辨识；四是未及时发现并消除作业人员莫*斌未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正与清淤船进行过驳作业的运砂船“国****8”船货舱的安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第三项、第五项之规定，张*毛对本次事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

2. 邓*禄，男，政治面貌：群众，身份证号码：5122211********596，杨**运公司安全生产管理人员，未严格落实生产经营单位安全生产管理人员的安全管理责任：一是对莫*斌等作业人员开展安全生产教育培训后，未组织开展安全生产教育培训考核即安排上岗作业；二是未对船舱及河砂过驳落料点附近区域作业组织开展危险源辨识和评估；三是未及时排查出作业人员莫*斌未佩戴安全帽、穿戴救生衣和防滑作业鞋，进入正与清淤船进行过驳作业的运砂船“国****8”船货舱的安全隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第三项、第五项之规定，邓*禄对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1. 巫山水***集团，河道防洪疏浚治理项目建设单位。经调查，该单位未依法以建设单位主体身份与茂***公司签订《安全生产责任书》，仅由其下属子公司巫山县碧****治理有限公司单独签订，且责任书未加盖巫山水***集团公章，无专项授权委托材料，未以法定责任主体名义明确双方安全生产管理职责，安全管理责任落实不到位；在县河道管理站与长**理公司监理服务合同期满后，未及时完成合同续签工作。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款和《水利工程建设监理规定》第三条第一款第一项、第二项之规定，但与本次事故的发生无直接因果关系，建议由县水利局依法处理。

2. 茂***公司，河道防洪疏浚治理项目实施单位。经调查，该单位从业人员安全教育培训未能全员覆盖，培训后未组织考核；全员安全生产责任制未健全、落实不到位；未编制清淤、过驳作业安全操作规程。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和《重庆市安全生产条例》第十六条第一款、第二款之规定，但与本次事故的发生无直接因果关系，建议由县水利局依法处理。

3. 龙***厂，河道防洪疏浚治理项目疏浚实施单位。经调查，该单位未对作业人员进行三级安全教育培训及考核，作业人员未经安全考核合

格即上岗作业的行为；未建立并落实全员安全生产责任制，作业人员安全管理流于形式。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和《重庆市安全生产条例》第十六条第一款之规定，但与本次事故的发生无直接因果关系，建议由县水利局依法处理。

4. 县水利局，河道防洪疏浚治理项目行业安全监管单位。经调查，县水利局及相关工作人员虽履行了安全监管职责，但存在监管错位、履职不作为问题：违规自行委托监理代替建设单位法定委托义务；监理合同期满后未督促建设单位落实监理，致使项目长期缺失监理管控。建议县水利局向县政府书面检讨。

六、事故防范和整改措施建议

为从本次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）杨**运公司要深刻汲取事故教训，严格履行生产经营单位安全生产主体责任。完善落实全员安全生产责任制，细化安全责任清单，压实各岗位安全职责；依法规范安全生产教育培训工作，落实培训考核制度，规范建立培训档案；全面开展安全风险辨识与隐患排查整治，推动风险有效管控、各类安全隐患闭环整改。

（二）茂***公司要压紧压实安全管理各项举措，健全全员安全生产责任制，落实安全管理责任；完善安全教育培训机制，严格执行作业人员先培训、考核合格后方可上岗要求；强化施工现场安全管控，加大日常巡查力度，动态排查、及时消除各类安全风险隐患。

（三）龙***厂要建立健全全员安全生产责任制，细化各岗位安全职责并压实到人；完善安全教育培训管理制度，组织全部作业人员完成三级安全教育，经统一考核合格后方可上岗。

（四）巫山水***集团要配齐配强参建管理力量，健全项目安全管理体系；压紧压实各参建单位安全生产主体责任，推动隐患排查治理常态化，从严管控施工现场各类安全风险，切实提升项目安全管控水平。

（五）县水利局要深刻汲取事故教训，压实行业安全监管责任，强化水利项目全过程监督管理，常态化开展安全隐患排查整治，从严督促

各参建单位落实安全管理制度和现场管控措施，健全长效监管机制，持续筑牢水利行业安全生产防线。

扫一扫在手机打开当前页