索 引 号	F0137/2024-00016	发布机构	应急管理局	发布日期	2024-09-12
文　　号		主　　题	应急管理/安全生产	体　　裁	
组配分类					

淮阴新渡口街道“6•25”一般事故调查报告

2024-09-12

2024年6月25日下午3时左右，在淮阴区黄河东路东城美居小区南侧一废品收购站，居*林切割盛装危废的桶爆炸，导致其92%烧伤。后经医院抢救治疗，于7月10日晚7时左右去世。

接报后，区公安分局及时出警，到现场询问调查事故情况，并对现场进行勘验处置。

为查明事故原因，确定事故性质，分清事故责任，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院相关规定，区政府成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区有关部门参加，对该起事故进行调查，现已故发生的经过、原因和性质。

经调查认定，淮阴新渡口街道“6·25”是一起生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关方概况

1.以卢*美为经营者的个体工商户，营业执照显示注册号为：3208046******，事发地点为其经营场所，双坝村****，为民房院子。经营者卢*美为该起事故死者居*林的妻子，因其未申请注册名称，故简称该个体品收购站”。

经营范围：民用废品收购（不含金属）；日杂百货（不含食品）零售。

2.淮安精*电气科技有限公司（以下简称“精*电气”）。统一社会信用代码：91320804762*****；法定代表类型：有限责任公司；成立日期：2004年6月16日；注册地址：淮安市淮阴区工业园****号。

经营范围：机电产品的科技开发，电气产品、电子产品、机械产品（电动机、电气开关、变频器）生产产品（危险品及易制毒品除外）、金属材料、建筑材料、五金、汽车（品牌汽车除外）、家电的销售，水泵产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品及技术除品信息咨询服务（以上范围涉及审批的需办理审批后方可经营）。一般项目：非居住房地产租赁

3.卢*桥。身份证号：3208211970********，事故发生当天，其从**电气收购24个金属桶运送至废品收购

4.居*林，男，身份证号码：3208211961********，农民，生前为“废品收购站”实际经营者。

5.吴*，身份证号：3208021976********，为**电气副总经理、安全员、采购员，也是出售废旧桶给卢*

人。

（二）事故发生经过

2024年6月25日上午8时左右，卢*桥驾驶货车苏H29**Z从**电气购买24个金属桶，后因完整的盛装危废

出售，卢*桥于上午10时左右，将24个金属桶运至新渡口街道东城美居小区南侧居*林经营的废品收购站卸下

2024年6月25日下午3时左右，居*林在废品收购站使用切割机切割其中一个银白色盛装危废的金属桶。

险化学品蒸发，与空气形成爆炸性混合气体。切割机在切割桶时，切割所产生的火花引爆混合气体产生爆炸

底，致使桶内残留的易燃液体和爆炸火焰飞溅到居*林身上，导致居*林自身大面积烧伤。



图1 爆炸现场照片

事故发生后，现场人员报120和110,120至现场后将伤者送至医院救治，区公安分局对事发现场进行了勘

10日，居*林因为伤重救治无效死亡。

（三）涉及事故爆炸桶相关情况

1.爆炸现场情况：事故发生时，居*林使用手持锯切割爆炸的盛装危废的金属桶壁时，手持锯切割的火花

质，发生爆炸。桶底板被炸弯曲脱离桶身，桶顶盖凸出变形。

2.爆炸桶情况：发生事故的盛装危废的金属桶为容量250KG的银白色金属桶，桶表面有黑色签字笔标记

样。如图2所示。



图2 事故中爆炸的盛装危废的金属桶及黑色字体的319G1字样

（四）爆炸桶溯源情况

1.爆炸的桶经苏州新*化工有限公司辨认，为新*化工出售给精*电气的产品的包装桶，且新*化工在淮安地气出售该产品。该桶在销售时为强力碳清洗剂的灌装桶，清洗剂的主要化学成分为二氯甲烷，为《危险化学条规定的危险化学品。

2.爆炸的桶上的319G1标识，经浙江博*电气股份有限公司辨认，为博*电气内部独有的产品编号，代表产机VPI浸渍树脂，该产品闪点为35°C，为《危险化学品目录》2828条规定的危险化学品。博*电气在淮安地区出售319G1产品，出售的产品为1吨装塑料桶，非爆炸桶。

3.精*电气为方便取用319G1产品（吨桶装），存在长期使用与爆炸金属桶相同大小的金属桶分装319G1产桶上使用黑色记号笔标注319G1字样的行为。

综上，爆炸的桶来源于精*电气，桶内物质为精*电气后灌装的319G1高压电机VPI浸渍树脂。

二、技术专篇

（一）危险废物的认定

根据《国家危险废物名录》（2021年版）附表900-999-49条规定，“被所有者申报废弃的，或未申报废弃放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学录中仅具有“加压气体”物理危险性的危险化学品）属于危险废物。”



图3 事故现场遗留燃烧残留物（图中烧黑部分）

已经明确爆炸的桶原包装内盛放的是危险化学品二氯甲烷，后期精*电气利用该桶盛装的为危险化学品3种物质均为危险化学品。同时从金属桶爆炸、有喷溅物烧伤居*林及事故现场遗留燃烧残留物（图3）等可以桶内有危险化学品残留。

该起事故中精*电气出售爆炸桶（内存有危险化学品）的行为符合“未申报废弃但被非法排放、倾倒、利的定义。据此可以判断爆炸桶的内容物为《国家危险废物名录》明确的危险废物。

（二）爆炸原因的分析

《YD319G1高压电机VPI 浸渍树脂材料安全数据表》第九部分理化特性中说明319G1树脂闪点为35°C，3.10%，爆炸上限为12.10%；第十部分稳定性与反应性中说明避免接触的条件：高热、明火；第十四部分运包装标志：易燃液体，运输注意事项：搬运时要轻装轻卸，防止包装容器破损。夏季应早晚运输，防止日光

6月25日天晴，爆炸的金属桶自8时至15时期间一直处于露天阳光照射状态，桶体密封。结合319G1树脂金属桶内319G1树脂蒸发并与桶内空气混合，形成可燃混合气体，在15时左右，居*林切割桶身造成的火花点气体，导致爆炸发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

切割作业人员居*林（死者）安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下，违章作业，私自切割物的金属桶，引发爆燃，导致全身大面积烧伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.废品收购站不具备安全生产条件是事故发生的间接原因之一，体现在：营业执照注册的经营者卢*美与*林均不具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力；废品收购站无经营废旧金属的资质；废何安全生产管理的台账资料。

2.事发当天居*林在使用切割机切割盛装危废的金属桶时未采取有效的安全防护措施，无法保证作业现场人未配备和使用劳动防护用品，对于切割桶的安全风险认识不足，是导致事故发生的间接原因之二。

3.精*电气未按照国家有关规定和环境保护标准要求处置危险废物，擅自将危险废物委托给无许可证的个精*电气未发现并采取措施消除违规处置废弃危险物品这一事故隐患，是导致事故发生的间接原因之三。体落实危险废物管理制度，未对危险废物特性进行分类、采取可靠的安全措施处置危险废物；（2）未检查卢*置危险废物的许可证；（3）未建立危险废物管理台账，未对危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置行记录，无处置危险废物的资料。

4.卢*桥：无资质擅自收购并处置危险废物，是导致事故发生的间接原因之四。

四、事故性质

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），经调查认定，该事故是致一人死亡的全事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）废品收购站（实际经营者居*林）：不具备安全生产条件和经营废旧金属资质，违法承接经营盛装桶的切割业务，不具备处置危险废物的作业资质，违章作业，安全意识淡薄，未佩戴和使用劳动防护用品，《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十七条第一款、第三十九条第一款、第四十一条第二款、第

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第（一）、（二）款，其对此次事故发生负有直接和
居*林在事故中已死亡，建议不再追究责任。

（二）精*电气：未按照国家规定及环境保护标准要求处置危险废物，违规将危险废物处置给未取得许可
进行处置，未建立危险废物管理台账，未落实危险废物管理制度，处置危险废物时未采取可靠的安全措施，
措施消除违规处置废弃危险物品这一事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条
华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条、第七十九条、第八十条第三款，对事故的发生负有责
阴区应急管理局依法处理。精*电气违规处置危废的问题，建议由生态环境局依法处理。

（三）卢*桥：未按照国家规定取得处置危险废物的许可证，违法承接了精*电气处置危废桶的业务。该
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条第（一）、（二）项对事故发生负有责任，其行为涉
由司法机关依法处理。卢*桥用于运输危废桶的车辆苏H29**Z也无相关资质，其行为违反了《中华人民共和
例》第二十三条、第二十四条第一款、第二十六条第三款、第二十七条的规定，建议由区交通局依法进行处

（四）有关属地人民政府和监管部门

因该废品回收站规模较小，作业行为不固定，监管力量难以触及。建议由区安委办约谈相关部门，并给

六、事故防范措施建议

1.淮阴生态环境局：以案为鉴，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。加
息监控，严厉打击非法排放、倾倒、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物等环境违法犯罪行为。

2.区交通局：对危险废物的运输，强化资质审核，建立完善监管清单，实行动态更新，强化执法力度。针
危废物，加强联合监管执法，共享危险废物转移联单信息、运输车辆行驶轨迹动态信息，切断非法利益链条

3.区公安分局：严格收购登记，规范废旧金属回收领域备案程序；加强治安管理，依据《废旧金属收购业
法》等法律法规的要求开展工作，维护废旧金属收购业的治安秩序，促进行业的健康发展。

4.区商务局：完善再生资源回收网点信息，加强行业监督管理。定期评估法规标准执行情况，强化市场和
头组织各有关部门及属地重点针对无照经营、超范围经营、安全隐患等问题开展集中整治，形成监管合力，
经营秩序和长效监管机制。

5.新渡口街道办事处：落实属地监管责任，明确工作职责划分，严格执行危险废物处置制度。提高应急响
时掌握事故有关信息，建立完善应急救援预案。开展教育宣传引导，提高企业和公众对危险废物管理的认识

6.高新产业技术开发区：落实属地监管责任，加强对精*电气的监督管理工作，并立即对精*电气开展一次
督促企业按照国家有关法律法规对危险化学品、危险废物进行使用、管理、处置，消除生产安全事故隐患。

上述单位，要针对此次事故，根据各自的职责，立即开展一次全面大排查，并将排查结果报至区安委办

附件：相关法律条款

淮阴新渡口街道“6·25”—

相关法律条款

《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险废弃危险物品，必须执行有关法律法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安有关主管部门依法实施的监督管理。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

《中华人民共和国安全生产法》第一百条：未经依法批准，擅自生产、经营、运输、储存、使用危险物弃危险物品的，依照有关危险物品安全管理的法律、行政法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依照刑法有关责任。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施以及危险废物贮置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条：产生危险废物的单位，应当按照国家有关规标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十条：从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。

禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。

禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条　违反本法规定，有下列行为之一，由生门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关

（一）未按照规定设置危险废物识别标志的；

（二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的；

（三）擅自倾倒、堆放危险废物的；

（四）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的；

（五）未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的；

（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；

（七）未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的；

（八）将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的；

（九）未经消除污染处理，将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及他用的；

（十）未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；

（十一）在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的；

（十二）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；

（十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的。

有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。

《中华人民共和国道路运输条例》第二十三条：申请从事危险货物运输经营的，还应当具备下列条件：以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备；（二）有经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门得上岗资格证的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员；（三）危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具；的安全生产管理制度。

《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款：申请从事货运经营的，应当依法向市场监督管理登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：险货物运输经营以外的货运经营的，向县级人民政府交通运输主管部门提出申请；（二）从事危险货物运输区的市级人民政府交通运输主管部门提出申请。

《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条第三款：运输危险货物应当采取必要措施，防止危险货物辐射、泄漏等。

《中华人民共和国道路运输条例》第二十七条：运输危险货物应当配备必要的押运人员，保证危险货物的监管之下，并悬挂明显的危险货物运输标志。

托运危险货物的，应当向货运经营者说明危险货物的品名、性质、应急处置方法等情况，并严格按照国装，设置明显标志。

【返回顶部】【关闭窗口】

中共淮安市淮阴区委、淮安市淮阴区人民政府 主办　中共淮安市淮阴区委宣传部、淮安市淮阴区人民政府办公室 承办
网站归淮安市淮阴区人民政府办公室所有　备案序号：苏ICP备14025983号　苏公网安备 32080402000134号
网站标识码：3208040005　联系电话：（86）517-84997567（仅受理网站建设维护相关事宜）　网站地图