龙州县逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段“12.12”倒杆事故调查报告

2020-04-27 16:00 来源：龙州县应急管理局

龙州县逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段

“12.12”倒杆事故调查报告

2019年12月12日下午14时50分许，在我县逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段，施工人员在115#电杆上拆除电线
然发生倒杆事故，造成现场1名施工人员死亡，直接经济损失120万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县人民政府成立了事故调查组，开展事
工作。事故调查组组成部门为县应急管理局、监委、公安局、交通运输局、人社局、总工会、水利电业公司、逐卜乡
府，事故调查组组长由韦学平常务副县长担任。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原
通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出
有关责任人员和责任单位的处理建议。同时、针对事故发生的原因及事故单位存在的突出问题，提出事故防范措施和
议。现将事故调查结果报告如下：

一、事故基本情况

(一)事故时间:2019年12月12日下午约14时50分。

(二)事故地点:逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段115#电杆。

(三)事故单位：广西展德劳务有限公司。

(四)事故类型:高处坠落。

(五)事故性质:生产安全责任事故。

(六)经济损失:直接经济损失120万元。

(七)事故等级:一般事故。

(八)伤亡情况:死亡1人。死者:张本忠，男，34岁，壮族，身份证号码45012119**********。南宁市江南区**********人，2019年12月10日与广西展德劳务有限公司签订《临时用工合同》。其本人持有高处作业证和高压电业证。

二、工程项目概况

龙州县逐卜乡卫国村板滨屯电力线路迁移工程，总造价为壹佰柒拾柒万贰仟壹佰元正（￥1772100.00）。广西恒力设计有限公司在2019年龙州县交通运输局工程招投标中中标，于2019年12月9日与龙州县交通运输局签订了《施工同》。合同期为2019年12月9日至2020年2月9日（包含报停电计划）共60天。合同工程内容为新建线路2公里，新立22条，拆除旧电杆18条，拆除旧线路1.4公里。

2019年12月9日广西展德劳务有限公司与广西恒能电力设计有限公司签订了劳务分包合同。工作内容为拆除大新至宁明花山公路(硕龙至天西段)电力线路迁移工程35kV107＃杆—117＃杆旧杆旧线路。现场施工主要负责人、项目经谢威朝，施工人员张识用、张本忠、张识聪、张本丁、张本卫5人，其中张识用、张本忠2人为技工，张识聪、张本丁本卫3人为辅工。合同工期2019年12月9日-2019年12月16日，工期总天数7天。

三、事故相关单位概况

（一）事故单位：广西展德劳务有限公司。广西展德务有限公司统一社会信用代码91450100MA5NK93E43，类有限责任公司(自然人独资)，住所南宁市白沙大道65号星尚雅名都D17栋标A单元501号，法定代表人廖敏，注册资本万圆整，成立日期2018年12月29日，营业期限2018年12月29日2048年12月28日。经营范围：建劳务分包、架线作包、砌筑作业分包、水暖电作业分包、钢筋作业分包，脚手架作业分包、木工作业分包、混凝土作业分包、抹灰作业包，焊接作业分包、油漆作业分包、摸板作业分包，石制作业分包，钣金作业分包、土石方工程(以上项目凭资质证经销售：电器设备、电线电缆、五金交电、机电设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)建企业资质证书编号D345065976。安全生产许可证编号（桂）JZ安许证字〔2019〕000564,有效期2019年05月24日2022年05月24日。企业相关证照齐全。

（二）建设单位：龙州县交通运输管理局。

（三）工程中标单位：广西恒能电力设计有限公司，营业执照统一社会信用代码统一社会信用代码91450900MA5K94N004，类型：有限责任公司(自然人投资或控股），住所：玉林市城区教育东路东南侧、公务员小南侧五楼,法定代表人将北；注册资本叁仟万圆整，成立日期2015年09月10日，营业期限2015年09月10日2065年09日。经营范围：送变电工程设计及工程承包等。具有电力工程总承包叁级资质建筑业企业，资质证书编号A2450141安全生产许可证编号（桂）JZ安许证字〔2018〕00258，有效期2018年04月16日至2021年04月16日。承装(修、试设施许可证，许可证编号：6-2-00013-2019。企业相关证照齐全。

四、事故现场勘察情况

接报后，县应急管理局执法人员许建中、赵明、黎俊、赵小朋和交通运输局、公安局、总工会、人社局和逐卜乡等工作人员于2019年12月12日下午17时至2019年12月12日18时对事故现场进行了勘察，并邀请广西展德劳务有限

目现场施工负责人谢威朝在事故现场。勘察情况如下：响水变35KV逐卜304线115#电杆位于大新德天至宁明花山一线二分部44KM+195m处（龙州县逐卜乡卫国村板滨屯路段），电杆为预应力环形混凝土19m电杆，电杆根部外部直径30cm,内直径20cm，壁厚10cm。电杆配筋符合要求，杆体表面光滑，未发现有纵向和横向裂缝、露筋等不良情况，坚硬，外观情况良好。电杆埋深2m，露杆17m，该电杆是2001年龙州县第一期农网改造时候立杆的，由于当时供货众多，电杆上又没有标记，所以无法查明该条电杆的厂家。对电杆的根部现场勘察，电杆共有12条螺纹钢筋，钢筋规16㎜，根据GB396-1994钢筋混凝土电杆（国家标准）的标准，质量符合要求。电杆顶部往下5 m处有长100cm撞击痕，死者张本忠躺在电杆的右侧，距离电杆40cm，安全帽被电杆撞破散落在旁边，其额头有少量血迹。电杆南侧电线除，北侧未拆除，电杆有6根攀线未拆除。

五、事故发生的经过、救援和善后处理工作情况

2019年12月12日上午约11时广西展德劳务有限公司施工班组组长张识用带领张本忠、张识聪、张本丁、张本卫车从南宁来到龙州县逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段。现场施工主要负责人谢威朝立即带领5位施工人员到施工现场看，并安排工作任务。中午12时吃完午饭后，5位施工人员稍作午休，于下午14时张识用便带领张本忠、张识聪、张丁、张本卫来到115#电杆下布置工作，安排张本忠登杆拆线，其它人员在杆下作业。在上杆拆线作业之前，张识用和忠对115#电杆及两边电杆进行了安全检查，认为电杆安全，可以登杆作业。于是张本忠便爬上115#电杆，从顶部开拆线作业，约14时40分时他已经安全地拆除了上中层两根电线。约14时50分张本忠剪断下层第三根电线后，电杆突然倾斜，紧接着电杆在埋地面部位处折断，电杆随即倒下撞击到已经铺了石渣的路面，由于路面坚硬，电杆在路面上又了几次，张本忠绑着安全带无法跳离电杆，也随着折断的电杆倒下路面，被反弹的电杆撞击中额头，造成头部严重受倒杆事故发生后，在地面施工的张识用、张识聪、张本丁、张本卫立即跑到张本忠身旁将他翻转身平躺在路面上，解全带，对其开展人工心肺复苏应急抢救，张本聪拨打120急救电话后，也电话报告现场施工主要负责人谢威朝。抢救行了约20分钟，仍未见张本忠清醒好转，继续抢救。约1小时后120救护车赶到，经医务人员现场抢救无效宣布死亡。事故报告后县政府立即组织县应急管理局、交通运输局、公安局、总工会、人社局、逐卜乡政府赶赴事故现场开展事步调查和指导善后处置工作。当天晚上约22时，经广西展德劳务有限公司与死者家属协商达成赔偿协议，展德公司请死者尸体送到崇左市殡仪馆，13日中午又送到南宁市殡仪馆火化。目前，死者家属思想情绪稳定。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

调查组经过调查分析，认定这起事故的直接原因是115#电杆原有4条固定电线，6条攀线，在原线路运行时保持电力的平衡。但张本忠在拆除电杆电线的时候，没有安装保持拉力平衡的临时拉线，直接拆除电杆上的固定电线。在拆层的两根固定电线时，电杆还有下层的两根固定电线维持平衡。但在张本忠拆除电杆下层的固定电线时，电杆没有了电线的拉力作用，受到单方向的线路拉力，电杆失去平衡，发生倒杆事故。

（二）间接原因

1.广西展德劳务有限公司未落实安全生产主体责任。安全管理不到位，对登杆作业安全隐患风险评估不够充分，的风险管控认识不足，虽然制定了线路拆除方案，但没有要求在拆除固定电线时，必须先安装临时拉线保持电杆两边平衡，未落实好员工工作岗位安全防范措施，保障施工安全。这是事故发生的间接原因。

2.广西展德劳务有限公司大新德天至宁明花山公路(硕龙至天西段)35kV107＃杆—117＃杆旧杆旧电力线路迁移工目经理谢威朝，作为现场施工主要负负责人，安全管理意识淡薄，未依法履行主要负责人安全生产管理职责，未及时

施工现场的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，只是安排施工人员工作后就离开施工现场，工作失职。张
安全意识淡薄，冒险违规作业。这也是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组调查认定，逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段“12.12” 倒杆事故是一起生产安全责任事故。

七、责任认定及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故责任的认定及事故单位和责任人的处理建议如下：

（一）广西展德劳务有限公司对此次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一
定。建议由龙州县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对广西展德劳务
公司给予行政处罚。

（二）广西展德劳务有限公司项目现场施工负责人谢威朝未检查现场施工安全生产工作，未及时排查生产安全事
患，对此次事故负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项之规定。建议由龙
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，对谢威朝给予行政处罚。

（三）张本忠冒险违规操作，对此次事故负有直接责任，因其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

八、防范措施及建议

(一)立即停工整顿，深刻吸取事故教训。广西展德劳务有限公司从12月13日起，在龙州辖区内进行施工的本公司
施工队要立即停工整顿，组织员工进行安全教育培训，深刻吸取此起事故教训，制定防止事故再次发生的有效措施。

(二)加强输电线路巡视和维护检修工作，消除事故隐患。龙州县水利电业有限公司要加强对全县线路的巡视和维
工作，在维护检修施工中，要全面落实各项安全防范措施，特别在更换导线、拉线时，在未采取使用临时拉线等安全
的情况下，严禁全部剪断导线、拉线或突然剪断导线、拉线的作法，以防止发生横担拉歪或电杆倾斜、倾倒。对年久
修，停止运行的线路要进行改造处理或拆除防止意外事故的发生。

(三)规范施工作业规程，杜绝违章行为。各单位各企业要以这起事故作为典型案例组织员工进行剖析教育，结合
工作岗位对照查摆问题，举一反三，深刻吸取这次事故教训，使员工充分认识到“三违”行为的严重性和危害性，营
个人人讲安全和反对“三违”行为的氛围，全面落实“三级教育”，进一步完善安全生产规章制度和操作规程，做到
生产和安全生产，有效遏制生产安全事故的发生。

(四)开展安全专项检查，严防同类事故发生。建议由县行业主管部门牵头组织相关单位对全县输电线路设施建设
行一次安全专项检查，全面排查安全事故隐患，严防同类事故发生。

逐卜乡卫国村板滨屯一级大道路段“12.12”倒杆事故

2020年4,

网站地图 联系我们
主办：龙州县人民政府办公室 承办：龙州县信息中心 地址：广西崇左市龙州县龙州镇康平街28号
桂公网安备 45142302000001号　桂ICP备11001345号-1　网站标识码：4514230003
官方微信