梧州市北山富民取水点上移一期工程“5•9”一般高处坠落事故调查报告

2021-06-28 10:00 来源：长洲区应急管理局

2021年5月9日10时30分许，梧州市北山富民取水点上移一期工程工地（长洲区倒水镇仁义村下垌口）发生高处坠落事故。长洲区应急管理局接到通知后，马上派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员处理事故现场好善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例有关规定，为进一步查明事故经过和原因、认定事故性质和责任。2021年5月12日，梧州市长洲区人民政府批准了梧州市北山富民取水点上移一期工程“5·9”事故调查组，调查组由长洲区人民政府办公室副主任严英豪、长洲应急管理局局长陈振广担任组长，长洲区建设局副局长覃浩城和长洲区应急管理局副局长张坚担任副组长，成员建设局、区应急管理局、区人社局、区总工会、公安长洲分局、区司法局、兴龙街道办事处和倒水镇人民政府有员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员参与监督事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关人员进行询问查，现已基本查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人的处理建议，并事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2021年5月9日10时30分左右。

（二）事故发生地点

长洲区倒水镇仁义村下垌口（梧州市北山富民取水点上移一期工程工地）。

（三）事故发生涉及单位

湖北鎏迪建设工程有限公司（梧州市北山富民取水点上移一期建设单位，以下简称：湖北鎏迪公司）。

（四）事故类别

高处坠落。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者：韩某荣，男，汉族，出生日期：1966年2月8日，55岁，身份证号码：45242519660208XXXX，住址：广西蒙山县文圩镇，为湖北鎏迪建设工程有限公司雇请的施工作业人员。

（六）事故现场情况

事故现场发生在梧州市北山富民取水点上移一期工程取水井施工平台，取水井独立柱事故拆卸模板掉落到地故发生作业平台约8-9米高的地面上，取水井施工平台防护栏杆上有一根解下的安全绳。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币105万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位基本概况

（一）事故发生单位

湖北鎏迪建设工程有限公司，统一社会信用代码：91420112MA49FQXXXX，公司类型为有限责任公司（人投资或控股），住所：湖北省武汉市东西湖区东西湖区金山大道，法定代表人：袁某云，注册资本：贰仟万圆成立日期：2020年5月11日，营业期限：长期。经营范围：建设工程、环保工程、市政公用工程、水利工程、公程、电力工程、钢结构工程、地基与基础工程、防水防腐保湿工程、装饰装修工程、幕墙工程、园林绿化工程、工程、隧道工程、土石方工程、河湖整治工程、照明工程、消防工程、通信工程、模板脚手架工程设计及施工劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、事发经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年5月9日上午8时，梧州市北山富民取水点上移一期工程取水井平台开始进行独立柱拆除钢制模板工作板由钢质材料制作成7字形结构模板，两块模板合成一个长方形，分别用螺栓固定。当日湖北鎏迪公司安排工人荣负责拆除模板，史某楠在地面配合卸下吊车吊下来的模板，并雇请梧州恒俊运输有限公司的吊车配合工作。约到上午10时许，已经拆除了第一条独立柱的两块模板安全吊运到地面，约上午10时30分，史某楠卸下第二块模到吊车后面的荫凉处乘凉，吊车操作员龙某林操作吊车吊臂放在第三块模板上方配合韩泽荣工作，韩某荣用吊臂

钢丝绳扣好第三块模板（此时已将第三、四块模板的固定螺栓的螺母全部拆除），然后韩某荣移动到这一层作业
一块模板（第四块模板）一侧将第三款模板用钢钎撬松，在撬动的时候，韩某荣所处一侧的第四块模板突然掉落
约750公斤的钢制模板砸烂简易施工平台上，韩某荣连同模板一起坠落至约8-9米高的取水井施工平台外的地面
工地上其他工人见此情况马上对韩某荣进行抢救并通知公司管理人员，随后湖北鎏迪公司派车将韩泽荣送往梧州
医医院进行抢救，2021年5月9日11时，韩某荣经送医抢救无效死亡。

2021年5月9日12时15分，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、倒水镇人民政府和兴龙街道办事处迅速
现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行勘察和保护，了解事故发生经过及善后处理工作；根据《中华
共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的相关要求，2021年5月1
梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查组，同时组织人员全力做好对伤者的抢救和家属的安抚工作。

事故发生后，湖北鎏迪公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工
经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

经调查分析，模板拆除工人韩某荣盲目作业，未能按正确操作流程拆除模板（应吊一块拆除一块的螺母）
意识薄弱，高空作业虽然身穿安全带却没将连接安全带的绳索系好，以致安全带形同虚设，是导致发生高处坠落
致人死亡的直接原因。

（二）事故的间接原因

经调查分析，湖北鎏迪公司的2名现场施工管理人员史某楠在配合吊车卸下模板后到吊车后面阴凉处乘凉、
洋进入沉水井进行放线工作，由此反映出湖北鎏迪公司未能配备专职的安全管理人员，公司的安全生产管理制度
善、现场管理人员配备不规范、现场监管不到位及公司的安全教育培训不到位，致使韩某荣盲目作业及未系好安
等违规作业行为得不到有效制止，是导致高处坠落事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查分析，认定此起事故是模板拆除工人韩某荣未能按正确操作流程拆除模板盲目作业；全意识薄弱，安
识薄弱，高空作业虽然身穿安全带却没将连接安全带的绳索系好及湖北鎏迪公司没有配备专职的安全管理人员
的安全生产管理制度不完善、现场管理人员配备不规范、现场监管不到位及公司的安全教育培训不到位等因素引
一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

湖北鎏迪建设工程有限公司未能配备专职的安全管理人员，公司的安全生产管理制度不完善、现场管理人员
不规范、现场监管不到位及公司的安全教育培训不到位，致使韩泽荣盲目作业及未系好安全绳等违规作业行为得
有效制止，导致事故的发生，应负此事故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.湖北鎏迪建设工程有限公司法人代表袁某云，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开全生产工作，致使公司安全生产管理制度不完善、现场管理人员配备不规范、现场监管不到位及公司的安全教育不到位，应负此事故的主要领导责任。

2.湖北鎏迪建设工程有限公司项目现场管理员李某洋，负责梧州市北山富民取水点上移一期工程项目的现场工作，没有认真履行自身职责，致使作业现场安全监督管理不到位，应负此事故的主要管理责任。

3.湖北鎏迪建设工程有限公司项目施工管理员史某楠，负责梧州市北山富民取水点上移一期工程项目的施工工作，没有认真履行自身职责，致使作业现场安全监管不到位，应负此事故的直接管理责任。

4.湖北鎏迪建设工程有限公司模板拆除工人韩某荣盲目作业，未能按正确操作流程拆除模板（应吊一块拆除的螺母）；安全意识薄弱，高空作业虽然身穿安全带却没将连接安全带的绳索系好，以致安全带形同虚设，导致高处坠落致人死亡事故，应负此事故的直接责任。

（二）处理建议

1.事故责任人韩某荣，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议湖北鎏迪建设工程有限公司对工程项目的现场管理员李某洋、施工管理员史某楠，依照国家有关文件司相关规章制度进行处罚，并将处理情况报告长洲区应急管理局和行业主管部门。

3.建议由长洲区应急管理局会同长洲区建设局对湖北鎏迪建设工程有限公司进行生产安全事故约见警示。

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。”对湖北鎏迪建设工程有限公司进行行政处罚。

5.建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”对湖北鎏迪建设工程有限公司法人代表袁某云处2020年年收入百分之三十的行政罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市北山富民取水点上移一期工程“5·9”一般高处坠落事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深此起事故暴露出企业安全管理不到位、安全生产管理制度不完善、现场管理人员配备不规范及现场安全监管不到问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）湖北鎏迪建设工程有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴来的问题，认真开展一次安全隐患排查，对存在的问题及时进行整改。

（二）湖北鎏迪建设工程有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部管理分工和职责；健全内部安全生产规章制度；把安全生产责任落实到每一个人。

（三）建设行业主管部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对我区建设施工企业开展检查，各单位认真落实安全生产主体责任，认真开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训，实提高企业从业人员的安全意识和遵章守纪的自觉性，更好地防范类似生产安全事故的发生。

梧州市北山富民取水点上移一期工程“5·9”一般高处坠落事故调查组（代）

2021年6月25日

政府网站找错
党政机关
网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号
主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577
桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001
微信长洲区官微