彭泽浙江旗阳建设有限公司“3·17”

一般高处坠落事故调查报告

彭泽县人民政府事故调查组

2026年3月

2026年3月17日上午9时40分，在彭湖湾工业园区彭泽县江发仓储运输有限公司（建设单位，以下简称江发公司）临时堆场及筛分降尘项目工地，浙江旗阳建设有限公司（施工单位，以下简称旗阳公司）一名电焊工人在户外从事桁架预埋钢板焊接作业时，因突遇大雨，进入临时堆场厂房内避雨时不慎失足从临时堆场桁架上坠落，事故造成一名工人当场不治身亡，事故直接经济损失120余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和彭泽县人民政府办公室《关于成立浙江旗阳建设有限公司“3·17”一般高处坠落事故调查组的通知》要求，经县政府批准，3月18日成立了浙江旗阳建设有限公司“3·17”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称“调查组”），由县应急管理局牵头，联合县总工会、县公安局、县住建局、县人社局、红光港管理服务中心等部门和单位组成联合调查组。

调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出对相关责任单位、人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了防范措施。

经调查认定，浙江旗阳建设有限公司“3·17”一般高处坠落事故是一起因作业员工临时避雨不慎坠落致一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故建设单位基本情况

江发公司于2025年12月5日成立，公司位于江西省九江市彭泽县双峰大道辉腾大厦B座2层16A号，统一社会信用代码：91360430MAK29UAJ55，法定代表人：乐奉兵，注册资金1000万元，经营范围：普通货物仓储服务，道路货物运输站经营，装卸搬运，非金属矿及制品销售等。公司临时堆场及筛分降尘建设项目施工负责人江再友，技术负责人王礼洪，现场施工员冯明，监理单位是深圳市合创建设工程顾问有限公司，总监理江长根、驻地监理员朱银泉。

（二）事故施工单位基本情况

旗阳公司于2016年7月4日注册成立，公司位于浙江省台州市温岭市箬横镇义民村人民东路5号，统一社会信用代码：91331081MA28GJKD06，公司法人：江志云，注册资金5188万元，经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、桥梁工程、架线及设备工程等。公司于2024年9月获得浙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D233214366；于2025年11月获得浙江省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号：（浙）JZ安许证字〔2017〕099009。项目负责人赵攀，持有中华人民共和国住房和城乡建设部下发的一级建造师注册证书，现场专职安全生产管理人员王玲敏，持有浙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业综合类专职

安全生产管理人员考核合格证书。

（三）项目及外包管理基本情况

江发公司临时堆场及筛分降尘项目共由两大部分组成，一是临时堆场及筛分降尘厂房，建筑面积8000平方米，最大储量5万吨；另外是一条长约260米桁架钢结构。项目总投资2000万元，去年10月份由浙江旗阳建设有限公司中标，项目工期：2025年12月1日开工，2026年5月31日竣工。

旗阳公司于2025年11月通过招投标与江发公司签订临时堆场及筛分降尘项目承包合同，其中临时堆场及筛分降尘厂房由旗阳公司自己完成，桁架钢结构中从T1转运站到临时堆场的170米长钢构焊接业务劳务外包给徐州盛禹瑞建筑工程有限公司（事故发生段），剩余从T1转运站到廊道连接处约90米的桁架劳务外包给九江汉江劳务有限公司焊接完成。

（四）事故发生经过

3月17日上午7时30分，旗阳公司劳务外包带班班长蒋艳军安排杨勇（死者，54岁，安徽宿州人，身份证号：34222319720620****，无电焊操作证）和赵长云两名电焊作业人员前往T1转运站到临时堆场桁架的户外部分从事预埋钢板焊接作业，大约在上午9时30分，因突然下雨，杨勇当时就关掉焊接电源开关，进入桁架临时堆场厂房内部避雨，随后赵长云也跟着进去，但赵长云没往里面走多远，只站在库房旁边避雨，据赵长云描述，他进去时看见

杨勇进入桁架临时堆场厂房内部有二十多米远，应该是过了预留洞口，坠落是他返回途中发生的。没过几分钟时间，赵长云发现雨停了，他又返回岗位继续焊接，当他正准备焊第三块钢板时，听见工友蒋楠叫他下班，待赵长云收完工具回到地面时，蒋楠就告诉他，杨勇从临时堆场桁架上坠落下来了，得知杨勇坠落消息后，赵长云迅速赶到事发现场，发现带班班长蒋艳军也到了现场，并拨打了120急救电话，大概十一点，县120也赶到现场，经检查发现杨勇因伤势过重不治身亡。

（五）事故现场情况

从T1转运站到临时堆场的170米长的桁架由钢结构焊接组成，桁架高19米，宽4.3米。桁架两边分别设置为西边1米宽、东边0.6米宽的人行通道，通道两侧用钢丝绳临时设置保护人员安全的防护线。在西边通道距离临时堆场库房17米处预留0.6mx2.6m安装设备洞口（事故发生处），预留洞口处通道宽度增加至两米，洞口处未悬挂安全警示标志，周边也未设置任何安全防护措施，桁架底部地面大部分已被混凝土硬化。（事故现场照片如下）

（六）事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成电焊工杨勇从距离地面19米高的桁架上不慎坠落，当场发现杨勇口、鼻腔及面部出血，后经县120现场诊断，杨勇因伤势过重不治身亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和相关规定统计，此次事故直接经济损失共计人民币120余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，项目部负责人立即向帮扶单位黄岭乡政府相关领导报告事故情况，黄岭乡政府接到事故报告后第一时间向县应急局报告。接到事故信息报告后，县应急局第



一时间向市应急管理局和县委办、县政府办值班室同步报

告了事故信息。

（二）医疗救治和善后处置情况

杨勇从桁架上坠落下来时，正好被旁边负责项目土建工程的现场管理人员俞文龙发现。俞文龙立即给项目负责人江再友打电话，说临时堆场有人掉下来了。随后，闻讯赶来的人员分别拨打120和110。待县120赶到事发现场时，因伤势较重，杨勇当场不治身亡。

事发当天，江发公司协同旗阳公司人员迅速成立事故善后处置小组，通知死者家属连夜赶到事发地处理事故善后事宜。同时，事故善后处置小组安排专人做好死者家属的后勤保障和精神安抚工作，并与死者家属商谈解决善后赔偿问题。通过双方多次商谈，于3月19日下午，旗阳公司已与死者家属签订了赔偿协议，死者家属情绪相对稳定，事故未对周边环境造成影响。

（三）事故应急处置评估

经综合评估，调查组认为，江发公司协同旗阳公司对事故应急处置较为得当，信息报送及时，善后安抚工作相对到位，社会负面影响较少，但员工的安全意识和紧急避险能力亟待提高。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

电焊工杨勇在没有取得电焊作业资格证的情况下违规从事电焊作业。当他途经桁架通道设备安装预留口避雨时，安全意识淡薄，没有及时避让坠落险情，不慎失足从临时

堆场桁架上坠落是导致这次事故发生的直接原因。

（二）事故发生的其他可能因素

调查组通过事故现场勘查、相关人员询问，结合事发后当地派出所相关人员到现场调查了解的情况，已排除人为故意破坏和突发灾害因素等影响。

（三）事故的间接原因

1.风险研判缺失，安全防控措施不到位。旗阳公司对桁架高空作业风险研判工作缺失，没有考虑到高空作业存在坠落的安全风险，没有在施工危险点和高风险岗位悬挂安全警示标志，没有对距离地面19米高的预留洞口实施封堵或设置安全防护措施。

2.员工安全教育不到位，安全管理形同虚设。旗阳公司没有对劳务外包员工开展有针对性的安全教育培训，上岗前没有进行安全知识考核，严重违反了从业人员必须经过考核合格后才能上岗作业的规定。施工现场安全管理工作严重缺失。

3.未建立健全公司各级人员安全生产责任制度，作业现场安全生产氛围不浓。旗阳公司未依法建立健全各级人员安全生产责任制和管理制度，只凭经验做事，导致员工无规可循、无纪可守。调查组现场调查发现整个施工工地未见任何安全标语和警示标牌。

4.员工作业安排不合理。劳务外包带班班长在雨季天气安排员工在户外从事电焊作业，并且没有在下雨前及时撤回户外焊接作业人员。

5.项目层层转包，以包代管。江发公司将临时堆场及筛分降尘项目外包给旗阳公司，旗阳公司在没有经过江发公司同意的情况下又将桁架钢结构劳务外包给其他两家公司焊接作业，是一起将项目层层分包，包而不管的典型实例。

四、事故单位存在的主要问题

1.浙江旗阳建设有限公司未依法建立健全各级人员安全生产责任制和管理制度，未对从业人员开展有针对性的安全教育培训，员工上岗前未进行安全知识考核，未在施工现场和危险岗位悬挂相关安全生产标语和安全警示标志，未经建设单位同意擅自将项目劳务分包给其他两家单位施工，并且还存在特种作业无证上岗问题，未及时为员工办理工伤保险，日常管理工作不到位。

2.彭泽县江发仓储运输有限公司默认临时堆场及筛分降尘项目层层外包给多家单位，未与外包单位签订安全管理协议，未将外包人员纳入本公司员工同等管理，外包合同中签署的相关职责条款也没有真正落实到位，日常安全管理工作缺失，平时只注重项目进度，却轻视安全管理的问题较为突出。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，事故调查组依据相关调查核实的情况和原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的人员

杨勇，男，54岁，安徽宿州人，旗阳公司劳务外包电焊作业人员，未持有效证件从事电焊作业，安全意识极其淡薄，没有及时紧急避让坠落险情，对事故发生负有直接责任，因他在事故中死亡不予追究责任。

赵攀，男，37岁，浙江临海人，旗阳公司驻彭泽江发公司临时堆场及筛分降尘项目部经理，负责项目建设全面工作，对这次事故发生负主要领导责任，因违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]、第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项[2]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[3]和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件[4]通知要求的规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

---

[1] 第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2] 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[4] 第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年收入40%的罚款。

王玲敏，男，42岁，浙江温岭人，旗阳公司驻彭泽江发公司临时堆场及筛分降尘项目部安全管理人员，负责项目建设现场安全管理工作，对这次事故发生负主要管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项[5]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件[7]通知要求的规定，建议由县应急管理局给予相应的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.旗阳公司未严格落实安全生产主体责任，对事故发生负主要责任，因违反了《中华人民共和国安全生产法》第

[5] 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[7] 第二条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责有3项以上的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安生产有关的资格，并按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二条处以罚款。

二十八条第一款、第二款[8]，第三十条[9]，第三十五条[10]，第四十九条第一款、第二款[11]，第五十一条[12]等相关法律法规的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百

8[] 第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。　生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

9[ ]第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

10[] 第三十五条　生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

11[] 第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

12[] 第五十一条　生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

一十四条第一项[13]和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件[14]通知要求的规定，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

2.江发公司未依法对外包单位和劳务外包人员纳入本公司日常管理，以包代管，对事故发生负次要责任，**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款相关法律法规的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》**第一百一十四条第一项和《应急管理行政处罚裁量权基准》应急〔2024〕90号文件通知要求的规定，建议由县应急管理局依法给予相应的行政处罚。

六、事故的主要教训

（一）公司安全生产制度不健全，安全管理工作不到位。公司没有依法建立健全本单位各级人员安全生产责任制及相关管理制度，企业安全生产主体责任未认真落实到位，没有层层压实各级管理人员责任，项目建设中擅自将工程外包给不具备安全生产条件的单位或个人，层层转

13[] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

14[] 第九十五条　生产经营单位对一般生产事故发生负有责任的，造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50 万元以上70万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照上述罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款

包，以包代管的问题较为突出。

（二）风险分析研判缺失，隐患排查治理工作不到位。公司没有按要求全方位开展安全风险辨识，对高风险岗位分析研判缺失，高处作业防坠落安全隐患没有引起足够重视，距离地面19米高的预留洞口未按规定设置明显的安全警示标志和安全防范措施。

（三）公司员工的安全防范意识不强。公司未对从业人员开展有针对性的安全教育，员工上岗前必须先进行安全知识考核，考核合格后方可上岗作业。其次就是要经常性组织员工开展应急演练活动，不断提高他们的紧急避险和自我保护能力。

（四）特种作业人员必须依法持证上岗作业。劳务外包个别人员未通过相关专业培训取得有效资格证，允许非法从事电焊作业，这就埋下发生事故的安全隐患。

七、事故整改和防范措施

调查组针对该起事故暴露出来的问题，为深刻汲取事故教训，完善风险管控措施、提高应急处置能力，定期开展隐患排查与警示教育，从根源上杜绝类似事故再次发生，提出如下建议措施。

（一）深刻吸取事故教训，强化企业安全主体责任。企业应严格落实安全生产主体责任，提高风险辨识能力，建立完善各级人员安全生产责任制、管理制度和岗位安全操作规程，加强高处作业安全管理，坚决杜绝无证人员从事特种作业，在施工现场和高风险岗位增设安全生产标语和

警示标牌，分析研判高处作业时带来的安全风险，从源头上消除安全隐患，有效防范类似安全事故发生。

（二）层层压实监管责任，防止出现管理盲区。企业应将建设项目发包给具有相关资质单位和个人，并与其签订安全管理协议，明确各自监管责任，严禁层层转包，以包代管。现场管理人员必须做到尽职尽责带班管理，坚决杜绝从业人员的三违现象。行业监管部门应按政府相关会议纪要要求，认真履行各自监管责任，不得推诿扯皮，努力营造齐抓共管的安全氛围，防止出现监管盲区，切实做到各负其责、失职追责的管理要求。

（三）加强安全教育培训，提高员工安全意识。各类安全事故发生都是由人的不安全行为、物的不安全状态及管理上缺陷造成，并且绝大部分事故都是由人的不安全行为造成，因此加强员工的安全教育培训，增强他们的安全意识和业务技能。定期组织员工开展应急演练活动，增强他们的应急和紧急避险能力。