附件

克拉玛依新疆锦荣棉业有限公司“10·24”一般物体打击瞒报事故调查报告

克拉玛依市政府事故调查组

2024年10月8日

2021年10月24日上午10时40分许，新疆锦荣棉业有限公司员工在9#籽棉货场进行拆解棉包外膜作业过程中发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失114.2万元。

市委市政府高度重视，成立了由市应急管理局牵头，会同市发改委、司法局、总工会、公安局等相关部门组成，并邀请纪委监委、人民检察院有关部门参与的事故调查组，全面开展事故调查处理工作。事故调查组通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因和瞒报情节，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，

查清了事故原因和瞒报情节，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起因人员冒险拆解棉包外膜作业，造成1人死亡的一般生产安全责任事故。在事故发生后，该企业也未按照规定的程序和时限上报事故信息，属于事故瞒报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

新疆锦荣棉业有限公司，统一社会信用代码为XXXXXX，

公司成立于2020年7月16日，注册资本：伍佰万元整人民币，法定代表人：邹X淼，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区217国道100-1号。

经营范围：棉花收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；肥料销售；日用百货销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备销售；机械设备租赁；农林牧渔机械配件销售；农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。年加工籽棉3万吨左右。

新疆锦荣棉业有限公司共有在职人员9人，未设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员1人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. **安全生产责任落实方面**

该公司编制有安全生产责任制，明确厂长为公司安全生产第一责任人，制定了安全生产岗位职责、安全生产目标管理制度、安全教育培训管理制度、安全生产考核奖惩方案、安全事故管理制度、安全生产检查管理制度、事故应急救援制度等一系列制度。

在调查过程中发现，该公司未落实全员安全生产责任制；制定的安全生产规章制度脱离公司实际，存在套用其他公司安全生产规章制度的现象；安全教育培训、安全事故管理制度、

安全生产检查等管理制度形同虚设，未按规定内容执行；未制定拆解棉包外膜作业相关操作规程。

2. 事故现场管理方面

该公司对拆解棉包外膜作业现场安全管理缺失，现场管理人员对作业过程中潜在的安全风险缺乏辨识，未能及时发现并制止作业人员的违规行为。

3. 人员教育培训方面

该公司对作业人员的安全培训教育缺失，安全培训教育用班前安全讲话、安全提示代替，未开展过规范的安全培训。

（三）所在地政府及相关负有职责的部门的安全监管情况

1. 克拉玛依区发展和改革委员会

克拉玛依区发展和改革委员会作为棉花加工企业的行业主管部门，对该公司安全监督管理存在缺失，一直以来认为新疆锦荣棉业有限公司属于农七师发展和改革委员会管辖范围，未对该公司开展过安全教育培训、安全检查等工作。

2. 克拉玛依区五五新镇办事处

克拉玛依区五五新镇办事处作为属地管理部门，因组织机构调整原因，2019 年 10 月 1 日起由迎宾街道办事处托管，办事处共设有领导 2 名，工作人员 2 名。2021 年 9 月 23 日，2 名工作人员对新疆锦荣棉业有限公司开展安全生产宣传宣讲工作，提醒企业加强从业人员安全教育培训、应急处突能力和现场安全管理，严禁“三违”作业发生，做好大风、寒冷等天气的防

范措施，并发放宣传单。

3. **克拉玛依区迎宾街道办事处**

根据《关于托管五五新镇的会议纪要》要求，2019年10月1日起，五五新镇办事处由迎宾街道办事处托管，全面负责指导管理；五五新镇办事处机构不撤销，托管后继续行使原职责，辖区的党建、维稳、安全等职责由迎宾街道办事处负责管理；五五新镇办事处由迎宾街道办事处托管后，五五新镇办事处所有人员由迎宾街道办事处统一管理，经费则按原程序办理；会议纪要中未明确的五五新镇办事处的其他事项，由双方协商解决。2021年，在五五新镇办事处机构不健全、无法有效对辖区内企业开展安全生产监督管理的情况下，未协助五五新镇办事处加强安全生产监管力量建设，未对五五新镇辖区的安全生产工作进行安排部署，未协助五五新镇办事处完成对辖区企业的安全生产状况进行监督检查，导致安全生产监督管理缺失。

（四）事故发生经过

2021年10月24日10时40分许，在新疆锦荣棉业有限公司厂区西侧的9#籽棉货场，监垛员邹X飞、卸花工杨X民等2人，准备将运来的三个棉包外膜拆解，晾晒棉包中的棉花。杨X民开装载机叉起一个约2吨重的棉包，棉包底部距地面约50厘米，随后杨X民停车熄火，在车内边看手机边等待邹X飞拆解棉包外膜。邹X飞手持美工刀顺棉包轴向割开棉包外膜后，在邹X飞拉动外膜的过程中，约1 /3结块的湿棉花（600公斤

左右）在没有外膜包裹的情况下，向邹X飞的方向掉落，砸向邹X飞的胸部及以下部位，致使邹X飞仰面摔倒，后脑着地。杨X民发现后，立即下车，看到邹X飞头朝南仰面倒地，胸部及以下被湿棉花压住，口鼻出血，神志不清，事故发生。

（五）事故发生地点情况

事故发生在克拉玛依市克拉玛依区南部，沿217国道约70公里新疆锦荣棉业有限公司厂区内。厂区共有室外籽棉大棚2个，室外混凝土籽棉货场28个，在隔离防火墙两侧对称分布，单个籽棉货场长15米，宽15米。事故发生在新疆锦荣棉业有限公司第二生产车间9#籽棉货场。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者信息：邹X飞，男，63岁，身份证号：XXXXXX，住址：克拉玛依区217国道100-1号新疆锦荣棉业有限公司宿舍，单位：新疆锦荣棉业有限公司，职务：监垛员，工作职责：对新入场棉花的质量检查，负责分管片区堆场、卸花等工作。

直接经济损失为114.2万元（不含罚款）。其中，一次性赔偿金为110万元，丧葬费为3万元，轧季误工补偿1.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

2021年10月24日10时40分许，新疆锦荣棉业有限公司员工杨X民看到邹X飞被散落的棉花砸倒导致口鼻出血后，立

刻喊来周围人员，公司法定代表人、厂长邹X淼也到现场查看情况。

2021年10月24日10时56分许，新疆锦荣棉业有限公司员工王X灿拨打120急救电话。

2021年10月24日19时19分许，新疆锦荣棉业有限公司法定代表人、厂长邹X淼向克拉玛依市九公里派出所报警。

（二）医疗救治和善后处理情况

2021年10月24日10时56分许，新疆锦荣棉业有限公司员工王X灿拨打120急救电话。

2021年10月24日11时5分许，因农七师129团医院路途较远，公司法定代表人、厂长邹X淼了解到救护车无法及时到达，可能耽误救治，随后邹X淼决定由员工杨X民开车将邹X飞送往农七师129团医院。邹X飞被送到农七师129团医院后，医院医疗条件有限，急诊抢救室被占用，导致无法接诊，随后邹X淼决定将邹X飞送往农七师130团医院。

2021年10月24日12时20分许，送至农七师130团医院，医生邹X飞诊断为重度胸腹联合伤，胸腔、腹腔内出血、肋骨骨折，经过医院快速查体并评估确定其死亡，死亡原因：颅内损伤。

2021年10月26日，邹X飞的家属到达新疆锦荣棉业有限公司商量沟通关于邹X飞善后处理工作，邹X飞家属同意新疆锦荣棉业有限公司赔偿114.2万元，其中，一次性赔偿金为110

万元，丧葬费为3万元，轧季误工补偿1.2万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，新疆锦荣棉业有限公司现场人员先后拨打了120，及时将邹X飞送往医院进行救治，当日晚上也拨打了110报警电话，并配合公安部门开展调查。但未向克拉玛依区应急管理局和发展和改革委员会报告。

（四）事故现场勘验及调查情况

事故发生距今2年7个月，事故调查组对当时事故发生地点进行了现场勘验，事故发生的9#籽棉货场长15米宽15米，棉包为直径2米左右，长2米左右的圆柱体，重量2吨左右，事故调查组从克拉玛依市公安局克拉玛依区公安分局九公里派出所调取了事故现场照片、有关人员的询问笔录和亡者的死亡证明。

事故调查组对新疆锦荣棉业有限公司法定代表人、厂长邹X淼、棉检员李X剑、卸花工杨X民等3人进行调查询问，对克拉玛依区政府相关部门人员进行了谈话了解，并调取、查阅相关资料，确认了事故发生过程、人员救治、死者善后处理、事故上报以及安全生产责任制落实等情况。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

监垛员邹X飞在冒险拆解棉包外膜作业过程中，约1 /3的棉花（约600公斤）突然掉落，砸中邹X飞胸部及以下部位，

致使邹X飞仰面摔倒，后脑着地，导致事故发生。

（二）直接原因分析

1. 邹X飞安全意识淡薄，凭经验冒险作业，未识别出棉包内的棉花在失去外膜防护情况下，存在掉落的隐患，在拆解棉包外膜作业过程中选择了不安全的作业方位，导致被掉落的棉花砸中。

2. 新疆锦荣棉业有限公司未制定拆解棉包外膜作业操作规程，作业不标准不规范，无防护措施，存在事故隐患。

（三）其他可能因素排除

通过克拉玛依市公安局克拉玛依区公安分局九公里派出所当时的调查及此次事故调查组的调查，排除刑事案件。

2021年10月24日克拉玛依区五五新镇地区温度：-4.1℃~12.7℃，降水量：0mm，风速：5.1m/s，最小能见度：111m，排除天气因素。

（四）间接原因

1. 事故发生单位

新疆锦荣棉业有限公司。一是未严格落实安全生产主体责任。新疆锦荣棉业有限公司未落实全员安全生产责任制，公司的主要负责人、安全管理人员及现场作业人员对自己的安全生产职责均不清楚；未建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产规章制度与公司实际不符，存在套用其他公司安全生产规章制度的现象，除装载机操作规程外，无其他

操作规程；安全生产培训不到位，公司从业人员对公司的安全生产规章制度、操作规程等内容不掌握、不了解；未能有效辨识拆解棉包外膜作业存在的事故隐患，也未定期开展安全检查；未开展过有针对性的培训和应急演练，员工对如何开展应急处置不清楚、不了解。二是主要负责人安全监管履职不到位。主要负责人安全意识淡薄，对自身安全生产职责不清楚，不履行；未组织制定和修订安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未制定拆解棉包外膜作业相关操作规程；安全教育培训、安全事故管理、安全生产检查等管理制度形同虚设，未按规定内容执行；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除拆解棉包作业存在的事故隐患；在事故发生后未向克拉玛依区应急管理局和克拉玛依区发展和改革委员会进行上报。三是安全生产管理人员对自身安全生产职责履行不到位。未组织拟定操作规程；未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；对拆解棉包外膜作业存在的事故隐患不排查、不治理；未组织或者参与本单位应急救援演练；对邹X飞冒险进行拆解棉包外膜作业未及时制止。四是安全教育培训不到位。未按照安全生产教育培训制度组织公司从业人员开展安全生产教育培训，未进行规范的安全教育培训，安全生产教育培训流于形式，简单地用班前安全讲话、安全提示代替；未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结

果等情况。

2. 相关监管部门

(1) 克拉玛依区发展和改革委员会。作为行业主管部门未严格督促企业落实安全生产主体责任，未按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求对辖区新疆锦荣棉业有限公司的安全生产工作实施监督管理，一直以来认为该公司属于农七师发展和改革委员会管辖范围内，未对其开展日常安全监管、监督检查、培训宣传等工作，安全监管责任落实不到位。

(2) 克拉玛依区迎宾街道办事处。自2019年10月1日起托管五五新镇办事处，全面负责指导管理。2021年，在五五新镇办事处机构不健全、无法有效对辖区内企业开展安全生产监督管理的情况下，未协助五五新镇办事处加强安全生产监管力量建设，未对五五新镇辖区的安全生产工作进行安排部署，未协助五五新镇办事处完成对辖区企业的安全生产状况进行监督检查，导致安全生产监督管理缺失。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据国家有关法律、法规的规定，事故调查组依据事故调查情况和原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

邹X飞（亡者），男，群众，身份证号：XXXXXX，2020

年7月起担任新疆锦荣棉业有限公司监垛员，负责对新入场棉花的质量检查，负责分管片区堆场、卸花等工作。在作业现场事故隐患辨识不到位的情况下，凭经验冒险进行拆解棉包外膜作业，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.邹X淼，男，群众，2020年7月至今任新疆锦荣棉业有限公司法定代表人、厂长，主持公司全面工作，是公司安全生产第一责任人。作为企业主要负责人未落实本单位全员安全生产责任制，未落实本单位安全生产规章制度，未落安全生产安全教育培训制度。安全意识淡薄，对自身安全生产职责不清楚，不履行；未组织制定和修订安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，制定的安全生产规章制度与实际不符，存在套用其他公司安全生产规章制度的现象，未制定拆解棉包外膜作业操作规程；安全教育培训、安全事故管理、安全生产检查等管理制度形同虚设，未按规定执行；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时消除拆解棉包外膜作业存在的生产安全事故隐患；在事故发生后未向克拉玛依区应急管理局和发展和改革委员会进行上报。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、第二、第三、第五、第六、第七

项[1]和第八十三条第二款[2]规定，对事故发生和瞒报负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款[3]和第一百一十条[4]第二款规定，建议由克拉玛依区应急管理局对其依法依规进行处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.新疆锦荣棉业有限公司。未严格落实安全生产责任，对公司员工安全生产培训不到位，未告知公司员工作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，在事故发生后未按照国家有关规定立即如实报告当地应急管理局和发展和改革委员会，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

十八条第一款、第四款[1]、第四十四条第一款[2]和第八十三条第二款的规定，对事故的发生和瞒报负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第14号）第十三条[4]的规定，建议由克拉玛依区应急管理局对该公司依法依规进行处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

1.王X，男，中共党员，2021年3月至今任克拉玛依区发展和改革委员会价格认证中心主任，负责协助委主任管理安全生产工作。作为棉花加工行业主管部门负责安全生产工作责任人，认为该企业不在管辖范围内，未对辖区内新疆锦荣棉业有限责任公司安全生产工作实施监督管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款和第十条第二款规定，建议移交纪委监委处理。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

2.胡X昆，男，中共党员，现任克拉玛依市农业综合开发区管委会产业发展服务中心主任，曾任迎宾街道党工委委员、办事处副主任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第二款和第十条第二款规定，建议移交纪委监委处理。

（五）其他处理建议

克拉玛依区迎宾街道办事处。2021年，在五五新镇办事处机构不健全、无法有效对辖区内企业开展安全生产监督管理的情况下，未协助五五新镇办事处加强安全生产监管力量建设，未对五五新镇辖区的安全生产工作进行安排部署，未协助五五新镇办事处完成对辖区企业的安全生产状况进行监督检查，导致安全生产监督管理缺失。违反《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[1]规定。建议责成迎宾街道办事处向克拉玛依区人民政府作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施建议

（一）事故发生单位整改和防范措施

1. 新疆锦荣棉业有限公司要深刻反思此次事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，强化底线意识、红线意识，加强公司内各项作业管理，进一步建立健全安全生产责任制，制定符合公司实际的安全生产管理制度和操作规程。认真厘清公司每个岗

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

位的安全生产职责，强化管理人员的安全责任意识，确保安全责任纵向到底、横向到边，预防生产安全事故发生。

2. 新疆锦荣棉业有限公司要强化安全生产日常管理和隐患排查治理。公司安全管理人员加强对员工日常生产作业行为的安全管理，认真开展隐患排查治理工作，强化对作业现场的安全监管，及时发现和消除作业现场物的不安全状态、人的不安全行为。

3. 新疆锦荣棉业有限公司要加强安全生产培训和考核，增强从业人员的安全意识。要根据本公司作业特点，认真制定安全教育培训计划，并有效地组织实施，尤其是针对文化水平低、年纪偏大的员工，更要强化安全操作规定的学习和培训，确保安全教育培训不流于形式。开展安全警示教育，用身边血的教训教育员工，增强作业人员的安全防护意识。

（二）监管部门整改和防范措施

1. 克拉玛依区发展和改革委员会

(1) 要根据行业领域特点，要完善本行业领域所属单位的日常监管机制，全面落实“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的要求，加大对安全生产工作的监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任，明确安全生产监管主体、安全检查内容、检查频次，深入开展安全生产隐患排查治理工作，督促企业加强安全生产法律法规的学习，完善安全生产管理制度，提高企业安全生产管理水平和能力。

(2) 要组织棉花加工企业的主要负责人、分管负责人、安全管理人员以及其他从业人员开展全覆盖培训，针对重点环节、重点人群，分层次、分类别、分专业、分岗位加强安全知识与技能培训，全面提升安全管理人员的能力，提高从业人员的安全意识和安全素质。

(3) 要根据棉花加工行业季节性特点，督促企业落实主体责任，切实加强对棉花加工行业全过程监管。

(4) 要认真分析总结此次事故教训，举一反三，加强行业监管力度。广泛开展安全生产宣教培训及警示教育，提高监管企业从业人员的安全意识和自我保护能力。

2. 克拉玛依区迎宾街道办事处和五五新镇办事处

(1) 要认真履行属地职责，充分发挥属地管理作用，高度重视安全生产工作，举一反三，总结教训，建立健全安全生产监管机构，加强安全生产监管力量建设，认真履行安全生产职责，加强辖区内企业的监督检查力度，对发现的各类安全隐患及时督促整改到位，落实安全生产主体责任。

(2) 要立即建立健全安全监管制度，每季度组织召开安全生产工作会议，结合实际全面分析、布置、检查、总结本辖区的安全生产工作，及时研究解决安全生产存在的突出问题。

(3) 要广泛开展行之有效的安全宣传教育活动，利用基层力量，通过微信群宣传、入企走访等线上线下相结合的形式，切实增强从业人员的安全意识和防范能力。