关于嘉兴市绿能环保科技有限公司“5•8”一般窒息事故的调查报告

发布日期： 2021- 09- 24 11: 08 访问次数: 592 信息来源： 区应急管理局

关于嘉兴市绿能环保科技有限公司“5·8”一般窒息事故的调查报告

2021年5月8日上午，位于嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜上仁浜村的嘉兴市绿能环保科技有限公司内一般窒息事故，造成一人死亡（死者姚某某，男，汉族，浙江省嘉兴人，54岁）。

事故发生后，嘉兴市秀洲区人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和条例》的规定，授权秀洲区应急管理局会同区纪委、区监委、区公安分局、区综合行政执法局及区总事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查有关情下：

一、企业基本情况

（一）相关单位基本情况

嘉兴市绿能环保科技有限公司位于嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜上仁浜，统一社会信用91330411052808327L(1/1)，法定代表人周*，注册资本1500万元，主要经营范围：环保技术咨询服务圾处理设备的研发、制造、加工；废弃油脂、餐厨垃圾的回收、处置（处置后回收的油脂仅限工业用物资的回收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生点及设备情况

事故发生点位于嘉兴市秀洲区新塍镇潘家浜上仁浜嘉兴市绿能环保科技有限公司锅炉房生物质颗内。发生事故的锅炉房位于嘉兴市绿能环保科技有限公司内西北角，锅炉房南北长200米，东西长140向北设置生物质颗粒储料斗、螺旋给料装置、燃生物质蒸汽锅炉、除尘器、沉淀池。锅炉房门外停放为浙·F217**的叉车。

位于锅炉房西南角的生物质颗粒储料斗为嘉兴市绿能环保科技有限公司定制，储料斗长约1.5米，米，高约2.8米，储料斗内部设置两根南北向横档，位置靠近东侧，南北向横档下方设置一根东西向横斗底部剩余部分生物质颗粒，下方地面散落大量生物质颗粒。储料斗西侧搭靠一架简易梯，简易梯顶储料斗用铁丝缠绕固定。储料斗东北侧地面放有2包生物质料袋，料袋长110CM，宽110CM，高110CM,其剩余少量生物质颗粒，底部被割开，另一包装满生物质颗粒，料袋旁地面均有大量散落的生物质颗粒西侧桌面放有一把用于割料袋的木质柄小弯刀。

（三）劳动用工及安全教育情况

死者姚**为嘉兴市绿能环保科技有限公司锅炉工，持有嘉兴市南湖区行政审批局发的特种设备作业
**于2020年4月17日入职嘉兴市绿能环保科技有限公司，签订劳动合同固定期限为2020年5月6日至2021
止，期间公司对其定期开展安全教育。2021年3月1日至4月30日，姚**因交通事故导致的左髌骨骨折向
能环保科技有限公司申请病假在家修养。2021年5月6日，姚某某经申请回到工作岗位继续从事锅炉工作
司暂未与其续签劳工合同，也未重新开展安全教育。

二、事故发生经过及事故救援情况

2021年5月7日下午4时许，叉车驾驶员顾**因第二天不上班，为便于锅炉工加料，便在储料斗内生
加满的情况下又驾驶叉车叉装一包生物质颗粒料包提前放到储料斗上方两根南北走向横档和储料斗边框
降下货叉便熄火离开。5月8日上午，因另一名锅炉工陈**身体不适请假，姚**独自一人进行卸料作业。
放置于储料斗横档上的生物质料包位置过低，站在储料斗西侧梯子上无法割断料包底部绳子，姚**通过
入生物质颗粒储料斗内进行卸料，用小刀把料袋底部割开时不慎从储料斗内横档跌落，被落下的生物质
埋。中午11时许，车间副主任夏**在食堂吃完午饭后到车间看到蒸汽压力表低了下来便到锅炉房了解情
到叉车停在生物质颗粒储料斗边上，但没有找到锅炉工姚**。11点38分，夏**打电话和厂长万**汇报，
让夏打电话找一下。夏**组织员工开始找人，发现生物质颗粒储料斗上倒了一包料，并在生物质颗
斗旁的柜子上找到了姚建荣的手机。夏**意识到不对劲后于11点44分跟厂长万电话汇报情况，万**听到
即从洛东厂区赶来，12点左右到达现场后看到叉车货叉仍升高在储料斗上方，料包脱钩侧翻在储料斗上
里约剩四分之一生物质颗粒。万**驾驶叉车把储料斗上的料包吊下来后看到储料斗内装满料，表面上没
人，就组织夏**和闫和一等人把储料斗下方的放料口打开，用铁锹把放出来的料往外铲，万**在储料斗
察。当储料斗内料降到四分之一位置时，万**站在储料斗内东西向横档上看到储料斗内有衣服。确认是
后，万新伟打电话给120，毛**、闫**和夏**继续扒料，姚**此时头靠在料斗东北侧，脚靠近下方出料
人已没有反应，万**驾驶叉车将姚**放到地面。120急救车到达现场后将姚**送至新安国际医院，后姚
经抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成一人死亡。死者姚建荣，男，54岁，家庭住址：浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇，嘉兴
保科技有限公司锅炉工。本起事故直接经济损失170万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性

事故调查组对事故现场进行了现场勘察，对嘉兴市绿能环保科技有限公司法定代表人周*、厂长万
主任陈**、车间副主任夏**、锅炉工陈**、叉车驾驶员顾**、市场部负责人毛**进行了调查询问。经
定导致本次事故发生的原因有：

（一）直接原因

在进行生物质颗粒卸料过程中，叉车驾驶员顾**违反操作规程提前将料包叉装至储料斗横档后未
便熄火离开，锅炉工姚**违反操作规程独自一人从西侧简易梯进入储料斗内进行卸料，致使其在进入
料不慎跌落被生物质颗粒掩埋时未被及时发现，造成事故的发生。

（二）间接原因

嘉兴市绿能环保科技有限公司安全意识薄弱，没有认真履行安全生产主体责任，对生产安全隐患
工作不落实，对长期存在的提前用叉车叉装生物质颗粒料袋至储料斗上方再由锅炉工进入储料斗内卸

作业隐患未及时消除；违反操作规程安排锅炉工姚**一人独自上班进行卸料，未安排人员对卸料过程和监护，致使姚**在进入储料斗卸料不慎跌落被掩埋时未被及时发现，造成事故的发生。

（三）事故等级、类别和性质

经调查认定，嘉兴市绿能环保科技有限公司“5·8”一般窒息事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

1.锅炉工姚**安全意识薄弱，在现场无监护人员的情况下，违反操作规程独自一人进入储料斗料，不慎从横档跌落被生物质颗粒掩埋导致窒息死亡，造成事故的发生。姚**是事故发生的直接责任其已经死亡，不再追究其责任。

2.嘉兴市绿能环保科技有限公司安全意识薄弱，没有认真履行安全生产主体责任，对生产安全隐理工作不落实，对长期存在的提前用叉车叉装生物质颗粒料袋至储料斗上方再由锅炉工进入储料斗内险作业隐患未及时消除；违反操作规程安排锅炉工姚**一人独自上班进行卸料，未安排人员对卸料过挥和监护，致使姚**在进入储料斗卸料不慎跌落被掩埋时未被及时发现。嘉兴市绿能环保科技有限公的发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》的规定对其进行行政处罚。

3.嘉兴市绿能环保科技有限公司法定代表人周*安全意识薄弱，没有认真履行安全生产法定职责，落实隐患排查治理，没有加强现场管理，没有及时消除长期存在的提前用叉车叉装生物质颗粒料袋至方再由锅炉工进入储料斗内卸料的危险作业隐患，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局按照民共和国安全生产法》的规定对其进行行政处罚。

4.嘉兴市绿能环保科技有限公司车间副主任夏立斌安全意识薄弱，没有严格落实隐患排查治理，现场管理，没有及时消除长期存在的提前用叉车叉装生物质颗粒料袋至储料斗上方再由锅炉工进入储料的危险作业隐患，对事故的发生负有责任。建议由区综合行政执法局按照《安全生产违法行为行法》等法律法规对其进行行政处罚。

5.叉车驾驶员顾**安全意识薄弱，违反叉车操作规程，提前将料包叉装至储料斗横档后熄火离开货叉并将叉车停至指定位置，对事故的发生负有责任，建议由区综合行政执法局按照《安全生产违法处罚办法》等法律法规对其进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）嘉兴市绿能环保科技有限公司要认真吸取事故教训，认真落实安全生产责任制，及时开展隐患理，加强作业人员的安全教育培训，加强作业现场管理，避免事故的再次发生。

（二）新塍镇政府要认真履行属地监管职能，加强检查力度，督促企业严格落实主体责任，制定和安全规章制度，加强隐患排查治理工作，加强作业现场监管，杜绝违章作业，避免事故发生。

嘉兴市绿能环保科技

“5·8”一般窒息事

打印本页



微信版

主办：嘉兴市秀洲区人民政府办公室 技术支持：秀洲区政务服务管理办公室

建议使用Ie8.0以上浏览器浏览 1024*768分辨率 2012 版权所有 ICP备案:浙ICP备19029183号-2

公安机关备案号33041102000148号 网站标识码：3304110001



