龙湾海滨温州市xxxx有限公司“9.26”一般物体打击事故调查报告

2025年9月26日，位于龙湾区海滨街道xxx路与xxxx路交叉口货车卸货时发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾海滨温州市xxxx有限公司“9.26”一般物体打击事故调查组(调查成员组名单附后)，并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。其中，10月13日至10月21日为鉴定时间，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十七条之规定，不计入事故调查期限。

经调查认定，龙湾海滨温州市xxxx有限公司“9.26”物体打击事故是一起因未落实安全措施而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

温州市xxxx有限公司（以下简称xx公司）；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：xxx；注册资本：壹仟贰佰万元整；成立日期：2017年11月20日；住所：浙江省温州市xx区xx街道xxx号；经营范围：一般项目：xxxx销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业执照统一信用代码：xxxxxxxx，公司现有员工xx人。

（二）货物采购合同有关情况

2025年8月15日，购货单位（甲方：xxxx集团有限公司）与供货单位（乙方：温州市xxxx有限公司）签订《xxxxx采购合同》，甲方向乙方采购共计16种规格型号的连续缠绕玻璃钢夹砂管，合同总价：xxxxxxx元。其中包括涉事规格DN1000夹砂管，甲方现场代表是xxx，乙方现场代表xxx。

同日，甲、乙双方签订《补充协议》，协议约定：货物的出厂、装车、运输、卸车等到达供货地点移交前的一切事务由乙方组织负责实施，与甲方无涉；若乙方无相关吊运货物设备、人员，可临时雇佣人员及临时租赁设备进行货物卸货，临时雇佣人员及临时租赁设备产生的相关费用由乙方承担，临时雇员人员作业期间安全由乙方负责，卸货费用乙方自行与临时雇佣人员及临时租赁设备方结算，与甲方无涉；卸货完成后，货物供应单位需与甲

方共同核对货物数量及完好状态，确认无货物损坏、丢失后，双方在交接单上签字，完成交付；货物在交货验收前，所有安全责任和相关费用乙方负责，与甲方无涉；若乙方未履行采购合同和本补充协议约定的安全职责，导致人员伤亡、货物损坏、施工现场设施损毁或影响施工进度的，乙方需承担相关法律责任及全部经济损失。事故发生前，该批夹砂管处于卸货阶段，甲乙双方未完成货物交接手续。

2025 年 9 月 26 日，甲方采购的夹沙管由姚某某驾驶皖 K▪Wxxxx 货车从上海运抵温州市 xx 区 xx 街道事发地。

（三）事故发生单位安全管理情况

xxxx 公司未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未实施安全生产规章制度，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位安全生产事故应急救援预案并组织演练，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未落实本单位生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，未配备安全管理人员进行现场管理并落实安全措施，主要负责人未督促、检查卸货作业现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 9 月 26 日上午，xx 公司一车夹砂管自上海运抵温州

市 xx 区 xx 街道 xx 路与 xx 路交叉口，该公司现场业务员戴 xx 临时雇佣挖掘机驾驶员王 xx，临时工喻 xx、喻 xx 进行夹砂管吊装卸货作业。9 时 47 分许，对第 4 根夹砂管进行卸货时（挖掘机尚未开始起吊），货车驾驶员姚 xx 用撬棍解开捆绑夹沙管绳索过程中，因夹沙管未采取三角木或其他材料进行固定（阻挡）的安全措施，且货车车厢底板呈左侧低右侧高的倾斜状态，随着姚 xx 解开绳索，第 4 根夹砂管从车厢左侧瞬间滚落在地，将姚 xx 夹在已卸至地上的第 3 根和第 4 根夹砂管之间，王 xx 见状用挖掘机挖斗推移一下第 4 根夹砂管，姚 xx 从第 3 根和第 4 根管子之间慢慢走到路边，随即瘫倒在地面。现场人员拨打了 120 急救电话，将姚 xx 送往温州市龙湾区第一人民医院抢救，后转院至温州附属第二人民医院龙湾院区抢救，姚 xx 经抢救无效于当日 12 时 15 分死亡。

（二）死者死因分析

2025 年 10 月 21 日，温州市 xx 区公安司法鉴定中心出具《姚 xx 尸表检验情况说明》初步意见：“根据尸表检验及现场勘查所见，死者姚 xx 腹部、臀部皮下血肿，双侧腹股沟膨隆，阴囊肿胀，初步推断死者姚 xx 系因外力挤压致双侧腹股沟疝并腹腔脏器破裂大出血死亡”。

（三）事故现场勘验情况

经调取现场监控视频，该事故发生时间为 2025 年 9 月 26 日 9 时 47 分，事发地点位于 xx 区 xx 街道 xx 路与 xx 路交叉口，

皖 K▪Wxxxx 货车停放道路边，车头朝西，车尾朝东，货车车厢尾部左侧（北侧）地面放置有 4 根夹砂管，每根夹砂管长 6m，外直径 1024mm，每根重量 984kg,车厢共装载 3 排 17 根夹砂管，呈“品”字型装载，货车车厢底板呈左低右高倾斜状态，左侧车厢底板离地高度 110cm，右侧车厢底板离地高度 113cm，货车车厢尾部左侧捆绑夹砂管捆绑绳索已解开,车厢底板尾部遗留有一根金属撬棍，卸货作业现场未设置明显警示标志，执法人员调取事发现场视频监控 1 份。


夹砂管



事故现场照片

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，直接经济损失 165 万元。

1.人员伤亡情况

死者姓名：姚 xx，男，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，

住址：xx 省 xx 县 xxx 乡 xxxxx 组，货车驾驶员，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失 xxx 万元，主要为死亡赔偿金、丧葬补偿金、被抚养人生活费、精神抚慰金等所有费用。

（五）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于 10 时 4 分接警，10 时 17 分 120 救护车到达事故现场,随后 xx 区公安分局、xx 街道办事处、区 xx xx 局等相关部门工作人员先后到达事故现场，组织开展相关善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、医院 120、应急等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。

三、事故原因分析

姚 xx 安全意识淡薄，不注意自身安全，自行解开夹砂管捆绑绳索前，未采取三角木或其他材料对夹砂管进行固定（阻挡）

等安全措施，且未与夹砂管保持安全距离，被滚落的夹砂管压伤后抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

四、有关责任人、单位存在的主要问题

（一）温州市 xxxx 有限公司，作为卸货作业组织单位，未配备安全管理人员进行现场管理并落实安全防护措施[1]，落实安全生产主体责任不到位，未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员[2]，未建立健全全员安全生产责任制[3]，未组织本单位安全生产事故应急救援预案演练[4]，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患[5]，是导致事故发生的间接原因之一。

（三）温州市 xxxx 有限公司主要负责人赖 xx，履行主要负责人安全生产职责不到位，未督促、检查卸货作业现场安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未建立健全并落实全员安全生产责任制[6]，未实施本单位安全生产规章制度[7]，未制定并实

1.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：第四项：组织或者参与本单位应急救援演练。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

6.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 第三项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

施本单位安全生产教育和培训计划[8]，未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[9]，是事故发生的间接原因之一。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

姚xx，对本起事故负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.温州市xxxx有限公司，对事故发生负有次要责任，建议区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项规定，对温州市xxxx有限公司予以行政处罚。

2.温州市xxxx有限公司主要负责人赖xx，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项对赖xx予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）树牢安全发展理念，强化安全监管。区各相关部门、各街道办事处要深刻吸取事故惨痛教训，进一步牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，拧紧行业部门安全生产责任链条，各单位要强化对各自领域、各自辖区内企业监管，厘清各有关单位在该领域职责，加大外来企业作业安全监管力度，要督促相关企业严格落实现场安全管理措施，辨识作业现场安全风险，严格规范装卸货物作业，强化作业现场指挥和人员管理，杜绝类似事故再次发生。

（二）紧紧压实主体责任，构建安全屏障。事故责任单位要深刻吸取此次事故惨痛教训，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实安全生产责任制，层层压实责任，确保安全发展。一是企业主要负责人要依法落实“第一主体责任”，切实执行《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产的法定工作职责，健全企业安全生产管理制度，组织实施企业员工安全培训和教育，进一步夯实安全生产基础。二要压实安全风险管控责任。企业应当严格执行并有效运行安全风险管控体系，强化作业现场安全技术交底，强化作业现场安全风险辨识和风险管控措施，及时发现并消除各类事故隐患，重点要加强外来人员和临时雇佣人员管理，督促相关人员严格遵守安全操作规程，及时

发现并制止违章冒险作业行为。三要提升企业从业人员安全素养。要加强对从业人员的安全教育培训，并将此次事故在公司内开展全员警示教育，用身边的事故警示员工，进一步提升员工安全意识,组织开展从业人员和管理人员经常性安全教育培训，强化安全技术和操作技能教育培训，注重岗前安全教育培训，提高从业人员安全意识。