龙门县人民政府
People's Government Of Longmen County

龙门县重点领域信息公开

龙门平陵银海矿业“2·25”爆破涉险事件调查

2024年2月25日上午11时02分许，我县平陵街道大围村龙门县银海矿业有限公司伤亡，但造成平陵街道大围村岩子村小组祠堂破损，直接经济损失约17万元。涉险事导高度重视，相继作出批示、指示，要求严查事件原因，防范次生事故发生，做好社后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》《龙门县人民政府办公室关于成立龙门平陵银海矿业“2·25”违规爆破作业事件调查组办）、县纪委监委、县公安局、县科技工业和信息化局、县自然资源局、平陵街道办并邀请矿山和爆破相关专家，展开事件调查工作。2月28日，市安委办对该起涉险事

事件调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原询问、查明了事件发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性员的处理建议及事件整改和防范措施。

经调查认定:龙门平陵银海矿业“2·25”爆破涉险事件，是一起因爆破公司作业人缺失而导致的爆破涉险事件。

一、事件基本情况

（一）事件发生单位及相关单位情况

1.龙门县银海矿业有限公司（以下简称：银海矿业），经营范围：露天开采、破碎证》《安全生产许可证》。

2.爆破公司：广东鸿磊爆破有限公司（以下简称：鸿磊爆破公司），经营范围：
施工、安全监理、安全评估等。取得有效《爆破作业单位许可证》《安全生产许可证》

3.监理公司：广东锡源爆破科技股份有限公司（以下简称：锡源公司），经营范围
安全评估）。取得有效《爆破作业单位许可证》《安全生产许可证》。

4.三方公司关系

龙门县银海矿业有限公司将三丫石场开采爆破工程项目以包工包料方式发包给广
月27日签订爆破作业承包合同，承包范围：爆破设计、施工作业，承包内容：爆破工
的专项爆破操作工序及施工任务。**将爆破作业项目安全监理发包给广东锡源爆破科技**
签订监理合同，爆破监理内容：根据公安部“三个标准”及经惠州市公安治安管理支队
全过程进行爆破安全监理。

（二）事发前矿区状态

1.此次爆破前在该区域爆破作业相关情况

此次爆破区域处于开采区南侧标高175位置，该位置属于控制爆破区域，经对相
未能发现该区域有爆破作业情况。

2.《爆破设计方案》和《安全设施设计》情况及其对本次爆破作业点的详细表述

爆破设计方案中3爆破技术方案3.2.2控制爆破：对矿区需控制爆破区域，采用逐
调整起爆朝向；在进行爆破作业时采用平面覆盖等防护方法，用草垫等覆盖材料将爆
护性防护，将被保护建筑直接用防护材料木板、竹帘、草袋覆盖起来或搭建防护排架
护措施即爆区表面覆盖沙土袋–竹芭–沙土袋三层覆盖防护，防止爆破飞石等爆破有害

《安全设施设计》4.1.2采场工艺设计及技术措施：（1）开采方法第二段主要措施
内、采场东侧距离石下围祠堂300m范围内设为禁爆区，采用挖掘机配破碎锤机械破
和采场东侧均注明为控制爆破区。针对《安全设施设计》中同一开采区域出现“禁爆
《安全设施设计》的公司（苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司）咨询，其在
确“《安全设施设计》中有2处出现‘禁爆区’，属于修改时漏改，应改为‘控制爆破区’”。

3.开采方式和工艺相关内容

控制爆破区：（1）爆破作业开采爆破方案必须要有专项设计，并进行爆破试验予
量、起爆分段方式、爆破方向等。（2）机械破碎开采工艺为：静定膨胀剂（气体）预

石运至破碎筛分场、机械破碎、筛分、汽车运输销售、临时堆场、汽车运输销售。

（三）爆破审批相关情况

2024年2月18日，广东鸿磊爆破有限公司将银海矿业爆破项目向龙门县公安局进
矿业开采区周边复杂环境、矿区存在控制爆破区域的情况，根据银海矿业《爆破施工
用炸药量为9000千克”，经审查后决定，对银海矿业爆破项目该次报批的民用物品
克、电子雷管量定为50发。

（四）组织爆破作业情况

银海矿业为了剥离矿区南侧山体顶部杂石和表土，2024年2月19日计划在矿区南
业。2月22日，由银海矿业安排工人完成涉事爆破区域的布孔、钻孔作业（孔数30
5m,排距4m，实施爆破面积约75㎡）；2月24日鸿磊爆破公司和锡源公司组织爆破人
认和布孔、钻孔检查验收；2月25日上午鸿磊爆破公司组织7名爆破工人进入现场
1992kg药量），锡源公司派遣2名监理员在现场进行爆破作业监理，银海矿业场长（现
日11时02分许实施爆破作业。

（五）涉事单位安全管理情况

1.银海矿业安全管理情况

（1）安全管理状况

银海矿业的企业主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师、特种作业人员
证》《安全生产许可证》，编制了《安全生产管理制度汇编》《安全生产操作规程》《
采设计方案》《安全设施设计》，与鸿磊爆破公司签署《爆破作业承包合同》和锡源
同》；与龙门县平陵镇大围村岩子村小组签署《安全管理协议书》。

（2）安全管理存在问题

①银海矿业公司主要负责人和安全管理人员未认真履行安全生产工作职责，未认
按照《初步设计》与《安全设施设计》要求爆破公司对控制爆破区进行专项设计并审
爆破作业。

②未对承包爆破作业公司和监理公司的安全生产工作统一协调、管理，未按照《
做好相关安全防护措施和控制措施。

2.鸿磊爆破公司安全管理情况

（1）安全管理状况

鸿磊爆破公司的企业主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师、特种作业人作业相应资质和《安全生产许可证》；企业编制了《爆破作业安全生产管理制度汇编全事故应急救援预案》，银海矿业的爆破作业制定《爆破设计方案》；企业对员工开展行安全交底和技术交底。

（2）公司安全管理及作业人员存在问题

①鸿磊爆破公司在控制爆破区域进行爆破作业未按《安全设施设计》制定专项爆控制爆破技术方案进行作业。

②作业工人在控制爆破区域进行爆破布孔作业时，未按照《爆破安全规程》《安背向祠堂位置）进行布孔作业。

③作业工人在控制爆破区域进行爆破作业时，未按照《爆破安全规程》《爆破设应防范措施。

3.锡源公司安全管理情况

（1）安全管理状况

锡源公司具备爆破作业的监理资质，与银海矿业签署监理合同，派驻具备相应资场监理和巡视、检查；审验过爆破作业人员的资格，能够对爆破作业环节实行旁站监

（2）安全管理存在问题

①锡源公司对控制爆破区域的爆破技术设计把关不严，未及时发现并制止鸿磊爆时按照《安全设施设计》制定专项爆破技术方案。

②爆破安全监理人员对鸿磊爆破公司未采取控制爆破技术方案进行作业，控爆区和控制爆破药量，未采取相应防范措施等行为失察。

（六）事件发生经过

2024年2月25日早上约9时许，鸿磊爆破公司工作人员进入银海矿业涉事的南域），约10时30分许对已布好的30个炮孔进行装药完毕（设计限定药量2000kg，当天公司监理人员、鸿磊爆破公司爆破作业人员、银海矿业工作人员一起到爆破范围设计时02分许实施起爆。爆破后，矿区顶部有部分石块滚落至矿区底部岩子村祠堂，造成

（七）事件现场情况

该起涉险事件，发生在龙门县银海矿业有限公司南侧标高175处，靠近祠堂侧山
祠堂高差约120m，上部石块的势能较大，现场散落大量石块。祠堂破损严重，顶部
分墙体被击穿和垮塌，祠堂周边及内部存在较多倒塌的砖石以及爆破后遗留的滚石，
块目测可达约20吨。山脚下早期设计的挡墙有一定程度的撞击，局部破损，但整体结
略）。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事件没有造成人员伤亡，经第三方（广东富新建设工程咨询有限公司）对破损祠
17万元。

（九）其他情况

1.天气情况

2024年2月25日上午（8时–12时），龙门县平陵街道为阴天间多云，无雨量，温
极大风速4.5米/秒（3级），天气对事件不会产生影响。

2.舆情情况

事件发生后，造成一定社会舆论关注热点，“今日关注”和“DV现场”等媒体有到现

二、事件应急处置

涉险事件发生后，银海矿业立即做好现场警戒措施，向属地政府及有关部门报告
陵街道办等有关部门获知事件情况后，立即组织工作人员到达现场，对涉事现场进行
停产停业整顿，了解事件发生原因，积极与村委及村民沟通和做好善后工作。

三、事件原因分析

（一）直接原因分析

1.鸿磊爆破公司违规爆破作业。银海矿业的《安全设施设计》明确将涉事区域划
制爆破区无制定爆破专项设计方案，未按要求调整起爆朝向（拟背向祠堂位置），未
措施。

2.锡源公司未正确履行监理职责。对鸿磊爆破公司未按要求制定控制爆破区域的
未向公安部门报告相关情况。

（二）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问和现场视频资料分析，未发现人为故意破坏、突发灾害因素

（三）间接原因分析

涉事相关企业未依法落实安全生产主体责任，生产现场安全管理缺失，隐患排查

1.银海矿业外包管理不力。对鸿磊爆破公司、锡源公司等外包爆破施工单位管理破公司爆破作业未进行统一协调管理，对爆破专项设计方案审查流于形式。

2.鸿磊爆破公司管理人员责任落实悬空，安全管理监督检查不到位，爆破前未认掌握实际情况下盲目安排爆破施工，在未制定爆破专项设计方案和采取安全技术措施爆破区域进行爆破作业。

3.锡源公司派驻的现场监理人员监理业务能力严重不足。控制爆破区域进行爆破案、未调整起爆朝向、未按要求控制爆破药量及采取相应防范措施情况下，就贸然同

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事件发生单位

1.鸿磊爆破公司违规爆破作业。依照银海矿业《安全设施设计》要求，未针对拐未按要求协调公安、应急管理、自然资源等相关部门共同会审确定，制定应急预案，和做好相关安全防护措施，进行违规爆破作业。

2.锡源公司未正确履行监理职责。对鸿磊爆破公司未按要求制定控制爆破区域的知违规爆破作业不加以制止，亦未向公安部门报告相关情况。

3.银海矿业外包管理不力。对鸿磊爆破公司、锡源公司等外包爆破施工单位管理破公司爆破作业未进行统一协调管理，未及时发现并制止违规爆破作业行为。

（二）有关监管部门

1.县公安局治安大队

作为民用爆炸物品安全监管部门，对该次爆破作业安全监管不全面、不细致。

2.县公安局平陵派出所

未认真协助县公安部门落实有关民用爆炸物品安全监管工作，未认真督促使用责。

3.县应急管理局

履行非煤矿山安全生产监督检查职责，对银海矿业及外包施工单位管理混乱等问全生产抽查检查工作不全面、不细致。

（三）属地政府

平陵街道办事处

履行非煤矿山安全生产监督检查职责，对银海矿业管理混乱等问题监督不到位，不全面、不细致。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

根据调查情况，调查组对涉事单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）对有关公职人员的处理建议

对于事件调查过程中发现的地方党委、政府、有关部门公职人员履职不当的问题纪政务处分等处理意见。

（二）对责任单位的行政处罚建议

1.鸿磊爆破公司违规爆破作业行为，建议由龙门县公安局依法对其作出行政处罚。

2.锡源公司未正确履行监理职责，明知违规爆破作业不加以制止，建议由龙门县

3.银海矿业外包管理不力。对鸿磊爆破公司爆破作业未进行统一协调管理，建议政处罚。

（三）对相关责任人员的行政处罚建议

1.刘某重，鸿磊公司龙门片区负责人，安全生产主体责任不落实，安全管理落实事故隐患，建议由龙门县公安局依法对其予以处理。

2.张某，现场技术负责人，明知未对控制爆破区域制定专项设计方案，仍违章组公安局依法对其予以处理。

3.邵某明，现场安全员，未正确履行安全员职责，未制止爆破员违章作业行为，理。

4.赖某标，锡源公司龙门县片区负责人，安全生产主体责任不落实，安全管理落不足，建议由龙门县应急管理局依法对其予以处理。

5.李某蔚，锡源公司监理员，事发当天监理小组长，未正确履行监理职责，明知
门县应急管理局依法对其予以处理。

6.杨某国，锡源公司监理员，未正确履行监理职责，明知违规爆破作业不加以制
其予以处理。

7.魏某雄，银海矿业主要负责人，未对外包单位的安全生产统一协调、管理，建
处理。

8.**张某耿，**银海矿业现场负责人，未认真履行监督管理职责，未及时发现并制止
门县应急管理局依法对其予以处理。

9.何某光， 银海矿业钻机组组长，明知控制爆破区域未制定专项设计方案，违章
管理局依法对其予以处理。

（四）其他处理建议

1.建议责成县公安局治安大队、县公安局平陵派出所向县公安局作出深刻书面检
物品安全监管工作。

2.建议责成县公安局、县应急管理局、平陵街道办认真对照职能查找工作不足
查。

3.如在后续的调查中，相关部门发现党员干部、公职人员存在违法违纪的情况及
交纪检监察机关处理。

如其他涉事方构成民事侵权等法律行为，建议涉事各方通过法律途径解决。

六、主要教训

本次涉险事件中，银海矿业现场对涉事外包爆破作业单位统一协调管理不到位；
司未正确履行监理职责。涉事相关企业未依法落实安全生产主体责任，生产现场安
生。

七、事故整改和防范措施

（一）压紧压实企业安全生产主体责任。

非煤矿矿山单位、爆破作业单位、监理单位等要切实加强安全生产主体责任落实
为重点的各项规章制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人；强化企业全员培

全领域、全链条、全岗位，提升全员安全意识、安全技能。强化作业现场的安全管
挥、违章作业和无证上岗等行为；严格落实风险隐患排查治理制度，落实“把重大风
体员工参与风险点排查、辨识和隐患排查治理，建立起全员负责、全过程控制、持续
化解重大安全风险，杜绝事故发生。

（二）全面加强对爆破作业和矿山开采作业的管理。

矿山企业和爆破作业单位要强化对爆破作业和矿山开采作业的安全管理。**一是**严
用爆炸物品从业单位安全生产责任制、岗位操作规程，严格执行爆破作业过程的安全
训力度，定期对本单位的特种作业人员进行法律法规、专业知识、安全技能、岗位风
必训、年度必训、违规必训制度。

（三）细化明确非煤矿山部门监管责任。

各级政府要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安
责、谁审批谁负责”的原则，进一步明确各相关部门非煤矿山监管职责，加强相互配
风险工作。

相关附件：

来源：　龙门县应急管理局　　时间：　2024-04-

主办：龙门县人民政府　承办：政务服务数据管理局　网站联系电话：0752-798065
粤ICP备11038730号　粤公网安备 44132402100001号　技术支