颍东区“2020·4·26”交通事故调查报告

2020年4月26日10时20分许，一辆号牌为皖K9510H小型轿车沿颍东区史辛路由西向东行驶至与插袁路交叉口向北左转弯时，与沿插袁路由北向南行驶的号牌为皖KQ2715小型普通客车相碰撞，致使皖KQ2715小型普通客车失控驶入路西侧水沟内，造成车内3人死亡，两车不同程度受损，事故车辆损失10.3万元，人身伤亡及善后处理支出的费用尚未能核算。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，阜阳市人民政府批准成立了颍东区“2020·4·26”交通事故调查组（以下简称事故调查组），由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市粮食和物资储备局、市总工会、颍东区人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请市监察委员会派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和有关单位的事故防范措施建议。

一、事故相关情况

（一）事故发生经过

2020 年 4 月 26 日 10 时 19 分许，王方驾驶号牌为皖 K9510H 小型轿车（载带其女儿朱雨墨）从颍东区新华办事处付寨村史庄家中出发沿史辛路由西向东行驶，计划前往正午镇为车辆加油，约 1 分钟后行驶至史辛路与插袁路交叉路口。

根据阜阳市粮食和物资储备局、中储粮阜阳直属库有限公司、中国农业发展银行阜阳市分行《关于开展春季粮油安全大检查暨政策性粮食库存大清查问题整改回头看的通知》（阜粮业联〔2020〕16 号）安排，2020 年 4 月 26 日，由 2020 年阜阳辖区春季粮油安全大检查第六检查组（以下简称第六检查组）组长赵起强带队对颍东区辖区粮食储备库进行安全检查。第六检查组先检查了阜阳市市级粮食储备库租赁库（安徽中源农业科技有限公司厂区），然后李洪刚驾驶号牌为皖 KQ2715 小型普通客车载带赵起强和张建海（第六检查组成员）沿插袁路由北向南行驶，阜阳市市级粮食储备库工作人员怀峰驾驶皖 S1A306 小型轿车（属私家车，非营运）载带周雷和亓先芬（两人是第六检查组成员）跟在李洪刚驾驶的车辆后面行驶，计划前往阜阳市市级粮食储备库本库开展检查工作。10 时 20 分许，行驶至插袁路与史辛路交叉路口时，李洪刚驾驶的车辆右后侧被王方驾驶的皖 K9510H 小型轿车车头右侧碰撞，致使皖 KQ2715 小型普通客车失控驶入路西侧

水沟内，造成车内李洪刚、赵起强和张建海三人溺水死亡，两车不同程度受损。

（二）事故车辆情况

1.皖 K9510H 大众牌小型普通客车，登记住所：安徽省阜阳市颍东区新华办事处******，初次登记日期：2019 年 9 月 29 日，使用性质：非营运。该车辆在中国平安财产保险股份有限公司投保交强险和商业险，保险期限自 2019 年 9 月 26 日起至 2020 年 9 月 26 日止。机动车所有人：朱甲甲，系驾驶员王方丈夫，身份证号码：3412******092214，户籍所在地与车辆登记住所一致。

2.皖 KQ2715 别克牌小型普通客车，登记住所：安徽省阜阳市颍泉区颍河西路 131 号，初次登记日期：2015 年 7 月 21 日，检验有效期至 2021 年 7 月 31 日，使用性质：非营运。该车辆在中国人寿财产保险股份有限公司投保交强险和商业险，保险期限自 2019 年 7 月 13 日起至 2020 年 7 月 12 日止。机动车所有人：阜阳市颍东区粮食局储检中心，系驾驶员李洪刚工作单位。

（三）驾驶人及乘车人情况

1.王方，女，皖 K9510H 小型轿车驾驶员，身份证号码：3206******136522，户籍所在地：江苏省海安市******，现住址：安徽省阜阳市颍东区新华办事处******。持 C1 机动车驾驶证，初次领证日期：2019 年 5 月 23 日，有效期止：2025 年 5 月 23 日，发证机关：阜阳市公安局交通警察支队，事故中未受伤。

2.李洪刚，男，皖 KQ2715 小型普通客车驾驶员，身份证号码：3412******102819，户籍所在地及现住址：安徽省阜阳市颍东区******。持 C1 机动车驾驶证，初次领证日期：1999 年 6 月 11 日，有效期至 2021 年 6 月 11 日，发证机关：阜阳市公安局交通警察支队。系颍东区粮食局储检中心主任兼任阜阳市市级粮食储备库主任，事故中死亡。

3.赵起强，男，皖 KQ2715 小型普通客车乘坐人，身份证号码：34212******030315，户籍所在地：安徽省界首市******。工作单位及职务：界首市商务粮食局副局长，第六检查组组长，事故中死亡。

4.张建海，男，皖 KQ2715 小型普通客车乘坐人，身份证号码：3421******100055，户籍所在地：安徽省临泉县******。工作单位及职务:中国农业发展银行阜阳市分行营业部业务副经理，第六检查组成员，事故中死亡。

5.朱雨墨，皖 K9510H 小型轿车乘坐人，系驾驶员王方小女儿，6 岁，事故中未受伤。

（四）事故路段情况

事故地点位于颍东区插袁路与史辛路“T”型交叉路口（见图 1），插袁路呈南北走向，路口南北方向无交通标志，沥青路面，干燥。目前，插袁路无省、县、乡道网路线编号，原为水泥混凝土路面，由于道路破损严重，2016 年颍东区人民政府筹措资金对

插袁路进行升级改造。新建段路基宽 9.0 米，路面宽 7.0 米，改建段路基宽 8.5 米，路面宽 7.0 米，沥青混凝土路面，双向两车道，道路中央施划有单黄虚线，无隔离设施，设计标准为三级公路，设计时速 40km/h。该项目划分 2 个标段，建设单位是阜阳市交通运输局颍东分局，一标段 K0 到 K4+540，施工单位为泗县通元公路工程有限责任公司，二标段 K4+540 到 K12+780，施工单位为天长市千秋公路建设工程有限责任公司，设计单位是中交远洲交通科技集团有限公司，监理单位是阜阳市路兴公路工程监理有限公司，检测单位是阜阳市科信交通工程试验检测有限公司。该项目于 2016 年开工建设，2019 年 12 月竣工验收。

事故发生地点西侧史辛路路段为东西走向，通过一座小桥与插袁路连接，小桥东南角设有停车标志牌，西侧 100 米处设有“T”型路口标志。史辛路属于农村道路，设计标准为四级公路，沥青混凝土路面，路面宽 5.6 米，设计时速 20km/h，2018 年列入安徽省交通运输厅“四好农村路”计划修建，2019 年竣工验收。



图 1 事故地点图

（五）天气情况

根据阜阳市公共气象服务中心提供材料证明，2020 年 4 月 26 日 10 时 20 分左右，事故发生地为晴天，无降水，能见度大于 10 公里，气温 21℃，相对湿度 40%，偏东风向，风速 1-2 米/秒。

（六）其他相关情况

颍东区粮食局储检中心（以下简称储检中心），法定代表人：李洪刚，统一社会信用代码：12341203783052287G，系 1999 年经颍东区机构编制委员会批准设立的事业单位，隶属原颍东区粮食局管理。2005 年，颍东区粮食局任命李洪刚同志为该单位负责人。2016 年 12 月，颍东区粮食局研究李洪刚仍任储检中心主任，孙晓波、张宇任副主任。

2010 年，国家粮食局为颍东区粮食局储检中心授权挂牌“安徽颍东国家粮食质量监测站”（2018 年更名为安徽阜阳国家粮食质量监测站）。2015 年，经阜阳市粮食局授权，又挂牌“阜阳市粮食局中心化验室”。2017 年，根据工作需要，阜阳市粮食局安排将储检中心检测仪器及办公场所整体搬迁至阜阳市粮食局所属单位安徽阜阳三里湾国家粮食储备库。2018 年 6 月 20 日，安徽省质量技术监督局为颍东区粮食局储检中心颁发“检验检测机构资质认定证书”，有效期至 2024 年 6 月 19 日。目前，该单位以“第三方检测机构”名义对外开展业务，皖 KQ2715 别克牌小型普通客车用于开展扦样等业务工作使用，李洪刚为该机构负责人。由于阜阳市颍东区事业单位公务用车改革工作尚未实施，皖 KQ2715 小型普通客车管理和使用一直由储检中心负责。储检中心现有工作人员 5 名，单位规模较小，一直没有聘用专职驾驶人员，平时都是由单位主要负责人李洪刚安排人员自行驾驶车辆开展业务工作。

2019 年 7 月 5 日，因工作需要，阜阳市粮食和物资储备局聘任李洪刚为阜阳市市级粮食储备库主任兼法人代表，试用期一年。

2020 年 4 月 26 日，第六检查组计划对颍东区辖区粮食储备库进行检查，按照工作安排，颍东区商务粮食局为第六检查组提前申请了一辆小型普通公务用车。4 月 26 日早上，颍东区商务粮食局接第六检查组组长赵起强通知，先检查阜阳市市级粮食储备

库，考虑到一辆小型轿车无法满足检查组人员乘坐，暂时不使用颍东区商务粮食局准备的车辆，计划乘坐李洪刚自行驾驶的皖KQ2715小型普通客车。

（七）检验鉴定情况

事故发生当日下午，阜阳市公安局交通警察支队直属六大队（以下简称阜阳市公安局交警支队六大队）对驾驶员王方和李洪刚进行毒品尿样检测，结果两人均呈阴性。

2020年4月26日13时20分，阜阳市公安局交警支队六大队委托阜阳新铁二处医院提取了驾驶员王方静脉血液，并委托安徽中天司法鉴定中心[①]对王方静脉血液中乙醇含量进行鉴定。经鉴定[②]，王方静脉血液中未检出乙醇成分。

4月26日17时01分，安徽中天司法鉴定中心人员提取了李洪刚心包血液，并受阜阳市公安局交警支队六大队委托，对李洪刚心包血液中乙醇含量进行鉴定。经鉴定[③]，李洪刚新包血液中未检出乙醇成分。

阜阳市公安局交警支队六大队又委托安徽中天司法鉴定中心和安徽龙图司法鉴定中心[④]对交通事故痕迹和形态、人员死亡原因、事故车辆行驶速度进行了鉴定。

1.两车交通事故痕迹和形态情况。经鉴定[⑤]，两车交通事故痕

①统一社会信用代码：34340000667941730 9，法定代表人张丽，司法鉴定许可证号：341207096。
②安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2020〕毒物鉴1255号）。
③安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2020〕毒物鉴1256号）。
④统一社会信用代码：34340000336702567B，法定代表人何康，司法鉴定许可证号：340115139。
⑤安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2020〕痕鉴210号）。

迹符合：皖 K9510H 小型轿车前保险杠、前号牌及发动机舱盖前部边沿右侧与皖 KQ2715 小型普通客车右后轮、右后车门及相邻边框发生碰刮所形成的痕迹特征。两车交通事故形态符合：由北向南行驶的皖 KQ2715 小型普通客车右后部与碰撞瞬时处于头东北尾西南状态的皖 K9510H 小型轿车前部中、右侧发生碰刮，皖 KQ2715 小型普通客车向右前方运动其前部及右侧车体与道路西侧路肩土坡植被发生碰刮后，右侧翻于道路西侧水沟内所形成的痕迹特征。

2.三名死者死亡原因鉴定情况。经鉴定[①]，张建海、赵起强、李洪刚都符合溺死。

3.事故发生时事故车辆行驶速度情况。经鉴定[②]，皖 K9510H 小型轿车通过事故路段桥梁南侧护栏西向东第五根立柱至第六根立柱的行驶速度约 27km/h；皖 KQ2715 小型普通客车平均速度约为 71-73km/h。

（八）公安交警部门对事故认定情况

经阜阳市公安局交警支队六大队调查，2020 年 4 月 30 日，针对颍东区“2020·4·26”交通事故出具《非道路事故成因分析意见书》（阜公交（六）事故析字〔2020〕065 号），认定了事故基本事实、违法行为及过错、造成事故的原因如下：

1.事故基本事实。2020 年 4 月 26 日 10 时 21 分许，王方驾驶

①安徽中天司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖中天司鉴〔2020〕病鉴 26、27、28 号）。
②安徽龙图司法鉴定中心《司法鉴定意见书》（皖龙图司鉴〔2020〕通鉴字第 K3 号）。

号牌为皖 K9510H 小型轿车沿史辛路由西向东行驶至与插袁路交叉路口向北左转弯时，与沿插袁路由北向南行驶李洪刚驾驶的号牌为皖 KQ2715 小型普通客车（载带张建海、赵起强）相刮撞，致使皖 KQ2715 小型普通客车失控驶入路西侧水沟内，造成李洪刚、张建海和赵起强三人溺水死亡、两车不同程度损坏的事故。

2.违法行为及过错。此事故中当事人王方驾驶机动车上路行驶违反禁令标志、左拐弯驶入路口时未停车让行，其违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定，其违法行为及过错严重；当事人李洪刚驾驶机动车上路超速行驶，且对前方路面观察不够，遇情况采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款、第二十二条第一款之规定，其违法行为及过错一般；当事人张建海、赵起强乘坐车辆无过错。

3.造成事故的原因。参照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，因两方过错导致的事故，当事人王方的违法行为及过错是造成事故的主要原因，应当承担事故的主要责任；当事人李洪刚的违法行为及过错是造成事故的次要原因，应当承担事故的次要责任；当事人张建海和赵起强无责任。

二、应急救援及善后处理情况

皖 KQ2715 小型普通客车落水后，皖 S1A306 小型轿车驾驶员怀峰及检查组人员周雷、亓先芬等现场人员立即进行了救援。

事故刚刚发生后，颍东区正午镇一名干部恰好途经事故现场，该同志第一时间组织现场人员进行了先期救援，并向正午派出所、正午镇党委政府主要负责人、颍东区应急管理局等部门打电话报告事故现场情况。

10 时 23 分，正午派出所接阜阳市公安局 110 指挥中心指令：在阜阳市颍东区新华办事处辛桥杨付村小高庄三里河段发生一起交通事故，事故车辆掉入河中。正午派出所值班民警带领两名辅警出警。

10 时 27 分，阜阳市紧急救援中心 120 调度中心接警，指派阜阳肿瘤医院分站枣庄站点和阜阳新铁二处医院三辆急救车赶赴事故现场。

10 时 28 分，阜阳市公安局交通警察支队直属三大队（以下简称阜阳市公安局交警支队三大队）巡逻民警和正午派出所民警同时到达事故现场，对周边交通进行管制，疏散围观人员，组织开展救援。

10 时 34 分，正午镇党政主要领导同志带领相关人员到达事故现场，协助对现场进行管控和疏散交通。

10 时 35 分，阜阳市消防救援支队指挥中心接警，指令颍东区阜涡路消防救援站 3 车 11 人出警（阜涡路消防救援站已于 10 时 30 分接 110 警情调派出警）。

10 时 40 分，颍东区应急管理局主要负责人到达事故现场，

参与指挥应急处置。

10 时 40 分许，阜阳肿瘤医院分站枣庄站点和阜阳新铁二处医院 3 辆急救车相继到达事故现场。

10 时 45 分，阜涡路消防救援站到达事故现场组织救援。

10 时 46 分，颍东区政府分管负责人带领相关人员到达了事故现场，指挥现场人员开展应急救援工作。

事故车辆刚落水时，倒扣在水中，仅有车辆底部露在水面上。先期救援人员多次尝试打开车门或破窗救人，均未能成功。随后拦了一辆过路的工程自卸车，用绳子拴住落水车辆，在工程自卸车和几十名人员的共同拉拽下，将事故车辆从水沟中央拖至岸边水域。

10 时 50 分，现场救援人员通过砸破后车窗，将车内 3 名被困人员先后救出，经医护人员现场确认均已死亡。

11 时 22 分，市政府总值班室接市公安局、市粮食和物资储备局事故信息报告。

11 时 28 分，市应急局根据颍东区应急局报送信息并向市公安局指挥中心、市粮食和物资储备局核实相关信息后，将事故信息通过国家应急指挥综合业务系统报至省应急管理厅，通过传真报至市委办、市政府总值班室及市委信息科。

12 时左右，救援人员撤离事故现场，道路恢复正常通行（详见事故应急处置评估报告）。

事故发生后，颍东区政府及相关部门、阜阳市公安交警部门积极协调开展善后处理工作，阜阳市粮食和物资储备局牵头粮食系统相关单位成立了善后工作组，依法依规妥善处理了相关善后工作。三名死者遗体已于5月份火化，截至目前，保险赔付和工伤认定正在进行中，民事赔偿协议尚未达成，法院正在审理王方涉嫌过失致人死亡案，其他善后处理工作已基本结束。

三、事故原因和事故性质

（一）直接原因

原因分析：王方驾驶皖K9510H小型轿车行驶至插袁路与史辛路交叉口西侧小桥上时，已经看见小桥东南侧设有停车标志牌，但其并未停车让行；王方驾车驶入路口后，先观察了右手边南侧方向道路上车辆行驶情况，且自己驾驶的车辆一直在向前行驶，已经驶上插袁路机动车道上也未及时看到插袁路上李洪刚驾驶的超速行驶车辆，导致事故发生（见图2、图3）。



图2 事故车辆碰撞图（由皖S1A306行车记录仪拍摄）



图 3 事故发生后，皖 K9510H 小型轿车位置图

（碰撞 7 秒钟后由皖 S1A306 行车记录仪拍摄）

经调查认定，王方驾驶机动车上路行驶，驾驶机动车经验不足（王方于 2019 年 5 月 23 日取得 C1 机动车驾驶证，事故发生时在实习期内），安全意识淡薄，违反禁令标志、左拐弯驶入路口时未停车让行，致发生交通事故，造成 3 人死亡的严重后果，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[①]、第四十四条[②]之规定，其违法过错行为是造成事故的主要原因。

（二）间接原因

1.李洪刚驾驶机动车上路超速行驶，且对前方路面观察不够，遇情况采取措施不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[③]、第二十二条第一款[①]之规定，其违

①《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条规定：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

②机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过;通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

③《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款规定：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高

法过错行为是造成事故的间接原因。

2.李洪刚作为储检中心负责人，未组织制定单位车辆使用管理规定，没有聘请专职驾驶员，自行驾驶单位车辆开展行政性公务检查工作。对此起事故发生，李洪刚另外负有车辆管理责任。赵起强作为第六检查组组长未按要求使用公务用车从事公务活动；对此起事故发生，赵起强负有一定的领导责任。两人的过错行为，是造成此起事故的另一间接原因。

（三）事故性质

皖 KQ2715 小型普通客车是储检中心用于开展业务工作的专用车辆，该单位作为第三方独立检测机构，其车辆不属于《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》中规定的保障公务活动车辆。事故发生当日，李洪刚作为被检查单位阜阳市市级粮食储备库和第三方粮食质量检测机构负责人，为了开展工作方便，自行驾驶皖 KQ2715 小型普通客车载带检查组人员，不属于营运行为，也不是生产活动。

经过公安机关调查认定，皖 K9510H 小型轿车驾驶员王方涉嫌过失致人死亡，检察机关已经以涉嫌过失致人死亡罪对王方提起诉讼；王方驾驶皖 K9510H 小型轿车载带其女儿前往加油站为车辆加油，不存在营运行为。

根据国家安全监管总局等五部委《关于做好生产安全事故统

时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款规定：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

计信息归口直报工作的通知》（安监总统计〔2016〕70号），两事故车辆均不属于“公路客运、公交客运、出租客运、网络约车、旅游客运、租赁、教练、货运、危化品运输、工程救险、校车，包括企业通勤车在内的其他营运性车辆或其他生产经营性车辆等十二类道路运输车辆。

综上所述，经调查认定，颍东区“2020·4·26”交通事故是一起非生产经营性交通事故，不属于生产安全事故。

四、责任认定和处理建议

1.王方，皖K9510H小型轿车驾驶员，对此起事故负主要责任[①]，经公安机关调查取证，王方涉嫌过失致人死亡罪，建议移交司法机关依法处理[②]。

2.李洪刚，皖KQ2715小型普通客车驾驶员，对此起事故负次要责任[③]；另外，李洪刚作为颍东区粮食局储检中心负责人，没有规范使用和管理单位所属车辆，负有管理责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

五、事故防范措施建议

（一）颍东区各级政府、各级道路交通安全工作联席会议要进一步加强对农村公路交通安全工作的领导和协调，深入推进“公路安全五小工程”和“两站两员一长”建设制度化、常态化。依据《农村公路建设管理办法》《安徽省农村公路条例》《安徽省公

①详见公安交警部门对事故认定情况及直接原因分析。
②检察机关已对王方涉嫌过失致人死亡案提起公诉，法院正在审理中。
③详见公安交警部门对事故认定情况及间接原因分析。

路安全保护条例》等认真做好本行政区域内农村公路规划、建设、养护和管理工作，确保农村公路管理单位明确、职责明确、经费保障到位，协调完善辖区农村公路相关安全设施、消除安全隐患。举一反三，加大对辖区国省干线、县乡公路和各平面交叉路口进行隐患排查治理力度，加大安全防护设施投入，对存在重大事故隐患的路段，要落实“一单四制”制度实行闭环管理。要充分发挥乡镇交通安全管理站、农村交通安全劝导站作用，健全辖区人、车、路基础台账，加强对驾驶人和交通参与者的道路交通安全宣传教育力度，提升驾驶人和交通参与者的交通安全意识，防范类似事故的再次发生。

（二）颍东交通分局要对辖区农村公路进行全面排查，尽快向上级主管部门申请将车流量较大、发挥交通作用明显的等级农村公路纳入县、乡道网路线。要加强对辖区国、省、县道的管养和隐患排查，指导乡镇、村委会对乡村道路的管养和隐患排查，积极发挥颍东区道路交通安全工作联席会议办公室作用，主动协调整治公安交警部门排查出的道路交通安全隐患。

（三）阜阳市公安局交警支队三大队要进一步加大对辖区重点路段的巡逻管控力度，对事故多发的农村道路要进行安全隐患排查，加强对道路两侧居民交通安全宣传，对于插袁路行驶车辆普遍超速等违法违规现象，要进行专项治理，严查严处超员、超速、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、酒驾、毒驾、无牌无证等易

诱发较大事故交通违法行为。

（四）阜阳市粮食和物资储备局和相关部门要精心组织类似联合检查活动，要对选派的检查组人员进行安全教育，科学制定使用交通工具等各类保障方案。要指导理顺颍东区商务粮食局与储检中心及所属人员的管理关系，协调解决该单位作为第三方检测机构的隶属关系，防止所属人员在机构改革期间失管失控。

（五）储检中心要建立健全公车使用管理制度，严格车辆使用审批，根据工作需要，聘请专职驾驶人员，加强对单位驾驶人员安全培训教育，防止所属车辆发生交通安全事故。

阜阳市人民政府颍东区“2020·4·26”交通事故调查组