兴平陕西信昇新能源有限公司
“11·3” 一般中毒和窒息事故调查报告

编制单位：兴平市“11·3”一般中毒和窒息事故调查组

编制日期：2025 年 3 月 6 日

目　录

一、事故基本情况 **5**

（一）事故发生单位 5

（二） 相关单位 6

1、德州源晟化工有限公司 6

2、山东恒信新能源有限公司 7

3、陕西信昇新能源有限公司 7

4、陕西鸿宇俊达商贸有限公司 8

（三）事故发生单位安全管理情况 8

（四）事故发生经过 8

（五）事故现场情况 9

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11

1. 人员伤亡情况 11

2. 直接经济损失情况 11

二、事故应急处置及评估情况 **11**

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和善后情况 12

（四）事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 **13**

（一）直接原因 13

（二）相关检验检测情况 13

（三）其他可能因素排除 14
（四）间接原因 14
四、有关责任单位、相关单位存在的主要问题及履职情况 14
（一）有关责任单位存在的问题 14
1、沧州市金拓运输有限公司 14
（二）事故调查发现相关单位存在的问题 15
1、德州源晟化工有限公司 15
2、山东恒信新能源有限公司 15
3、陕西信昇新能源有限公司 16
4、陕西鸿宇俊达商贸有限公司 16
(三)各监管部门存在的主要问题 16
1、沧州市交通运输综合行政执法支队 17
2、宁津县应急管理局 17
3、邹城市应急管理局 17
4、兴平市住建局 18
5、兴平市应急管理局 18
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 18
（一）对有关责任人员的行政处罚建议 18
（二）对有关责任单位的处理建议 19
1、沧州市金拓运输有限公司 19
2、德州源晟化工有限公司 20
3、山东恒信新能源有限公司 20

4、陕西信昇新能源有限公司 21
5、陕西鸿宇俊达商贸有限公司 21
（三）对相关监管部门和机构的责任追究意见 21
1、沧州市交通运输综合行政执法支队 21
2、宁津县应急管理局 21
3、邹城市应急管理局 22
4、兴平市住建局 22
5、兴平市应急管局 22
六、事故主要教训 22
（一）企业主体责任落实全面失守 22
（二）从业人员安全培训流于形式 23
（三）监管部门协同监管存在短板 23
七、事故整改和防范措施 23
（一）压实企业主体责任，强化源头管控 23
（二）加强行业管理责任，强化安全管理工作 24
八、附件 **错误！未定义书签。**

2025年11月3日19时12分许，沧州市金拓运输有限公司（以下简称“金拓公司”）危运车辆驾驶员在陕西信昇新能源有限公司（以下简称“信昇公司”）厂区内进行危险化学品采样作业时，发生一起中毒和窒息事故，造成1人死亡、1人重伤。

事故发生后，兴平市委、市政府主要领导高度重视，第一时间作出指示，要求全力抢救伤员、做好善后工作，彻查事故原因并严肃追责。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第八十四条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《事故调查条例》）第十九条规定，兴平市人民政府成立由市委常委、市政府常务副市长高论任组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市交通运输局等部门组成的事故调查组，并邀请纪委监委参加。调查组下设技术组、管理组、综合组、应急处置评估组、责任追究组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅视频、采样检测、问询人员、调取资料等方式，并聘请相关专家参与事故调查。通过对事故技术原因进行分析，查明事故经过、原因、性质及损失，明确责任提出整改措施。

经调查认定，兴平陕西信昇新能源有限公司“11·3”一般中毒和窒息事故是一起因危险化学品运输企业主体责任落实不到位、安全监管不到位，危运车辆驾驶人员安全意识淡薄、采样时违规将身体探入危化品罐体内，危运车辆押运人员未尽监护义

务且盲目施救，导致驾驶人员窒息死亡和押运人员中毒受伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位

沧州市金拓运输有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：武家帅

统一社会信用代码：91130923MADB4LL03R

营业场所:河北省沧州市新华区永济东路29号天天国际208

成立日期：2024年1月18日

经营范围：许可项目：道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；轮胎销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

道路运输资质：道路危险货物运输许可证，证号编号：冀交运管许可沧字130901001448号，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（第3类、6类1项、第8类（剧毒危险化学品除外）），证件有效期：2024年5月28日至2028年5月27日，核发机关：沧州市行政审批局。

事故车辆：危险化学品运输车辆冀J1X285业户名称：沧州市金拓运输有限公司，地址：河北省沧州市新华区永济东路29号天天国际208，经营许可证号：13090100448号，车辆类型：重型半挂牵引车，经营范围：（危险货物运输第3类、6类1项、第8类、（剧毒危险化学品除外）），车辆尺寸7490mmx2550mmx3850mm，发证日期：2025年10月24日，有效期至：2028年10月23日，《中华人民共和国道路运输证》编号：冀交运管沧字1309010469866。

危险化学品运输车辆冀J1X285,危险化学品运输车辆业户名称：沧州市金拓运输有限公司，地址：河北省沧州市新华区永济东路29号天天国际208，吨（坐）位：34吨，经营许可证号：13090100448号，车辆类型：重型罐式半挂车，经营范围：危险货物运输第三类，车辆尺寸11950mmx2500mmx3950mm，发证日期：2025年10月24日，有效期至：2028年10月23日，《中华人民共和国道路运输证》编号：冀交运管沧字1309010469867。

（二） 相关单位

1、德州源晟化工有限公司

成立日期：2021年12月20日

法定代表人：刘宗伟

统一社会信用代码：91371422MA7F6D7Y46

注册地址：山东省德州市宁津县宁城街道银河路与福宁大街交叉口南100米路东。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

资质许可：持有《危险化学品经营许可证》（证号：鲁德（宁）危化经〔2024〕000038 号），经营范围含甲醇、石脑油、苯、粗苯等（无储存设施，仅限工业原料用途），有效期至 2027 年 12 月 17 日。

2、山东恒信新能源有限公司

成立日期：2020 年 6 月 2 日

法定代表人：高芸

统一社会信用代码：91370883MA3T6QGD02

注册地址：山东省邹城市邹城工业园区荣信路 667 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：焦炭及化工产品（不含危险化学品）生产、销售，货物配送、仓储。

3、陕西信昇新能源有限公司

成立日期：2016 年 3 月 25 日

法定代表人：宋国宏

统一社会信用代码：91610400MA6XM3R16H

注册地址：陕西省咸阳市兴平市化工工业园区（兴平市东郊咸兴路南）。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

资质许可：①《燃气经营许可证》（证号：陕 20150303080009P），经营类别为瓶装燃气（LNG），有效期至 2030

年9月9日；②《移动式压力容器/气瓶充装许可证》（证号：TS4261028D-2028），获准充装低温液化天然气（焊接绝热气瓶），有效期至2028年11月8日（依据《特种设备安全法》第四十九条）。

4、陕西鸿宇俊达商贸有限公司

成立日期：2021年9月14日

法定代表人：王进军

统一社会信用代码：91610481MA6Y0MRN9W

注册地址：陕西省咸阳市兴平市金城路中段心语馨苑座208室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

资质许可：持有《危险化学品经营许可证》（证号：陕咸（兴）危字〔2022〕000586号），经营范围含甲醇、甲醇燃料（车用），有效期至2028年5月10日。

（三）事故发生单位安全管理情况

金拓公司设置有安全科，配备有兼职安全管理人员刘艳伟；编制有《安全生产管理制度汇编》《岗位安全生产操作规程》《生产安全事故应急预案》等安全生产制度等，签订了安全生产责任书，建立了安全生产检查台账和安全防护用品台账等。

（四）事故发生经过

2025年11月1日，源晟公司法定代表人刘宗伟委托山东德州博大物流运输有限公司（以下简称“博大公司”）负责从山东

恒信新能源有限公司（以下简称“恒信公司”）运输粗醇至河北省东光县大单镇寺后杨村的停车场(运输车辆为欧曼牌重型半挂牵引车辽 HH3663），并由源晟公司业务员王骏通知沧州市金拓公司派危运车辆至寺后杨村停车场倒罐,将博大公司欧曼牌重型半挂牵引车辽 HH3663 所运粗醇倒罐至金拓公司欧曼牌牵引车冀 J1X285+正康宏泰牌半挂车冀 JD63J（以下简称“事故车辆”）的罐内后，运输至陕西鸿宇俊达商贸有限公司（以下简称“鸿宇公司”）。

金拓公司安排司机李笃强驾驶的并由押运员郑亭动押运的事故车辆于 2025 年 11 月 3 日下午到达信昇公司东门。当天傍晚 19 时 05 分许，鉴于鸿宇公司没有汽车衡，信昇公司法人宋国宏同意李笃强所驾驶事故车辆由信昇公司东门进入作业区域准备过磅。19 时 08 分许,事故车辆在信昇公司工艺装置区南侧停放，随后驾驶员李笃强未采取任何防护措施登上挂车（罐体）顶，19 时 12 分许，驾驶员李笃强打开罐顶后侧人孔并将身体探入，违规采样,导致其窒息。押运员郑亭动在发现情况异常登上挂车(罐体）顶实施救援时，面朝人孔想把李笃强拉出时也因吸入混合气体导致中毒昏迷，倒在罐顶上。

（五）事故现场情况

事故地点：陕西省咸阳市兴平市化工工业园区信昇公司工艺装置区南侧（图 1：事故地点及涉事车辆）。



现场特征：①留存涉事危运车辆，罐体采样人孔位于后侧（见图 2：死者采样点位置）；



（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

<table>
<tr><td>姓名</td><td>性别</td><td>年龄</td><td>出生年月</td><td>工作岗位</td><td>伤亡情况</td></tr>
<tr><td rowspan="3">李笃强</td><td>男</td><td>42岁</td><td>1983年10月28日</td><td>危险品运输司机</td><td rowspan="3">死亡</td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3">371424198310280057</td></tr>
<tr><td>户籍所在地</td><td colspan="3">山东省临邑县城区新民五巷38号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">郑亭动</td><td>男</td><td>45岁</td><td>1980年5月6日</td><td>危险品押运员</td><td rowspan="3">重伤</td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3">371424198005060613</td></tr>
<tr><td>户籍所在地</td><td colspan="3">山东省临邑县临邑镇郑家村40号</td></tr>
</table>

2. 直接经济损失情况

事故发生后金拓公司未依法履行对人员伤亡与其他财产损失应承担的赔偿责任，事故调查组根据《工伤保险条例》等法律法规估算直接经济损失约180万。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

19时12分，信昇公司班长白天发现押运员郑亭动正在上挂车（罐车），同时发现李笃强异常并呼救。在听到白天呼救后，信昇法定代表人宋国宏指挥白天立即进行救人并安排刘羽于19时12分拨打120急救电话。白天上至罐顶时发现郑亭动已陷入昏迷，随即用脚将人孔盖关闭，将俩人拖至罐顶平坦处，并通过心肺复苏等急救措施对郑亭动进行抢救。

19时30分信昇公司王蕊再次拨打120急救电话，同时刘羽

拨打119救援。

兴平市人民医院到达后医护人员现场抢救伤员，兴平市消防救援大队出动救援人员并报兴平市应急管理局，应急管理局接报后立即向兴平市政府报告，随后兴平市委、市政府带班领导带领应急、消防、住建、环保等部门到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，信昇公司宋国宏组织现场救援；信昇公司班长白天爬上车顶将俩人转移车顶平坦处对伤者郑亭动进行抢救；兴平市人民医院救护车抵达，医护人员接管现场对人员进行抢救，19时45分兴平市消防救援大队抵达现场转移被困伤员，19时50分兴平市人民医院第二辆救护车到达，20时04分兴平市人民医院120救护车将伤员郑亭动向咸阳215医院转运，后转院至陕西省人民医院。20时27分李笃强被转移至地面后送往兴平市人民医院抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

医疗救治：李笃强送至兴平市人民医院经抢救无效死亡。郑亭动由兴平市人民医院120救护车转运至咸阳215医院，后转至陕西省人民医院ICU治疗，诊断为混合性气体中毒、多器官功能障碍综合征等，住院12天后转入普通病房（见附件《住院诊断证明书》）；

善后工作：兴平市政府牵头成立善后工作组，多次协调金拓公司、源晟公司、信昇公司与死者家属协商赔偿善后事宜，金拓

公司拒不配合。伤者治疗费用部分由信昇公司先行垫付。死者家属表示将采取司法程序进行维权，未引发舆情。

（四）事故应急处置评估

本次事故共救援事故涉及人员 2 人，其中 1 人经抢救无效死亡。通过及时采取危险源隔离、现场管控等措施，事故未扩散至周边区域，未造成环境污染，救援过程有效控制了人员伤亡和财产损失。

本次应急处置基本遵循现有《陕西信昇新能源有限公司生产安全事故应急预案》。

三、事故原因分析

（一）直接原因

李笃强未按规定佩戴个人防护装备违规采样，导致自己窒息死亡；郑亭动未履行押运员职责、未采取任何防护措施盲目施救，吸入有毒混合气体后中毒昏迷。

（二）相关检验检测情况

货物成分检测：兴平市应急管理局委托苏州元本科技咨询有限公司检测，罐内物质含甲醇 69.9%、苯 17.1%、乙硫醇 4.0% 等（见附件 《分析报告》）；

车辆技术鉴定：涉事车辆罐体无破损，安全附件检验合格，排除设备故障因素（见附件《车辆技术鉴定报告》）；

尸检及医疗鉴定：李笃强符合因局部环境缺氧至闷死（尸检报告兴公（刑）鉴通字〔2025〕A 号，见附件《司法鉴定意见书》）；

郑亭动诊断为混合性气体中毒，与检测结果一致（见附件《诊断证明》）。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查及监控回放，排除人为故意破坏、罐体爆炸泄漏等因素；气象资料显示事故发生时为晴，气温 12℃，无大风、降水等极端天气，排除自然因素影响。

（四）间接原因

金拓公司对承包经营车辆“以包代管”，对员工的安全教育培训不到位；安全操作规程不健全。未按规定落实危险化学品安全技术说明书和安全标签（一书一签）相关要求；未按规定为员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

四、有关责任单位、相关单位存在的主要问题及履职情况

（一）有关责任单位存在的问题

1、沧州市金拓运输有限公司

对承包经营车辆“以包代管”；对员工的安全教育培训不到位；未按规定核对与运单一致的化学品安全技术说明书和安全标签（一书一签）[1]；事故车辆冀 J1X285 车挂号冀 JD63 挂配备的与所载运危险货物相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备

[1]《道路危险货物运输管理规定》第二十八条：危险货物托运人应当严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设置标志，并向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人应当按照规定添加，并告知承运人相关注意事项。
危险货物托运人托运危险化学品的，还应当提交与托运的危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签。

不全；[2]未按规定为李笃强、郑亭动提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；部分安全操作规程没有针对实际操作具体实施的内容；《生产安全事故应急救援预案》不具备可操作性[3]，未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制，未明确人员防护要求[4]；事故车辆安全设施设备检查记录弄虚作假[5]；未按法律法规要求为从业人员购买工伤保险，未按照国家规定投保安全生产责任保险。[6]

（二）事故调查发现相关单位存在的问题

1、德州源晟化工有限公司

向未取得危险化学品生产许可证的企业采购危险化学品；未向承运方提供“一书一签”，未告知货物危险特性；未建立货物采购-核验-告知闭环机制，源头风险未管控；未签订书面运输合同，安全责任不明确。

2、山东恒信新能源有限公司

未向源晟公司提供其销售危险化学品“粗醇”的产品成分检

[2]《道路危险货物运输管理规定》第八条： 申请从事道路危险货物运输经营，应当具备下列条件：8.配备与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备。

[3] 沧州市金拓运输有限公司生产安全事故应急预案：第四部分第六项危险货物中毒和窒息现场处置方案 3.2.1 中毒现场处置措施，1.迅速将中毒患者移至空气新鲜处。

[4]《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》：6.3.4 明确事故现场的警戒疏散、人员搜救、医疗救治、现场监测、技术支持、工程抢险及环境保护方面的应急处置措施，并明确人员防护的要求。

[5] 在事故车辆在事故发生后滞留期间仍有各项检查合格的内容；

[6]《安全生产法》第五十一条生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。

测报告、危险化学品“一书一签”。[7]在事故调查组调查人员赴山东邹城开展事故调查工作时，对事故调查组依法开展的调查工作不予配合，未对事故调查组提取相关资料的函进行回复。国家信用平台公开信息显示该企业未取得危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，向邹城应急管理局提交的山东恒信新能源有限公司50万吨/年乙醇项目安全设施设计专篇与总体试车方案中显示该企业生产乙醇，副产液体二氧化碳煤气、重醇、燃料气，中间产品有水煤气、焦炉煤气、氢气、一氧化碳、二甲醚、乙酸甲酯等（附件《安全设施专篇》、《总体试车方案》）。非法销售粗醇。

3、陕西信昇新能源有限公司

安全生产管理制度不健全、现场安全措施落实不到位。对外来危险品运输车辆进入公司生产区域却未采取有效管控措施消除安全隐患、未签订安全责任协议。

4、陕西鸿宇俊达商贸有限公司

安全生产教育培训档案显示5名从业人员再教育培训少于20学时，安全教育不规范。

（三）各监管部门存在的主要问题

[7]《危险化学品管理条例》第十五条　危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。
危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

1、沧州市交通运输综合行政执法支队

作为危货运输企业安全生产的法定执法机构，未能切实压实危货运输企业的安全生产主体责任。对辖区危险货物道路运输监督检查工作不力，未能及时发现和依法处置金拓运输有限公司安全管理制度不健全、安全管理措施不落实和承包经营车辆“以包代管”等问题，致使金拓公司存在的从业人员安全教育培训流于形式、危运车辆应急处理器材和安全防护设备不全、未为从业人员购买工伤保险和安全生产责任保险、车辆安全设施检查记录造假等多项违法行为未能得到及时纠正。

2、宁津县应急管理局

作为危险化学品经营企业安全生产的法定监管部门，该局辖区内有 82 家无仓储危险化学品企业，但 2025 年仅抽查 6 家，抽查率为 7%。对无仓储危化品经营企业监管过程中存在风险排查率低[8]、风险管控缺位问题。对源晟公司向无危险化学品生产经营资质的恒信公司采购危化品、未向承运方金拓公司提供“一书一签”的违法违规行为未及时发现，对危化品经营环节的源头风险管控不力。

3、邹城市应急管理局

作为危险化学品生产经营和化工企业安全生产的法定监管

[8]《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急〔2021〕23 号）第二条第二项：科学确定重点检查企业。完善执法计划制度，地方各级应急管理部门要将矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、涉爆粉尘等重点行业领域安全风险等级较高的企业纳入年度执法计划，确定为重点检查企业，每年至少进行一次“全覆盖”执法检查，其他企业实行“双随机、一公开”执法抽查。

部门，对辖区化工企业的监管责任落实不到位。对恒信公司未取得危险化学品生产许可证与经营许可证却非法生产销售粗醇和未向源晟公司提供“一书一签”的违法行为未依法开展有效监管和查处；在事故调查组开展调查工作时，对事故调查组的资料调取函未予回复，影响事故调查工作开展。

4、兴平市住建局

作为城镇燃气安全生产的法定监管部门，对城镇燃气经营单位信昇公司在外来危险品运输车辆进入公司生产区域却未采取有效管控措施消除安全隐患、未签订安全责任协议等安全生产管理制度不健全、现场安全措施落实不到位的问题监管不细致、不深入，未能切实履行行业安全监管职责。

5、兴平市应急管理局

作为危险化学品生产经营和化工企业安全生产的法定监管部门，对危险化学品经营企业安全教育不规范的问题未及时查处纠正。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的行政处罚建议

1、李笃强，男，42岁，金拓运输公司危险品运输司机，在事故中死亡。其未采取防护措施违规采样，对事故发生负有直接责任，鉴于已死亡，免予追究责任。

2、郑亭动，男，45岁，金拓运输公司危险品押运员。其未有效履行押运员监管职责，未采取防护措施盲目施救，导致自己中毒受伤，鉴于尚在治疗中，建议待其康复后，由沧州市交通运

输局依据相关规定进行处罚。

3、武家帅，男，金拓运输公司法定代表人。

未依法落实本单位全员安全生产责任制；组织制定的企业安全操作规程没有对实际操作具体要求的内容；安全教育培训实施不到位；未保证本单位安全生产投入的有效实施；组织制定的生产安全事故应急救援预案不符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》，救援措施不科学。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、四、六项的规定。依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十九条第一项，由兴平市应急管理局对其处上一年年收入 40％罚款。[9]

（二）对有关责任单位的处理建议

1、沧州市金拓运输有限公司

（1）依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项，建议由兴平市应急管理局对该单位处 70 万元的行政处罚。

（2）虽然对从业人员进行了安全培训，但是李笃强、郑亭动不具备必要的安全生产知识和应急救援知识，导致李笃强违规

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第八条特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位所在地不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地的应急管理部门或者矿山安全监察机构依照本规定第六条或者第七条规定的权限实施行政处罚。

第六条对事故发生单位及其有关责任人员处以罚款的行政处罚，依照下列规定决定：（四）对发生一般事故的单位及其有关责任人员罚款的行政处罚，由县级人民政府应急管理部门决定。

操作和郑亭动盲目施救。承包经营车辆“以包代管”；事故车辆冀J1X285车挂号冀JD63挂未按规定配备与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。车辆安全设施设备检查记录造假。未对李笃强、郑亭动提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。未依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；未投保安全生产责任保险。

该企业存在的上述违法违规行为建议沧州市交通运输综合行政执法支队依照相关法律法规对金拓运输有限公司进行处理。

2、德州源晟化工有限公司

（1）向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。

（2）源晟公司作为危险化学品托运人未向承运人沧州市金拓运输有限公司说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施。

建议由宁津县人民政府责成有关部门对德州源晟有限公司依法处理。

3、山东恒信新能源有限公司

未经许可从事危险化学品生产、经营活动；未提供与其销售的危险化学品“粗醇”产品的化学品安全技术说明书和安全标签。

建议由山东省济宁市应急管理局会同邹城市人民政府对山东恒信新能源有限公司依法处理。

4、陕西信昇新能源有限公司

安全生产管理制度不健全、现场安全措施落实不到位。

处理建议：由兴平市住建局对该企业存在的问题依法进行查处。

5、陕西鸿宇俊达商贸有限公司

安全教育培训不规范。

处理建议：由兴平市应急管理局对该企业存在的问题依法查处。

（三）对相关监管部门和机构的责任追究意见

本次事故调查未发现相关单位需要党纪政务追责的情形，结合各监管部门和机构的履职问题，按照权责一致、过责相当、教育与惩戒相结合的原则，提出以下的责任追究意见，责任追究由各监管部门的上级主管单位和属地政府组织实施：

1、沧州市交通运输综合行政执法支队

对辖区危险货物道路运输监督检查工作不力,未发现企业多项违法违规行为的问题，建议由沧州市交通运输局对沧州市交通运输综合行政执法支队进行约谈提醒；责成该支队对金拓公司在本次事故暴露出来的相关问题责令限期整改，并“举一反三”在全市危运领域内开展专项整治工作。

2、宁津县应急管理局

对无仓储危化品经营企业监管过程中存在风险排查率低、风险管控缺位问题。建议由宁津县安委办对宁津县应急管理局进行

约谈提醒，限期提升辖区内无仓储危化品企业的监管排查覆盖率和本质安全水平。

3、邹城市应急管理局

对辖区化工企业的监管责任落实不到位的问题，建议由邹城市人民政府对邹城市应急管理局进行通报批评，责成邹城市应急管理局向邹城市人民政府作出书面检查，深刻剖析监管漏洞并提出整改措施。

4、兴平市住建局

对城镇燃气企业监管不细致、不深入，未能切实履行行业安全监管职责的问题，建议由兴平市安委办对兴平市住建局进行约谈，督促其强化辖区内城镇燃气企业的现场安全监管工作。

5、兴平市应急管局

作为危险化学品生产经营和化工企业安全生产的法定监管部门，对危险化学品经营企业安全教育培训不规范的问题未及时查处纠正。建议由兴平市安委办对兴平市应急局进行约谈，要求全面强化生产经营单位各类从业人员教育培训动态管理，进一步提升从业人员整体能力水平。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任落实全面失守

金拓运输公司“以包代管”规避安全责任，未核实托运危险化学品“一书一签”，未向驾驶员与押运人员告知托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，

操作规程不具备可操作性，管理制度形同虚设。

（二）从业人员安全培训流于形式

涉事企业虽持有培训合格证明，但培训内容未紧扣高风险作业实际，导致从业人员缺乏基本的防护意识和应急技能，应急预案不能有效指导应急救援工作，违规操作、盲目施救成为事故发生及扩大的直接诱因。

（三）监管部门协同监管存在短板

危化品生产、经营、运输等环节涉及应急、交通等多部门，但未形成监管合力，对跨区域、多环节的风险隐患排查不到位，各环节均未能及时发现并制止违法违规行为。

七、事故整改和防范措施

（一）压实企业主体责任，强化源头管控

金拓运输公司，立即开展全员专项培训，针对危化品采样、罐顶作业等环节制定实操考核标准，考核不合格不得上岗；修订承包经营合同，明确公司对承包车辆及从业人员的监管职责，每月开展安全检查并留存记录；建立健全安全管理制度，承接业务时必须收取委托方检测报告，向驾押人员书面告知风险并签字确认。重新修订生产安全事故应急预案，完善岗位操作规程。

源晟公司，30日内完成标准化合同修订，明确货物成分、风险告知、防护要求等核心条款，禁止口头委托；建立“上游核验-中游传递-下游确认”风险告知闭环，每批次货物留存成分检测报告及传递记录；开展危化品经营全流程自查，重点整改采购

核验、运输委托等环节漏洞。

信昇公司，建立外来车辆安全管控制度，外部单位进入厂区开展工作时指派专人全程监护，签订安全协议；

各生产经营单位要从源头治理，认真检查本单位安全生产主体责任落实情况，要严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，切实加强全员、全方位、全过程的安全管理；要加大隐患排查治理力度，严格落实风险分级管控制度；强化安全教育培训，不断提高从业人员安全生产意识、安全生产知识和安全操作技能。

（二）加强行业管理责任，强化安全管理工作

沧州市交通运输综合行政执法支队，对辖区内所有危货运输企业开展拉网式专项排查，重点核查车辆应急防护设备配备、从业人员培训、应急预案流于形式、工伤保险和安全生产责任保险投保、安全设施检查记录等情况，对发现的问题依法从严处罚并限期整改；督促危货运输企业建立健全安全管理制度，要求企业承接相关业务时必须收取委托方的危化品成分检测报告和 “一书一签”，向驾押人员书面告知风险并按照标准规范要求配置相应的应急救援物资。

宁津县应急管理局，按照应急管理部《应急管理部关于加强安全生产执法工作的意见》（应急〔2021〕23 号）和《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔2025〕11 号）要求，合理编制年度执法计划。加强对辖区内无仓储危险化

学品企业的执法检查，进一步夯实企业安全生产主体责任。重点核查企业采购渠道、向承运方提供危化品“一书一签”、货物风险告知等情况，对违法违规企业依法从严查处。

邹城市应急管理局，立即对恒信公司非法生产销售粗醇的行为依法立案查处；加大对辖区内所有化工企业监管力度，开展资质核查专项行动，重点核查企业是否取得危化品生产经营许可、生产经营的产品是否与资质相符，严厉打击无证生产经营、超范围生产经营等非法违法行为；督促辖区内所有危化品生产经营企业严格落实有关法律法规关于危险化学品“一书一签”的要求。

兴平市住建局、应急管理局进一步加强城镇燃气、危险化学品经营企业安全监管，督促企业完善安全生产管理制度和措施，加强安全生产教育培训工作。对发现的问题依法查处并督促整改。