拜泉县田雨商砼有限公司“7•26”一般触电事故调查报告

日期：2026-04-10 来源：拜泉县应急管理局

2025年7月26日21时41分，拜泉县兴华乡丰收村的拜泉县田雨商砼有限公司发生一起因设备漏电引发的触电事故，造成2人死亡，直接经济损失220万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号)相关规定，经拜泉县人民政府授权，成立了由县应急管理局牵头，县政府常务副县长任组长、公安局、总工会、住建局及兴华乡政府组成的事故调查组，邀请人民检察院参加，邀请纪检监察机关介入调查。同时，聘请省级安全生产专家、电力专家成立专家组参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规，实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、尸表检验、技术勘查等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生单位的基本情况

拜泉县田雨商砼有限公司（以下简称田雨商砼公司），成立时间：2019年12月25日，法定代表人：李勇峰，注册资金：3000万元，社会信用代码：91230231MA1BY2N226，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营项目：混凝土制造及销售；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县兴华乡丰收村。企业取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D323249890，资质期限至2025年10月9日。

田雨商砼公司设立安全生产领导小组，公司法人任领导小组组长，是安全生产工作第一责任人，负责公司安全生产全面工作。

（二）相关人员资质情况

1.李勇峰，男，田雨商砼公司法定代表人，主要负责人事安排，施工管理，全面主持公司工作。

2.于海潮，男，田雨商砼公司商砼作业管理负责人，主要负责机械操控和设备维修。

3.毕明清，男，田雨商砼公司力工，负责安装板房。

（三）导致事故发生的设备设施及其管理维护情况

事故现场东南侧有变压器一台，变压器低压电力电缆为三相五线制，地线未接，低压电力电缆沿地直埋敷设至搅拌站控制室配电柜；西侧有一长方形料坑，长17.4米，宽3.7米，两侧铺设0.6米宽的台阶。料坑内自上而下由输送带连接着两台输送机。料坑内因下雨，存有大量积水，积水最深处约2.6米。料坑下方最深处有一水泵。输送机外侧的电机上挂着水泵的电源插座和电源开关。在料坑下方台阶上临时搭建一长约2.5米宽约0.4米的铁架子，用于帮助工人进出料坑。 涉事输送机于2020

年搭建，每年6月份使用前检修一次。涉事水泵于2024年第一次使用，每年6月份使用前检修一次。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年7月26日晚，李勇峰告知于海潮输送机地坑水泵水流小，需要检修，约21时30分，李勇峰和于海潮前往输送机料坑维修水泵。21时39分，李勇峰给毕明清打去电话，让他一同来维修料坑。李勇峰和于海潮到达料坑现场后，顺着右侧台阶踩着铁架子走进1.2米深的积水区，在前面的李勇峰试图要关闭右侧水泵电源，手部接触到水泵电源开关后发生触电，于海潮因与李勇峰身体有接触也同时触电。

毕明清在距离料坑200米的员工宿舍挂断电话后，听到于海潮发出叫声，于是立即赶往现场，到达现场时，发现李勇峰和于海潮两人的脚在浮在水面上，身体在水里，他朝两人呼喊，均无应答。

（二）应急处置情况

1.现场救援情况：毕明清迅速返回宿舍喊人断电，后立即同其他工友返回事故现场，并拨打110和120 报警急救。救援人员到达现场后，经打捞将两人救出，后经120医护人员确认，李勇峰和于海潮均无生命体征，已经死亡。

2.善后处置情况：拜泉县田雨商砼有限公司依法为李勇峰和于海潮两人缴纳工伤保险，事故发生后，拜泉县田雨商砼有限公司及时向齐齐哈尔市人力资源和社会保障局申请办理工伤，由齐齐哈尔市社会保险事业中心依据工伤保险条例进行赔付，死者家属无异议。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.水泵开关存在安全隐患：水泵开关处接线线芯直接暴露在外，未进行有效的绝缘包裹保护；水泵开关未被安装在固定且安全的位置，而是随意挂放在输送机传

动轮附近，违反《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）第8.1.16条规定，是导致事故发生的直接原因。

2.现场作业人员违规操作行为：李勇峰和于海潮安全意识淡薄，未在配电箱处关闭水泵开关，未进行漏电检查，直接进入积水区域进行作业；未穿戴绝缘靴和绝缘手套，直接用手接触裸露的线芯；于海潮与李勇峰一同站在积水下方的铁架上，二人身体未保持安全距离，李勇峰触电后，与其有身体接触的于海潮也发生触电。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定和《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）第11.4.2条规定，是导致事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.安全生产管理基础薄弱。企业未按《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（六）项规定，未建立事故隐患排查治理制度、危险作业审批制度及岗位安全操作规程；未建立安全生产教育和培训制度；未制定现场应急处置预案，从业人员在安全生产作业过程中无章可循。

2.安全生产教育和培训空白。企业未按《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定，未对作业人员进行系统的安全教育和培训，作业现场从业人员安全生产知识缺失，不熟悉本岗位安全生产规章制度和操作规程，不掌握本岗位安全操作技能，违规冒险作业。

3.作业现场安全生产管理混乱。企业未按《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，未定期对作业现场、生产设备设施定期开展隐患排查，企业主要负责人和安全管理人员盲目从事生产作业活动。

（三）事故性质

经调查认定，“7·26”一般电击事故是因为设施设备存在漏电情况造成人员触电致死的安全生产责任事故。

四、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.拜泉县田雨商砼有限公司。未履行安全生产法及有关的安全生产安全法律法规加强安全生产管理，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未有效履行安全主体责任；未建立生产安全事故隐患排查制度，对作业现场定期进行隐患排查，及时发现并消除水泵开关接线等安全隐患；未对员工进行安全教育培训，员工安全意识淡薄，不具备必要的安全知识，不熟悉本岗位安全操作规程，不掌握岗位安全操作技能，不了解本岗位存在的危险因素，不清楚事故应急处置措施。按照《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项规定，由应急管理局依法对其行政处罚70万元。

2.李勇峰，拜泉县田雨商砼有限公司法定代表人。作业过程中未对现场安全风险进行有效辨识，未发现作业现场存在的安全隐患；未佩戴绝缘手套，穿戴绝缘靴；未落实安全管理责任，未能有效履行安全管理职责，站位不当，违章作业，最终引发触电事故。因在事故中死亡免予追究刑事责任和行政处罚责任。

3.于海潮，企业安全管理员。安全意识淡薄，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定，未履行安全管理职责，及时制止李勇峰的违规作业行为；参与作业过程中未佩戴安全防护用品；未对现场安全风险进行有效辨识，对事故负直接责任和管理责任，因在事故中死亡免予追究刑事责任和行政处罚责任。

五、事故防范和整改措施建议

1.拜泉县田雨商砼有限公司开展自查，对企业内所有电气设备进行全面检查，重点检查电源线接头、插座、开关等部位的绝缘情况，对存在老化、破损、漏电等问题的设备及时进行维修或更换。对输送机下方的线槽进行改造，加装防水盖板，防止雨水进入。同时，完善作业现场的排水系统，确保积水能够及时排出。在电气设备的关键部位安装漏电保护装置，并定期进行测试和维护，确保其灵敏可靠。

2.拜泉县田雨商砼有限公司吸取事故教训，修订和完善企业的安全管理制度和操作规程，明确作业人员在进入危险区域作业前的安全确认流程，如断电、验电、挂警示牌等操作要求。建立健全设备维护保养制度，制定详细的设备维护计划和记录，明确设备维护人员的职责和工作标准，确保设备得到定期、有效地维护。加强安全检查和隐患排查治理工作，建立隐患排查治理机制，定期对作业现场进行全面检查，及时发现和消除安全隐患。对排查出的隐患，要明确整改责任人、整改期限和措施，确保隐患得到彻底整改。

3.拜泉县田雨商砼有限公司加强安全生产培训，对全体员工开展一次全面的安全培训教育活动，重点培训电气安全知识、触电急救方法、安全操作规程等内容，增强员工的安全意识和操作技能。定期组织员工进行应急演练，模拟触电事故等场景，让员工熟悉应急处置流程和方法，提高应急处置能力。加强对新入职员工和转岗员工的安全培训，确保其在上岗前掌握必要的安全知识和技能。

4.拜泉县田雨商砼有限公司需改善作业环境，在作业现场的危险区域设置明显的安全警示标识，提醒作业人员注意安全。保持作业现场的整洁有序，及时清理杂物和积水，为作业创造一个安全、舒适的工作环境。

5.拜泉县住建局要严格按照行业管理和属地监管职责，加强对企业的安全监管，开展警示教育。定期对企业执行有关中华人民共和国安全生产法律和国家标准情况进行监督检查，对发现的安全生产违法行为和事故隐患，要依法责令企业限期整改，对拒不整改的，要依法严肃处理，确保企业安全生产。

6.拜泉县人民政府要吸取事故教训，组织开展事故警示教育工作，督促同类生产经营单位查找并反思在安全管理中存在的漏洞，特别是在安全生产主体责任落实、安全培训教育、现场安全管理等方面的问题；要组织相关行业管理部门深入企业，针对企业制定的各项规程、措施、制度以及落实情况进行全面检查指导，特别要加大对动火、用电、高处、受限空间作业的监督检查管理力度。

拜泉县政府“7·26”一般触电事故调查组

年12月21日

扫一扫在手机打开当前页

主办 ：拜泉县人民政府　版权所有 ：拜泉县人民政府　承办 ：拜泉县人民政府办公室
技术支持 ：拜泉县人民政府办公室　黑ICP备13002681号-1　黑公网安备 23023102000101号
网站标识码 2302310001　网站邮箱 ：bqxrmzfbgs204@qq.com

