历下智远济南银丰玖玺城 A3 地块批量精装修工程“6·4”一般车辆伤害事故调查报告

2026 年 6 月 4 日 13 时许，济南银丰玖玺城 A3 地块批量精装修工程施工过程中发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 210 余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第 349 号）等有关法律法规，历下区人民政府成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区公安分局、区住房和城市建设局、区总工会、区人力资源和社会保障局、智远街道相关同志为成员的“6·4”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院参加，邀请济南市市中区政府派员参加，并聘请行业技术专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，历下智远济南银丰玖玺城A3地块批量精装修工程“6·4”一般车辆伤害事故是一起因现场作业人员违规操作，企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故，且存在迟报生产安全事故的情形。

一、事故基本情况

（一）项目概况

工程名称:银丰玖玺城A-3地块(二期)二标段(2-5、8-11、S3)#楼、二标段地下车库工程地址:历下区刘智远路以东、凤山西路以西、长岭山路以南项目总建筑面积:106411.94㎡施工许可证编号:370102202401260501(02)发证时间:2024年1月26日事发时工程状态:装饰装修施工阶段。

其中批量精装修工程(二标段)施工范围为A3地块3#、10#楼栋设计图纸范围内的公共部位和室内精装修工程。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位:济南银丰鸿福置业有限公司统一社会信用代码:91370100076190234G;类型:其他有限责任公司;法定代表人:周某,经营住所:济南市历下区凤凰路与舜风路交叉口向东300米银丰玖玺城社区服务中心;经营范围:许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动;一般项目:工程管理服务等。2025年07月17日取得房地产开发企业贰级资质,编号:010221159,有效期至2028年7月16日。

2.总包单位:济南川丽德市政建设工程有限公司统一社会信用代码:91370102MA3PPM5A5P;类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人:沈某,经营住所:

中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期四层；经营范围：市政公用工程；建筑工程；地基基础工程；水利水电机电安装工程；防水防腐保温工程；消防设施工程；建筑机电安装工程；建筑装修装饰工程；工程项目管理等。2024年6月19日取得建筑工程施工总承包壹级资质，编号：D137192018，有效期至2028年12月22日；2026年1月15日取得安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字【2020】012877，有效期至2029年3月9日。

3. 监理单位：山东浩宇工程监理有限公司统一社会信用代码：9137100MA3U6GPH4P；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：司某，经营住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期三层；经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；许可项目：建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计等。2024年3月28日取得房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级资质，编号：E237037586，有效期至2031年1月26日。

4. 专业分包：银丰工程有限公司统一社会信用代码：91370000706369061R；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王某，经营住所：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业等。2025年6月13日取得建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑工程施工总

承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级等资质，编号：D237102211，有效期至2030年6月13日；2025年2月20日取得安全生产许可证，编号：(鲁)JZ安许证字【2016】011697，有效期至2028年3月7日。

5.劳务分包：青岛亿德健建筑工程有限公司统一社会信用代码：91370203MA3CBJAC71；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘某，经营住所：山东省青岛市崂山区北宅街道华阳社区村委北100米；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修等。2025年9月5日取得建筑施工劳务资质（不分等级），编号：D337149276，有效期至2030年9月5日；2024年7月5日取得安全生产许可证，编号：(鲁)JZ安许证字【2018】022060，有效期至2027年9月26日。

（三）事故车辆及驾驶人员情况

1.事故车辆情况

车辆类型：重型特殊结构货车（混凝土搅拌运输车）车牌号：鲁AD1311档案编号：370102202004车辆总质量：31000kg核定载质量：11670kg外廓尺寸：11820×2588×3990mm。

2.驾驶人员情况

驾驶人：李某，男，准驾车型B2，驾驶证有效期限：2023年2月7日至长期，系济南正广运输服务有限公司聘用驾驶员。

（四）合同签订情况

1.2025年12月26日，济南川丽德市政建设工程有限公司与银丰工程有限公司签订《济南银丰玖玺城A3地块批量精装修

工程（二标段）施工合同》，合同范围为A3地块2-5、8-10#楼等楼栋设计图纸范围内的公共部位和室内精装修工程。

2.2026年4月1日，银丰工程有限公司与青岛亿德健建筑工程有限公司签订劳务分包施工合同及安全管理协议书，合同范围为A3地块3#、10#楼栋设计图纸范围内的公共部位和室内精装修工程，合同约定，银丰工程公司负责提供施工现场及施工所需要的条件；安全管理协议书约定，甲方负责二级安全教育并监督、检查乙方三级安全教育，对施工现场安全生产与文明施工进行监督、检查、指导等工作。

（五）事故相关单位安全管理情况

1.银丰工程有限公司设立了安全生产管理机构，配备有施工项目负责人、专职安全生产管理人员；建立了企业安全管理制度等；安全教育培训缺少临时工培训专项规定；混凝土输送作业环节未明确操作流程、风险分析、安全注意事项等内容；隐患排查治理及风险管控不深入，未采取有效技术、管理措施及时发现并消除坡道卸料作业的车辆溜车事故隐患。

2.济南银丰鸿福置业有限公司设立了安全生产管理机构；配备有施工项目负责人、专职安全生产管理人员；建立了企业安全管理制度等；已办理了建筑工程施工许可等开工前工作。

3.济南川丽德市政建设工程有限公司建立健全了安全生产责任制；建立了安全管理组织机构，有施工项目部和安全生产管理人员；制定了施工作业控制流程等安全生产规章制度；制定了教育培训计划；实施了新入场员工培训、技术交底教育；每周组织开展施工现场安全检查和隐患排查工作。

4.山东浩宇工程监理有限公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了生产安全事故隐患排查制度等各项安全生产规章制度；成立了安全管理机构，明确了安全管理职责；定期组织施工单位召开项目部会议；根据安全监理实施细则，定期组织开展各项安全检查，对检查发现的安全问题紧盯安全不放松，逐项整改销号。

5.青岛亿德健建筑工程有限公司建立健全了安全生产责任制；组织制定了生产安全事故隐患排查制度等各项安全生产规章制度和操作规程；进行了新入场员工安全教育培训；制定了危险源辨识清单和隐患排查台账。

6.济南正广运输服务有限公司建立健全了安全生产责任制;建立了安全生产规章制度与操作规程管理制度等企业各项安全管理制度；制定了教育培训计划；实施了员工培训、操作规程、技术交底等安全教育，为车辆配备了防滑楔块，涉事车辆检验有效期至2026年8月31日。

（六）事故发生经过

根据现场监控视频、现场人员笔录和现场实地勘察，2026年6月4日下午，银丰工程有限公司组织施工人员在银丰玖玺城A-3地块（二期）二标段3#楼开展地暖地坪混凝土浇筑作业。13时13分，驾驶员李某驾驶鲁AD1311号混凝土搅拌运输车进入事故发生地现场，由泵车调度及操作人员燕某现场指挥车辆倒车，对接混凝土输送泵。经燕某指挥，混凝土搅拌运输车停放于泵车前方3#楼南侧坡道区域,燕某将砌块砖置于车轮后方。车辆停止后，驾驶员李某下车查看车辆周边状况，燕某随即进

入搅拌车车尾与输送泵之间，调整车尾卸料槽，准备对接混凝土输送泵。13 时 15 分，车辆突发后移，李某随即上车制动车辆并将车辆向前开，视频中可见混凝土砌块碎块从搅拌车的左后轮崩出，同时燕某被挤压受困于搅拌车与混凝土输送泵中间。

（七）事故现场勘察情况

经现场勘察，事发地点为银丰玖玺城 A-3 地块 3#楼南侧混凝土坡道处，坡道坡度约 4.5%，事发场地较为开阔，视线无遮挡。因事故救援需要，现场人员对涉事车辆及混凝土物料进行了移位，调查组进场时已非事故发生时原始状态。公安交警部门现场勘察，现场砌块轮挡破碎，车辆位置变动，已排除酒驾，涉事混凝土搅拌运输车已依法扣留，事发后伤者已送医救治。

二、事故应急处置及评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打 120 急救、122 报警电话。由于现场没有有效目击人员，施工单位经了解，只是一起车辆交通问题，便积极配合公安交警部门进行现场勘察，并安排人员跟医救治。经公安交警部门核查后移交历下公安和智远街道，随后，智远街道和施工单位将事故发生情况逐级上报。该施工单位未按照规定及时报告事故情况，存在迟报情形。

（二）应急处置情况

驾驶员李某发现溜车后，立即上车前移车辆，燕某受挤压倒地，尚有肢体活动迹象，附近人员田某立即赶到伤者面前询问情况，伤者自述呼吸困难，现场员工立即拨打急救电话，并

随同救护人员将伤者紧急送往济南市中心医院全力抢救。随即，李某拨打122报警，公安交警部门迅速抵达现场开展处置，依法暂扣涉事搅拌运输车，并传唤驾驶员配合事故调查。燕某经多轮抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，项目现场人员第一时间开展自救，驾驶员立即前移车辆解救被困人员，同步拨打120急救电话、122报警电话，救护车抵达现场，将伤者送医救治，交警到场依法处置，项目各方与死者家属就事故赔偿事宜达成一致，善后处置工作稳妥有序。

（四）警示教育会开展情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2026年6月10日，历下区安全生产委员会办公室组织召开“6·4”一般车辆伤害事故现场警示教育会，安委会成员单位、辖区在建项目有关人员参加了警示教育会。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组在安全生产履职、干部工作作风、廉政风险防控等方面开展了延伸调查，未发现智远街道办事处、区住房和城市建设局在安全生产履职、干部工作风等方面存在问题。

1.智远街道深入贯彻落实上级关于安全生产工作部署，明确组织领导，细化安排部署，定期研究专项安全工作，进一步规范安全生产、应急管理有关工作。依托网格化巡查机制，由

城管科牵头组织对辖区内施工工地实行“全覆盖、高频次”的日常动态监管，发现的问题当场要求立即整改到位，坚决杜绝“小隐患”演变为“大事故”，配合区住建局对重点关注对象加密巡查频次，发现问题第一时间通报区住建局依法依规从严处理。

2.区住房和城市建设局贯彻落实上级关于安全生产工作部署，细化落实三管三必须要求，立足行业监管职责，紧盯重点时段与关键环节，全力开展安全生产事故预防和安全检查工作。自2024年2月6日监督交底以来，累计开展巡查48次，累计出动巡查人次110余次，发现安全隐患170条；下达《建筑工程安全隐患整改通知书》9份，《建筑工程（局部）暂停施工通知书》5份，并对发现的问题严格跟踪督促落实，确保闭合管理。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.驾驶员李某安全意识淡薄，将混凝土搅拌运输车停放于坡度约4.5%的坡道处，下时未确认车辆制动安全稳固情况，采用普通混凝土砌块挡掩车轮，在车辆惯性溜车的状态下，砌块被压碎失效，导致作业人员挤压受伤并抢救无效死亡。

2.作业人员燕某自身安全意识淡薄、风险辨识能力不足，在未确认车辆停靠稳固的前提下，擅自进入搅拌车尾部与混凝土输送泵之间的高危区域调整卸料槽方向，车辆溜车后导致自身挤压受困。

（二）间接原因

银丰工程有限公司一是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取有效技术、管理措施及时发现并消除坡道卸料作业的车辆溜车事故隐患；二是未对从业人员开展系统的安全生产教育和培训，混凝土泵作业人员未严格落实岗位安全责任；三是现场未及时发现并制止驾驶员违章驻车、作业人员违章进入危险区域。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

燕某，女，青岛亿德健建筑工程有限公司临时聘用混凝土泵作业人员。自身安全意识淡薄、风险辨识能力不足，在未确认车辆停靠稳固的前提下，擅自进入搅拌车尾部与泵车之间的高危区域调整卸料槽方向，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

李某，男，济南正广运输服务有限公司混凝土搅拌运输车驾驶员。将混凝土搅拌运输车停放于坡度约4.5%的坡道处，违反公司卸料作业安全规程，下车时未确认车辆制动安全稳固情况，未采用专用轮挡挡掩车轮，造成严重后果，对事故发生负有直接责任。建议由司法机关依法追究其相关责任。

（三）建议给予行政处罚的人员和单位

1.建议给予行政处罚的人员

王某，银丰工程有限公司法定代表人。未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安

全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。其在事故发生后迟报事故的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条之规定，建议由历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之六十罚款的行政处罚。以上行为合并给予其处上一年年收入百分之百罚款的行政处罚。

刘某，银丰工程有限公司济南银丰玖玺城A3地块批量精装修工程（二标段）项目负责人，未及时检查本项目的安全生产状况，消除生产安全事故隐患，提出改进建议。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，（1）建议历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十罚款的行政处罚；（2）建议历下区住房和城市建设局对其进行暂停安全生产有关资格，并将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

2.建议给予行政处罚的单位

银丰工程有限公司，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患；未落实教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定对从业人员开展系统的安全生产教育和培

训。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由历下区应急管理局对其处以人民币 55 万元罚款的行政处罚。该单位迟报生产安全事故的行为，违反了《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款之规定，依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款之规定，建议由历下区应急管理局对其处人民币 3 万元罚款的行政处罚。以上行为合并给予其并处人民币 58 万元的行政处罚。

五、事故主要教训

针对这起事故暴露出的突出问题，要深刻吸取事故教训，进一步加强建筑施工安全生产工作，有效防范同类事故再次发生。要严格落实企业安全生产主体责任，抓好各项安全生产政策措施的落实，全面提高施工安全管理水平。督促好各级管理人员严格落实安全生产责任制，加强对施工过程的监督管理，对发现违法违规行为，要及时督促整改。要进一步提高政治站位，牢固树立安全生产红线意识和安全发展理念，完善安全生产管理制度，扎实开展安全隐患排查治理工作，采取有力措施，有效防范和减少生产安全事故，确保安全生产形势稳定。

六、事故防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任。牢固树立安全发展理念，严格履行安全生产法定职责，要全面加强施工现场安全管控，严禁以包代管、以罚代管。

（二）健全完善双重预防工作机制。全面落实安全风险分

级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，辨识车辆伤害、机械伤害等安全风险，明确风险等级和管控措施。要重点加强坡道卸料、交叉作业等危险作业的隐患排查，切实从源头上防范事故发生。

（三）强化从业人员安全教育培训。严格落实安全教育培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉岗位安全规章制度和操作规程，掌握本岗位安全操作技能和应急处置方法。

（四）加强施工现场车辆作业安全管理。对施工现场所有进场车辆实施统一管理。要合理规划车辆行驶路线和卸料区域，严禁在坡道等危险区域设置卸料作业点，确需在坡道作业的，必须制定专项安全方案，采取可靠的防溜车技术措施。

（五）加强对有关法律法规和规章制度的学习，强化安全管理人员、施工人员对涉及到的有关法律法规能及时掌握和运用。

“6·4”一般车辆伤害事故调查组