益阳某某竹业有限公司“6•9”一般机械伤害事

发布时间：2026-06-08 13:40 信息来源：区应急管理局 作者： 浏览量：511 【字 中 小】

2023年6月9日10时03分许，益阳某某竹业有限公司生产车间北侧第一排 往西第故，造成1人死亡，直接经济损失98万元（不含行政罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条 （国事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等法律法规规定，2023年6月21日，经区人牵头成立了益阳某某竹业有限公司“6·9”一般机械伤害事故调查组（以下简称：事故调查的副局长任组长，区应急管理局、市公安局赫山分局、市生态环境局赫山分局、区镇人民政府派员参加，同时邀请区纪委监察委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的阅资料、收集证据，查明了本起事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情提出了对事故有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了本起事故暴露出来的问题，事故需要进行的整改和需要防范的措施及建议。

调查认定：本起事故是一起因作业人员误操作并启动机械设备导致的一般生产安全

一、事故基本情况

(一)竹产业发展、涉事单位及相关人员概况

1.竹产业加工发展情况：

新市渡镇凉席加工产业源于上世纪九十年代，竹凉席是对竹子进行加工，主要产品
艺包含原竹砍伐、断料、冲坯、定长、倒角、铣槽、钻孔、湿抛、蒸煮、干燥、干抛、
序。根据益阳市委、市政府的指示精神，2013年3月至2015年12月推进兰溪河、志溪河
活环境，2014年集中整治、整合兰溪河、志溪河沿线竹制品加工业，关闭污染严重且
市渡镇、泥江口镇为核心的两个竹制品加工工业园。2016年面对环保政策，在反复调研
头在外，中间集中”的产业转型思路。“两头在外”，即将原竹砍伐、断料、冲坯、定
干燥、干抛、分选、编织、包边、贴牌、销售等后段工序，交各家各户自行完成。“中
工艺，取代污染严重的湿抛、蒸煮、抛光、晒片等传统工艺；将碳化加工向竹凉席工业
污染物达标排放。竹凉席加工户可转让碳化加工工艺，也可以将竹片拿到竹凉席工业园

2016年10月12日，益阳市新市渡镇人民政府与益阳某某竹业有限公司签订《益阳
书》，项目名称为益阳某某竹业有限公司项目竹制品加工新建项目，总投资叁仟万元，
叁拾亩，第一期征地拾亩。

2.涉事单位基本情况:

益阳某某竹业有限公司（即本次事故发生单位，以下简称竹业公司），[illegible]社会信
代表人：符某某，类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2016年[illegible]01日，
关：赫山区市场监督管理局，登记状态：存续（在营、开业、在册），住所[illegible]阳市赫
产、加工、销售；化工产品（不含危险化学品）销售（依法须经批准的项目[illegible]相关批

3.涉事企业相关手续办理情况:

（1）2017年3月11日，赫山区发展和改革局下发《关于益阳某某竹业有限公司竹制
发改工〔2017〕94号）。

（2）2017年12月21日，益阳市环境保护局对新市渡镇人民政府下发《关于<益阳市
渡镇凉席加工小区项目环境影响报告书>的批复》（益环审书〔2017〕40号）；2019年
办公室下发《关于同意赫山区新市渡镇凉席加工小区申请开工试生产的批复》（益赫环

（3）2018年9月30日，湖南省人民政府对用地审批，并下发了《农用地转让、土地
号），申请用地单位为益阳市国土资源局，被用地单位为益阳市赫山区新市渡镇，建设
项目，申请用地总面积0.8445公顷。

4.涉事个人基本情况:

(1)符某华，男，汉族，47岁，涉事竹凉席作坊主，益阳市赫山区新市渡镇人，雇
装卸和抛光作业。

符某华于2020年3月18日在区市场监督管理局申请注册了益阳市赫山区新市渡镇符
销售，2022年3月14日注销，注销原因显示是停止经营。但至事发时，符某华仍在自家

照无证生产经营行为。

(2)姚某某，男，汉族，49岁，涉事竹凉席作坊主，益阳市赫山区新市渡镇人，雇装卸和抛光作业。

(3)陈某某，男，汉族，54岁，涉事竹凉席作坊主，益阳市赫山区新市渡镇人，雇装卸和抛光作业，陈某某的抛光机位于符某华抛光机的西侧（面向符某华抛光机的左侧

(4)骆某某，男，汉族，59岁，涉事场所被雇佣人，被

陈某某雇佣，益阳市赫山区新市渡镇人，在竹业公司从事竹凉席蔑的装卸和抛光作卸出来的竹凉席蔑装入编织袋后，放置在符某华的抛光桶前。

（二）事故发生单位安全管理情况

竹业公司法定代表人符某某，负责公司的全面工作，公司办公室悬挂有《安全培训生产事故隐患排查治理制度》《安全工作会议制度》等安全管理制度，未编制《操作规响，公司的生产经营处于停多产少的状态，导致公司的安全生产管理机构缺失，未配备培训流于形式；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措个生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全[illegible]，未签

（三）事故发生现场工艺及作业基本情况

1.各竹凉席作坊主将各自购买的成套抛光机设备安装在竹业公司的生产[illegible]里，竹业公司生产车间操作抛光机。主要任务是将运到现场的竹凉席蔑往抛光桶[illegible]，等抛光桶内卸载装袋，由拖拉机师傅装车运回竹凉席作坊主加工场所。抛光机[illegible]工一人完成。竹凉席作坊主与抛光机操作工之间未签订劳动合同，对其的安全管理工作也只是

2.各竹凉席作坊主将已经加工钻好孔的凉席蔑，大约一吨左右，同时加入石英砂，停的翻转8-9小时，冲洗干净加入双飞粉再翻转2小时，最后冲洗干净完成湿抛过程。进去竹青及表面抛光。

3.抛光机主要构件：电动机、减速机、抛光桶、支架、轴轮、电源控制箱。工作原皮带经减速机与抛光桶通过联轴器连接在一起，驱动抛光桶绕其轴线转动。操作程序：进料口朝上、装凉席蔑、封进料口、手动设定运转时间、操作按钮实施启动与停止。

（四）事故发生经过

根据公司内部监控视频可见：2023年6月9日清晨5点，生产车间陆续有人员和车辆车辆，根据各自的分工，有卸竹凉席蔑、加砂、注水、装竹凉席蔑等作业人员。

当日上午10时3分12秒，遇难者杨某某到事发抛光机旁的电源控制箱位置，按了一注水，且多次在抛光机前探头观察，通过抛光机的进出料口查看抛光桶内的水位情况竹凉席蔑的编织袋上，右手扶在抛光桶上，并侧身弯腰俯身用左手去按电源控制开关，

光机桶体旋转，将杨某某卷入抛光机桶体下方。现场作业人员陈某某发现后在5秒之内卷入抛光桶与地面的间隙里。

（五）事故现场勘验情况

经现场勘验，车间由北往南设置了三排抛光机，第一排设置有22台，第二、三排各一排由东往西第六台抛光机处。抛光桶呈六边棱形体，边长1.5米，棱边宽0.95米，棱支架用角钢焊接而成，侧面呈梯形，一端固定有电机和减速机，抛光桶固定在角钢支架边与支架角钢间距0.22米，桶内有水，抛光机四周未张贴或悬挂安全操作规程，未设置

抛光机桶体东端支架上配备有安徽皖南电机股份有限公司生产的南华牌宽频三相160L-6，电压380V，额定电流24.5A，转速970r/min,电机重126kg。减速机由淄博博山20.49，2013年2月出厂。桶体西端设置有电源控制箱，两者之间间距为0.35米，控制按

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

杨某某（遇难者），男，汉族，60岁，益阳市赫山区新市渡镇人。杨某某受符某华间从事竹凉席蔑的装卸和抛光作业，操作抛光机已多年，此次事故发生时，[illegible]操作由间的抛光机。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）

计算，本次事故造成直接经济损失98万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年6月9日10时5分许，公司法定代表人符某某接到事故报告，10时23分，新市时28分，区应急管理局事故查处股接到新市渡镇应急办电话报告，10时30分，区应急管市渡镇政法书记到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故企业：6月9日10时5分许，现场人员陈某某、罗某某分别拨打电话通知了符某后，由于抛光桶和支架太重，现场人员无法移动，符某某只好联系随车吊，将桶体吊离至11时20分许，才将杨某某救出来，但杨某某已无生命迹象。

应急部门：6月9日10时28分，区应急管理局事故查

处股接报，出动1车3人，11时25分到达现场，开展调查处理工作。

公安部门：6月9日10时25分接报警后，新市渡派出

所主要负责人向赫山公安分局汇报，同时率民警赶赴现场，开展维持现场秩序、调

医疗部门：6月9日11时19分，新市渡镇卫生院接报，

出动1车3人，11时40分到达现场。经现场体格检查：伤者口唇紫绀，四肢及背部清，呼之不应，意识丧失，瞳孔散大，对光反射消失，颈、股动脉搏动消失，未触及肺呼吸音，未扪及心跳，判断伤者已临床死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，新市渡镇人民政府立即成立由领导班子

成员担任组长的善后维稳工作组，对接事故遇难者家属，积极开展安抚善后工作。遇难者家属支付10万元安葬费后，家属同意将遇难者遗体运回老家办理善后事宜。自组织责任单位、责任人员和遇难者家属召开协调会，但涉案人员多，对自己的责任不认备走司法程序，维护自身合法权益。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，新市渡镇人民政府能够及时启动应急预案，开展应急处置工作，应急各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会处理事故遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门的职责。

三、事故原因分析

(一)事故的直接原因

员工杨某某自我安全意识淡薄，对作业场所存在的安全隐患不能正确辨[illegible]站在转机旋转按钮，导致被该设备桶体卷入挤压致死，是本次事故的直接原因。

(二)事故的间接原因

1.企业安全管理混乱。安全生产责任制不健全；未制定安全生产操作规程；未对从业人员的安全意识淡薄。

2.生产安全事故隐患排查治理不到位。竹业公司未建立健全生产安全事故隐患排查安全防护罩的事故隐患未及时发现并消除。竹业公司对两个以上生产经营单位在同一作及对方生产安全的，未采取安全措施。

3.安全生产主体责任落实不到位。竹业公司作为安全生产的责任主体单位，提供场染物达标排放。各竹凉席作坊主购买非正式厂家生产的抛光机安装在公司的生产车间内蔑的装卸和抛光作业。以上三方之间未签订专门的安全生产管理协议，也未签订相关的

4.属地党委政府履行安全生产职责不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业

1.益阳某某竹业有限公司。该公司安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，安全管理机构；未制定操作规程；安全教育培训流于形式，安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制意识不全；现场作业人员安全意识淡薄，违反操作规程；未与承租个人签订专门的安全生产管理协议。

2.符某华，未办理营业执照从事竹制品加工经营，购买二手抛光机安装在竹业公司厂房内未经验收的情况下投入运行，采取按每桶95-100元的工价雇请专人操作抛光机，与抛光机操作工之间未履行安全生产管理职责。

（二）新市渡镇应急办

对竹业公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并督促其整改。

（三）新市渡镇人民政府

履行安全生产监管职责不到位，未有效督促企业落实安全生产主体责任，对停多产

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡不予追究责任人员

杨某某，符某华雇请的员工，在竹业公司生产车间负责竹凉席蔑的装卸[illegible]作抛光，对存在的安全隐患不能正确辨识，误按电源控制按钮启动抛光机，对事故的发[illegible]有责任，不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

符某华，为竹凉席作坊主，未依法取得营业执照从事生产经营活动；不[illegible]安全生产，未制定安全生产规章制度和操作规程；未组织对员工进行安全生产教育和培训；隐患排查治理，未安装防护装置投入使用可能存在的重大安全隐患并进行消除，与抛光机操作工之间未履行安全生产管理职责，对本次事故的发生负有直接责任，其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十五条重大事故罪，依据《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第七条的规定，建议移送司法机关处理不构成犯罪的，由区应急管理依法予以罚款的行政处罚。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.益阳某某竹业有限公司。该公司安全生产主体责任不落实，未对从业人员进行安全生产教育和培训，安全事故隐患排查制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违规将生产经营项目、场所或者相应资质的单位或个人，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未与承租单位签订定期进行安全检查，督促整改安全问题，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一款、第四十一条第二款、第四十九条第一款、第二款的规定，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以罚款的行政处罚。

2.符某某，符某某为益阳某某竹业有限公司法定代表人，主持公司全面工作，未组规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，根据十五条第（一）项的规定，建议由区应急管理局依法予以罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议

1.新市渡镇人民政府履行安全生产监管职责不到位，未有效督促企业落实安全生产管缺失。新市渡应急办对竹业公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度、未发现并督促其整改。建议责成新市渡镇人民政府向区人民政府写出书面检查。

2.对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门的公职人员履职方面的问题线相关单位和人员依规依纪依法进行问责处理。

六、事故主要教训

（一）企业安全管理混乱

一是企业主要负责人未履行安全生产工作职责。2019年公司开工生产，[illegible]了7名名员工从事污水处理，其他的工作全靠自己处理，导致其对公司的安全管理[illegible]。二是管理人员。三是公司安全规章制度和操作规程不健全，制度未有效落实。公[illegible]公室及公司全部岗位。四是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未落实[illegible]司从事设置防护装置的风险隐患。五是安全教育培训未落实。公司现场作业人员绝[illegible]分是凉业，公司未对其开展过安全教育培训。

（二）企业安全管理失管失控

企业仅雇请了两名员工从事污水处理工作，其他进入生产车间的人员都是竹凉席作主、竹凉席作坊主与雇员、企业与现场作业人员等三方之间未签订协议或者合同，约定管理失管失控。

（三）新市镇履行监控责任不力

属地党委、政府未能统筹好发展和安全，基层安全监管人员业务不强，日常检查没督促企业建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时

七、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取教训，压实企业主体责任。竹业公司要深刻吸取本次事故惨痛教训

加强日常安全管理，切实强化安全风险管控和隐患排查治理，坚决遏制各类事故的管理体系，对不健全的安全管理制度、安全操作规程和教育培训及时完善。二要进一步法》的规定，配备符合要求的安全管理机构，配强安全管理人员。三要切实提升隐患排

治理，系统性全面辨识管控安全风险，排查消除各类事故隐患，对发现的风险隐患和安
落实具体责任人，确保隐患整改落实到位。四要加强企业安全教育培训。严格落实“三
严格考核要求，提升教育培训质量，确保教育培训全覆盖、有针对性。严把教育培训质
识、风险识别和应急处置能力。五要签订专门的安全生产管理协议。与各竹凉席作坊主
全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，及时整改。

（二）深入开展隐患排查治理，扎实推进安全生产巩固提升仗行动。各乡镇（街道
十大精神和习近平总书记关于安全生产一系列重要指示批示，从根本上消除事故隐患的
视，举一反三，严格按照“一岗双责”“三管三必须”“管合法必须管非法”“业务相
提升仗行动，督促生产经营单位落实企业安全生产主体责任，督促相关部门切实履行安
条件的，各部门单位要坚决予以打击取缔，采取一切必要手段，遏制生产安全事故的发

扫一扫在手机打开当前页

省级政府 省内市州 县市区网站

网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位：益阳市赫山区人民政府办公室 承办单位：益阳市赫山区人民政府办公室 联系电话
网站标识码：4309030009 备案号：湘ICP备2022024816号（备案管理系统） 湘公网安备