上海亨京实业有限公司“10•16”机械伤害一般事故调查报告

保护视力色: 【字体: 大 中 小 】 打印本页 关闭窗口 分享：

2026年01月13日 来源： 上海金山

无障碍语音播报

普通话 上海话

金山区人民政府关于同意

《上海亨京实业有限公司“10·16”

机械伤害一般事故调查报告》的批复

区应急管理局:

《区应急管理局关于上海亨京实业有限公司“10·16”机械伤害一般事故调查处理情况的请示》（金应急〔2026〕2号）收悉。经研究，同意事故调查组《上海亨京实业有限公司“10·16”机械伤害一般事故调查报告》，请有关部门抓紧落实后续工作。

特此批复。

上海市金山区人民政府

2026年1月9日

上海亨京实业有限公司“10·16”机械伤害一般事故调查报告

2025年10月16日6时17分许，位于上海市金山区亭枫公路1681号上海亨京实业有限公司中空吹塑车间的一高速旋转吹塑机内，发生一起机械伤害事故，致一人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5号）等相关法律法规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公安金山分局、金山区总工会、亭林镇政府组成“上海亨京实业有限公司‘10·16’机械伤害一般事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院参加。事故调查

组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，上海亨京实业有限公司“10·16”机械伤害一般事故是一起因企业日常安全管理不到位，维修人员违规操作导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.上海亨京实业有限公司（以下简称亨京公司），统一社会信用代码：91310116MA1Jxxxxxx，法定代表人：李某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区亭林镇xxxxxx，注册资本：700万人民币，成立日期：2016年7月20日，经营范围：一般项目：塑料容器生产加工，塑料制品，日用百货，食用农产品，服装服饰，鞋帽，箱包，针纺织品，床上用品，家居用品，家具，厨房用品，建筑装潢材料，照明器材，工艺礼品，电子产品，劳防用品，办公文化用品，花卉，树木销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），商务咨询，企业管理咨询，旅游咨询，营养健康咨询服务，停车场管理服务，环境工程建设工程专项设计，建筑装饰工程，自有汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.上海龙程塑料制品有限公司（以下简称龙程公司），统一社会信用代码：913101165542xxxxxx，法定代表人：李某，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区吕巷镇xxxxxx，注册资本：1688万人民币，成立日期：2010年4月19日，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高阻隔塑料容器生产制造销售，塑料制品，五金交电销售，从事货物进出口及技术进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），再生资源回收（除生产性废旧金属），住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）企业用工情况

2023年3月31日，陶某乐与龙程公司签订《劳动用工合同书》，工作岗位为操作工，合同期限为2023年4月1日至2026年3月31日。亨京公司与龙程公司的法定代表人均为李某，平时用工互为派用。2024年3月起，陶某乐实际担任亨京公司维修工，从事设备日常检维修工作。

（三）涉事设备情况

涉事设备为25升六模高速旋转吹塑机（以下简称旋转吹塑机），生产厂家为河北三庆机械制造有限公司，设备规格型号为FDL-6000D-25L。该设备由亨京公司于2025年3月购买，生产厂家于同年8月派员进行安装、调试，并对亨京公司维修工开展培训，后该设备于9月正式投入使用。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月15日20时许，亨京公司普工陶某富开展夜班作业，负责整理、打包旋转吹塑机生产的塑料空桶，夜班当值维修工陶某乐多次帮其哥哥陶某富打包空桶。

根据现场监控视频（校正后时间）显示：

10月16日0时至6时期间，旋转吹塑机多次出现故障，陶某乐多次在未断开设备电源的情况下对旋转吹塑机进行维修。

6时16分54秒，旋转吹塑机出现合模异常、机械臂空夹的情况。陶某乐发现该情况后未断开设备电源，直接进入旋转吹塑机转盘上进行维修，在其俯身拿取模具内废料坯时不慎被自动运转的模具和包封切刀挤压。

（二）事故救援情况

事发后，涉事旋转吹塑机停止运转。6时21分14秒，陶某富发现陶某乐被挤压在旋转吹塑机内，马上跑去职工宿舍告知车间主任谢某某。谢某某马上赶至现场操作设备将陶某乐救出，并拨打“110”“120”，救护车到场后当场宣布陶某乐抢救无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者：陶某乐，男，汉族，19xx年xx月xx日出生，身份证号码：34242219xxxxxxxxxx，户籍地址：安徽省寿县寿春镇xxxxxx，亨京公司维修工。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失为人民币X万元。

四、现场勘查及有关鉴定情况

（一）现场勘验情况

1.事发现场位于金山区亭林镇亭枫公路1681号上海亨京实业有限公司中空吹塑车间东北角一旋转吹塑机处。

2.事发点位于旋转吹塑机转盘的1号模具处，1号模具处于开模状态，位于1号模具上及转盘处均见有血迹；涉事旋转吹塑机机箱门未关闭，机身东北角见有一铁制阶梯，可攀登至设备转盘上。

3.涉事旋转吹塑机1号模具上方见有一包封切刀，包封切刀旁为一原料挤出口，已挤出部分蓝色塑料；模具左侧底部见有一“开模”“合模”及“回针”“出针”旋钮。1号模具旁及转盘下方另见有多个未成型的废蓝色塑料桶及废弃蓝色塑料料坯。

4.涉事旋转吹塑机由机架、机头、吹气系统、切刀装置、去尾料装置、开合模系统、转盘系统、控制系统、挤出系统及机械手取瓶装置等部件组成，转盘上共见有6个模具，在设备后侧见有一控制面板，控制面板上标有“福德隆”“三庆中空吹塑”，控制面板上旋钮处于“手动”模式。

5.调查人员查看事发当天控制面板内的报警历史信息，其中显示“日期：2025-10-16；时间：06:27:34；报警文本：转盘驱动器警报；报警编号：16”。

6.调查人员调取涉事旋转吹塑机的《福德隆高速旋转旋转吹塑机使用说明书》，设备生产厂家为河北三庆机械制造有限公司，设备规格型号为FDL-6000D-25L。

7.调查人员已调取事发时段监控录像视频。调取视频监控类型：上海亨京实业有限公司中空吹塑车间视频监控；视频监控区域：旋转吹塑机处；提取方式：调查人员通过硬盘拷贝的方式提取相关视频文件；调取日期：2025年10月16日；调取地点：上海亨京实业有限公司监控室；时间校正：中空吹塑车间内监控时间与北京时间相差5分26秒（视频时间比北京时间快5分26秒）。

附图略。

（二）尸表鉴定情况

2025年10月16日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对死者陶某乐进行尸表检验。2025年11月14日，司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2025]病鉴字第374号），鉴定意见为：陶某乐符合遭钝性物体挤压致头部、躯干部损伤死亡。

（三）其他调查情况

1.经查，根据监控视频显示，事发时涉事旋转吹塑机运转过程中出现合模异常、机械臂空夹的情况；结合车间主任谢某某笔录所供述，事发后其为将陶某乐救出，将操作面板上旋钮从“自动”调整为“手动”档位（“自动”档位时旋转吹塑机可自动运转，“手动”档位时旋转吹塑机需点动运转）。综合分析得出，事发时涉事旋转吹塑机处于自动运转状态。

2.查见涉事旋转吹塑机产品使用说明书，其中“13.6 维护期间的安全措施”中明确“维护前关闭电源并切断主电源来源”“禁止非技术人员进行维护。维护人员必须熟知机器维护说明书及操作步骤。所有日常维护工作必须由2人以上进行操作……无论进行何种维护，必须先断开电源，排净气路中的气压，卸掉油路中的压力并切断所有进水”等内容。事发时，陶某乐在设备电源未断开、各系统仍自动运转的情况下直接进入运转的旋转吹塑机内进行维修，违反了设备安全操作规程。亨京公司未教育和督促维修工陶某乐严格按照设备安全操作规程开展维修作业。

3.经查，事发当天监控视频显示，0时35分、3时17分、5时4分许（校正后时间），陶某乐多次在设备电源未断开的情况下直接进入旋转吹塑机内，站在转盘上进行故障维修；结合亨京公司其他维修人员供述，机修班组维修涉事旋转吹塑机时不会关闭设备电源。综合分析得出，亨京公司未及时发现并制止维修人员长期存在的不安全作业行为。

五、事故发生的原因

（一）事故发生的直接原因

亨京公司维修工陶某乐安全意识淡薄，违反设备安全操作规程，在设备自动运转的情况下对旋转吹塑机进行维修，不慎被自动运转的模具和包封切刀挤压，从而导致事故的发生。

（二）事故发生的间接原因

亨京公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未教育和督促维修工陶某乐严格按照设备安全操作规程开展维修作业；二是日常安全管理不到位，未及时发现并制止陶某乐的不安全作业行为。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任人认定及处理建议

陶某乐，亨京公司维修工，安全意识淡薄，违反设备安全操作规程，在设备自动运转的情况下对旋转吹塑机进行维修，不慎被自动运转的模具和包封切刀挤压，从而导致事故的发生。对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究。

（二）事故责任单位认定及处理建议

亨京公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未教育和督促维修工陶某乐严格按照设备安全操作规程开展维修作业；二是日常安全管理不到位，未及时发现并制止陶某乐的不安全作业行为。对事故发生负有管理责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）亨京公司

要举一反三，深刻吸取事故教训，一是要教育和督促从业人员严格执行企业安全生产规章制度和安全操作规程，严禁作业人员违规违章开展作业；二是要加强企业日常安全管理工作，及时发现并制止作业人员不安全的作业行为；三是要强化员工安全教育培训工作，开展针对性的安全教育培训，进一步提升作业人员安全意识。

（二）属地部门

建议亭林镇政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”专项警示教育活动各项措施，督促、指导企业吸取事故教训，切实落实各项安全生产管理措施，压实企业安全生产主体责任。

上海亨京实业有限公司“10·16”

机械伤害一般事故调查组

2026年1月13日

政府信息公开指南 (/zhengwu/zwgk-zfxxgkzn/index.html)

政府信息公开目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html)

政府信息公开年报 (/zhengwu/zwgk-zfxxgknb/index.html)

政府信息公开依据 (/zhengwu/zwgk-xxgkyj/index.html)

行政公文目录 (/zhengwu/zfwj-qzfwj/index.html)

监督保障 (/zhengwu/zwgk-zwgkjdbz/index.html)

政策解读



(/zhengwu/zwgk-zcjd/index.html)

依申请公开 (/zhengwu/zwgk-ysqgk/index.html)

市政府部门网站

市重要部门网站

各区政府网站

金山区街镇频道

金山区其他重要网站

主办单位：上海市金山区人民政府办公室　　邮编：200540

地址：上海市金山区金山大道2000号　电话：57921001（总机）

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=3101160001&url=https%3A%2F%2Fwww.jinshan.gov.cn%2F)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=75A79559DFACA663E053022E1AAC4B48)

(https:/

沪ICP备06049091号-1 (https://beian.miit.gov.cn/)