宝安福海富桥一区14栋二楼“10·13”一般高处坠落事故调查报告

2025年10月13日，福海街道桥头社区富桥一区14栋二楼发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，伤者经救治无效于2025年10月23日死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安福海富桥一区14栋二楼“10·13”一般高处坠落事故是一起因人员违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

刘某利个体施工队：负责人刘某利，男，60岁，湖南省新田县人，刘某利个体施工队未在工商部门注册登记，无固定作业人员及经营场所。

2. 事故相关单位概况

涉事厂房承租单位：深圳市正义网络技术有限公司（以下简称正义网络公司），统一社会信用代码：91440300689436 33XM，法定代表人：廖某辉，注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第一工业区15栋厂房310、第三层，成立日期：2009年6月1日，一般经营项目：经营电子商务、计算机网络、计算机软硬件产品的技术开发及销售等。

（二）事故相关概况

事故发生地址为宝安区福海街道桥头社区富桥第一工业区14栋厂房（以下简称涉事厂房），事发位置位于涉事厂房2楼窗户下方外墙雨棚处。涉事厂房承租单位系正义网络公司（二房东），负责涉事厂房的租赁、公共区域的维修及管理工作。

涉事厂房雨棚因台风破损，正义网络公司行政后勤于2025年10月11日通过微信联系刘某利前来修补，口头约定由刘某利承揽雨棚修补工作，包工包料修补费用为1300元，双方未签订书面合同或协议。截至事发时，正义网络公司未向刘某利支付相关费用。

2025年10月13日，刘某利带领工人高某运到涉事厂房进行雨棚修补作业。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 刘某利个体施工队安全管理情况

（1）相关人员情况

刘某利（死者），涉事个体施工队负责人，负责雨棚修补作业

的组织工作，未持有高处作业类别特种作业操作证。

高某运，临时雇请工人，负责实施雨棚修补作业等工作，未持有高处作业类别特种作业操作证。

（2）安全管理状况

刘某利个体施工队在二楼窗口下方外墙位置使用带钩的膨胀螺丝设置了安全带系挂点。高某运在雨棚上修补作业时佩戴了安全帽和系挂了安全带，铺设方木用于承重。刘某利蹲在窗户边沿上监督高某运作业。

2. 正义网络公司安全管理情况

（1）相关人员情况

廖某辉，法定代表人，涉事厂房承租人及管理者，负责所承租厂房的租赁及管理工作。

殷某玲，行政后勤，负责经办此次作业有关事项并巡查作业情况。

（2）安全管理状况

廖某辉安排殷某玲对外来作业进行巡查；事发前殷某玲到涉事厂房一楼检查作业人员劳动用品使用情况，高某运佩戴安全帽、安全带在雨棚上修补作业。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 13 日 14 时许，刘某利和高某运带着作业工具、修补材料及劳动防护用品来到涉事厂房，在二楼窗口下方外墙位置使用带钩的膨胀螺丝设置了安全带系挂点。

15 时许，高某运系挂好安全带并佩戴好安全帽来到雨棚上方，接过刘某利递过来的作业工具、修补材料后开始铺设遮阳板并用铝条和铁钉加固。刘某利蹲在窗户边沿上监督高某运作业并根据作业进度适时递送铝条。

15 时 40 分许，高某运背对着刘某利加固遮阳板时，突然听见“啊”一声后立即转头，看到刘某利从雨棚处坠落至 1 楼地面（坠落高度约为 5.3 米）。

（五）事故现场情况

事故发生位置位于宝安区福海街道富桥工业区一区 14 栋二楼窗台处（见图 1）；测得涉事厂房二楼窗台打开后长约 0.96 米、边沿宽约 0.2 米、高 1.13 米（图 2）；涉事厂房雨棚破损，洞口宽约 1 米（见图 3）；现场有作业时使用的安全带和设置的系挂点（见图 4）；测得坠落高度约为 5.3 米（见图 5）。



图 1 宝安区福海街道富桥工业区（一区）14 栋



图 2 测得涉事厂房二楼窗台打开后长约 0.96 米、边沿宽约 0.2 米、高约 1.13 米



图 3 涉事厂房雨棚破损，洞口宽约 1 米



图 4 现场有作业时使用的安全带和设置的系挂点



图 5 测得坠落高度约为 5.3 米

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者刘某利，男，60岁，湖南省新田县人。根据深圳市宝安区福永人民医院出具的《门诊（急）抢救记录》及广州医科大学附属第一医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，刘某利死亡原因系闭合性颅脑损伤特重型。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约为人民币28.14万元（治疗费用约13.14万元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，涉事厂房企业员工立即拨打120急救电话，随后120急救人员到达现场，送往福永人民医院治疗。2025年10月20日，转院至广州医科大学附属第一医院继续治疗，经救治无效于2025年10月23日死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，福海街道办、福海派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

正义网络公司与刘某利家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料及居民死亡医学证明书，认定事故直接原因是：刘某利安全意识淡薄，在未采取防高坠措施的情况下，违章冒险蹲在二楼窗台边沿监督工人作业时不慎坠落，在砸穿雨棚的遮阳板后坠落至一楼地面受伤，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事厂房雨棚为不承重的塑胶遮阳板，雨棚距离地面高约5.3米，存在高处坠落的风险。

2. 刘某利安全意识淡薄，在未系挂安全带等劳动防护用品的情况下[1],违章冒险蹲在有高处坠落风险的窗台边沿监督工人作业时不慎坠落。

（二）安全管理存在的问题

1. 刘某利个体施工队安全管理存在的问题

安排未持有高处作业类别特种作业操作证的高某运进行高处作业；刘某利在未采取防高坠措施的情况下，违章冒险蹲在二楼窗台边沿监督工人作业，不慎坠落。

2. 正义网络公司安全管理存在的问题

---

[1] 《个体防护装备安全管理规范》(AQ 6111-2023)表 A.1 常用个体防护装备防护性能、性能状态和使用方法-安全带：在距坠落高度基准面 2 米及 2 米以上，有发生坠落危险的场所作业，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

在未核实刘某利及其工人是否持有高处作业类别特种作业操作证的情况下，安排需要进行高处作业的雨棚修补工作给刘某利个体施工队；未采取措施消除高某运无证进行高处作业、刘某利未采取防高坠措施违章冒险蹲在二楼窗台边沿监督工人作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘某利安全意识淡薄，在未采取防高坠措施的情况下，违章冒险蹲在二楼窗台边沿监督工人作业时不慎坠落，在砸穿雨棚的遮阳板后坠落至一楼地面受伤，造成本起事故，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关单位的行政处罚建议

正义网络公司在未核实刘某利及其工人是否持有高处作业类别特种作业操作证的情况下，安排需要进行高处作业的雨棚修补工作给刘某利个体施工队，未采取措施消除高某运无证进行高处作业、刘某利未采取防高坠措施违章冒险蹲在二楼窗台边沿监督工人作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对涉事企业监管部门的监督管理情况进行调查，未

发现履职不到位的情况。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事人员安全意识淡薄，在有高处坠落风险的位置监督工人作业时未采取防高处坠落措施，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）正义网络公司应认真吸取本起事故的深刻教训，应认真核实特种作业人员持证上岗情况，及时向街道办办理登记零星作业安全生产信息，加强对外来零星作业人员的安全检查，并对发现的问题及时督促整改。

（二）福海街道办应以此为戒，要切实落实好属地监管责任。加强对限额以下小型工程、零星作业的安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，防范此类事故再次发生。