江南区江南街道广西海吉星D1东北面排污主管维修工程“3·11” 一般坍塌事故调查报

发布时间：2024-07-02 17:28 来源：江南区应急管理局

2024年3月11日23时32分左右，位于江南区壮锦大道16号的广西海吉星市场D1东北面排污主管维修工程项目一般坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，江南区政府领导立即指示相关单位赶赴现场开展救援和应急处置工作，要求妥善做好安抚和善依法开展事故调查工作，严肃追究责任；针对事故暴露出的问题，要求各部门务必高度重视，加强行业领域的事查治理，强化企业安全生产主体责任落实，坚决防范各类事故发生，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经江南区人民政成立江南区江南街道广西海吉星D1东北面排污主管维修工程“3·11”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），组由江南区应急管理局局长莫有健同志任组长，由江南区应急局、经信局、市监局、住建局、人社局、总工会、分局、江南街道办组成成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请江南区纪委监委介入事故调查。事故调查学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证、综查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故基本情况

（一）工程概况。因广西海吉星市场D1东北面排污主管出现堵塞现象，需对堵塞管道进行拆除并更换新管道吉星农产品国际物流有限公司委托维保单位广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司进行施工（2023年5月16日双方期为1年的全场市政雨污排水管网疏通清理维保合同），由广西海吉星农产品国际物流有限公司物业管理部与广西管道疏通服务有限公司对接排污管道更换维修具体事项。施工项目名称：广西海吉星D1东北面排污主管维修工程容：对排污管进行更换修复，包括路面围挡、路面开挖、破损排污管拆除、更换新排污管、路面恢复等；合同金

元，拟更换排污管长约12米，施工面积约26平米①（该项目属建设工程的市政公共工程分类的地下线路管道工程需要向县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证、备案），工程施工日期为2024年3月1竣工日期为2024年3月18日。广西海吉星农产品国际物流有限公司与广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司签订项托单，下发安全生产告知书，办理开工许可审批，制订有维修施工方案。

（二）业主单位：广西海吉星农产品国际物流有限公司。法定代表人俞某，成立日期2008年9月19日，注册市江南区壮锦大道16号，统一社会信用代码914500006801156O1B（1-1），公司类型为其他有限责任公司。经营产品批发市场及相关配套设施的开发建设、经营管理；农产品仓储（场地另设）、配送（筹建）、装卸服务；网上品交易服务平台；商业信息咨询服务；农产品检测；房屋和市场经营设施的租赁；房地产开发经营；国内货运代代理报关报检手续；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）施工单位：广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司。法定代表人邓某春，成立日期2016年5月19日，注宁市西乡塘区龙腾路平田村32号一楼101号房屋，统一社会信用代码91450103MA5KCDQC92，公司类型为有限（自然人独资）。经营范围为管道疏通，清洁服务，家庭服务，搬运服务，装卸服务，家用电器维修，化粪池清理处理，室内外消毒，防水补漏工程、挖掘工程、建筑工程、管道的安装与维护（以上项目涉及资质的，取得资质展经营）；销售：日用百货、洗涤用品、酒店用品、清洁用品、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批开展经营活动。）该公司未依法取得相应建筑业企业许可资质。

（四）事故相关人员情况

1．言某介，男，壮族，家庭住址：广东省深圳市福田区，系广西海吉星农产品国际物流有限公司副总经理，吉星农产品国际物流有限公司安全工作主要负责人，全面负责公司安全管理工作等。

2．黄某伟，男，汉族，家庭住址：南宁市江南区，系广西海吉星农产品国际物流有限公司物业管理部副部长司物业资源及水电管理等工作；是广西海吉星农产品国际物流有限公司管道维修施工项目安全管理人员。

3．邓某春，男，汉族，家庭住址：湖南省新邵县，系广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司的法人，全面负责生产管理工作。在此次事故中死亡。

二、事故发生经过和现场救援处置情况

（一）事故发生经过。2024年3月11日17时20分左右，广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司主要负责人邓某工人在江南区壮锦大道16号广西海吉星市场D1东北面对地下堵塞排污管进行拆除施工作业。现场施工方式是利用

挖沟槽作业。23时左右，开挖出沟槽长约12米，宽1.5米，深2.6米②，在未对沟槽内壁采取放坡或支护措施③的情
某春单独进入沟槽底部拆除排污管。地面两名工人，一人负责照明和递送工具，一名负责抽排水作业。约23时3
春在沟槽底部接驳新排污管时，沟槽南侧槽壁上部的泥土突然发生坍塌，邓某春被坍塌的泥土掩埋至胸部受伤。

（二）现场救援处置情况。事故发生后，现场一同作业人员立即展开施救，并拨打120急救。约7分钟左右，
被救出，同时120救护车也到达现场，将伤者送往江南区人民医院抢救。3月12日1时10分，邓某春经医院抢救无

（三）人员伤亡和财产损失情况。事故造成1人遇难，死者邓某春，男，汉族，湖南省新邵县严塘镇人。截至
月1日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB／T6721）等标准和规定统计，已核定的事
接经济损失135万元人民币（未含事故处罚金额），其中：善后处理费用135万元，无财产损失。

（四）事故现场勘验情况。事故现场位于江南区壮锦大道16号海吉星市场D1东北面，现场有一段长约12米
－2.9米，深约2.6米的沟槽，沟槽为东西走向，呈东宽西窄形状（沟槽西边最窄处宽1.4米，东边最宽处宽2.9米
边坍塌面高约1米、宽约0.8米、深（槽壁凹陷）约0.6米；开挖的沟槽周边土质为回填土，沟槽内壁未进行放坡或
措施，沟槽上部地面为水泥硬化路面；紧邻沟槽东西两边各有1个直径为0.6米、深约2.7米的排水井；距沟槽北
堆放长11.5米、宽3.5米、高2米土堆（开挖沟槽的土方）；距沟槽西面边缘1.5米处停放一辆挖掘机，距挖掘机北
摆放有一段长7米，直径0.3米排污管；该施工作业面周围采用铁皮挡板围挡。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。邓某春安全意识淡薄，违规冒险作业，在开挖的沟槽内进行排污管更换施工作业时，
坡或支护措施，突发泥土坍塌，被泥土掩埋至胸部，导致事故的发生。

（二）事故间接原因

1．广西海吉星农产品国际物流有限公司，将排污管维修工程发包给不具备相应施工资质的单位；公司安全
人、安全管理人员履职不到位，对外包项目施工人员安全技术交底不到位，对施工作业现场安全管理不到位，对
项目开展危险源辨识不足，未严格落实生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并制止施工作业人员违
为。

2．广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司，未依法取得相应建筑业企业许可资质承揽建设工程项目，未对员工
生产教育培训，未制定公司安全生产规章制度和操作规程；对施工作业过程中的安全风险辨识不足，未对挖掘的
放坡或支护措施，未及时消除施工作业现场安全事故隐患。

（三）事故性质。经调查组认定，该事故是一起因企业安全生产主体责任未落实、工人违章作业导致的一般责任事故。

四、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。2024年3月11日23时32分，江南区应急局应急指挥中心收到南宁市应急联告，称在壮锦大道海吉星市场内有人因土方坍塌被埋压，江南区应急局立即报告江南区政府领导、江南区委值班知江南区住建局、江南街道办等相关单位赶赴事故现场处置。

（二）事故应急处置评估结论。通过察看现场、查阅资料和询问有关人员，事故调查组认为，事故发生后，急局、江南公安分局、江南街道办等部门信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，社会秩序稳定。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对有关企业责任人员处理建议（3人）

1．言某介，广西海吉星农产品国际物流有限公司副总经理。履行公司安全生产主要负责人职责不到位，未严产安全事故隐患排查治理工作，未及时督促检查发现并制止施工作业人员违规作业行为。其行为违反了《中华人安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生故隐患；……”的相关规定，对事故发生负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2．黄某伟，广西海吉星农产品国际物流有限公司物业管理部副部长。未履行岗位行安全生产管理职责，对外目安全管理不到位，对公司外包项目施工人员安全技术交底不到位，未有效开展本部门所负责外包项目的危险源全隐患排查治理工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）、（三）、（五）项单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（二）组织或者参与本单位安全生产教育和实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……”的相关规定，对负有责任，建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

3．邓某春，广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司法定代表人。作为公司的主要负责人，未严格落实自身安责，未组织制定实施公司安全生产规章制度和操作规程，未对员工开展安全生产教育培训，未组织本次施工作业患排查治理工作，在作业过程中违规冒险作业，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任

（二）事故责任单位的处理建议（2个）

1．广西海吉星农产品国际物流有限公司。将排污管维修工程发包给不具备相应施工资质的单位；公司安全人、安全管理人员履职不到位，对外包项目施工人员安全技术交底不到位，对施工现场未能落实安全监督检查工及时检查发现并制止施工作业人员违规作业行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的相关规定，对事故发生负有责任。建议由江南区应急管理局依法给予行政处罚。

2．广西南宁贻恒管道疏通服务有限公司。未依法取得相应建筑业企业许可资质承揽建设工程项目，未严格落产主体责任，未对员工开展安全生产教育培训，未制定公司安全生产规章制度和操作规程；对施工作业过程中的辨识不足，未对挖掘的沟槽采取放坡或支护措施，未及时消除施工作业现场安全事故隐患。其行为违反了《中华国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的相关规定，对本起事故负有管理责任。建议由江南区应依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

江南区江南街道广西海吉星D1东北面排污主管维修工程“3·11”一般坍塌事故暴露出有关企业未严格落实安全责任，安全事故隐患排查、整治不彻底，存在安全培训、现场安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄，违规冒问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下工作建议：

（一）事故相关企业（单位）要严格落实安全生产法律、法规及本公司安全管理制度的规定，切实履行企业主体责任，加强安全生产事故隐患风险的排查、治理，加强对发包工程施工及维修维保作业的监管，加强本企业来施工人员安全教育培训；企业主要负责人及安全管理人员，要严格履行法律法规规定的安全生产职责，举一反次事故教训，进一步增强安全生产管理工作责任感，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，防止类似事故的发生。

（二）属地及行业主管部门要严格落实属地管理责任及部门监管职责，认真贯彻落实上级有关安全生产工作要求，加强节假日前后、重要会议期间安全监管，采取针对性整治措施，持续抓好重点行业领域、重点环节、重重点时段安全监管，督促企业按照安全生产法律、法规及文件要求，严格落实企业安全生产主体责任；日常监管服松懈麻痹思想，坚决克服紧一阵松一阵的行为，坚决克服“想不到、管不到、治不到”的监管漏洞，加强各行业领管，预防“小工程大事故”，坚决防范生产安全事故发生。

附件：江南区江南街道广西海吉星D1东北面排污主管维修工程“3·11”一般坍塌事故调查组成员名单

江南区江南街道广西海吉星

排污主管维修

一般坍塌事

202

附件

江南区江南街道广西海吉星D1东北面排污主管维修工程“3·11”一般坍塌事故调查组成员名单

组内分工	姓　名	单位及职务
组　长	莫有健	江南区应急管理局局长
副组长	雷良武	南宁经开区城市管理综合行政执法队违法用地违法建设监察大队副大队长
成　员	郑　赛	江南区中小企业服务中心主任
	兰海红	江南区市场监督管理局副局长
	谢智勇	江南区住房和城乡建设局副局长
	莫大兴	江南区江南街道办事处副主任
	王　志	江南区劳动保障监察大队副大队长
	梁志军	江南区总工会副主席
	韦孜祎	江南公安分局江南派出所副所长
	肖　洁	南宁经开区安全生产监察大队监察员
	张俊瑜	江南区安全生产监察大队监察员

①依据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款：“工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建备案”。

②依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七章附则，“附件：建设工程危险性较大的分部分项工程清单（危险性较大分部称），一、基坑支护降水工程和土方开挖：普通，开挖深度超过3米（含3米）或虽未超过3米但地质条件和周围环境复杂的基坑（槽）工程。”

另依据《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870－2013）条文说明规定，“危险性较大的分部分项工程，表1—危险等级划分Ⅱ级，项：基坑支护、降水工程，开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m，但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。”

③依据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311－2013）规定，“8.1.1　深基坑土石方开挖宜根据支护形式分别采用无围护结挖、有围护结构无内支撑的基坑开挖以及有围护结构有内支撑的基坑开挖等开挖方式。”

打印　分享：

主办单位：广西南宁市江南区人民政府　承办单位：南宁市江南区发展和改革局
地址：广西南宁市江南区壮锦大道19号　技术支持：0771-4820025（仅受理网站建设维护相关事宜）
桂ICP备08100443号　网站标识码：4501050001　桂公网安备45010502000199号

关于我们　网站地图