青秀新竹广西开放大学危旧房改住房改造项目“12·16”一般高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2025-04-17 16:49 【字体： 大 中 小 】

2024年12月16日11时许，位于南宁市青秀区东宝路的广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造工程施工现场，发坠落事故，造成1人经抢救无效死亡。

2024年12月19日，依据有关法律法规，南宁市青秀区人民政府成立了青秀新竹广西建工集团第一安装工程有限公司“12·16”一般高组（以下简称事故调查组），以南宁市青秀区应急管理局为牵头单位，南宁市青秀区人民政府办公室、南宁市青秀区住房和城乡建设局、南分局、南宁市青秀区总工会、南宁市青秀区新竹街道办事处为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请南宁市青秀区监察委员会参与

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅相关资料、询问相关人员等过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了有关单位、人员存在的问题和责任，认定了事故性质，提出了整改和防范措施建议

经调查认定，**青秀新竹广西开放大学危旧房改住房改造项目“12•16”一般高处坠落事故是一起因施工单位安全管理不到位，施工人员一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程概况

广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造项目1号楼、2号楼、地下室、教育综合楼工程总建筑面积84457.04平方1-1号（学校北区）和东宝路2号（学校南区）两个工区。其中，东宝路1-1号（学校北区）为地上10层的教育综合楼，建筑面积8026.10平时，教育综合楼主体施工已基本完成，3层以上外架已拆除，大楼北侧施工升降机、塔吊尚未拆除。

（二）项目发包情况和相关单位概况

1.工程监理单位。广西同泽工程项目管理股份有限公司（以下简称广西同泽公司），为工程监理单位。2022年3月29日，项目建设方广西同泽公司签订了《广西开放大学危旧房改住房改造项目全过程工程咨询合同》，双方约定工程咨询服务范围与服务内容为自项目的前期起，至全部工程竣工验收移交全过程的建设管理的全部工作。广西同泽公司成立了项目监理机构，任命黄xx为总监理工程师。

2.工程总承包单位。广西建工集团第一安装工程有限公司（以下简称广西建工一安公司），为工程总承包单位。2022年6月28日，项目大学与广西建工一安公司、南宁市建筑规划设计集团有限公司签订了《建设工程总承包合同》，双方约定工程承包范围为负责建设红线范围图设计、采购和施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。广西建工一安公司负责施工，成立了项目部，经理。

工劳务公司签订了《广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造项目劳务分包合同》。双方约定劳务分包作业范围及内基础、主体、装饰装修等劳务作业（包工不包料），具体工作范围为广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造项目1-育综合楼的基坑支护到装饰装修工程。南宁联工劳务公司成立了施工管理项目部（以下简称项目部），任命李xx为项目负责人。

（三）项目许可情况

2023年5月17日，南宁市行政审批局以《建筑工程施工许可证》（编号：450100202305170101）批准该项目施工，许可范围为1号室、教育综合楼。

（四）相关参建单位安全管理情况

1.工程总承包单位。

（1）施工组织设计编制审核情况。

工程总承包单位按规定编制了《1号楼、2号楼、地下室、教育综合楼施工组织设计》（以下简称施工组织设计），经工程监理单位和核同意后实施。施工组织设计中仅在第七章规定了“禁止小型电车运输车辆运输材料进入施工升降机，禁止小型电动运输车辆运输材料进入求进行管理”，未制定防止电动运输车冲撞楼层临边（施工升降机防护门）导致高处坠落事故的安全技术措施。

（2）安全教育和安全技术交底情况。

工程总承包单位项目部对进场施工作业人员进行了三级安全教育、可视化技术交底和安全技术交底，但安全教育培训和安全技术交底没输车使用安全方面的交底缺失。

（3）施工现场安全管理情况。

工程总承包单位，对项目部履行电动运输车使用安全管理职责情况督促检查不到位。工程总承包单位项目部未严格落实电动运输车使用电动运输车登记、使用、维修保养、检查等工作缺失；未在施工升降机楼层通道口设置防冲撞措施；未在施工升降机和楼层通道口设置禁止运输车使用的警示标志；未采取技术、管理措施督促劳务分包单位消除施工作业人员违规驾驶电动运输车装载材料进入施工升降机和楼层作

2.工程监理单位。

（1）监理细则编制情况。

2023年6月，工程监理单位编制了《广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造项目1号楼、2号楼、地下室、教育监理细则》，将“检查施工单位严格按照施工组织设计和专项施工方案组织施工情况”纳入监理职责，但未针对电动运输车的安全管理、使监理要求、工作流程、方法和措施等。

（2）施工现场安全监理情况。

工程监理单位，对工程监理机构履行监理职责情况督促检查不到位。工程监理机构未严格落实电动运输车进场验收制度，对施工现场电安全管理情况抽查工作缺失，发现施工作业人员违规使用电动运输车装载材料进入施工升降机和楼层作业以及工程总承包单位、劳务分包单动运输车使用安全管理责任的问题和事故隐患，未按监理职责采取技术、管理措施及时督促相关单位整改并消除事故隐患。

3.工程劳务分包单位。

工程劳务分包单位，对项目部履行施工现场安全管理职责情况督促检查不到位。项目部未按照工程总承包单位的要求，采取技术、管理工作业人员违规驾驶电动运输车装载材料进入施工升降机和楼层作业的事故隐患，电动运输车检查、维护保养、对驾驶人员的技能培训等工

（五）事故发生经过

在教育综合楼6楼呼叫施工升降机，施工升降机西侧轿厢司机收到呼叫后操作施工升降机下行至6楼，黄xx驾驶装载有混凝土的电动运输车（车头朝向楼层外侧），随后施工升降机下行至5楼，黄xx站在车头前将电动运输车推入楼层内停放于施工升降机停层平台通行坡道前砖墙施工升降机内搬凳子。黄xx搬凳子离开施工升降机西侧轿厢后，施工升降机司机关闭楼层防护门操作施工升降机往一楼运行。

根据现场视频监控显示，10时44分37秒施工升降机西侧轿厢运行至一楼停止，10时45分51秒黄xx和电动运输车先后坠落至施工升降机

（六）事故现场情况

事故发生地点位于南宁市青秀区东宝路1-1号广西开放大学南宁市东宝路1-1号、2号小区危旧房改住房改造项目1号楼、2号楼、地下室程工地北区教育综合楼，事故发生位置位于教育综合楼北侧施工升降机区域，死者坠落位置位于教育综合楼5楼施工升降机西侧防护门位置坠落位置下方施工升降机西侧轿厢顶部，坠落位置距着落位置约13.2米。

施工升降机西侧轿厢呈矩形，长度约3.26米，宽度约1.48米，轿厢顶部东北角有一长度约0.65米、宽度约0.3米已损坏变形的配电箱（角有一块已弯曲变形的配电箱（控制箱）盖。施工升降机西侧轿厢南侧2米处有一顶未见损坏的黄色安全帽，帽内有一个红色女士腰包；地上有一堆未凝固的混凝土砂浆。

教育综合楼5楼施工升降机西侧防护门分为东西两扇，东侧防护门西侧门框距地面约0.8米处向西弯曲变形，门框旁防护门铁皮向北侧凸东侧门框距地面约1.2米以上部位向南侧弯曲，底部东西向门框两侧断裂。防护门外侧（北侧）距地面约1.6米位置呈东西向设置有一根方木于防护门两侧脚手架钢管上，绑扎方木的铁丝已松动；防护门内侧（朝向楼层内一侧）东西两侧脚手架钢管上防护网未见损坏。

教育综合楼北侧施工升降机门口未见禁止电动运输车使用的安全警示标志，五楼施工升降机停层平台通道口未见禁止电动运输车使用的防冲撞措施。施工升降机东侧地面上有一台三轮电动运输车，车身遍布已凝固的混凝土砂浆，无法辨识颜色、铭牌；车斗已破损变形，车斗混凝土砂浆；车头把手中部可见一把钥匙插于电门锁上，车把手右侧下方有两个红色开关和一个刹车踏板，现场逐个切换红色开关试验，均前行驶。

（七）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核实事故造成直接经济损失1

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场管理人员立即向工程总承包单位项目部报告，项目部立即启动预案组织开展事故应急救援工作。11时14分，工程总员将黄xx送南宁市青秀区东葛路89-9号广西中医药大学第一附属医院急诊科救治。

12时40分，青秀区区委、区人民政府调派公安、应急、住建、属地街道办等单位负责人赶赴现场组织开展事故善后处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

广西中医药大学第一附属医院急诊科接诊后，立即开放绿色通道组织抢救。12时42分，黄xx经抢救无效死亡。广西中医药大学第一《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为高处坠落。

2024年12月18日，工程劳务分包单位与黄xx家属达成一致，签订了《和解协议》，赔偿黄xx家属130万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工单位履行对施工现场的安全管理职责不到位，未按规定在施工升降机楼层通道口设置防止电动车冲撞楼层临边导致高处坠落事故的作业人员安全意识淡薄，违规使用电动运输车装载材料进入施工升降机和楼层内作业。具体分析如下：

电动运输车冲撞施工升降机防护门，冲坐楼层外坠落至施工升降机顶部。

（二）其他可能因素排除

经现场勘查、调查，排除了人为故意破坏、突发灾害等因素引起事故发生的可能。

四、存在的主要问题

（一）工程总承包单位

工程总承包单位，履行施工现场安全管理职责不力。安全技术交底流于形式，电动运输车使用方面的安全技术交底缺失；未制定并落实冲撞楼层临边，导致高处坠落事故的安全措施；未在施工升降机和楼层通道口，设置禁止装载货物的电动运输车使用的警示标志；未采取技时督促劳务分包单位消除施工作业人员违规驾驶电动运输车装载材料进入施工升降机和楼层内作业的事故隐患，对事故发生负有责任。

（二）工程监理单位

工程监理单位，履行监理职责不力。对施工现场电动运输车的使用安全管理情况抽查工作缺失；发现工程总承包单位、劳务分包单位未输车使用安全管理责任以及施工作业人员违规使用电动运输车装载材料进入施工升降机、楼层作业的问题和事故隐患，未按监理职责采取技时督促相关单位整改并消除事故隐患，对事故发生负有责任。

（三）工程劳务分包单位

工程劳务分包单位，履行电动运输车使用安全管理职责不力。对电动运输车的检查、维护保养、对驾驶人员的技能培训等工作缺失；未求，采取技术、管理措施及时消除施工作业人员违规驾驶电动运输车装载材料进入施工升降机、楼层作业的事故隐患，对事故发生负有责任

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

黄xx，对事故发生负有责任，因在事故中死亡，不予追究事故责任。

（二）给予行政处罚单位和人员

1.给予行政处罚的单位。

（1）工程总承包单位广西建工一安公司，对事故发生负有责任，由青秀区应急管理局依法处理。

（2）工程监理单位广西同泽公司，对事故发生负有责任，由青秀区应急管理局依法处理。

（3）工程劳务分包单位南宁联工劳务公司，对事故发生负有责任，由青秀区应急管理局依法处理。

2.给予行政处罚的人员。

（1）黄xx，广西建工一安公司项目经理，全面负责项目安全管理工作，履行项目安全管理职责不力，对事故发生负有责任，由青秀区处理。

（2）黄xx，广西同泽公司项目监理机构总监理工程师，全面负责项目安全管理工作，履行监理职责不力，对事故发生负有责任，由青依法处理。

（3）李xx，南宁联工劳务公司项目部项目负责人，对项目的安全生产负全面责任，履行项目安全管理职责不力，对事故发生负有责任管理局依法处理。

（一）建立健全安全生产规章制度，全面提高企业安全管理水平

相关参建单位要建立健全项目安全生产规章制度、操作规程和全员安全生产责任制，明确各从业人员的安全生产职责，全面提高企业安

（二）加强教育培训，切实提升发现、解决问题的能力水平

相关参建单位要认真学习贯彻安全生产法等法律法规，加强对从业人员的安全生产教育培训。强化责任意识，完善各工种安全技术交底从业人员安全生产意识以及发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平。

（三）压实安全生产责任，全面开展隐患排查治理

相关参建单位要深刻吸取事故教训，举一反三，压紧压实责任措施，严格落实相关法律法规和施工现场安全管理制度、操作规程。深入查治理工作，建立事故隐患排查治理台账，实行清单化管理，完善隐患治理闭环机制，及时消除事故隐患，防范生产安全事故的发生。

来源：南宁市青秀区应急管理局