覃塘石卡“5•5”一般中毒事故调查报告

2026-09-23 15:54 来源：贵港市覃塘区应急管理局

2026年5月5日23时许，贵港市覃塘区石卡镇方竹村发生一起罐车清洗中毒事故，造成2人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法规，为查明事故原因，吸取教训，经区人民政府同意，于2026年6月18日成立了事故调查组，由区应急管理局牵头，区纪委监委、区总工会、市公安局覃塘分局、区交通运输局、石卡镇人民政府等作为成员单位。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议及防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

1.广西贵港市军海物流有限公司（以下简称军海物流公司）成立于2017年9月15日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：2017-09-15至2037-09-14。注册资本：贰佰零捌万圆整，公司地址：贵港市城区南平路罗卜湾（原港务所生产D区）（旧办公楼二楼西第5间），法定代表人：甘*，营业执照统一社会信用代码：91**********W,经营范围：国内货物代理；普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；货物装卸、搬运服务；货物装箱、拆箱、拼箱服务；货物仓储（不含危险化学品）、中转；汽车（二手车除外）、汽车配件、轮胎销售；二类汽车大中型货车维修、集装箱修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

军海物流公司现有员工14人，自有挂车7台，挂靠公司的牵引车头6台，公司按年度收取车辆挂靠费用。公输业务采用订单式管理，承接运输订单后转交运输队长陈*，由陈*通过微信群向驾驶员分派出车任务。公司设有管理小组，共4名成员，其中2人通过交通运输主管部门组织的企业负责人和安全生产管理人员两类人员考核。

（二）相关人员及车辆情况

1.陈*池，男，51岁，身份证号码：452**********2，广西贵港市覃塘区石卡镇方竹村东茶辣屯106号人，海物流公司聘用驾驶员，事故中死亡。

2.陈*育，男，21岁，身份证号码：45**********0，广西贵港市覃塘区石卡镇方竹村东茶辣屯106号人，池之子，事故中死亡。

3.杨*彬：男，41岁，身份证号码：45**********7，广西贵港市覃塘区石卡镇西山村石门屯155号人，系物流公司驾驶员，本事故第一发现人。

4.车辆权属情况：桂R55929重型半挂牵引车、桂RU612 重型罐式半挂车所有人为杨*仙（死者陈*池嫂子、队长陈*母亲），车辆挂靠军海物流公司运营。车辆所有人杨*仙仅为名义车主，不参与车辆日常运营管理。

（三）事故发生经过

2026年5月，军海物流公司承接覃塘甘化糖厂至黎塘工业园豫园科技的蜜糖废液运输任务，总运量3000吨池驾驶事故车辆（图1）承担该运输任务。5月5日为运输作业第二天。

5月5日22时许，陈*池完成当日运输任务后，将车辆停放至石卡镇方竹村君西木业旁闲置的地块。该地块为以个人名义向村民承租，方便自己停车。为提升罐体清洁度，陈*池自主决定对罐式半挂车罐体内部进行清洗，其儿子陈*育帮忙。



该罐式半挂车罐体设有前后两处出入口（图2）。

陈*池先从车尾入口进入罐体内部，陈*育前往车头端罐体入口处配合开启罐口。因罐口未能顺利打开，约5后陈*育呼喊陈*池未得到回应，随即跑到车尾罐口查看，发现陈*池已昏迷在罐体内。陈*育未采取任何防护措施车尾罐口进入罐内施救，因吸入大量罐内有毒气体，很快也中毒昏迷在罐体内。

（图1 事故车辆图）



（图2 事故车辆罐体出入口及人员进入位置图）

（四）事故伤亡人员和直接经济损失情况

经广西医科大学专家会诊，2人均确诊为硫化氢中毒，后经临床评估确认无救治希望，家属放弃治疗，事故成2人死亡，分别为军海物流公司驾驶员陈*池（2026年5月7日22时01分经贵港市人民医院宣布死亡）及其子陈（2026年5月9日16时20分经贵港市人民医院宣布死亡）。本次事故造成直接经济损失***万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月5日23时许，军海物流公司驾驶员杨*彬完成运输任务返回停车场，发现陈*池的摩托车停放在场大声呼喊未获回应后爬上事故罐车车顶查看，发现陈*池、陈*育二人晕倒在罐体内，立即电话通知陈*池侄子陈求召集人员前来营救，同期陈*妻子等人到达现场并拨打 120急救电话。5月5日23时47分，石卡中心卫生院接到出诊通知后立即启动应急响应，组织医护人员赶赴现场，于5月6日0时02分抵达事故发生地，到场后立即联系1救中心增派急救车辆，并同步向单位领导报告情况，5月6日1时48分，石卡中心卫生院向石卡镇人民政府报告事况。3时27分，石卡镇人民政府向覃塘区人民政府、覃塘区应急管理局上报事故信息。3时33分，覃塘区应急管向覃塘区人民政府、贵港市应急管理局、覃塘区委政法委报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

杨*彬在电话求救后，爬上车顶打开车头端罐体入口通风，便进入罐内将陈*池上半身托起使其头部露出罐口新鲜空气，持续约3分钟后因担心自身中毒爬出罐体；约2分钟后陈*、陈*强等村民赶到现场，杨*彬再次进入罐与罐顶人员配合先后将陈*池、陈*育二人托举移出罐体，暂时放置于罐车顶部。石卡中心卫生院医护人员抵达现后，立即查看伤者生命体征，因伤者位于罐车顶部、空间狭窄不利于开展抢救，立即协调现场人员通过铲车协助名伤者从罐车顶部转移至罐体旁空地，随即给予吸氧处置；经检查发现二人均存在心跳呼吸、四肢抽搐、瞳孔

大、意识不清等症状（其中陈*池牙关紧闭），随即开展静脉输液、肌肉注射等抢救措施；救治过程中贵港市12
救中心第一辆急救车抵达现场接手抢救工作，因伤者病情危重需转往贵港市人民医院救治，石卡中心卫生院医护
协助120急救车一同转运，途经石卡镇樟竹路口加油站附近时与第二辆120急救车相遇并通报行驶路线，后在迎
道西江教育园路口完成伤者交接，两名伤者最终被送至贵港市人民医院救治。

（三）善后处置情况

事故发生后，覃塘区人民政府及相关部门高度重视，立即组织开展善后处置工作，石卡镇人民政府、军海物
司积极配合家属开展医疗救治、家属安抚等工作。目前，死者陈*池的工亡认定已完成，工伤保险已赔付***万元

（四）事故应急处置评估

在此次事故应急处置中，事故第一发现人杨*彬发现险情后立即通知相关人员并组织营救，相关部门和医疗
能够及时赶赴现场组织开展或参与应急救援处置，善后工作有序。综合评估：本次事故信息上报、伤员救治、应
援、善后处理、综合协调等工作及时、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故车辆罐体内残留的蜜糖废液在密闭环境中经微生物厌氧发酵，产生并积聚以硫化氢为主的有毒有害气体
成高浓度有毒环境。陈*池在未对罐体进行有效通风换气、未检测罐内有毒有害气体浓度、未佩戴任何呼吸防护
的情况下，贸然进入罐内进行清洗作业，吸入高浓度硫化氢后中毒昏迷。其子陈*育发现父亲昏迷后，未采取任
人防护措施、未确认罐内环境安全，盲目进入罐内施救，吸入大量硫化氢气体，中毒昏迷，导致事故后果扩大。

（二）间接原因

陈*池作为货运车辆驾驶员，对罐体等有限空间作业的中毒风险认识严重不足，未掌握“先通风、再检测、
业”的有限空间作业基本安全要求，在未告知公司或车队管理人员的情况下，擅自决定并实施罐内清洗作业；陈
作为现场协助人员，缺乏有限空间安全防护和应急救援知识，在未采取任何防护措施的情况下盲目施救。事发
业系驾驶员个人临时决定并实施，并非公司及车队安排的生产经营任务，公司及车队管理人员事前不知情，对
自主作业行为不具有法定管理义务和实施管控的客观条件。

四、事故性质认定

本次罐体清洗作业系驾驶员陈*池个人自主决定、自行实施的行为，不属于军海物流公司或车队统一安排的
生产经营活动，也非道路运输业务的法定或约定必经环节；事发场地为陈*个人租赁，并非军海物流公司权属或
的生产经营场所；经查证军海物流公司安全管理制度、安全教育培训记录等资料，未发现该公司存在违反安全生
律法规及标准规范的行为，公司已按规定设立安全管理小组、配备安全管理人员，日常运输安全管理基本到位。
发生的主要原因是陈*池本人对有限空间作业危险认识不足、未采取任何安全防护措施冒险作业，以及陈*育盲目
救，属于当事人个人冒险作业和施救不当导致的意外事件，与企业安全生产管理不存在直接因果关系。

经调查组认定：覃塘石卡“5·5”中毒事故是一起因当事人私自实施非职务性有限空间作业、盲目施救，意入有毒有害气体导致的一般生产安全非责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

（一）责任单位处理建议

军海物流公司：事故车辆虽挂靠该公司运营，但涉案罐体清洗作业系驾驶员个人自主实施的非职务行为，不公司安排的生产经营活动；公司安全管理制度基本健全，已按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员，日常安全管理基本到位。经调查未发现该公司存在违反安全生产法律法规的行为，对本次事故发生不承担责任。

（二）事故责任者处理建议

1.陈*池：其在未确认罐内作业环境安全、未采取通风换气、气体检测和个体防护措施的情况下，擅自进入空间（罐体内部）开展清洗作业，吸入硫化氢有毒气体中毒，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡议不予追究责任。

2.陈*育：发现陈*池昏迷后，未配备任何防护装备、未确认环境安全性即贸然进入罐内施救，吸入硫化氢有体中毒，对事故伤亡后果扩大负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

六、事故整改和防范措施

（一）广西贵港市军海物流有限公司及各道路运输企业要将罐车罐体清洗、检修等有限空间作业纳入安全管建立健全作业审批制度和操作规程，严格执行“先通风、再检测、后作业”原则，严禁无防护冒险作业，引导从员选择专业机构开展罐车清洗；要加强驾驶员及挂靠车辆人员的安全教育培训，重点强化有限空间风险辨识、硫危害和科学施救知识，严禁盲目施救；要完善挂靠车辆安全管理制度，明确企业与车主安全责任边界，对运输有液等易产生有毒气体的罐式车辆，书面告知罐体清洗安全风险及作业规范，杜绝“以挂代管”。

（二）各乡镇（街道）、有关行业主管部门要举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”的要求，进一步强化行业安全监管和属地管理责任，深化部门协同联动，加大有限空间作业安险排查和宣传警示力度，防范同类意外事故发生。

覃塘石卡“5·5”一般中毒事故

2026年

扫一扫在手机打开当前页