赤水元厚“6·15”一般场内车辆致害事故调查报告

2026 年 6 月 15 日 18 时许，赤水市元厚镇石梅村产业路硬化建设项目施工现场发生一起车辆致害事故，事故造成 1 人死亡。直接经济损失 45 万元。

一、事故基本情况

2026 年 6 月 15 日 18 时许，作业人员刘某飞驾驶履带式运输车（空车）在元厚镇石梅村四组进行商品混凝土转运作业，转运返回途中，车辆发生侧滑，驾驶员刘某飞被甩出驾驶座至路边的树干与运输车之间被挤压。

（一）事故发生经过

作业人员刘某飞驾驶履带式运输车（空车）从施工作业点行驶到距转运点约 70m 下坡路段（坡度约 8.2° ）处，在道路左侧发生侧滑，驾驶员刘某飞被惯性抛甩出至距路边 0.9m 的树干（直径 85mm）与运输车左侧边之间被挤压受伤。此时距事故发生点下方弯道处的杨某贵等人听到异响后立即上前查看情况并呼叫救援。伤者刘某飞被救出来后，经 120 急救车运往赤水市人民医院救治，于当晚 20 时 43 分经抢救无效死亡。

（二）事故救援及善后事宜处置情况

事故发生后，现场作业人员立即向工程项目部、承包单位、属地政府及应急管理部门报告事故情况。现场人员立即拨打 120 急救电话并将伤者送往赤水市人民医院抢救。现场作业人员开展互助自救，采取有效安全措施，避免受挤压伤者二次受伤。此次

事故应急救援迅速，处置得当，未发生次生事故。

二、事故伤亡情况及直接经济损失

经事故调查组调查核实：本次事故共造成1人死亡：刘某飞，男，四川省泸州市合江县尧坝镇人，身份证号：51052219XXXXXXX。直接经济损失45万元。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经调查，事故发生的直接原因为：作业人员刘秀飞驾驶履带式运输车（空车）从施工作业点行驶到距转运点约70m下坡路段（坡度约8.2°）处，在道路左侧发生侧滑，由于驾驶座无安全带，驾驶员刘秀飞被惯性抛甩出至距路边0.9m的树干（直径85mm）与运输车左侧边之间被挤压受伤。

（二）事故发生的间接原因

1.环境因素：事故发生点路肩高度约为0.8m，路肩采用泥土与少量大石块混合堆砌，导致路肩松软易垮；路肩与路边树干之间排水沟杂草丛生，与周围环境融为一体，排水沟难以分辨。

2.管理因素：项目施工等相关企业未建立健全并落实全员安全生产责任制；未履行总包安全管理职责；未开展安全生产教育和培训；未开展风险辨识和事故隐患排查治理；未开展风险辨识和事故隐患排查治理；未开展安全教育和培训、安全技术作业交底；监理方对施工现场的安全生产监督不到位。

四、事故性质认定

经事故调查组调查认定：赤水元厚“6·15”场内车辆致害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人处理

对相关责任人和责任单位均依法依规进行了处理。

六、事故防范措施

生产经营单位要严格落实企业安全生产主体责任，强化安全生产统一管理，全面加强安全生产教育培训和安全技术交底；要深入开展风险辨识和隐患排查治理，切实加强场内车辆及道路交通作业安全管理；要充分发挥监理单位和属地政府的监管作用。