光明区新湖街道“4·13”起重伤害事故调查报告

日期：2019年 11月 13日 信息来源： 光明区 字号：

2019年4月13日14时左右，在新湖街道楼村社区陈文礼工业园内发生一起起重伤害事故，造成一人死亡。

区应急管理局、光明公安分局、新湖街道等相关部门接报后立即赶赴现场，组织开展善后及调查处理工作。根据《生产安全事故查处理条例》（国务院令493号）规定，为落实安全事故“四不放过”的要求，查清事故原因，明确事故责任，落实隐患整改，光明府成立了光明区新湖街道“4·13”起重伤害事故调查组。事故调查组组长由区政府副区长刘德峰担任，事故调查组副组长由区应急管李刚、区应急管理局副局长刘建绥担任，成员由光明公安分局（新湖派出所）、区应急管理局、区群团工作部（工会）等部门抽调专并依法邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、查阅资料、调查取证等,查故发生的经过、直接原因和间接原因等情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员和有关单位的处理建议。同时,针对事故原因出的问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故工程基本情况

2019年4月，东莞市鑫旺吊装搬运有限公司（以下简称“鑫旺搬运公司”）通过电子竞标获得新湖街道楼村社区陈文礼工业园内设备搬运工程，于2019年4月10日开始入场进行搬运。由于工期紧、任务重，鑫旺搬运公司在4月13日另外找了10多个临时工过来新湖社区陈文礼工业园的厂房搬运设备。

（二）事故单位的基本情况

1、鑫旺搬运公司，主体类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：东莞市长安镇上沙中山北路东湖新苑二巷4号，统一社码：91441900570112119C，法定代表人：宋学民。

2、高军民个体吊车队,负责人高军民，该个体吊车队无营业执照。

（三）事故人员基本情况

1、宋学民，男，47岁，鑫旺搬运公司的法定代表人。

2、高军民，男，48岁，鑫旺搬运公司找来的个体吊车队负责人。

3、薛成刚，死者，男，52岁，鑫旺搬运公司找的临时工。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年4月13日14时许，由吊机司机高军民操作吊机，多名搬运工人（含死者）准备把1台脱泡机从三楼车间吊运到地面上并装
整个吊装设备由汽车、吊机、吊运平台组成，4根钢丝绳把吊运平台（简称涉事平台）钩挂在汽车随车起重机（简称涉事吊机）的吊
将涉事平台吊运到三楼的搬运口处。在搬运该脱泡机过程中，鑫旺搬运公司的宋毛毛、薛成刚、成市彬及其他两名工人从三楼的吊装
液压叉车将脱泡机推至吊装平台后，吊装平台上留有宋毛毛、薛成刚和成市彬三人（均未佩戴安全帽和安全带），此时吊装平台突然
斜，薛成刚失稳坠落至1楼地面（坠落高度约10m），当场死亡。

经调查：

1、广东省质量监督机械检验站出具的《鉴定检验报告》指出：

（1）在涉事平台入口端的两个角位上均有设置系绳索的吊环，但没有系绳索或钢丝绳进行固定，涉事平台垂直于墙体远离墙面
由度缺乏约束，因此事发时涉事平台处于不稳固状态，存在严重安全隐患；

（2）涉事平台为长方形，其搬运货物的一侧无护栏，其他三面有高约0.8m-0.9m金属护栏，护栏下部未见设有踢脚板，两长边
段长约0.4m的空隙无护栏。涉事平台的所有护栏高度均不满足GB/T19155-2017《高处作业吊篮》第7.1.3条规定：平台四周应安装
间护栏和踢脚板。护栏高度应不小于1000mm，测量值为护栏上部至平台底板表面的距离。中间护栏与护栏和踢脚板间的距离应不大
500mm。

2、鑫旺搬运公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3、涉事吊装平台系高军民个体吊车队提供。

（二）事故救援情况

事故发生后，宋毛毛立即拨打120电话，深圳宝田医院立即派出救护车及急救人员，后经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

2019年4月30日，鑫旺搬运公司与薛成刚家属达成协议，并签订《工伤死亡赔偿协议书》。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、薛成刚安全意识淡薄，冒险作业，高空作业时未佩戴安全带和采用安全防护措施。

2、高军民个体吊车队提供的涉事吊装平台的护栏高度不足，搬运作业期间，该平台横向未固定，远离墙面方向的自由度无约束
发时涉事平台处于不稳固状态，存在安全隐患。

（二）间接原因

鑫旺搬运公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品（安
并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）事故性质

调查组认为，本起事故是一起因现场安全管理不到位，作业现场存在安全隐患，工人安全意识淡薄而引发的一般生产安全责任事

四、事故责任认定及处理建议

（一）涉事单位的事故责任认定及处理建议

1、鑫旺搬运公司履行安全生产管理职责不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未为从业人员提供符合国家标准业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四十二条的规定，对本起事故的发生负有主体责任，建议由深圳市光明区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零（一）项的规定给予行政处罚。

2、高军民个体吊车队提供的涉事吊装平台存在安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规起事故的发生负有主体责任，建议由深圳市光明区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定给罚。

（二）涉事人员的事故责任认定及处理建议

1、死者薛成刚安全意识淡薄，冒险作业，高空作业时未佩戴安全带和采用安全防护措施，应对本起事故负有直接责任。鉴于其死亡，建议不予追究其责任。

2、宋学民，鑫旺搬运公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业戴安全带进行高空作业的生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八（五）项的规定，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其进行处罚。

五、事故防范措施和整改建议

（一）鑫旺搬运公司要加强对作业人员的安全教育和培训，严格按照法律法规要求为作业人员配备劳动防护用品，并监督、教育按照使用规则佩戴和使用，严格按照操作规程作业。

(二)高军民个体施工队要认真汲取本起事故的深刻教训，进一步加强安全生产管理工作，健全安全隐患排查制度，加大排查力度的安全隐患要及时整改，防止安全生产事故再次发生。

光明区新湖街道“4·13”起重伤害事

【打印本页】 【关闭窗口】

分享到：