附件

罗城仫佬族自治县棉花天坑景区“5·23”观光车碰撞山体事故调查报告

2020年5月23日，罗城仫佬族自治县四把镇棉花天坑景区发生1起观光车碰撞山体事故，造成1人遇难、18人受伤。

此事故发生在全国“两会”期间，社会影响较大，5月27日，自治区安委办下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知书》（桂安委办督〔2020〕3号），决定对该起事故查处实行挂牌督办，要求我市对该起事故进行提级调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）等有关规定和自治区安委办要求，市人民政府成立了由市委常委、常务副市长韦朝晖任组长，市委常委、宣传部部长、副市长陆海生任常务副组长，市纪委监委，市应急管理局、文化广电体育和旅游局、市场监管局、公安局交警支队、交通运输局、人力资源社会保障局、总工会等部门有关人员组成的罗城仫佬族自治县棉花天坑景区“5·23”观光车碰撞山体事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行提级调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定和分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建

议，分析事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范和整改措施。

一、基本情况

（一）企业基本情况

广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司为棉花天坑景区建设经营单位。该公司于2017年5月17日由广西悦投置业有限公司（社会统一信用代码：91450200MA5KCNMM2F）投资注册资金1000万元成立，社会统一信用代码：91451225MA5L5AW38G，法定代表人为吴泰昌，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），由广西悦投置业有限公司100%控股，企业住所是罗城仫佬族自治县四把镇棉花村深洞屯棉花天坑，经营范围：旅游投资；餐饮、住宿、民俗文化、游乐服务；自有房屋、场地、电动车、自行车、观光车出租服务；承办各类演出、户外活动策划、会议及展览服务；文旅商品生产销售；旅游景区配套设施建设；旅游接待信息咨询服务。

（二）棉花天坑景区经营情况

棉花天坑景区位于罗城仫佬族自治县四把镇棉花村深洞屯，是罗城仫佬族自治县2017年通过招商引资引入的首个重大旅游扶贫项目，项目计划投资3.2亿元，主要功能区为天坑奇观观光区、农业观光及仫佬民宿体验区、休闲养生区、古村落保护观光区等。目前已完成投资2.6亿元，建成悬崖栈道、玻璃栈道、观景台、攀岩（飞拉达）、高空滑索、高空天梯、悬崖秋千、悬崖水池、天坑大剧场、餐厅、美食广场、商务会议室、汽车露营地、悬崖酒店、篮球场、排球场等休闲度假设施，同时建成游步道、观光车道等交通道路系统，以及游客中心、购物中心、停车场、旅游厕所、应急指挥监控及广播系统等旅游配套基础设施。景区于2017年5月17日开始筹建，共聘请员工105人，2018年10月1日试营业，2019年4月3日正式开业运营，2019

年6月广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司向罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局提出评定4A级景区的申请，罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局审查通过后，逐级上报河池市和自治区旅游主管部门。经自治区旅游主管部门审查通过，2019年10月13日—19日由自治区旅游资源规划开发质量评定委员会委派[illegible]（时任广西旅游发展委员会4A景区评定验收专家组副组长）、[illegible]（时任桂林航天工业学院副教授）、[illegible]（时任广西旅游规划设计院高级经理）等3名专家评定验收，于2019年11月14日成功获批国家AAAA级旅游景区，批复文件为《关于宾阳县古辣稻花香里旅游区等28家旅游景区评定为国家AAAA级旅游景区的公告》（桂旅资委〔2019〕4号）。景区2019年全年接待游客32万人次。2020年受新冠肺炎疫情影响，景区于1月26日停业，于3月15日恢复营业，截至5月23日共接待游客3.5万人。棉花天坑景区在开放前未经过相应的安全风险评估。

（三）事故车辆情况

车辆名称为内燃观光车，设备类别为场（厂）内专用机动车辆，属《特种设备目录》中的“非公路用旅游观光车辆”。车辆所有权为广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司，车牌号为“厂内桂M00197”。车辆产品型号：GLQ19A,设备代码：520010719201900302，产品编号：LGLAA2B23KK300302,车架编号：LGLAA2B23KK300302,发动机型号规格：LJ4K18QS，发动机编号：K01450176（发动机制造单位为柳州五菱柳机动力有限公司），制动器型号规格：W290100075、W290100076(制动器制造单位为柳州五菱汽车工业有限公司制动器厂)。车辆主要参数：整机整备质量为1700千克，额定载客人数为19名，最大行驶速度为30公里每小时，最大行驶坡度为10%，制动距离空载为5米(20公里每小时)。车辆制造日期为2019年3月31日，《场

（厂）内专用机动车辆产品合格证》编号为G2019089。

2019年9月30日经广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司申请，广西壮族自治区特种设备检验研究院对该景区观光车进行首次检验，检验结论：合格（检验报告编号ND/M-2019-0105-(S)），检验有效期至2020年9月29日，检验报告中备注："1.车辆应严格按路线图（图号：00058）所绘制线路行驶（起点：大门售票处，终点：汽车露营地，全长约695米）；2.应办理使用登记手续"。同时，该车获得河池市市场监督管理局委托广西壮族自治区特种设备检验研究院发放的"厂内桂M00197"车号牌，悬挂于该车首尾号牌位置。截止事故发生时，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司未办理该车的特种设备使用登记手续。

事故发生后，罗城仫佬族自治县应急管理局于2020年5月24日委托广东中智司法鉴定中心对"厂内桂M00197号"景区观光车进行安全技术性能、行驶速度、事故成因进行鉴定。2020年6月2日广东中智司法鉴定中心分别出具了3份《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》（广东中智痕迹司法鉴定所〔2020〕鉴字第GSJ0374R号、广东中智痕迹司法鉴定所〔2020〕鉴字第GSJ0374S号、广东中智痕迹司法鉴定所〔2020〕鉴字第GSJ0374V号），鉴定意见如下：1.事故成因鉴定结论。"厂内桂M00197"号景区观光车制动性能下降、事发时车速过快及道路坡度大为此次事故成因。2.肇事车的安全技术性能检验鉴定结论。未发现"厂内桂M00197"号观光车的制动系、转向系存在异常；行驶系效能不符合技术标准；车辆右前大灯在事故中损坏外，其余的照明信号装置可正常使用。3.行驶速度鉴定结论。车辆于制动印迹起点时速度约为37.5公里每小时。

事故车辆制造单位为桂林客车发展有限责任公司，制造地址为桂林市苏桥经济开发区苏桥（工业）园广州街9号，制造许可证编号为

TS2510719-2022。事故车辆是广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司2019年9月从广西启菱汽车销售有限公司购买。

（四）观光车驾驶员情况

驾驶员姓名：韦家吉，性别：男，出生日期：1992年11月9日，公民身份证号：4527　　，持有机动车C1驾驶证，初次领证时间为2013年7月16日，有效期至2029年7月16日，未取得《特种设备作业人员证》。

韦家吉通过广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司招聘后，于2020年4月27日开始正式在景区上班，负责驾驶车牌号为“厂内桂M00197”景区观光车，事故发生时仍处于两个月的试用期内，未与广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司签订劳动合同。

事故发生后，罗城仫佬族自治县应急管理局于2020年5月26日委托广西金桂司法鉴定中心对驾驶员韦家吉进行血液乙醇定性定量检验和毛发中毒物检验。2020年5月27日和2020年6月1日，广西金桂司法鉴定中心分别出具了3份《广西金桂司法鉴定中心司法鉴定意见书》（广西金桂司法鉴定中心〔2020〕毒鉴字第553号、广西金桂司法鉴定中心〔2020〕毒鉴字第554号、广西金桂司法鉴定中心〔2020〕毒鉴字第557号），鉴定意见如下：根据对驾驶员韦家吉进行的血液乙醇定性定量检验和毛发中毒物检验结果，排除驾驶员韦家吉酒驾、醉驾、毒驾嫌疑。

（五）事故路段情况

事发路段点位于罗城仫佬族自治县四把镇棉花天坑旅游度假区大门设卡处往棉花村深洞屯方向约1.15公里处，为下陡坡路段。事故路段硬化路面平均宽度6米，行车道平均宽度5.5米，公路外侧安装有波型钢护栏，公路纵坡较陡且有起伏小碎坡，行车安全隐患较大。经

现场测算，事发路段平均纵坡约为18.9%（纵坡现场测算采用的是平距相对高差法，水准测量，取事发路段坡顶至事故点平距120米测算平均值，经水准测量相对高差为：-22.734米，平均纵坡约18.9%），超过四级公路允许的最大纵坡技术指标（四级公路允许最大纵坡为10%），属等外公路。

广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司于2017年开始开发景区。在景区还开发前，事发公路属于通往棉花村深洞屯的村屯道路。2017年9月，根据《罗城仫佬族自治县发展和改革局关于罗城仫佬族自治县2017年政府新增债券脱贫攻坚基础设施建设项目立项的批复》（罗发改审批〔2017〕70号），为改善贫困农村的基础设施，罗城仫佬族自治县通过政府新增债券脱贫攻坚基础设施建设项目立项“罗城仫佬族自治县棉花村天坑景区道路硬化（改建升级）工程”，计划建设规模6.605公里，受益群众数412户，受益人数1352人。项目于2017年12月20日开始动工，施工单位为广西鸿志建设工程有限公司。竣工后于2019年5月23日由罗城仫佬族自治县扶贫办组织县扶贫办、财政局、广西天柱建设管理有限公司、罗城仫佬族自治县四把镇负责人、棉花村委负责人、群众代表等组成验收组进行验收。根据项目设计文件（设计单位为广东泛珠勘察设计有限公司），该项目是在原有路基的基础上进行路面加宽设计，不考虑路基平面及纵断面技术指标，对原有硬化屯级道路进行路面加宽改造。项目设计图纸没有经过相关单位的批复，由罗城仫佬族自治县扶贫办作为项目业主负责实施，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司未出资参与建设。

目前该公路为广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司管理，于2019年9月在原村屯道路上违规设卡收费。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

5月23日上午9时，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司“厂内桂M00197”号观光车驾驶员韦家吉检查车辆刹车和水正常后，按照车队队长甘林敏在微信群中的工作安排，驾驶“厂内桂M00197”号观光车到棉花天坑景区美食街接游客，把游客送到长生洞后再返回美食街继续接游客，行驶路线为从景区美食街到棉花村深洞屯长生洞，全程未在车辆核准的特定区域内行驶。

在美食街和长生洞往返多趟后，13时40分左右，韦家吉驾驶“厂内桂M00197”号观光车接上18名游客（其中桂林杉湖国际旅行社游客6人、桂林畅游国际旅行社游客1人、柳州北国风光国际旅行社游客4人、融水苗都旅行社游客7人），行驶至景区美食广场至棉花村深洞屯等外公路下坡十多米处疑似发生刹车失灵，韦家吉立即采取紧急避险措施，在车辆行驶至等外公路转弯处时将车辆撞向山体，迫使观光车停车，由于强烈碰撞造成车上人员伤亡和车辆受损。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司在场员工罗华凯立即向公司总经理吴泰昌汇报，同时司机韦家吉也用对讲机向车队队长甘林敏汇报。接到事故报告后，公司立即启动了景区安全事故应急预案，组织公司安全科、特勤大队赶往现场进行救援处置，同时拨打120急救电话、110报警电话及119求助电话，联系四把镇卫生院、县人民医院、县中医院请求救治伤员，并向县文化广电体育和旅游局报告事故。

接到事故报告后，罗城仫佬族自治县党委、政府高度重视，迅速行动，立即按照《罗城仫佬族自治县突发事件总体应急预案》的规定

启动应急响应。县委书记蓝启章，县委副书记、副县长李小林，县委常委、常务副县长蓝建伟，县委常委（挂职）、副县长王福湘，副县长、公安局局长黄中建等县领导第一时间组织县应急管理局、公安局、卫生健康局、文化广电体育和旅游局、交警大队、消防救援大队等县直部门及四把镇人民政府有关人员赶赴现场，指挥救援处置工作，成立事故现场临时指挥部，指挥部分设处置组、医疗救援组、后勤保障组等工作专组，立即开展应急救援处置工作。同时，组织刚好在现场的柳州市人民医院、罗城仫佬族自治县中医院医师抢救伤员，安排交警维护现场道路交通秩序，调动城区医院及周边乡镇救护车辆到现场运送伤者到医院救治。县长潘秋琳第一时间到医院看望伤者，组织协调医院专家对伤者进行治疗。成立事故处置工作领导小组和事故调查组，对事故进行初步调查，对涉事相关人员进行监控，委托广西金桂司法鉴定中心对驾驶员韦家吉进行了血液乙醇定性定量检验和毛发中毒物检验，委托广东中智司法鉴定中心对事故车辆进行安全技术性能、行驶速度、事故成因分析鉴定。

接到事故报告后，市领导高度重视，副市长韦祖林受市委书记何辛幸、市长唐云舒委托，第一时间赶赴事故现场，组织市应急管理局、卫生健康委、市场监管局、文化广电体育和旅游局有关人员，看望伤员，慰问遇难者和伤者家属，指导罗城仫佬族自治县开展应急救援处置工作。自治区有关部门同志也赶到现场，指导救援处置工作。

（三）医疗救治及善后工作情况

事故发生后，事故处置工作领导小组组织广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司与死者家属就善后事宜及有关赔偿问题进行协商。同时妥善安排18名伤者入院治疗（其中在罗城仫佬族自治县中医院住院治疗7人，在罗城仫佬族自治县人民医院住院治疗7人，在柳州市人民

医院住院治疗3人，1人轻微伤经过治疗后于当晚出院），安排工作人员陪护，关注伤者治疗情况，及时帮助伤者解决治疗需求，协调广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司垫付医疗费用及其他有关费用。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

罗城仫佬族自治县棉花天坑景区“5·23”观光车碰撞山体事故共造成1人遇难、18人受伤（其中1人重伤，14人轻伤，3人轻微伤），事故车辆受损。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失200万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

“厂内桂M00197”号观光车驾驶员违反行车许可路线，行驶至超出该车允许的最大行驶坡度的路线，并且多次往返该路线，造成车辆制动系统发热导致制动性能下降，在惯性作用下加速行驶，在避险的过程中碰撞路边山体，从而引发事故。

（二）事故间接原因

1. 广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司安全生产主体责任不落实。

（1）拒不执行监管部门指令，隐瞒违法事实和事故隐患。拒不执行罗城仫佬族自治县市场监督管理局要求“观光车必须在备案规划的路线上行驶，不得超范围行驶”的指令，在罗城仫佬族自治县市场监督管理局检查时隐瞒公司观光车有在村屯道路上行驶的违法事实，并在2020年5月20日向罗城仫佬族自治县市场监督管理局出具《承诺书》，承诺公司的“6台场（厂）内旅游观光车保证只在经特种设备监管部门备案的《罗城棉花天坑旅游景区观光车路线图》规划的路线行驶。”

（2）无视有关法律法规规定，未执行观光车的安全技术规范，违章指挥。在明知观光车有核准的行驶路线，事发路段坡度明显超过观

光车最大行驶坡度，且景区设置有观光车行驶起点、终点标志牌和事故路段上设置有“厂内机动车禁止通行”警示牌的情况下，依然召开会议作出决定让观光车在禁止行驶的路线上载客行驶。

（3）特种设备使用管理混乱，配备的特种设备安全管理人员、检测人员和观光车驾驶员未取得相应资格，肇事观光车在投入使用后至事故发生时一直未办理特种设备使用登记取得使用登记证书。

（4）安全生产教育培训严重缺失，公司主要负责人和安全管理人员不具备相应的安全生产知识和管理能力，不掌握特种设备使用的有关法律法规规定，招聘观光车司机时仅要求司机持有机动车驾驶证C1证和三年以上驾龄，不知道观光车司机需要持有相应的特种设备作业人员证；未对车队队长、观光车司机等特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行必要的安全教育和技能培训，车队队长和观光车司机不具备相应的安全生产知识和技能，对观光车车辆性能、安全技术规范、标准和管理制度不熟悉。

（5）未建立健全安全生产管理机构，公司从业人员105人，未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

（6）主要负责人未切实履行安全生产管理职责，未认真督促、检查公司的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（7）安全管理人员未认真履行职责，未制止和纠正公司会议决定的违章指挥，未督促落实本单位安全生产整改措施。

广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司于2019年9月在通往天坑景区道路方向（原村屯道路上）违规设卡收费。

2. 罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局履行行业监管职责不力，没有认真贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责的原则”，未有效督促广西罗城棉

花天坑旅游开发有限公司贯彻执行安全生产及特种设备管理有关法律、法规，未认真指导广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司组织开展从业人员安全教育培训，对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司观光车在设有“厂内机动车禁止通行”的道路上载客行驶的违法违规行为没有及时发现、制止和纠正。

3. 罗城仫佬族自治县市场监督管理局未认真履行特种设备安全监督管理职责。对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司配备的特种设备安全管理人员、检测人员和观光车驾驶员未取得相应的特种设备作业人员证，肇事观光车在投入使用后至事故发生时一直未办理特种设备使用登记的违法行为失察；对群众反映广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司观光车有在村屯道路上行驶的违法行为，未认真调查核实，仅听信公司有关人员一面之词和公司出具的《承诺书》，对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司观光车违反安全技术规范在观光车禁止行驶的道路上载客行驶的违法违规行为没有及时发现、制止和纠正。

4. 罗城仫佬族自治县四把镇人民政府对辖区内生产经营单位安全生产状况负有监督检查职责，落实集中开展安全生产大检查不彻底，对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司安全生产监督检查不力，未认真督促该公司落实安全生产责任，对该公司观光车在设有“厂内机动车禁止通行”的道路上载客行驶的违法违规行为没有及时发现、制止和纠正。

五、事故性质

经调查认定，罗城仫佬族自治棉花天坑景区“5·23”观光车碰撞山体事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任的认定以及对事故责任者的处理意见

（一）对责任单位的责任认定和处理建议

广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司安全生产主体责任不落实。安全生产教育培训严重缺失；未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；主要负责人未履行安全生产职责，未及时消除生产安全事故隐患；安全管理人员未制止和纠正违章指挥和强令冒险作业，未督促落实本单位安全生产整改措施；拒不执行监管部门指令，隐瞒违法事实和事故隐患;未配备特种设备安全管理人员、检测人员；观光车驾驶员未取得相应的特种设备作业人员证，未严格执行观光车的安全技术规范；肇事观光车未办理特种设备使用登记。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，第十八条第（五）项，第二十一条第二款，第二十二条第（六）项、第（七）项，第二十五条第一款，第三十八条第一款。对事故的发生负有主要管理责任。

责成河池市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和《生产安全事故罚款规定（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第13号）第十四条规定，对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司依法予以行政处罚。

罗城仫佬族自治县人民政府责成有关部门对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司违规设卡收费问题进行进一步调查处理。

（二）对相关责任人的责任认定和处理意见

1.吴泰昌，男，中共党员，罗城仫佬族自治县政协委员，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司总经理，主持公司全面工作，未能正确履行企业主要负责人安全生产管理职责，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）、（五）项，对事故的发生负有主要管理责任。

责成河池市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项和《生产安全事故罚款规定（试行）》（国家安全生

产监督管理总局令第13号）第十八条第（一）项规定，对吴泰昌依法予以行政处罚。同时由纪检监察机关立案审查。

2.韦桢，男，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司副总经理，负责分管公司安全生产工作，未制止和纠正公司违章指挥，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故的发生负有重要管理责任。由广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司按照公司有关管理制度，对韦桢进行处理。

3.韦明献，男，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司副总经理，负责公司餐饮部、设备科、工程部、酒店等方面工作。在2020年4月27日罗城仫佬族自治县市场监督管理局对广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司进行检查时，隐瞒观光车在村屯道路上行驶的违法事实，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（六）项规定，对事故的发生负有重要管理责任。

责成河池市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（六）项规定，对韦明献依法予以行政处罚。同时由广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司按照公司有关管理制度，对韦明献进行处理。

4.甘林敏，男，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司车队队长，作为观光车的管理负责人，未取得相应资格，在事故发生当天上午通过微信向观光车司机韦家吉下达工作指令，违章指挥韦家吉驾驶观光车在观光车禁止行驶的路线上载客行驶，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（二）项规定，对事故的发生负有重要管理责任。

责成河池市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》

（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（二）项规定，对甘林敏依法予以行政处罚。同时由广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司按照公司有关管理制度，对甘林敏进行处理。

5.韦家吉，男，广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司观光车司机（试用期），作为观光车驾驶员，未取得相应资格，违章驾驶观光车在观光车禁止行驶的路线上载客行驶，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（一）项规定，对事故的发生负有直接责任。

责成河池市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安全监管总局令第15号公布，第77号修订）第四十五条第（一）项规定，对韦家吉依法予以行政处罚，同时由广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司按照公司有关管理制度，对韦家吉进行处理。

6.唐小笛，中共党员，罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局局长，在负责安全生产工作期间，履行行业监管职责不力，由纪检监察机关对其进行严肃批评，责令作出书面检查，并进行通报。

7.张力，中共党员，罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局副局长（分管安全生产和旅游工作），在负责安全生产工作期间，履行行业监管职责不力，由纪检监察机关立案审查。

8.梁尚辉，中共党员，罗城仫佬族自治县文化广电体育和旅游局政策法规股股长，在负责安全生产工作期间，履行行业监管职责不力，由纪检监察机关对其予以诫勉。

9.韦龙德，中共党员，罗城仫佬族自治县市场监督管理局局长，未认真履行特种设备安全监督管理职责，由纪检监察机关对其进行严肃批评，责令作出书面检查，并进行通报。

10.银清，中共党员，罗城仫佬族自治县市场监督管理局副局长（分

管特种设备安全监察工作），未认真履行特种设备安全监督管理职责，由纪检监察机关立案审查。

11.周涛，中共党员，罗城仫佬族自治县市场监督管理局特种设备安全检查股股长，未认真履行特种设备安全监督管理职责，由纪检监察机关对其予以诫勉。

12.谢松朝，中共党员，罗城仫佬族自治县四把镇人民政府副镇长，在分管安全生产、道路交通、企业等工作期间，不正确履行职责，对安全生产工作监督检查不力，由纪检监察机关立案审查。

13.潘新锋，非中共党员，罗城仫佬族自治县四把镇国土规建环保安监站站长，不正确履行职责，对安全生产工作监督检查不力，由纪检监察机关对其予以诫勉。

14.李小林，中共党员，中共罗城仫佬族自治县委副书记，2019年3月至2020年6月任罗城仫佬族自治县委常委、宣传部部长、副县长期间，分管文化广电体育和旅游局，对分管单位履行行业监管职责不力的问题负有领导责任，由纪检监察机关对其予以批评教育。

15.苏秀荃，非中共党员，2019年3月至2020年6月任罗城仫佬族自治县人民政府副县长期间，分管县市场监督管理局，对分管单位未认真履行特种设备安全监督管理职责的问题负有领导责任，由纪检监察机关对其予以批评教育。

（三）对罗城仫佬族自治县人民政府的处理意见

由纪检监察机关责令罗城仫佬族自治县人民政府向市人民政府作出书面检查；并向罗城仫佬族自治县人民政府发出《监察建议书》，要求举一反三，落实责任，全面整改。

七、事故防范和整改措施

（一）强化安全生产底线思维和红线意识。各级党委、政府要深

入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，树牢安全发展理念，完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，切实落实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。

1. 要加强对有关行业管理部门日常履职情况的督促检查，确保依法行政和履职到位，认真履行政府属地监管责任。

2. 扎实开展安全生产专项整治三年行动，针对本次事故暴露出来的问题，突出开展旅游景区等人员密集场所、特种设备和道路运输等重点行业领域专项整治行动，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，全面排查治理安全隐患，推动企业安全生产主体责任全面落实到位，有效防范化解安全风险。

3. 督促有关部门加强对客运车辆的管理，严禁客运车辆在技术指标不符合法律法规规定的等外公路上行驶。

（二）切实履行行业监管职责。各有部门要认真按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全和谁主管谁负责”的原则，认真履职尽责，加强对有关企业安全生产工作的监管。

1. 旅游主管部门要认真督促旅游经营企业贯彻执行安全生产有关法律、法规，并引导其实施相关国家标准、行业标准或地方标准，提高其安全经营和突发事件应对能力，加强对旅游经营企业安全生产的监督管理，对企业存在的安全生产违法违规行为，要及时制止和纠正。

2. 特种设备安全监管部门要加强特种设备安全宣传教育培训，督促指导辖区内特种设备使用企业认真按照特种设备安全法律法规，配备相关人员，严格落实特种设备各项安全管理制度和措施，切实加强特种设备安全的监管力度，对检查发现或经调查核实的企业特种设备违法违规行为，要及时制止和纠正，并依法严厉打击或依法移送有关

部门处理。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。有关企业特别是广西罗城棉花天坑旅游开发有限公司，要认真吸取事故教训，举一反三，针对本起事故暴露出的问题，完善企业安全风险防控机制和安全隐患排查治理机制，切实采取针对性措施，防止同类事故再次发生。

1. 旅游景区运营企业要按规定配备必要的安全设施，建立健全必要的安全制度，对景区进行安全风险评估，满足安全条件。

2. 加强安全教育培训，组织对企业主要负责人、安全管理人员进行安全教育培训，使其具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；加强对从业人员的安全生产教育和培训，未经安全教育和培训合格的旅游从业人员不得上岗作业；通过安全教育和技能培训，增强从业人员遵章守纪的自觉意识，提高从业人员隐患识别能力和操作技能。

3. 加强安全生产管理，根据公司情况，按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；公司主要负责人和安全管理人员要切实履行安全管理职责，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，组织实施安全生产教育和培训，认真检查公司安全生产工作，及时排查和消除安全生产事故隐患，完善安全生产事故应急救援预案，制止并纠正“三违”行为，确保各项规章制度、操作规程及安全措施落实到位。

4. 强化应急预案演练，制定应急演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员的安全意识和应急处置技能。

5. 加强对特种设备的管理，按规定配备具有相应资格的特种设备

安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行安全教育和技能培训；按照有关法律法规、安全技术规范和制度要求，对公司使用的特种设备进行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备及时申报并接受检验，按规定及时办理特种设备使用登记；建立健全特种设备安全管理制度、操作规程，建立特种设备安全技术档案；严格按照特种设备检验核定的用途、使用范围、技术参数进行使用，不得超用途、超范围、超技术性能使用。

抄送：罗城仫佬族自治县人民政府，市纪委监委机关，市文化广电体育和旅游局、市场监管局、交通运输局、人力资源社会保障局、总工会、公安局交警支队。