建平县建平深井矿业有限责任公司“8·10”瞒报一般车辆伤害事故调查报告

建平深井矿业有限责任公司“8·10”

生产安全事故调查组

2026年1月7日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）一选厂建设有关情况

（三）一选厂生产有关情况

（四）事故现场勘查分析情况

（五）安全管理情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

（二）事故善后处置情况

（三）事故信息报告情况

（四）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故有关责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

建平县建平深井矿业有限责任公司“8·10”瞒报一般车辆伤害事故调查报告

2025年8月10日9时14分许，位于建平县的建平深井矿业有限责任公司一选厂发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失175万余元。

2025年9月5日，朝阳市应急局接到辽宁省地方矿山安全监督管理局《信访举报移送函》，经初步核实后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年9月30日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，建平县人民政府，市公安局、市总工会、市人社局组成的建平深井矿业有限责任公司“8·10”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，建平深井矿业有限责任公司“8·10”车辆伤害事故是一起瞒

报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位概况

1.建平深井矿业有限责任公司（以下简称深井公司），类型:有限责任公司(法人独资),法定代表人:金某,住所:辽宁省朝阳市建平县深井镇深井村二组,营业期限:自2007年9月24日至长期,注册资本:人民币壹亿零壹佰伍拾万元整;经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采、道路货物运输(不含危险货物),一般项目:选矿、金属矿石销售,非金属矿及制品销售,建筑材料销售,金属制品销售,五金产品批发仪器仪表销售,劳动保护用品销售,建筑装饰材料销售,橡胶制品销售,电子过磅服务。

2.有关许可情况。2011年12月5日,深井公司取得《土地使用证》:工业用地使用权面积564357.62m^2,座落:建平县深井镇深井村、小马厂村。取得深井公司大南沟铁矿、锅底山铁矿、三元井大西沟铁矿《采矿许可证》和《安全生产许可证》,取得尾矿库《安全生产许可证》。

（二）一选厂建设有关情况

1.立项情况。1987年7月,建平县计划经济委员会《关于深井乡、深井村新建铁矿厂项目的批复》(建计经字[1987]119号):铁矿选厂年处理矿石能力为6万吨,铁矿选厂厂址选样在大南沟南山坡,以平顶山、大南沟南山、锅底山之处矿区为主体矿山,总投资154.4万元。2008年9月,建平县发展和改革委员会《关于核准建平县深井矿业有限责任公

司铁精粉生产线扩建项目的通知》（建发改发[2008]137号），项目名称：建平县深井矿业有限责任公司铁精粉生产线扩建项目；项目建设地址：深井镇深井村、小马厂村、宽昌沟村、占地8.2167公顷；项目建设规模：扩建后年生产铁精粉15万吨；项目总投资及资金来源：总投资2000万元，资金来源：自筹。

2.初步设计情况。2012年3月，辽宁科技大学工程技术有限公司编制《建平深井矿业公司一选厂改造工程初步设计文件》。建设规模及服务年限：新建二次磨矿选别系统，年处理铁矿石40万吨，服务年限：13年；工艺流程及产品方案：新建磨矿选别系统拟采用阶段磨矿、单一磁选细筛工艺流程。年产铁精矿14万吨，精矿品位大于65%，精矿水分<10%，精矿产品自销。主要工程建设项目：新建粗破系统，新增设粗破机P75106一台；新建磨矿选别系统，磨矿采用2台Φ2.1*4.5m溢流型球磨机，两台Φ1050*2400永磁筒式磁选机，一台叠层复振筛1014，新增一台GYW-12型真空过滤机，一台20/5t电动桥式起重机；新建12*6.7*9m精矿过滤间，新建工人休息室。安全与工业卫生章节中防止机械伤害：设计对各类设备的转动件裸露部分均设有安全防护罩，以防止人身伤害事故，车间内在地面漏斗、溜槽、设备吊装孔等处设安全栏杆及盖板，平台无墙处，如工艺无特殊要求，均设置栏杆、高度1.05-1.2m。

3.安全设施“三同时”情况。深井公司一选厂改造项目未委托相应资质的设计单位进行安全设施设计，深井公司未组

织一选厂改造项目安全设施验收，该项目无竣工验收图和设备安装图。

（三）一选厂生产有关情况

1.生产所需铁矿石来源。自2019年3月，深井公司将大南沟铁矿采切、开拓、回采等采掘施工工程发包[1]给朝阳市聚恒矿山工程有限公司（以下简称聚恒公司）[2]。聚恒公司将在大南沟铁矿地下开采的矿石，汽车运输至大南沟破碎线的原料仓内，皮带运输至颚式破碎机破碎，粒度约100mm左右矿石经磁滑轮初选后，其中铁矿石进入圆锥破碎机破碎、皮带运输至精矿装车仓储存，毛石再次经过两级磁滑轮选矿后，铁矿石经皮带运输至精矿装车仓，毛石经皮带运输至尾矿装车仓。聚恒公司将装车仓内的铁矿石汽车运输至深井公司，经检斤、化验后，在一选厂露天料场堆放。

2.一选厂主要生产工艺流程。一选厂使用装载机将露天料场堆放的铁矿石铲运至位于破碎车间外的受料仓内，经振动给料、皮带运输、磁滑轮选矿，富含铁的矿石被运送至圆锥破

---

[1][?] 2019年3月4日，深井公司（甲方）与朝阳市聚恒矿山工程有限公司（乙方）签订《合作采矿合同》。乙方承包甲方大南沟矿的矿石生产工作，具体包括大南沟井下504m至468m的分层采切、采矿工作，468m至396m中段开拓工程、采切工程及矿石回采作业，四至边界以采矿证为准。出产矿石：乙方按照甲方认定的生产计划组织生产，出产的矿石按本合同约定价格全部供应给甲方，乙方按照不低于大南沟露天转井下工程设计矿石生产能力即20万吨/年组织生产。产量计量和质量验收：由甲方在一选厂检斤房进行矿石检斤并负责化验，作为矿石价款结算的依据。

[2][?] 朝阳市聚恒矿山工程有限公司，类型：有限责任公司，法定代表人：马某某，住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇小马厂村二组，成立日期：2011年10月11日，注册资本：人民币壹仟零叁拾万元整，经营范围：许可项目：房屋工程建筑、矿山工程建筑，土石方工程，建筑装饰装修；铁精粉、建筑材料销售，道路货物运输、普通货运，铁矿地下开采、铁矿石加工、铁矿石销售；办公区、矿区管理服务；钢结构工程，钢结构设计、制作、安装及销售；绿化工程、景观和绿地设施工程的设计及施工；公路工程、市政工程、土地整理施工；机电工程、水电工程；碎石加工及销售，爆破设计及施工。取得《建筑业企业资质证书》，资质等级：建筑工程施工总承包贰级，矿山工程施工总承包贰级。取得《安全生产许可证》，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

碎系统，经两次破碎、筛分，皮带运输铁矿石至球磨机内，经两级研磨、品位提升后，生产出终产品66%铁精粉。因开采的矿石已由大南沟铁矿破碎线完成了初级破碎，一选厂原有的1台颚式破碎机停止运行。

3.一选厂劳动定员情况。事故发生时，一选厂共有56名人员负责生产系统运行，其中管理人员3人，分别是副矿长窦某军负责一选厂全面工作，主任张某波（取得金属非金属矿山地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）负责破碎车间管理，主任孔某峰负责球磨车间管理；在生产线作业的共50人，其中破碎班组13人，球磨班组12人，过滤、浓缩、干排班组各3人，铲运班组（装载机司机）6人，化验班组2人，电工班组5人，维修班组5人；后勤2人，分别是财务（兼职保管员）、食堂各1人。

（四）事故现场勘查分析情况

经公安机关及专家组对事故现场进行勘查分析，事故现场位于深井公司一选厂破碎车间北侧的露天料场。露天料场的边沿与破碎车间外的受料仓的垂直距离约3m，违反《金属非金属矿山安全规程》[3]的规定，破碎生产线受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆，露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡，未采取喷雾降尘措施，未设置安全警示标志。事故装载机系深井公司于2020年10月5日购入，装载机生产单位：山东临工工程机械有限公司，编号：YE946L956F05745，车辆型

[3][?]《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）5.3.1 矿岩粗破碎站应符合下列规定：破碎机受料仓和缓冲仓排料口应设视频监视； 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1／3，矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施.

号：L956F，车辆识别代号/车架号 YLGL956FCL0605745，发动机型号：WP10G220E343，发动机号：1620S074551，总质量：17000kg，最高设计车速 38km/h。结合露天料场监控视频及事故遇难者张某波工友的笔录，张某波在驾驶装载机铲运铁矿石向破碎车间外的受料仓投料时，装载机从露天料场边坡坠落，坠落后的装载机发动机仍在工作，其前轮朝下立在受料仓口处；驾驶室内的张某波跌落受料仓内，被铁矿石掩埋，后随着铁矿石溜至一选厂车间内的 2#运输皮带上。

（五）安全管理情况

1.安全生产组织机构设置情况。法定代表人金某（取得金属非金属矿山地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证）担任深井公司安全生产领导小组组长，是该单位安全生产第一责任人；副总经理任某蕾（注册安全工程师）分管深井公司的生产和安全工作，副矿长窦某军具体负责一选厂的安全管理工作。成立了安全环保部，专职负责公司安全管理，刘某国（取得金属非金属矿山地下矿山主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证）任安全环保部部长，张某（取得金属非金属矿山地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）、江某某（取得金属非金属矿山地下矿山安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证）任专职安全员。

2.安全管理制度落实情况。深井公司制定了全员安全生产责任制，但未建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实。

事故调查组调取了深井公司安全风险分级管控文件，发现该单位未组织对一选厂露天料场的安全风险进行辨识分级，未明确管控措施和责任人员；事故调查组调取了2025年4月17日、5月6日、6月18日、7月16日深井公司《安全生产隐患排查治理台账》、《安全生产隐患问题整改清单》、《安全检查通报》,其中一选厂整改负责人:张某波,检查及复查人员:刘某国、张某、王某礼,深井公司未组织对一选厂露天料场、大南沟铁矿破碎线进行安全检查和事故隐患排查，多次检查均未发现一选厂存在破碎生产线受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆，露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡，未采取喷雾降尘措施，未设置安全警示标识的事故隐患；未发现装载机在工作完毕后，发动机钥匙长期在驾驶室内，非装载机驾驶员也能驾驶装载机的事故隐患；未发现装载机驾驶员单人独岗，在作业时无专门人员现场指挥的事故隐患。

（六）事故发生经过

2025年8月10日7时30分许，副矿长窦某军组织张某波、孔某峰及当班的破碎、球磨等作业班组的人员召开班前会后，一选厂投入生产运行。铲运班组的作业人员马某峰驾驶装载机到一选厂的露天料场，将堆存的铁矿石铲运至露天料场边坡下的破碎车间外受料仓内。8时,一选厂破碎生产线设备运转，其中破碎工班长王某在圆锥破碎系统区域巡检，破碎工刘某利在振动给料机至1#-2#皮带运输机区域看护设备运转，于某全看护振动筛区域、李某华负责看护料罐区域的设备运转。马某峰铲运了40余斗铁矿石将受料仓填满后，驾驶装载

机离开露天料场，到深井公司厂区周边修整道路。9 时许，破碎生产线缺料，设备空转。9 时 14 分许，张某波驾驶装载机到一选厂露天料场，铲运铁矿石向受料仓运料，装载机从料场边坡坠落，驾驶室内的张某波跌落受料仓内，被铁矿石掩埋，后随着铁矿石溜至一选厂车间内的 2#运输皮带上。

(七)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 名作业人员死亡，事故直接经济损失 175 万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故救援情况

9 时 20 分许，刘某利、于某全等作业人员听到一声重物坠落声响后，发现 2#运输皮带上趴着一个人，遂立即停止破碎生产线运转。王某上前查看，发现该名人员头部有血迹，呼喊其无应答，王某立即向球磨主任孔某峰报告，孔某峰向窦某军报告，二人先后赶到现场，经确认趴在传送带上的人是张某波，已经没有自主呼吸，同时，在破碎生产线料仓口处发现坠落的装载机。9 时 44 分，孔某峰拨打 120 急救电话，窦某军电话向金某报告，并组织现场人员将张某波抬至破碎车间厂房空地上。张某民（聚恒公司副总经理）驾车将建平县深井镇马厂村卫生所医生窦某山接到一选厂破碎车间，窦某山看过张某波后，向张某民反馈“人已经不行了”。11 时 30 分，建平县医院 120 医护人员赶到现场，对张某波进行检查后，发现张某波头面大量血迹、面部浮肿，身体多处紫色瘀斑，意识无，呼吸无，心音无，颈动脉波动无，血压无，双侧瞳孔散大固

定，对光反应无，心电图示直线，宣告张某波死亡。

（二）事故善后处置情况

8月10日10时许，深井公司向建平县公安局深井派出所报警。10时50分，建平县公安局刑侦大队技术中队对现场进行勘查，排除张某波他杀可能。张某民到建平县深井镇马场村卫生所找到窦某山，窦某山出具了张某波《居民死亡医学证明(推断)书》，并加盖建平县深井镇马场村卫生所公章：死者姓名：张某波，死亡地点：深井矿业生产车间，死亡原因：脑梗，医师签名：窦某山。8月11日，深井公司向建平县深井镇人民政府提交《情况说明》：张某波系突发脑梗，从老虎口处坠落身亡，同时提交张某波《居民死亡医学证明(推断)书》。8月11日，聚恒公司与张某波家属签订《赔偿协议书》，一次性支付张某波死亡赔偿金175万元。8月12日，建平县公安局深井派出所出具张某波《非正常死亡证明》，张某波遗体被火化。2025年11月10日，辽宁省建平县公安司法鉴定中心出具《鉴定书》(建)公(司)鉴(法医)字[2025]S-47号，鉴定意见：张某波符合铁矿石埋压致机械性窒息死亡。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，深井公司未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，向属地应急管理部门报告。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，深井公司立即拨打120召请救援，未因事故救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

张某波违规[4]驾驶装载机铲运铁矿石向破碎车间外的受料仓投料时，因操作不当，装载机从露天料场的边坡坠落，致使驾驶室内的张某波瞬间落入受料仓内，被铁矿石埋压窒息，随着受料仓内的铁矿石溜至一选厂破碎车间内的2#运输皮带上。

（二）事故间接原因

1.一选厂露天料场安全管理缺位。一选厂改造项目未进行安全设施设计，深井公司未组织对一选厂的安全设施进行验收；露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡，破碎车间外受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆，未设置安全警示标识，存在多项安全隐患。露天料场存在汽车运输、装载机铲运等多种机械化作业，未安排专门人员在现场指挥管理。

2.未落实双重预防机制。深井公司未组织一选厂露天料场的安全风险辨识分级，未明确管控措施和责任人员；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未组织对一选厂露天料场、大南沟铁矿破碎线进行安全检查和事故隐患排查，未采取技术管理措施，治理消除一选厂露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡，破碎车间外的受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆的事故隐患；未根据本单位生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，未发现装载机在工作完毕后，发动机钥匙长期在驾驶室内，非装载机驾驶员违章驾驶装载机的

[4][?] **建平深井矿业有限责任公司**《制度汇编》三十八 厂内机动车安全管理制度 七、驾驶员操作规定 1.驾驶员必须持证上岗，非司机和无证者一律不准驾驶。

事故隐患。

3.未落实全员安全生产责任制。深井公司未建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，未保证全员安全生产责任制的落实。从业人员违章作业。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）深井公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未保证全员安全生产责任制的落实；违反《安全生产法》第三十一条的规定，一选厂改造项目未进行安全设施设计，未组织对安全设施进行验收；违反《安全生产法》第三十五条的规定，一选厂露天料场、破碎车间外的受料仓未设置安全警示标志；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未建立落实风险分级管控制度，未对露天料场安全风险进行辨识分级，未落实事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，治理消除露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡，破碎车间外受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆的事故隐患。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向建平县应急管理局报告，瞒报事故。

（二）事故暴露出有关单位及人员的问题

1.建平县深井镇人民政府，落实属地安全管理职责不到位，接到深井公司亡人报告后，未及时组织现场核查，未及时将亡人信息向建平县应急管理局、建平县政府报告。

2.窦某山，建平县深井镇马场村卫生所法定代表人，违反《执业医师法》的有关规定，未经亲自诊查、调查，出具张某波

《居民死亡医学证明（推断）书》。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

深井公司，违反《安全生产法》第二十二条、第三十一条、第三十五条、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地建平县应急管理部门报告，瞒报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处110万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.张某波，深井公司一选厂破碎车间主任，违反建平深井矿业有限责任公司《制度汇编》中《厂内机动车安全管理制度》的规定，违规驾驶装载机铲运铁矿石向破碎车间外的受料仓投料时，操作不当，致使装载机从露天料场的边坡坠落，其被从驾驶室内抛出落入受料仓内，被铁矿石埋压窒息致死，对事故发生负有直接责任。鉴于张某波已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.刘某国，深井公司安全环保部部长，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未检查一选厂露天料场、破碎生产线受料仓，未及时排查露天料场卸车平台未设牢固的安全限位车挡、破碎生产线受料仓仓口周围未设围挡或防护栏杆、未设置安全警示标识的事故隐患，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，暂停其与安全生产有关资格，

建议处上一年年收入百分之二十罚款。

3. 窦某军，深井公司副矿长，负责深井公司一选厂生产和安全工作。违反《安全生产法》第五条和深井公司《全员安全生产责任制》[5]的规定，未对职责范围内安全生产工作负责，未带队经常检查一选厂安全生产状况，未安排专门人员在露天料场指挥，未治理露天料场和破碎车间外受料仓存在的安全隐患。依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十罚款。

4. 金某，深井公司法定代表人，该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促落实全员安全生产责任制，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，事故发生后，未向事故发生地应急管理部门报告，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十罚款。

（三）其他建议

1. 建议朝阳市安委会办公室对建平县人民政府进行约谈；

2. 建议建平县深井镇人民政府在建平县安全生产大会上作深刻检讨，由建平县政府约谈建平县深井镇人民政府主

5[?] **建平深井矿业有限责任公司**《全员安全生产责任制》主要负责人、安全生产管理人员安全生产责任制 分管生产负责人安全生产职责：对分管工作范围内的安全生产工作负主要责任……。

要负责人。

3. 窦某山违规出具张某波《居民死亡医学证明(推断)书》的问题，建议移交建平县卫生健康局另案处理。

六、事故防范措施建议

(一)深井公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全主体责任。要进一步健全全员安全生产责任制，建立相应的机制，对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；要立即对一选厂露天料场存在的事故隐患进行全面的整改治理，安排专门的人员进行现场指挥；委托相应资质的单位，对一选厂安全设施进行设计评价，全面完善安全防护设施；要建立并落实安全风险辨识和事故隐患排查治理双重预防机制建设，提高安全管理水平。

(二)各负有安全监管职责的部门，进一步压实安全监管责任。建平县应急管理部门要全面加强对非煤矿山企业安全监管，特别是对选矿厂的安全监管，督促矿山企业严格履行建设项目安全设施“三同时”，不断加大安全投入，提高事故防范能力；建平县卫生健康部门，要进一步加强对村级卫生所及执业医师的监管，杜绝违规行医行为。

(三)建平县深井镇人民政府，要进一步压实属地安全管理责任，全面落实事故报告和打非治违工作职责，接到企业亡人报告后，要依法依规逐级向负有安全监管职责的部门和建平县人民政府报告。要对企业生产经营行为开展经常性的监督检查，发现企业违法违规行为，在及时制止和纠正的同

时，移交负有安全监管职责的部门处理。

(四)建平县人民政府，要进一步提高对非煤矿山领域安全生产工作的重视程度，严格按照《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》、《防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等有关工作要求，一企一策制定具体落实措施，杜绝瞒报、漏报、谎报生产安全事故行为的发生，确保我市安全生产形势的稳定向好。

附件：建平深井矿业有限责任公司“8·10”生产安全事故调查组成员确认签字表

建平深井矿业有限责任公司“8·10”
生产安全事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年1月7日