朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”
车辆伤害事故调查报告

朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”

车辆伤害事故调查组

2026年1月7日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）牛河梁遗址概况

（三）全封闭观光车有关情况

（四）辽 NA0028 观光车有关情况

（五）安全管理情况

（六）事故现场勘察情况

（七）事故发生经过

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

（二）医疗救治情况

（三）党委政府应急处置情况

（四）事故善后处置情况

（五）事故应急处置评估情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

（三）其他建议

六、事故防范措施建议

朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”
车辆伤害事故调查报告

2025年11月8日11时1分，位于建平县的朝阳市牛河梁遗址管理处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失1724118.86元。

2025年11月12日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局、市文旅广电局、市市场局组成的朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

朝阳市牛河梁遗址管理处（以下简称牛河梁管理处），登记机关：朝阳市事业单位登记管理局;登记类型：事业单位，法定代表人：王某龙，住所：辽宁省朝阳市建平县红山街道张福店村 3-75，经费来源：财政补贴，开办资金：58 万元，举办单位：朝阳市文化旅游和广播电视局，宗旨和业务范围:贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律、法规，在市文化旅游和广播电视局（市文物局）领导下，负责牛河梁遗址的日常保护管理等工作，负责牛河梁遗址申报世界文化遗产等工作，负责牛河梁遗址博物馆的文物保管、学术研究、陈列布展、考古调查、宣传教育等工作，负责牛河梁国家考古遗址公园项目建设和运营管理等工作。承办市文化旅游和广播电视局（市文物局）交办的其他事项。

（二）牛河梁遗址概况

2012 年，牛河梁遗址主体工程竣工，核心保护区面积 8 平方公里，保护范围 58.95 平方公里；建筑面积 3500 平方米，主要建筑包括牛河梁遗址博物馆、女神庙保护展示馆、祭坛积石冢保护展览馆、牛河梁红山文化展示中心、玉猪龙主体广场和游客服务中心，其中牛河梁红山文化展示中心内设“纪念苏秉琦先生展”。

（三）全封闭观光车有关情况

1.车辆采购情况。2024 年 9 月，经牛河梁管理处同意，沈阳超雄益高电动车销售服务有限公司[1]（以下简称超

[1] 沈阳超雄益高电动车销售服务有限公司，统一社会信用代码： 91210106784558351G 名称：沈阳超雄益高电动车销售服务有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：杜某某 注册资本：人民币伍佰万元整 成

雄益高公司）代理销售的柳州五菱汽车工业有限公司生产的23座全封闭式2台观光车在牛河梁管理处试用。2024年11月18日，牛河梁管理处与超雄益高公司签订《观光车采购合同》，商品名称：燃油观光车，规格：23座全封闭，颜色：苹果绿，数量4，含税单价：148000元，含税总金额：592000元。交货地点：牛河梁遗址停车场。产品保修范围：车架质保5年，其他质保2年，易损件和人为原因除外，赠送保险3年，保险范围包含第三者责任险50万，车辆座位险10万元。2024年10月29日，牛河梁管理处安排安全保卫部部长徐某刚带领运营服务部车辆运营工作小组负责人常某某验收采购的观光车。经现场试车、外观查看，领取每辆车《生产合格证》及一本纸质《使用说明书》、一套维修工具后，常某某作为收车人签名，徐某刚在《沈阳超雄车辆验收单》上签名。

2.运营管理情况。2024年底前，观光车的运营由牛河梁管理处下设的运营服务部负责管理。自2025年1月至今，牛河梁管理处设立运营服务部车辆运营工作小组，负责牛河梁管理处16辆观光车运营管理。任命常某某担任工作小组组长，成员由胥某某（取得特种设备安全员A证、场内专

立日期 2006年02月21日 住所 辽宁省沈阳市铁西区北一西路52甲号527 经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非公路休闲车及零配件销售；汽车销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；充电桩销售；电子产品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；特种设备出租；电池销售；蓄电池租赁；机动车修理和维护；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

用机动车辆作业证）、国某、王某荣（取得N2观光车和观光列车司机场内专用机动车辆作业证）、柴某某等8名观光车司机组成。

3.运营使用情况。2025年4月1日，4辆全封闭观光车在牛河梁管理部投入运营使用，至2025年5月中旬停用；2025年10月1日至9日再次启用；2025年11月1日，全封闭观光车投入运营使用，2025年11月8日，发生事故后停用至今。

4.初次检验情况。2025年6月初，牛河梁管理处准备申请4辆全封闭观光车《特种设备使用登记证》，要求超雄益高公司提供了观光车生产单位柳州五菱汽车工业有限公司的《特种设备生产许可证》，非公路用旅游观光车《出厂检验报告》、《特种设备型式试验证书》、《特种设备型式试验报告》。常某某代表牛河梁管理处到朝阳市特种设备监督检验所申请场（厂）内专用机动车辆首次检验。因全封闭观光车不能进行特种设备检验，牛河梁管理处雇用建平县红山立鹏汽修，由经营人张某鹏将4辆观光车共48个车门全部拆卸下来，放在车库内存放。2025年6月30日，观光车通过特种设备现场检验，朝阳市特种设备监督检验所核发4辆观光车《场（厂）内专用机动车辆首次检验报告（非公路用旅游观光车辆）》，4辆观光车登记车号分别是辽NA0028、辽NA0029、辽NA0030、辽NA0031。车辆检测合格后，牛河梁管理处再次雇用建平县红山立鹏汽修，将4辆观光车的车门重新安装在车体上。

5.**车门锁具维修情况。**4辆全封闭观光车安装的是台州宋氏锁业生产的520车门锁，车门锁分为一级、二级锁止，二级锁止功能是为了更好的保护乘车人安全。2025年10月，观光车驾驶员发现4辆全封闭观光车的部分车门锁磨损严重、车门闭锁不严。因车辆仍在质保期，牛河梁管理处立即联系超雄益高公司对车门锁进行维保。超雄益高公司委派了2名人员到现场查看后，确定12个车门锁需要更换，遂通过物流从柳州五菱汽车工业有限公司运输来车门锁至牛河梁管理处。2025年10月28日，超雄益高公司雇用建平县永益汽修部经营人汪某到牛河梁管理处，更换了观光车12个车门锁。经汪某检查，发现还有8个车门锁需要更换，牛河梁管理处再次联系超雄益高公司进行维保。2025年11月7日，第二批车门锁到货，超雄益高公司再次雇用汪某更换了8个观光车门锁。在更换车门锁过程中，汪某发现观光车最后一排车门锁的锁钩直接焊接在车体上不能更换，就仅更换了锁体，其他车门是用螺钉固定的锁钩，因此锁钩、锁体全部进行更换。

（四）辽NA0028观光车有关情况

1.产品配置有关情况。事故观光车编号为辽NA0028，制造日期：2024年11月29日，制造单位：柳州五菱汽车工业有限公司，生产许可证编号：TS2545002-2025，设备类别：非公路用旅游观光车，产品型号：WLQL，产品名称：内燃观光车，产品编号：LLWABCAF9R1002870，设备代码：520045002202402870，发动机编号：R08197719，车架编

号：LLWABCAF9R1002870；主要配置为：23座、国宾前脸造型，全封闭门，1.8L汽油发动机LJ4A18Q6，变速器（MW5G28BH带副箱，5档手动）转向传动轴总成（液助力转向），后桥（速比4.1）真空助力器及制动主缸总成，钢制车轮（轮胎185R15C），轮毂装饰罩，主驾驶位座椅为皮革座椅，其他为独立塑料座椅（座椅颜色为蓝色公交座椅），配置安全带、花纹铝地板等。

2.有关检验情况。辽NA0028车辆的《场（厂）内专用机动车辆产品合格证》：本产品经质量检验，符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）及其设计图样和相应产品标准的要求；《出厂检验报告》检验结论：合格；《型式试验证书》编号：TSX5200-004-2023 0155，《型式试验报告》编号：GGJ01.2023.TX02.01.580。

（五）安全管理情况

1.安全生产组织机构情况。牛河梁管理处处长张某，主持牛河梁管理处全面工作，是该单位安全生产第一责任人；副处长伊某某，分管牛河梁管理处安全生产工作，自2025年7月7日开始，分管运营服务部车辆运营工作小组；副处长冯某某，分管运营服务部，自2025年7月7日后不再分管车辆运营工作小组。牛河梁管理处设立安全保卫部，部长徐某刚，牵头负责安全生产检查、监督、考核，组织牛河梁国家考古遗址公园安全生产日常巡查、专项检查和季节性安全检查及监督隐患整改等工作。

2.观光车安全管理机构设置情况。至2024年底前，观光车的管理职责在运营管理部。2025年1月1日，牛河梁管理处成立运营服务部车辆运营工作小组，专职负责观光车运营及安全管理，负责定期组织观光车检查、维护和保养。运营服务部车辆运营工作小组组长常某某，全面负责观光车运营安全；胥某某协助常某某负责车辆维修保养及车辆安全检查；国某、王某荣等8名观光车驾驶员，负责所驾驶观光车的运营安全，随时检查车辆状况，保证车辆正常安全运行，驾驶车辆前必须下车检查好车门是否关闭，提醒游客系好安全带，帮助悬挂安全防护链，时刻保持车辆正常运行和干净整洁。

3.安全管理制度落实情况。2024年，牛河梁管理处制定了《牛河梁遗址管理处制度汇编》（以下简称《汇编》），确定了观光车管理部门及观光车司机安全管理职责，规定了观光车行车路线、最高限速等。2025年1月1日，常某某对《汇编》中的《朝阳市牛河梁遗址管理处观光车使用和管理制度》内容进行了补充，新制定了《特种车辆观光车操作流程》，但未进行公示，也未组织驾驶员进行专门培训，仅在日常工作中对驾驶员应履行的安全职责进行口头要求提醒；制定了《朝阳牛河梁遗址博物馆运营服务部全年培训计划表》，但未落实，未按照计划表中规定的时限和培训内容，组织观光车驾驶员进行培训。牛河梁管理处未分类制定观光车安全操作规程，未制定生产安全事故隐患排查治理制度，未制定落实全员安全生产责

任制。

4.安全风险辨识和隐患排查情况。牛河梁管理处未执行《观光车日常检查登记表》制度，事故调查组调取的辽NA0028《观光车日常检查登记表》，系事故发生后补填；未执行观光车周检查制度，事故调查组调取了《观光车周排查检查记录表》，仅在2025年3月7日、4月3日、7月17日、7月25日、8月1日、9月11日进行了排查，且6次排查仅发现8项隐患问题，无隐患问题整改情况记录，排查人栏仅有1名人员签名；事故调查组未调取到牛河梁管理处班子成员组织对观光车开展安全检查和隐患排查的记录；牛河梁管理处未组织对牛河梁遗址存在的安全风险进行辨识分析，未分级落实管控措施。

（六）事故现场勘察分析情况

结合牛河梁国家考古遗址公园监控视频影像，经事故调查组调查人员、建平县公安局刑侦技术人员、朝阳市特种设备监督检验所检验人员对事故现场及事故车辆进行了勘察分析，事故现场位于牛河梁遗址游客服务中心广场至内部道路区域。事故观光车车牌号为辽NA0028，事故发生时，王某荣正驾驶该车转弯驶向景区内部路。事故观光车共计12个车门，配置台州宋氏锁业生产的520车门锁。锁止是由锁钩与锁舌齿轮进行对咬实现，锁舌和锁钩有2个对咬齿位，门锁分为一级、二级锁止，在二级锁止状态下外力无法打开车门。事故观光车10个车门锁的锁钩采用螺钉固定在车体上，最后一排车门锁的锁钩焊接在车体上，锁

钩有磨损。现场对12个车门逐一进行实验，发现其中11个车门在一级、二级锁止时使用外力均不能打开车门；最后一排左侧车门在一级锁止状态下，外力拽门或是从内有向外的力时均能将车门打开，在二级锁止状态下，外力无法打开车门。在关闭观光车门时，不注意车门锁止状态情况下存在只实现一级锁止的情况。

（七）事故发生经过

2025年11月8日9时许，王某、张冶、关某(男,广东省珠海市人)、李某某、马某某、刘某、赵某某租赁了2辆汽车，自驾到牛河梁遗址游玩。10时41分，关某等7人在游客服务中心购买了入园门票后，进入牛河梁红山文化展示中心参观。

10时59分，王某荣驾驶辽NA0028观光车在牛河梁红山文化展示中心门前广场停靠，车内游客依次下车，其中一名乘客从最后一排左侧车门下车，随手关车门后离开。关某等7人从牛河梁红山文化展示中心出来，陆续登上了辽NA0028观光车。关某、刘某、赵某某从观光车最后一排右侧车门依次上车，关某背对车门，面向刘某、赵某某方向坐在了观光车最后一排车座的最左侧位置上，刘某坐中间，赵某某坐在靠右侧车门的座位上。关某在座位上一手拿着电子烟，一手拿着手机。王某荣启动观光车，左转至游客服务中心门前停车，讲解员李响下车。11时1分，王某荣驾驶观光车先向左转向，再右转进入景区内部道路时，观光车最后一排左侧车门突然敞开，关某瞬间跌落至

路面上。

(八)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名乘坐观光车的游客死亡，事故直接经济损失1724118.86元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场救援情况

关某跌落地面后，王某荣立即停车查看，发现关某趴在景区道路上，头部出血。关某的朋友呼喊其无应答，遂立即拨打120急救电话。王某荣电话向常某某报告事故，常某某分别向牛河梁管理处副处长伊某某、处长张某和安全保卫部部长徐某刚报告。常某某和徐某刚二人先后赶赴事故现场组织救援。2025年11月8日11时20分39秒，120救护车到达事故现场；11时27分，关某被抬上救护车送往建平县医院救治。11时29分，徐某刚拨打110报警，张某同时向朝阳市文旅广电局报告事故。

（二）医疗救治情况

2025年11月8日12时02分，关某被送入建平县医院救治，门（急）诊诊断：开放性颅脑损伤特种型，多发脑挫伤、创伤性硬膜下血肿、创伤性蛛网膜下腔出血、创伤性脑疝、急性呼吸衰竭、创伤性颅内积气、颅骨骨折、创伤性休克、高乳酸血症、低钙血症、高钠血症、高氯血症。2025年12月1日9时10分，关某经救治无效死亡。

（三）党委政府应急处置情况

接到牛河梁管理处处长张某事故报告后，朝阳市市委、

市政府主要领导高度重视，委派市委、市政府有关领导立即赶赴建平县，协调国、省、市医疗专家对关某进行会诊，制定诊疗方案，全力组织伤者救治和善后处置工作。同时，为深刻吸取教训，举一反三，自2025年11月12日，市文旅广电局牵头，联合市场、消防等部门组成7个联合检查组，对全市旅游景区、文博场馆、星级饭店、旅行社、密室逃脱、剧本杀、歌厅、网吧等场所开展全覆盖督查检查，治理消除安全隐患。

（四）事故善后处置情况

2025年12月3日，关某遗体火化。2025年12月22日，牛河梁管理处与关某家属签订《牛河梁景区意外事故赔偿协议》，一次性支付关某死亡赔偿款160万元，支付医疗救治费用124118.86元。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场人员拨打120召请救援，牛河梁管理处立即组织现场救援；接到事故报告后，朝阳市委、市政府全力组织伤者救治和善后处置工作，未因事故救援导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.观光车驾驶员王某荣违反《牛河梁遗址管理处制度汇编》[2]、《朝阳市牛河梁遗址博物馆观光车使用和管理制

[2] 《牛河梁遗址管理处制度汇编》：《朝阳市牛河梁遗址博物馆观光车维修保养制度》：第二条 观光车驾驶员应该随时检查车辆状况，保证车辆正常安全运行。

度》[3]的规定，未检查确认辽NA0028观光车车门锁止情况、未提醒监督游客系好安全带；

2.乘坐观光车的游客关某未系安全带，王某荣驾驶观光车先向左转向，再右转向进入景区内部道路时，观光车最后一排左侧车门突然敞开，关某瞬间跌落至路面致死。

（二）事故间接原因

1.选用不符合安全技术规程车辆。事故车辆是生产单位按照牛河梁管理处的采购需求，在原有“非公路用旅游观光车辆”的车体上，采用金属构架加装了12个车门和车门锁，使该车实现全封闭状态。该车在出厂前，柳州五菱汽车工业有限公司组织的自行检验及型式试验机构的特种设备型式试验报告和合格证明，均是在事故车辆车身非封闭条件下出具。事故车辆不符合《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》[4]规定。

2.车辆运营安全管理缺位。自2025年4月，4辆封闭观光车投入运营使用，牛河梁管理处未组织对车辆开展全面的安全检查和事故隐患排查。2025年6月，为了通过特种设备首次检验，牛河梁管理处雇用建平县红山立鹏汽修，将观光车车门先拆卸、后安装；2025年10月28日和2025年11月7日，更换观光车车门锁，观光车最后一排车门锁锁钩焊接在车体上不能更换，4辆封闭观光车均不同程度存

---

[3] 《朝阳市牛河梁遗址博物馆观光车使用和管理制度》（2025年1月1日）：第一条 观光车部负责车辆的使用、维修、保养、卫生等，应时刻保持车辆的正常运行和干净整洁。第三条：观光车驾驶员驾驶车辆前必须下车检查好车门是否关闭，提醒游客系好安全带，帮助悬挂安全防护链。

[4] 《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG81-2022）2.1.1（7）：观光车辆应当采用非封闭的车身结构。

在最后一排车门闭锁不严的问题，牛河梁管理处未对维修后的观光车进行安全检查确认就继续投入运营使用，为事故发生埋下了隐患；车辆在景区运营时，未安排专人现场监督指挥，对驾驶员不检查车门闭锁情况、不提醒监督游客系好安全带的违章行为，未及时发现并进行制止和纠正。

3.未开展安全风险辨识和事故隐患排查。牛河梁管理处未针对不同型号观光车，制定安全操作规程；未健全并落实事故隐患排查治理制度，未针对封闭观光车车门多，易出现门锁磨损变形、车门闭锁不严的问题隐患，落实逐级安全检查，并采取技术管理措施进行管控消除安全隐患；未对牛河梁遗址存在的安全风险进行辨识分析；未落实观光车日常检查登记制度和周排查检查制度；未建立健全并落实全员安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

4.未按规定组织安全教育培训。车辆运营服务工作小组未按照全年培训计划表内确定的培训时限及内容，组织被派遣劳动者开展安全教育培训，未组织对《朝阳牛河梁遗址博物馆观光车使用和管理制度》和《特种车辆观光车操作流程》开展培训；牛河梁管理处未按照规定，针对牛河梁遗址存在的安全风险，组织内设机构及人员开展安全生产教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未组织安全生产考核。

四、事故责任单位存在的主要问题

牛河梁管理处，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未健全并落实全员安全生产责任制，未建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核；违反《安全生产法》第二十八条的规定，未按照规定组织安全生产教育和培训，使用被派遣劳动者，未对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，未保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除车辆车门闭锁不严，车辆运营安全管理缺位等事故隐患。违反《安全生产法》第四十四条的规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

牛河梁管理处，违反《安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条、第四十四条的规定，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.王某荣，事故观光车驾驶员，违反《安全生产法》第

五十七条的规定，在作业过程中，未落实岗位安全责任，未遵守《朝阳市牛河梁遗址管理处观光车维修保养制度》的规定，未随时检查车辆状况，保证车辆正常安全运行，在未检查确认辽NA0028观光车车门完全闭锁、未督促提醒游客系好安全带的情况下，驾驶观光车先向左转向，再右转进入景区内部道路时，观光车最后一排左侧车门突然敞开，游客关某瞬间跌落至地面致死，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其责任。

2.关某，男，广东珠海人，2025年11月8日，进入牛河梁遗址游览，在乘坐景区辽NA0028观光车时，未系安全带，观光车最后一排左侧车门突然敞开，关某从正在行驶的观光车内跌落至路面致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

3.常某某，牛河梁管理处运营服务部车辆运营工作小组组长，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未对运营观光车安全生产状况进行经常性检查，未落实观光车运营安全管理职责，未督促观光车驾驶员落实日常检查登记制度，未组织每周安全检查，未落实周排查检查制度，未按照全年培训计划表内确定的培训时限及内容组织开展安全培训，未组织对《朝阳牛河梁遗址博物馆观光车使用和管理制度》和《特种车辆观光车操作流程》开展专门的培训，对王某荣未检查确认辽NA0028观光车车门是否完全闭锁、未督促提醒游客系好安全带违章作业行为，未进行制止和纠正，对事故发生负有重要责任，依据《安全生产

法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

4.张某，牛河梁管理处处长，主持牛河梁管理处全面工作，是该单位安全生产第一责任。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位的安全生产工作，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）其他建议

1.建议市文旅广电局对牛河梁管理处进行约谈;

2.对在事故中负有责任常某某、冯某某、伊某某、张某，建议移交朝阳市纪委监委处理。

六、事故防范措施建议

（一）牛河梁管理处，要深刻吸取事故教训，举一反三，

依法落实安全生产主体责任。要建立全员安全生产责任制，建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。建立安全风险辨识管控和隐患排查双重机制，对牛河梁国家考古遗址公园存在的安全风险进行全面的辨识分析，分级落实管控措施；要切实开展安全隐患自查，全面加强对观光车的管理，确保观光车运营安全；要针对各岗位工作特点，制定完善安全操作规定；要组织从业人员和劳务派遣用工的安全生产教育培训，监督从业人员遵守安全管理制度和岗位操作规程，杜绝违章作业；停止使用不符合《场

（厂）内专用机动车辆安全技术规程》的观光车，依法履行特种设备使用单位的安全生产主体责任。

（二）市文旅广电局，要进一步落实旅游行业安全监管职责。加强对牛河梁管理处的管理，督促牛河梁管理处全面落实安全生产责任；要深刻吸取事故教训，加强对全市旅游景区的安全监管，切实开展旅游景区的安全检查和隐患排查，结合安全生产治本攻坚三年行动，提升全市旅游业本质安全水平。

（三）市市场监管局，要深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强对特种设备的安全监管，对牛河梁管理处拆除观光车车门通过特种设备首次检验进行处理，规范特种设备检验检测工作。要进一步加大执法检查力度，明确监管职责，督促特种设备使用单位依法落实安全主体责任，严厉打击使用不符合安全技术规范要求特种设备的行为。

附件：朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”车辆伤害事故调查组成员确认签字表

朝阳市牛河梁遗址管理处“11·8”

车辆伤害事故调查组

（朝阳市应急管理局代章）

2026年1月7日