政府信息公开

请输入标题查询

天元马家河芜湖某某建设有限公司“6•7”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-10-09 17:37 浏览次数：481 字体：[大 中 小]

天元马家河芜湖某某建设有限公司“6·7”一般

高处坠落事故调查报告

2025年6月7日16时29分许，芜湖某某建设有限公司在其承建的真兰汽车零部件(德科总部基地)项目2# 厂房内西侧楼梯间外侧发生一起坠亡事故造成1人死亡，直接经济损失133.32万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定、市领导指示批示精神年6月13日，天元区人民政府成立了由区应急管理局局长袁玉峰任组长，公安局天元分局、区住建局、区总工会、马家河街道办事处为成员单位的事组，并邀请区纪委监委，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，划分了事故的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，天元马家河芜湖某某建设有限公司“6·7”一般高处坠落事故是一起因员工违章违规造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.芜湖某某建设有限公司（以下简称“某某公司”或“公司”），事故发生单位，真兰汽车零部件(德科总部基地)项目的总承包方，施工单位，统信用代码为：91340200MA2MR1ET71，法定代表人：刘某礼，注册资本为5,000万人民币，实缴资本为5,000万元人民币，注册地址为安徽省芜湖市弋谷科技园6#楼04室，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业的经营范围为:建筑工程施工，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工，机电工程施工，城市园林绿化工程施工，劳务服务（涉及前置许可的除外），地基基础工程、城市及道路照明工程、桥梁工程、钢结构工程、模架工程、环保工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程、建筑机电安装工程、公路工程、河湖整治工程、建筑幕墙工程、机场场道工程施工。（依法须的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2017年01月22日，某某公司取得的安全生产许可证（编号：（皖）JZ安许证字[2017]003348）上确定其取得建筑施工许可，有效期：2017年01月2026年01月21日。

2023年7月3日，某某公司取得的建筑业企业资质证书（证书编号：D234082283）上显示，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级、程施工总承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级等，有效期：2028年07月03日。

2025年02月18日，某某公司取得的建筑业企业资质证书 （证书编号：D334082280）上显示，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：20
15。

2.株洲市德科材料科技有限公司（以下简称“德科公司”），真兰汽车零部件(德科总部基地)项目建设单位，统一社会信用代码
914302115786001680，法定代表人：耿跃良，注册资本为4,300万人民币，实缴资本为2,456.4098万元人民币，注册地址为湖南省株洲市天元区黑龙江路
4#厂房，企业类型为有限责任公司有限责任公司(自然人投资或控股)，企业的经营范围为一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机
配件制造；喷涂加工；塑料制品制造；塑料制品销售；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；非
地产租赁；模具制造；模具销售；五金产品制造；有色金属压延加工；通用零部件制造；金属制品销售；金属切割及焊接设备制造。（除依法须经批
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

3.株洲市新凯工程建设监理有限责任公司（以下简称“新凯监理公司”），真兰汽车零部件(德科总部基地)项目监理单位，统一社会信用代
914302001842901360，法定代表人：朱澎鑫，注册资本为300万人民币，注册地址为株洲市天元区泰山路1399号神骅龙腾国际13栋13楼，企业类型为其
责任公司，企业的经营范围为:工程监理服务；项目代建；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

2023年12月22日，新凯监理公司取得的工程监理资质证书（证书编号：E143000428）上显示，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工
甲级。有效期至2028年12月22日。

（二）项目基本情况及事故相关单位安全管理情况

1. 项目基本情况

项目名称：真兰汽车零部件(德科总部基地)项目（1#研发厂房、2#厂房、3#油漆仓库、4#门卫）（以下简称“真兰德科项目”或“该项目”
目”）；建设单位：株洲市德科材料科技有限公司；总承包方、施工单位：芜湖某某建设有限公司；监理单位：株洲市新凯工程建设监理有限责任公司

2024年12月25日，株洲市德科材料科技有限公司（合同甲方）与芜湖某某建设有限公司签订了《株洲市德科材料科技有限公司真兰汽车零部件
总部基地）项目工程总承包合同》（合同编号：ZLDKXMZB-2024001），德科公司将项目承包给了某某公司，某某公司为真兰汽车零部件（德科总部
项目工程总承包合同的总承包方，工程承包范围包括但不限于工期、材料、质量、安全等。该合同的附件3为项目施工安全协议书，约定了双方的安全
理职责，并约定发包方指派德科公司控股公司的集团总公司夏云同志负责与承包方联系安全生产方面的工作，承包方的1名专职安全员刘某柱为安全工
人。

2024年12月15日，株洲市德科材料科技有限公司（委托人）与株洲市新凯工程建设监理有限责任公司（监理人）签订了《建设工程监理合同》
公司将项目施工范围内的土建、装修、安装、市政、园林绿化等工程施工阶段和保修阶段的监理工作委托给新凯监理公司，约定了双方的安全生产
责，新凯监理公司对施工承包人的工程建设实施监控，并约定“在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承
改并报委托人”等。

2025年3月14日，天元区住房城乡建设局为德科公司的真兰德科项目发了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号430211202503140101）
工期为2024年12月29日至2025年08月31日，施工单位的项目负责人为汪和西，监理单位的总监理工程师为丁懿，其建筑工程施工许可证附件上显示建
项目负责人为夏云。

2. 事故相关单位的安全管理情况

建设单位德科公司是上海真兰仪表科技股份有限公司的全资子公司上海朵越实业有限公司控股，夏云由上海真兰仪表科技股份有限公司直接委
责建设方的一切工作，包括手续办理、对外联络、项目施工管理等，德科公司建立了全员安全生产责任制，夏云在每周的施工监理例会中讲述了安全
项和安全措施，督促了施工方多注意安全施工。建设方在开工前全部一次性支付占合同总额3%的安全文明施工措施费，建设方对施工方的施工进度无
没有催促，都按合同足额支付了施工进度款。

新凯监理公司制定了安全监理工作制度，包括施工安全监理交底制度、施工安全监理例会制度、专项施工方案报审制度、危险源监控制度等。
家人员配置标准，新凯监理公司为项目监理部配足了监理人员，为丁懿、黄华、彭忠，三人均持有相关的监理任职资格证，其中，丁懿是总监理，黄
建专业监理工程师，负责土建专业监理工程师岗位工作。

项目监理部编制了项目监理规划、监理实施细则、安全监理细则，旁站监理方案，审查了施工单位报送的施工组织设计以及专项施工方案，审
工项目部的组织机构以及人员任职资格。通过巡视检查及时发现质量安全隐患，并要求专监发监理通知单，督促施工方整改。定期于每周四下午2:00
开监理例会，在监理例会上，监理部指出了一周以来质量安全存在的问题，并提出了监理工作要求，反复强调了防高坠安全工作是当前安全工作重点
项目部落实“一会三卡”制度，强调了施工方早班会必须参会人员签字确认，特种作业人员必须持证上岗和正确使用劳保用品。监理部每天进行防高

专项检查等安全检查，并填写监理日志，每周对危险源进行巡视检查和安全检查，并填写了项目重大危险源台账和监理安全检查记录表、危大工程巡记录表，每周编制监理周报，每月编制监理月报。

某某公司的主要负责人是董事长刘某礼，安全主管是潘飞，公司为真兰德科项目配备了项目经理汪和西、安全员刘某柱和周某文，刘某礼、潘和西、刘某柱和周某文均取得了相应岗位的安全生产考核合格证书，且都在有效期内。刘某礼取得的编号为皖建安A（2016）0077917的建筑施工企业责人安全生产考核合格证书上显示，初次领证日期为2016年11月29日，有效期至2025年11月29日。潘飞取得的编号为皖建安C3（2025）0008621的建筑业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书上显示，初次领证日期为2025年3月21日，有效期至2028年2月21日。汪和西取得的编号为皖（2023）0077130的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书上显示，初次领证日期为2023年10月30日，有效期至2026年10月29日。刘某柱取得编号为皖建安C3（2016）0077836的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书上显示，初次领证时间为2016年11月29日，有2025年11月29日。周某文取得的证书编号为皖建安C3（2016）0077837的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书上显示，初时间为2016年11月29日，有效期至2025年11月29日。某某公司于2025年3月27日与鲁某利签订农民工简易劳动合同。在鲁某利取得的高处作业特种作业上显示，初次领证时间为2024年10月9日，应复审时间为2027年10月8日，有效期至2030年10月4日。与鲁某利同班组的成员施工场所距坠落高度基准面于2米，无需持有高处作业特种作业操作证。

某某公司建立了全员安全生产责任制，制定了生产安全事故应急救援预案、安全生产规章制度和操作规程、防高处坠落专项方案，制定了安全育和培训计划，对新员工进行了三级安全教育和培训。施工过程中，某某公司建立了危险源辨识评估和安全风险分级管控清单，安全员组织班前会，现场进行安全检查，并填写安全日志。但某某公司安全教育不到位，个别员工安全意识淡薄，存在侥幸心理，高处作业时未将安全绳的挂钩挂上，安发现、制止和纠正违反操作规程的行为。

（三）事故发生经过

2025年6月7日下午，鲁某利、张兵、张选、陈召、张兵航等五人为一个班组，负责将内墙彩钢板安装，张选和陈召负责裁板，张兵送板给张兵兵航负责将彩钢板放置在需要固定的位置，班组长鲁某利负责给彩钢板打钉。张兵航站在二层半的平台（离地面高度约8米）往内墙放置一块彩钢板，在下面的一层半的平台（离地面高度约4.8米）负责给彩钢板打钉（图1 各平台位置图）。

由于是安装内墙彩钢板，安装人员只需站在外墙的内侧施工，因而施工现场未设置安全带扣、安全平网等安全防护措施。



图 1 各平台位置图

鲁某利按要求佩戴了安全帽，但未按高空作业操作规程系扣好安全带，一只脚站在离地面高度约5.8米的檩条(离一层半平台基准面高1.0米)上，脚站在离地面高度约6米的防护栏杆（离一层半平台基准面高1.2米）上准备给彩钢板打钉(图2 檩条及防护栏杆位置图）。16时29分许，鲁某利不慎从侧坠落下来（图3 鲁某利从高处坠落下来）。



图2 檩条及防护栏杆位置图



图3 鲁某利（红圈处）从高处坠落下来

（四）事故现场情况

事故地位于株洲市天元区新马工业园内新东路近万富路。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成1人死亡，鲁某利，男，身份证号：610423********3076，户籍地址:陕西省泾阳县**镇**村*组***号。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失133.32万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月7日16时35分左右，一名工人跑到施工项目部办公室向项目经理汪和西报告了有人高坠摔伤的情况，汪和西立马赶到事故现场，组织场保护工作，并督促人员联系120急救车，随后立马打电话给公司董事长刘某礼报告伤者基本情况，刘某礼立即叮嘱汪和西全力抢救伤者，随时向他报情况，并向当地住建部门报告事故情况，同时，刘某礼立即和安全主管潘飞连夜从芜湖赶往株洲项目部。

16时52分，120救护车赶到现场（图4 救护车即将到达现场）对伤者进行急救，鲁某利经现场抢救无效于17时10分左右被宣布死亡后，汪和西立向刘某礼和天元区住建部门报告了事故情况。



图4 救护车即将到达现场

接事故信息报告后，公安、应急、住建、马家河街道等部门人员到达现场进行取证、勘察并保护现场，指导和督促公司做好死者家属安抚和作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年6月7日16时29分，张兵航听到“扑通”响声，然后向窗户外地面看去，发现鲁某利已经坠落在地面上，立即大声喊地面上负责裁板的张选某利掉下去了。张选回应后，张兵航立即跑下去，发现地面上已经来了一些人，看到有工友拿了把伞帮鲁某利挡着太阳，张选将鲁某利的头部枕在张膊上，鲁某利口部正在冒血，张兵航凑上去喊鲁某利，鲁某利没有任何回应。现场工友们拨打了120，通知了鲁某利的家属。

（三）医疗救治和善后情况

2025年6月7日16时52分，120急救车赶到现场，立即对鲁某利进行了现场抢救，17时10分左右，鲁某利经120急救人员现场抢救无效被宣布死亡。

刘某礼接到坠亡的电话报告后叮嘱汪和西做好死者家属安抚工作。第二天凌晨五点左右，刘某礼和潘飞从芜湖赶到株洲项目部，立即带领公司员积极做好死者家属安抚和事故善后工作，并配合政府部门做好相关调查工作。

2025年6月10日，某某公司与死者家属达成并签订了《赔偿协议书》，公司承担了赔偿责任，得到了死者家属的谅解。

（四）事故应急处置评估

相关部门和人员，在事故应急处置中，应对迅速，措施有力，应急处置到位，未发现有失职渎职行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

鲁某利安全意识淡薄，存在侥幸心理，严重违反安全操作规程，一只脚站在离地面高度约5.8米的檩条上，另一只脚站在离地面高度约6米的防上，未按要求系扣好安全带，给彩钢板打钉作业时身体失稳从檩条外侧坠落下来，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

某某公司。一是安全生产教育和培训不到位，个别员工安全意识淡薄，存在侥幸心理；二是安全操作规程落实不到位，存在个别员工未严格遵操作规程的现象；三是现场安全管理不到位，公司安全员未及时发现和制止员工违章违规行为。

四、政府相关职能部门履职情况

（一）区住建局履职情况

自真兰德科项目启动以来，区住建局严格依照相关法律法规及工作规范，对该项目实施了全过程的质量安全监督管理。

3月20日，区住建局依照监督计划对该项目进行月度监督检查，此时项目处于基础施工阶段。区住建局重点检查了基坑、临时用电等关键方面，在部分问题，随即向各责任主体下达了《整改通知单》，要求限期整改。项目方高度重视，按时完成整改并向区住建局作出回复，确保了基础施工阶全质量。

4月7日，区住建局进行月度检查时，发现该项目在钢结构屋面构件安装过程中，存在生命线未设置到位、安全平网未安装、高处作业人员证件问题。针对这些安全隐患，区住建局立即向各责任主体下发《整改通知单》，要求限期整改。项目方积极响应，按时完成整改并向区住建局回复，消关安全隐患。

5月23日，区住建局在月度检查中发现，该项目的卸料平台、脚手架仍存在安全隐患。区住建局当即向各责任主体下发《整改通知单》，要求改。其中，外脚手架连墙件整层缺失这一问题属于重大安全隐患，区住建局严格按照一单四制的要求，向各责任主体下发《重大隐患交办单》，要求改。项目方迅速采取行动，将涉及的卸料平台予以拆除，对其他问题也及时完成整改，并向区住建局进行了回复。区住建局对外脚手架整改情况进行核查，确认安全隐患已消除，同意对该重大隐患进行销号处理。

（二）马家河街道办事处履职情况

马家河街道对辖区企业、门店等生产经营单位定期开展消防、燃气、高处作业等有关安全知识宣传，开展日常宣传20余次。同时重点加强高处全宣传提醒，利用企业安全生产监管群、街道安监群积极转发登高作业事故案例警示、安全管理规范及工作要求，日常在对企业进行隐患排查时也多教育，共开展相关宣传提醒10余次。

按照株洲市安全生产委员会《关于开展高处作业安全集中整治行动的通知》的有关要求，2024年11月至2025年1月在全街道开展高处作业安全集行动，并于2024年12月18日召开高处作业安全集中整治行动调度会，对该项工作进行再强调、再部署。整治期间，一方面发动各社区在辖区内开展入宣传工作，发放《马家河街道关于开展高处作业安全工作的告知书》，普及高处作业安全管理“十个必须”；另一方面组织各社区重点对辖区内居民在进行光伏安装、房屋修缮、空调安装等作业中可能涉及到的临时性高处作业做好安全宣传和隐患排查，严格遵守高处作业安全管理“十个必须”。

五、有关责任单位存在的主要问题

芜湖某某建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，尽管公司制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，公司制定和实施安全事故应急预案，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，进行了安全操作规程培训和安全技术交底，公司定期或不定期进行检查，发现生产安全事故隐患及时进行通报，但公司安全生产教育和培训不到位，个别员工的安全意识淡薄，存在侥幸心理，安全操作规程落实不到别员工严重违反安全操作规程，现场安全管理不到位，未能及时发现和制止员工的违章违规行为。

六、事故相关单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

1. 德科公司建立了全员安全生产责任制，与施工单位、监理单位均约定了双方的安全生产管理职责，并履行了自己的安全管理义务，在开工前次性支付占合同总额3%的安全文明施工措施费，对施工方的施工进度无异议，没有催促，按合同足额支付了施工进度款，已履行了建设单位的安全责，建议不予处罚。

2. 新凯监理公司制定了安全监理工作制度，包括施工安全监理交底制度、施工安全监理例会制度、专项施工方案报审制度、危险源监控制度等目监理部配足了监理人员，项目监理部编制了项目监理规划、监理实施细则、安全监理细则、旁站监理方案，审查了施工单位报送的施工组织设计以施工方案，审查了施工项目部的组织机构以及人员任职资格。通过巡视检查及时发现质量安全隐患，并根据隐患情况通过面对面、电话、微信通知和通知单，督促施工方整改，已履行了监理单位的安全管理职责，建议不予处罚。

3. 芜湖某某建设有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，个别员工安全意识淡薄，存在侥幸心理和督促员工严格执行安全操作规程不到位，未严格落实岗位安全生产责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，对事故有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定给予行政处罚。

（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议

1. 鲁某利，男，芜湖某某建设有限公司员工，安全意识淡薄，存在侥幸心理，严重违反安全操作规程，高处作业时未将安全绳的挂钩挂好不慎来，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2. 刘某礼，男，芜湖某某建设有限公司的董事长，履行企业安全生产主要负责人职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故负有领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民安全生产法》第九十五条第一项之规定给予行政处罚。

3. 刘某柱，男，芜湖某某建设有限公司安全员，履行安全生产管理人员职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议：区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚，二是由区住建局按程序报发证单位暂停或吊销其与安全生产有格。

4. 周某文，男，芜湖某某建设有限公司安全员，履行安全生产管理人员职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患，未及时制止和纠正违反操
的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第二十五条第一款第（六）项的规定，对事故发生负有责任。建议:
区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚，二是由区住建局按程序报发证单位暂停或吊销其与安全生产有
格。

七、事故整改和防范措施

各有关部门、建筑施工企业要深刻吸取教训，严格执行国家有关安全生产的法律法规，从以下三个方面切实加强和改进建筑工地安全生产工作:

（一）企业严格落实安全生产主体责任

1. 建筑施工企业要从根本上强化安全意识，真正落实企业安全生产主要负责人负责制和安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，完善公司
产管理制度，加强安全生产教育和培训，切实提高员工的安全意识。

2. 召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人
上岗作业。

3. 加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

（二）监管部门加强建筑施工的安全专项整治

各监管部门要切实履行安全生产行业的监管职责，把安全生产和业务工作紧密结合，真正落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生
必须管安全”的责任。严格监督企业落实安全生产主体责任，督促企业落实现场管理和隐患排查治理，不断提高企业安全生产水平，确保安全责任、
培训、管理、应急救援等措施落实到位。全面展开“两违”清查工作，在园区范围内对所有项目进行深入细致的排查，重点查处“未批先建”和“
用”等违反法律法规的行为。确保所有项目均严格按照相关审批流程和验收标准进行，有效遏制和杜绝任何形式的违法违规现象，保障园区建设和管
的规范与合法。

（三）政府部门开展专项检查，全面落实监管责任

政府部门要全面落实行业和属地监管责任。区住建局要深刻汲取事故教训，将此事故向辖区监管企业通报，组织开展事故视频集中观看警示教
切实贯彻落实省住建厅下发的《湖南省房屋市政工程建筑保温材料安全隐患整治行动实施方案》、《关于加强住房城乡建设领域动火作业安全管
知》、《全省房屋市政工程建筑起重机械生产安全专项治理行动实施方案》以及《湖南省安全生产资格证书涉假专项治理工作实施方案》等一系列重
精神。通过深入学习和严格执行这些文件要求，确保各项安全措施落实到位，全面排查和整治辖区内存在的各类安全隐患，进一步提升辖区的安全管
和整体安全环境。

马家河街道办事处要配合相关职能部门加大对违法违规行为的执法力度，加强对工作人员进行高处作业等领域的安全监管业务培训，进一步提升
识能力和检查专业性。加大对辖区内各类施工单位的安全宣传和教育，督促其按规定开展三级安全教育、岗前培训和班前安全交底和应急演练等，进
升从业人员安全意识，防范安全事故发生。

附件：事故直接经济损失统计表

附件:

事故直接经济损失统计表

类别 价值	项目	金额（万元）

人身伤亡后支出费用	医疗费用	/
	殡仪馆费用	2.00
	补助及救济费用	130.00
	住宿、伙食费用	0.2
	小计	132.20
善后处理费用	处理事故事务性费用	/
	现场抢救费用	0.02
	清理现场费用	/
	事故罚款和赔偿费用	/
	小计	0.02
财产损失价值	固定资产损失价值	/
	流动资产损失价值	1.10
	小计	1.10
合计	133.32	