云南陆东煤矿有限公司
“1·8”一般运输事故调查报告

2026 年 1 月 8 日 0 时 20 分许，云南陆东煤矿有限公司主 1 号带式输送机机头处发生一起运输事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 159.71 万元。

2026 年 1 月 8 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，国家矿山安全监察局云南局牵头，会同曲靖市能源局，曲靖市麒麟区应急管理局、能源局、公安局、总工会等部门，成立了云南陆东煤矿有限公司“1·8”一般运输事故调查组（以下简称事故调查组），邀请曲靖市麒麟区纪委监委派员介入，对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）上级公司概况

云南陆东煤矿有限公司隶属于云南省煤炭产业集团有限公司。2026 年 2 月 12 日，云南省能源投资集团有限公司和云南省煤炭产业集团有限公司（以下简称云煤集团）联合重组，成立云南省能源集团有限公司。

（二）云南陆东煤矿有限公司概况

1. 机构设置及人员配备情况

云南陆东煤矿有限公司（以下简称陆东煤矿）成立于 1987 年 1 月 1 日，属国有控股混合所有制企业。法定代表人、总经理李某春，党委书记、董事长李某平，配有总工程师和分管生产、安全、机电的副总经理，配有地测、机电、安全、采掘、通防副总工程师。2025 年 5 月，李某春调离岗位，李某平代行法定代表人职责，副总经理朱某飞主持陆东煤矿工作。设有总工办、生产技术部、安全环保管理部、机电运输部、调度应急救援指挥中心、党委工作与人力资源部等 12 个职能部门，采煤队、综掘队、机电运输队、通风队、后勤队等 11 个生产及辅助区队。现有在册职工 422 人，劳动组织形式为“三八制”（夜班 0 时至 8 时，早班 8 时至 16 时，中班 16 时至 24 时）。

2. 矿井概况

陆东煤矿位于曲靖市麒麟区东山镇高家村，正常生产矿井，矿区面积 6.170 平方公里，核定生产能力 39 万吨/年，证照齐全有效。该矿为高瓦斯矿井，水文地质类型中等，采用双回路供电，通风方式为中央并列式，安装有KJ90X型安全监控系统和KJ251J型人员位置监测系统，建有紧急避险、压风自救、供水施救、通讯联络、应急广播、视频监控系统。矿井采用斜井开拓，布置有主斜井、副斜井、人车斜井、101 采区新增回风斜井 4 个井筒。划分为一个水平（+1770m水平）、一个采区开采，井下布置有 216^{-2}06W综采工作面、216^{-2}08W备采工作面、110901 回风联络巷掘进工作面、110901 运输巷掘进工作面。矿井主要运输系统采用带式输送机连续运输，采掘工作面的煤矸通过带式输送机连续运输至主斜井煤仓，经主斜井带式输送机运输至地面。

（三）事故地点有关情况

事故发生在陆东煤矿主 1 号带式输送机机头处。

主 1 号带式输送机为DTL100/2×110 型，输送能力 680t/h，速度 2.5m/s，机头位于地面皮带走廊，机尾位于主斜井井筒，长度为 400m。带式输送机安装有集中控制系统，具备集中控制与单机控制两种模式，日常由调度应急救援指挥中心负责远程操控启停，机电运输队负责巡回检查、维护管理。

现场勘察时，地面皮带走廊连接主斜井，走廊内部高 2.6m、宽 3.4m，主 1 号带式输送机机头架宽 1.7m，行人侧通道宽 1.3m。主 1 号带式输送机机头驱动滚筒至卸载滚筒段防护栏处于拆除状态，防护栏网倚放在机头处行人侧巷帮。输送机胶带在机头处断开，机头架下方淤积有煤矸。底托辊位于主 1 号带式输送机机头下方靠主斜井侧，直径 180mm，距卸载滚筒 2.9m，离地 1.35m。底托辊侧下方地面有一把清理撒煤用锄头。

（四）安全管理有关情况

2025 年 12 月 24 日，煤矿组织开展 2026 年度安全风险辨识评估，辨识出“主斜井等带式输送机机头、机尾防护栏未设置、不完好，未设警示标语，造成人员被卷入滚筒造成伤害”的安全风险，制定了管控措施但未有效落实。

2026 年 1 月 6 日，煤矿开展机电运输专项检查，检查人员未按检查方案计划的检查路线到主 1 号带式输送机机头处检查。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 1 月 8 日夜班，当班入井 49 人，分别在 110901 回风联络巷掘进工作面、216^{-2}08W进风巷、216^{-2}08W回风巷等处作业。井下带班矿领导为地测副总工程师李某波，地面值班矿领导为机电副总经理陈某波。机电运输队皮带检修维护班出勤 2 人，其中，李某德负责巡检主 1 号带式输送机、地面矸石仓带式输送机等，龚某伍负责巡检井下主 2 号带式输送机、东 1 号、东 2 号带式输送机等，当班未组织召开班前会。

1 月 7 日 23 时 29 分，李某德到达主 1 号带式输送机机头处，与中班巡检工费某彪进行了交接班后开始沿主 1 号带式输送机巡检。23 时 56 分，调度应急救援指挥中心监控值班员黄某龄远程操控开启主 1 号、主 2 号等带式输送机出矸。1 月 8 日 0 时 20 分许，李某德进入正在运行的主 1 号带式输送机机头架下方清理煤矸。0 时 40 分许，出矸结束，黄某龄远程操控停止了主 1 号、主 2 号等带式输送机。

4 时 42 分至 4 时 56 分，黄某玲、宁某斌先后拨打地面矸石仓带式输送机、主 1 号带式输送机机头电话和李某德个人手机联系李某德进行分煤作业，均无人接听。5 时 0 分，宁某斌打电话通知龚某伍去地面矸石仓处查看情况。5 时 43 分，龚某伍到达主 1 号带式输送机机头处，看到李某德右手臂被卷入机头架下方底托辊与胶带之间。

（二）事故救援情况

5 时 43 分，龚某伍打电话向调度应急救援指挥中心报告发生事故。宁某斌立即电话通知矿领导、机电运输队等相关人员开展救援。5 时 57 分，陈某波带人赶到现场。救援人员割断主 1 号带式输送机胶带，抬出李某德。6 时 19 分，赶到现场的 120 医生给予李某德心肺复苏等抢救措施并用救护车送往医院。7 时 50 分，曲靖市第一人民医院确认李龙德已无生命体征。

（三）事故信息报告情况

5 时 48 分，宁某斌向朱某飞报告了事故情况。6 时 40 分，煤矿向属地监管部门报告了事故情况。

（四）善后处理情况

事故发生后，陆东煤矿按照国家和云南省有关规定，积极开展善后处理工作，矿区社会秩序稳定。

（五）应急处置评估

事故发生后，煤矿第一时间启动应急预案，及时组织开展应急处置，伤者被救出后立即送医抢救。曲靖市能源局、曲靖市麒麟区人民政府接到事故报告后，立即派员赶赴事故现场，按规定报送了事故信息。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员违章进入正在运行的带式输送机机头架下方进行清理作业，右手臂被卷入底托辊与胶带之间，胸部受到挤压，导致事故发生。

（二）间接原因及暴露出的主要问题

1. 安全管理制度不落实。皮带检修维护班未落实《班前、班后会和交接班制度》[1]，当班未组织召开班前会。作业人员未落实《胶带输送机清理、维护停机管理制度》[2]，清理作业未停止设备并对集控设备进行故障闭锁。

2. 机电运输管理不到位。煤矿编制的《带式输送机运输系统集中控制管理制度》可操作性差，无带式输送机集中控制系统启停操作流程及其安全注意事项等内容。煤矿无皮带巡检工岗位安全生产责任制。近期煤矿各级安全管理人员均未到主 1 号带式输送机机头处检查。主 1 号带式输送机大部分在主斜井井筒内，巡检作业人员未随身携带标识卡。

3. 双重预防机制落实不到位。煤矿安全风险管控不到位，未有效落实 2026 年度安全风险辨识评估“主斜井等带式输送机机头、机尾防护栏未设置、不完好，未设警示标语，造成人员被卷入滚筒造成伤害”安全风险的管控措施。煤矿隐患排查治理有漏洞，2026 年 1 月 6 日，开展机电运输专项检查走过场，检查人员未按检查方案计划的检查路线到主 1 号带式输送机机头处检查。

4. 安全教育培训效果差。作业人员安全意识淡薄，对进入运行的带式输送机机头架下方存在的安全风险认识不足，习惯性违章，清理作业时不停止设备。

5. 驻矿安全监督有差距。驻矿安全监督员督促煤矿落实安全风险管控措施有差距，开展隐患排查工作不到位，反“三违”[3]不力。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

对 12 名相关责任人员提出追责问责建议。其中，对云南陆东煤矿有限公司董事长、副总经理（主持工作）等 2 名责任人分别给予行政罚款、政务处分；对机电副总经理、安全副总经理、安全环保部副部长（主持工作）、机电运输部副部长（主持工作）、机电运输队队长等 5 名责任人分别给予政务处分、暂停其安全生产知识和能力考核合格证、行政罚款；对机电运输队皮带检修维护班班长、机电运输队副队长等 2 名责任人分别给予政务处分；对 3 名驻矿安全监督员，由云煤集团按照相关规定进行追责问责。

对云南陆东煤矿有限公司处 70 万元罚款，责令停产整顿，暂扣煤矿安全生产许可证。

五、防范措施与整改建议

（一）严格落实安全生产主体责任。陆东煤矿要建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，配齐配强安全管理人员，所有入井人员必须随身携带具有紧急呼救功能的标识卡。要健全并落实安全生产双重预防工作机制，采取有效措施确保安全风险管控措施落实到位，防止风险转变为隐患。扎实开展隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患。

（二）强化职工安全教育培训。陆东煤矿要认真组织开展安全教育和培训，确保从业人员全面掌握规章制度、作业规程、安全技术及应急处置措施，并强化规章制度规程措施在作业现场刚性落实。要把岗位操作人员一些习以为常的违章行为列为培训重点，教育从业人员消除麻痹大意思想和习惯性违章行为，不断提升从业人员知风险、懂安全、会操作、能避险的能力。

（三）加强机电运输管理工作。云煤集团要督促所属煤矿健全完善机电运输系统安全管理制度和操作规程，定期对机电运输设备开展检查、维护，确保设备运行稳定、安全可靠。要督促煤矿各级安全管理人员、驻矿安全监督员认真履职，加强对单人作业岗位的检查，坚决制止、纠正违章作业行为，严防漏管失控。

（四）持续推动“无监控不作业”。云煤集团要督促所属煤矿进一步健全视频监控运维制度，全面排查视频监控盲区，增补高清摄像头，构建作业行为受监督的作业现场可视化监控环境，真正实现有人作业场所视频监控全覆盖。要推广用好AI视频反“三违”系统，充分发挥视频监控在安全管理中的监督保障作用，推动从业人员“上标准岗、干标准活”。

（五）严格落实属地安全监管责任。曲靖市能源局要组织全市煤矿结合近期煤矿事故开展一次警示教育活动，举一反三吸取事故教训。要进一步加强安全监管执法力度，压实企业安全生产主体责任，积极推广使用“电子围栏”等先进技术，强化作业现场安全管控力度，有效防范和遏制各类生产安全事故。

---

[1] 《班前、班后会和交接班制度》（二）班前会是落实班组现场管理的首要工作，每班必须按时召开。

[2] 《胶带输送机清理、维护停机管理制度》第三条 基本原则 1.安全第一原则：所有清理、维护作业必须在设备完全停止，集控设备必须进行故障闭锁；非集控设备必须将启动开关停电、挂牌、机械闭锁并采取必要安全措施后进行。

[3] 《云南省煤炭产业集团有限公司安全环保部驻区巡查组、驻矿安全监督员管理办法》第八条 驻矿安全监督员工作职责：

（四）采取坚决措施狠抓“五假五超”；“三瞒三不”，狠反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。