附件：

云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司
“4·22”一般火灾事故调查报告

云和县人民政府事故调查组

2026年2月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....1
（二）事故发生单位安全生产管理情况.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故现场应急处置情况.....4
（二）医疗救治和善后情况.....5
（三）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因分析.....5
（二）间接原因分析.....6
四、对有关责任人员及责任单位处理建议.....7
（一）建议免于追究责任人员.....7
（二）建议追究刑事责任人员.....7
（三）行政处罚建议.....7
五、事故主要教训.....7
六、事故防范和整改措施.....8

2025年4月22日18时左右，云和县鸿利滚漆有限公司发生一起一般火灾事故，导致1人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号），2026年1月23日，云和县人民政府成立了由县应急管理局局长高时圣任组长，县府办、县应急管理局、县公安局、县总工会、县民政和人力社保局、县消防救援大队、云和经开区等单位有关同志参加的云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4·22”一般火灾事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。同时，邀请县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。

经调查组认定，云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4·22”一般火灾事故是一起因企业内部管理混乱，安全教育和培训不足，人员违规操作打开电器开关，电器电火花引爆易燃易爆气体引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

云和县鸿利滚漆有限公司（以下简鸿利公司）；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；注册地：浙江省丽水市云

和县白龙山街道朝阳路17号5幢201室；法定代表人：彭*军；经营范围：竹木制品滚漆加工服务。现有员工7人。

彭*军，女，汉族，身份证号码：511324********1302，地址：四川省仪陇县复兴镇，鸿利公司法人。

王*琼（死者），女，汉族，身份证号码：51292727********8006，地址：四川省仪陇县复兴镇。系鸿利公司法人彭*军母亲。

（二）事故发生单位安全管理情况

云和县鸿利滚漆有限公司法定代表人彭*军为公司安全生产第一责任人，同时兼任公司兼职安全生产管理人员。公司安全生产基础管理薄弱，未按规定建立安全隐患排查治理制度；且存在岗位安全操作规程、安全生产教育培训、安全生产应急预案及演练等核心安全管理台账资料缺失的问题。

（三）事故发生经过

2025年4月22日18时许，王*琼（死者）依日常工作规程，前往云和县鸿利滚漆有限公司厂房进行下班后现场检查，重点核查厂区内水电设施的关停情况。该时段企业已下班，现场无其他工作人员在岗值守。当检查至企业办公室与卫生间过道之间放置的搅拌机时，其发现该搅拌机铁桶内仍有木料浸泡残留，遂开启搅拌机电机升降开关，拟将桶内残留木料捞出。操作过程中，电器产生的电火花引燃了现场香蕉水挥发出的易燃易爆气体，进而引燃洗料机内残留的香蕉水引发火灾，现场迅速产生大量浓烟。

事故发生时在隔壁厂房与人闲聊的该公司法定代表人

彭*军，发现事故厂房出现冒烟现象后，立即赶赴现场核查事故情况。确认火灾发生后，彭*军第一时间拨打“119”火警电话报警，随后在厂房楼梯口利用现场消火栓向车间内喷水，开展初期火灾扑救工作。扑救过程中，彭*军发现王*琼仍滞留在办公室内，当即呼喊提醒，王*琼闻声后自行撤离至厂房外安全区域。彭*军则留守事故现场，持续开展火灾处置及现场管控工作。

彭*军现场检视发现，王*琼衣物完整、面部无明显伤情，仅手部受创，遂当即安排友人将其紧急送往云和县人民医院诊治。王*琼于4月25日转诊至温州医科大学附属第一医院接受进一步诊疗，5月11日在从该院返回四川省仪陇县途中不幸身亡。

（四）事故现场情况

事故发生具体位置为云和县白龙山街道朝阳路17号5幢2楼，事故发生时企业为下班时间，现场无其余员工，厂房内存放有部分香蕉水和大量的半成品木制玩具；事故发生后厂房内的搅拌机被烧毁，半成品木制玩具未受到影响。事故厂房内安装有自动喷淋设施；事故发生后自动喷淋设施正常启用。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此起事故造成1人死亡。死者：王*琼，女，62岁，汉族，身份证号码：51292727********8006，户籍地四川省仪陇县复兴镇灶户沟村十组19号。系鸿利公司法人彭*军母亲。根据《民法典》民事侵权赔偿标准直接经济损失157.8301万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，县消防救援大队、县应急管理局、县经开区立即前往现场开展应急救援工作。18 时 11 分，县消防救援大队接到报警，立即调派元和站 4 辆消防车 18 名消防救援人员，1 支应急消防救援队伍 1 辆消防车 5 名专职队员前往处置。18 时 57 分，现场火势被基本扑灭，转入余火清理阶段。19 时 50 分，现场余火清理完毕。19 时 55 分，消防救援队伍移交现场返回。

（二）医疗救治情况

事故发生后，王*琼第一时间被送往云和县人民医院进行救治。4 月 25 日转诊职至温州医科大学附属第一医院。5 月 11 日在返回四川仪陇县途中死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，鸿利公司法人在第一时间组织救援工作，并立即拨打 119 请求救援。县消防救援大队、县应急管理局、县经开区等相关单位人员第一时间赶赴事故现场，消防救援大队在接到救援电话后，于 5 分钟以内赶到现场开展救援。总体评估事故应急处置较为得当，应急响应及时，组织指挥科学，救援行动相对迅速。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过现场勘查、资料分析、人员询问等，排除了故意放火、遗留火种等引发火灾因素。

综合现场勘察、人员问询及专家分析，导致事故发生的直接原因是:

1.物的不安全状态

1.企业企业未严格执行危险化学品使用安全管理相关规定，未妥善处置洗料机内残留香蕉水[1]导致可燃性气体持续挥发，加上厂区下班后现场通风不良导致的可燃性气体聚集。

2.搅拌机开关为非防爆开关，开关与搅拌机的距离为50cm，操作开关产生的电火花极易成为点燃源，点燃搅拌机附近空气中富集的可燃性气体。

2.人的不安全行为

王*琼安全意识淡薄，未对现场安全环境进行辨识，未对现场工作环境进行充分换气，违规操作打开电器开关，电器电火花引爆搅拌机中残留香蕉水挥发出的易燃易爆气体导致引起火灾。

（二）间接原因分析

云和县鸿利滚漆有限公司，企业主体安全管理意识薄弱，法定代表人安全观念不强，未制定企业安全生产管理制度，日常安全管理责任落实不到位。未有效教育和督促人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，安全管理混乱。隐患排查不到位，未定期对企业电气线路进行规

[1][?]《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南(试行)》10.5 危险废物应储存在专用的危险废物储存设施内。在常温、常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，其他危险废物必须装入容器内贮存。危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

范性自查。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]和第四十四条第一款[3]的规定。

鸿利公司主要负责人彭*军，安全生产管理职责不到位，未有效履行安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查企业安全生产工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现和消除安全生产事故隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[4]第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定。

四、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

死者王*琼安全意识淡薄，违规操作对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

经调查本起事故中其他有关人员的行为并非造成事故发生的直接原因，不构成犯罪，建议不追究刑事责任。

（三）行政处罚建议

1.鸿利公司，履行安全生产主体责任不到位，未有效教育和督促人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4][4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

作规程，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未检查作业现场安全生产状况，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予行政处罚。

2.彭*军，鸿利公司主要负责人，安全生产管理职责不到位，未依法履行安全生产管理职责，未督促、检查企业安全生产工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未及时发现和消除安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

五、事故主要教训

（一）职工安全意识淡薄，责任传导严重缺位。企业主要负责人对安全生产法定职责认识不清、重视不足，将安全工作视为 “附加任务”，未建立有效的全员安全生产责任制，员工安全责任悬空。对同类企业事故案例警示教育流于形式，未深刻吸取教训，麻痹思想和侥幸心理突出，未能从思想根源上筑牢安全防线。

（二）制度规程形同虚设，管理体系严重失效。企业未结合喷涂、涉易燃物料等生产实际，制定科学管用的安全生产管理制度和安全操作规程，或制度仅停留在纸面，未严格执行。无法有效开展安全管理工作，对生产过程中的违规作业、危险行为视而不见。

（三）隐患排查流于形式，风险管控严重缺失。未建立常态化的风险辨识和隐患排查治理机制，对喷涂作业、危化品储

存使用等关键环节的重大安全风险辨识不全面、不精准。隐患排查存在“走过场”现象，对排查发现的问题未建立台账、未明确整改措施和时限，未形成“排查—整改—销号”闭环管理，导致小隐患累积成大风险，最终引发事故。

（四）培训演练严重不足，应急处置能力薄弱。未按规定对员工开展系统性安全培训，员工不熟悉安全操作规程、不了解岗位风险。

六、事故防范和整改措施

（一）严格企业安全生产主体责任落实。云和县鸿利滚漆有限公司要进一步提高安全生产主体责任意识，企业主要负责人要结合企业实际健全并落实企业全员安全生产责任制，认真制定并实施安全生产管理制度；要加大安全投入，做到生产作业场所合法安全、设施设备安全、消防等安全设施齐备好用，安全管理人员专业有为；要结合实际制定安全操作规程，压紧压实现场工作人员责任；要认真开展安全生产风险辨识和隐患排查，及时消除生产安全事故隐患，定期开展安全生产、消防安全检查，督促及时消除事故隐患。要依据《爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50058-2014》3.1.1、5.1.1[5]将搅拌机操作开关、搅拌机电机更换为防爆型，将搅拌机操作开关设置在远离爆炸危险场所的区域。

---

[5][4]《爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50058-2014》3.1.1 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸性气体环境的电力装置设计：1 在大气条件下，可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物；2 闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物；5.1.1 爆炸性环境的电力装置设计应符合下列规定：爆炸性环境的电力装置设计宜将设备和线路，特别是正常运行时能发生火花的设备布置在爆炸性环境以外。当需设在爆炸性环境内时，应布置在爆炸危险性较小的地点。

（二）提升属地监管和行业监管效能。县消防救援大队、县应急管理局、云和经开区等单位要紧盯重点行业领域，推进重大事故隐患动态清零。深入开展消防安全整治，分析研判消防安全形势，健全消防安全管理机制，进一步压紧压实消防安全责任，特别是要深化工业企业消防安全隐患排查治理，严查擅自改变厂房使用性质等情形，落实管用管理手段，加大警示教育力度，提高群防群治能力，强化行政执法力度，要毫不手软“打非治违”，对存在问题隐患，整改不主动、不彻底的要严肃处罚，切实发挥法律震慑作用，杜绝和遏制类似事故发生。

附件：1.事故调查组成员签名

2.事故技术专篇

3.事故管理专篇

4.应急处置评估报告

云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4·22”一般火灾事故调查组

2026年2月2日

附件2

云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司

“4·22”一般火灾事故技术专篇

一、事故发生概况

2025年4月22日18时许，王*琼（死者）依日常工作规程，前往云和县鸿利滚漆有限公司厂房进行下班后现场检查，重点核查厂区内水电设施的关停情况。该时段企业已下班，现场无其他工作人员在岗值守。当检查至企业办公室与卫生间过道之间放置的搅拌机时，其发现该搅拌机铁桶内仍有木料浸泡残留，遂开启搅拌机电机升降开关，拟将桶内残留木料捞出。操作过程中，电器产生的电火花引燃了现场香蕉水挥发出的易燃易爆气体，进而引燃洗料机内残留的香蕉水引发火灾，现场迅速产生大量浓烟。

事故发生时在隔壁厂房与人闲聊的该公司法定代表人彭*军，发现事故厂房出现冒烟现象后，立即赶赴现场核查事故情况。确认火灾发生后，彭*军第一时间拨打“119”火警电话报警，随后在厂房楼梯口利用现场消火栓向车间内喷水，开展初期火灾扑救工作。扑救过程中，彭*军发现王*琼仍滞留在办公室内，当即呼喊提醒，王*琼闻声后自行撤离至厂房外安全区域。彭*军则留守事故现场，持续开展火灾处置及现场管控工作。

彭*军现场检视发现，王*琼衣物完整、面部无明显伤情，仅手部受创，遂当即安排友人将其紧急送往云和县人民医院诊治。王*琼于4月25日转诊至温州医科大学附属第一医院接受进一步诊疗，5月11日在从该院返回四川省仪陇县途中

不幸身亡。

二、事故现场勘验情况

2026 年 1 月 23 日，由云和县消防救援局周大火、云和县应急管理局余小杰为事故调查技术专家，组成专家组，分析事故发生机理，查清云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4.22”一般火灾事故直接原因。通过现场踏勘、查阅相关资料，询问相关人员，事故现场表述如下:

事故现场基本情况



图 1：事故发生区域

事故发生具体位置为云和县白龙山街道朝阳路 17 号 5 幢 2 楼，事故发生时企业为下班时间，现场无其余员工，厂房内存放有部分香蕉水和大量的半成品木制玩具；事故发生后厂房内的搅拌机被烧毁，半成品木制玩具未受到影响。

三、事故技术分析

香蕉水，亦称天那水、梨油，是一种由多种有机溶剂混合

而成的无色透明液体。作为典型的挥发性混合溶剂，广泛用于稀释硝基漆、清洗油污等领域。香蕉水是一种高度易燃的挥发性混合溶剂，其密度通常在 0.86-0.92 g/cm³之间，沸点范围宽泛（70-140℃），闪点低至-4℃至 21℃，遇明火或高温极易引发燃烧或爆炸。且挥发后易在密闭空间形成爆炸性混合气体，需严格管控使用环境。

经现场勘验发现，事故现场的西面是墙和铁皮，东面是墙北面是卫生间，但北面卫生间门是关闭的，南面是开口，顶部有钢架和木板封盖，顶部钢架和木板不足层高的一半，形成了一个半密闭空间。半密闭空间内有一台搅拌机和一个铁桶。铁桶内装有香蕉水，铁桶无盖子，铁桶内香蕉水在发生事故前处于持续挥发状态。现场的搅拌机用于给铁桶进行搅拌，让木制玩具和香蕉水充分融合，加速木制玩具上水性漆的清洗速度。现场的搅拌机使用电动机驱动，电动机为非防爆电动机，搅拌机为非防爆的设备。电源开关就在搅拌机西侧的铁皮墙上，电源开关距离搅拌机约为 0.5 米，电源开关距离地面约为 1.5 米，铁桶高度约为 0.5 米。现场痕迹显示爆燃发生在半密闭空间内，现场除香蕉水外，未发现其他易燃、可燃物。

对相关人员的询问并结合现场勘验，最终确定事故发生原因为香蕉水蒸气遇到电火花引发爆燃。



图 2：搅拌机及西面墙体



图 3：搅拌机与开关距离



图 4：搅拌机所在区域顶棚

四、事故原因分析及直接责任认定

根据事故发生过程的推导作业现场的勘验检查，原因分析如下:

（一）物的不安全状态

1.搅拌机铁桶中的残留香蕉水未及时收集处理导致可燃性气体持续挥发，加上厂区下班后现场通风不良导致的可燃性气体聚集。

2.搅拌机开关为非防爆开关，开关与搅拌机的距离为50cm，操作开关产生的电火花极易成为点燃源，点燃搅拌机附近空气中富集的可燃性气体。

（二）人的不安全行为

王*琼安全意识淡薄，未对现场安全环境进行辨识，未对现场工作环境进行充分换气，违规操作打开电器开关，电器电火花引爆搅拌机中残留香蕉水挥发出的易燃易爆气体导

致引起火灾。

（三）直接责任认定

通过以上技术分析，该起事故是一起因现场作业人员安全意识淡薄，未能及时发现现场气体异常情况，未对现场工作环境进行充分换气，违规操作打开电器开关导致的一般生产安全责任事故。

五、事故给予的警示及防范措施

1.要依据《爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50058-2014》3.1.1、5.1.1 将搅拌机操作开关、搅拌机电机更换为防爆型，将搅拌机操作开关设置在远离爆炸危险场所的区域，

2.要加强员工安全教育培训，提高员工安全意识。

3.严格落实生产过程中安全监督检查制度，对存在的安全隐患及时排查和整改。

4.要加强前对现场作业条件的了解，加强对可能存在的风险进行全方面分析研判。

5.应严格按照应急预案开展应急演练，提高全体员工应急处置和救援能力。

附件 3

云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4·22”一般火灾事故管理专篇

2025 年 4 月 22 日 18 时左右，云和县鸿利滚漆有限公司发

生一起一般火灾事故，导致1人死亡。直接经济损失人民币157.8301万元。事故发生后，云和县人民政府组织调查该起事故，由县应急管理局牵头，县府办、县公安局、县总工会、县民政和人力社保局、县消防救援大队、县经开区等单位相关人员组成的事故调查组，并邀请县检察院派员参加。

事故调查组按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）、《关于全面落实安全生产现场工作责任的指导意见》（浙安委办〔2023年〕40号）、《生产安全事故调查报告编制指南》（应急厅〔2023〕4号）等要求，坚持“四不放过”和依法依规、实事求是原则，通过勘查现场、查阅资料、调查取证、询问相关人员方式，检查了项目安全管理工作开展情况。现将事故管理检查情况报告如下:

一、事故单位及相关单位安全生产管理基本情况

云和县鸿利滚漆有限公司安全管理情况

1.管理架构、管理制度情况。云和县鸿利滚漆有限公司（以下简称鸿利公司）法人彭*军为该公司的兼职安全员负责公司的全部安全工作。

2.安全生产检查情况。鸿利公司每月开展安全专项检查，排查安全隐患，但缺少相应的安全台账和佐证资料。

3.安全生产教育培训情况。鸿利公司对员工开展口头安全教育培训，台账资料缺失。

4. 应急预案编制及应急演练开展情况。鸿利公司并未编制应急预案。

二、事故管理问题分析

调查组通过勘查现场、查阅资料、调查取证、询问相关人员方式，认为鸿利公司在安全生产管理方面存在漏洞和缺陷，间接导致了事故的发生，具体问题分析如下:

1.云和县鸿利滚漆有限公司，安全管理混乱，企业主体安全管理意识薄弱，法定代表人安全观念不强，未制定企业安全生产管理制度，日常安全管理责任落实不到位。隐患排查不到位，未定期对企业电气线路进行规范性自查。

2.鸿利公司主要负责人彭*军，安全生产管理职责不到位，未有效履行安全生产责任制和安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查企业安全生产工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现和消除安全生产事故隐患违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项的规定。

三、对事故责任单位和人员的责任划分及初步处理建议

（一）建议免于追究责任的人员

死者王*琼安全意识淡薄，违规操作对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任的人员

经调查本起事故中其他有关人员的行为并非造成事故发生的直接原因，不构成犯罪，建议不追究刑事责任。

（三）行政处罚建议

1.鸿利公司，履行安全生产主体责任不到位，未有效教育和督促人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未检查作业现场安全生产状况，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予行政处罚。

2.彭*军，鸿利公司主要负责人，安全生产管理职责不到位，未依法履行安全生产管理职责，未督促、检查企业安全生产工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未及时发现和消除安全生产事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定给予行政处罚。

四、管理方面的事故防范和整改措施

1.建议云和县鸿利滚漆有限公司配备具备行业经验的专职安全员，明确其岗位职责并直接向主要负责人汇报。健全全员安全生产责任制，制定各岗位安全职责清单，主要负责人定期召开安全工作会议、牵头开展全面检查，切实履行法定职责。

2.制定贴合实际的安全生产管理制度及喷涂、危化品使用、电气作业等安全操作规程，杜绝制度空转。建立规范安全台账，详细记录隐患排查、教育培训、设备检测等情况，确保全程可追溯，主要负责人定期审核台账并督促整改不规范问题。

3.建立检查机制，重点排查电气线路、消防设施、易燃物料储存等风险点。对隐患实行“一隐患一台账”管理，明确整改要求，专职安全员复查验收后销号；重大隐患立即停产整改并上报备案。全面整改电气线路隐患，规范敷设并加装漏电保护装置。

4.开展全员系统性安全培训，覆盖制度、规程、风险及应急技能，留存完整培训台账；新员工落实三级安全教育，老员工定期再培训。编制针对性应急预案，配备足量应急物资并定期维护，定期组织实战化应急演练，演练后复盘优化预案。

附件 4

云和白龙山云和县鸿利滚漆有限公司“4·22”一般火灾事故应急处置评估报告

2025 年 4 月 22 日 18 时左右，云和县鸿利滚漆有限公司发生一起一般火灾事故，导致 1 人死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第 310 号），云和县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县府办、县应急管理局、县公安局、县总工会、县民政和人力社保局、县消防救援大队、云和经开区等部门相关人员组成的事故调查组，并邀请县检察院派员参加，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问相关人员，查明了事故发生的经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故应急处置情况报告如下:

一、事故基本情况

经调查，2025 年 4 月 22 日 18 时许，王*琼日常前往厂房查看厂房下班后情况，查看厂房水电有没有关闭，在查看至放在企业办公室和卫生间过道之间的搅拌机时，发现还有木料浸泡在搅拌机的铁桶内，就打开了搅拌机的电机升降开关，

准备将残留木料捞出，电器电火花引爆了香蕉水挥发出的易燃易爆气体，随后引燃洗料机中残留的香蕉水，现场散发出大量浓烟。在隔壁厂房聊天的彭*军发现厂房冒烟后立即前往现场查看情况，并迅速拨打“119”火警电话报警，随后立即站在楼梯口用消火栓往车间里面喷水灭火，同时发现王*琼还在办公室后便开始呼叫，随后王*琼自己从厂房内走出。因彭*军发现王*琼衣物完好，脸部未受伤，只有手部受伤，便让朋友将其送往云和县人民医院医治，彭*军自己留在现场继续处置；18 时 11 分，县消防救援大队接到报警，立即调派人员前往现场处置，在现场并未发现被困和受伤人员。18 时 57 分，现场火势被基本扑灭，转入余火清理阶段。19 时 50 分现场余火清理完毕。19 时 55 分，消防救援队伍移交现场返回。事故发生后，王*琼第一时间被送往云和县人民医院进行救治。4 月 25 日转诊职至温州医科大学附属第一医院。5 月 11 日在返回四川仪陇县途中死亡。

二、事故伤亡情况

此起事故造成 1 人死亡。死者：王*琼，女，62 岁，汉族，身份证号码：51292727********8006，户籍地四川省仪陇县复兴镇。系鸿利公司法人彭*军母亲。

三、直接经济损失

根据《民法典》民事侵权赔偿标准，此起事故造成的直接经济损失人民币 157.8301 万元。

四、事故单位应急处置情况

事故发生后，彭*军立刻拨打了 119 报警，县消防救援大队、

县应急管理局、县经开区立即前往现场开展应急救援工作。18时11分，县消防救援大队接到报警，立即调派元和站4辆消防车18名消防救援人员，1支应急消防救援队伍1辆消防车5名专职队员前往处置。18时57分，现场火势被基本扑灭，转入余火清理阶段。19时50分，现场余火清理完毕。19时55分，消防救援队伍移交现场返回。王*琼第一时间被送往云和县人民医院进行救治。4月25日转诊职至温州医科大学附属第一医院。5月11日在返回四川仪陇县途中死亡。

五、评估结论

事故发生后，彭*军立即开展现场处置，马上拨打119并立即组织救援工作。

县消防救援大队、县应急管理局、县经开区立即前往现场开展应急救援工作。

本起事故有关部门能响应积极，及时到达现场，积极引导舆论导向，没有造成不良后果。现场人员第一时间开展了救援，救援未发生次生、衍生事件，没有因处置不力造成不良社会影响。