淳安千岛湖芳华建材有限公司“3·2”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月2日16时许，淳安千岛湖芳华建材有限公司在厂区南侧钢棚（原料库）翻新施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约105万元。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经淳安县人民政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会和千岛湖镇政府参与，组成淳安千岛湖芳华建材有限公司“3·2”一般高处坠落事故调查组，并邀请县监委、县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查组认定，淳安千岛湖芳华建材有限公司“3·2”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）相关单位情况。淳安千岛湖芳华建材有限公司（以下简称芳华建材公司），注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇富城村166号；法定代表人：叶某某；统一社会信用

代码：91330127MA******XR；注册资本：人民币 2000 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立时间：2019 年 8 月 22 日；经营有效期至长期；经营范围：一般项目：建筑材料销售；机械设备租赁；国内货物运输代理；建筑用石加工；建筑垃圾回收、加工（凭证经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目及合同签订情况。

1. 项目情况。该项目施工内容为芳华建材公司厂区南侧旧钢棚（原料库）翻新作业，预算金额约 9 万元，具体为拆除旧钢棚辅梁和瓦片，安装新辅梁和彩钢瓦。芳华建材公司对该翻新作业未进行专门的设计并制定相应安全施工方案。施工人员实际于 2024 年 2 月 19 日入场施工。

2. 合同情况。芳华建材公司未提供相关书面合同。据芳华建材公司主要负责人叶某某陈述，2024 年 2 月 14 日，经人介绍其与徐某某取得联系。双方口头约定，临时请徐某某对旧钢棚进行拆除和翻新。徐某某自己及其找来的工人，均按人头算 600 元每人每天，待翻新完工后工资一次性结清。

（三）事故发生经过。2024 年 3 月 2 日，徐某某与方新某某、曹某某一起进行拆除钢梁作业。事发当日，徐某某与方某某在棚顶配合进行旧辅梁的热切割拆卸作业，曹某某在地面清理作业。16 时许，徐某某在切割辅梁时，不小心从 8.8 米高的棚顶钢梁上坠落至地面受伤，后经医院抢救无效死亡。

（四）有关人员情况。

1. 叶某某，男，汉族，43 岁，淳安县人，系芳华建材公司法定代表人兼任总经理，主持公司全面工作，是公司的安

全生产第一责任人。

2. 徐某某（死者），男，汉族，59岁，淳安县人，系芳华建材公司旧钢棚翻新作业人员，负责旧钢棚的翻新工作。于2018年1月26日初次取得焊接与热切割特种作业操作资格证，有效期至2024年1月26日，截止事故发生之日已超期未复审。未取得高处作业特种作业操作资格证。

3. 方某某，男，汉族，53岁，淳安县人，系芳华建材公司旧钢棚翻新作业人员，负责旧钢棚的翻新工作。于2019年12月19日初次取得熔化焊接与热切割特种作业操作资格证，有效期至2025年12月18日，已复审。未取得高处作业特种作业操作资格证。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。事故造成1人死亡。直接经济损失约105万元，其中包括死亡赔偿金、丧葬费、赡养费、精神损失赔偿金等。

（六）事故调查取证情况。

1. 群众信访情况。2024年3月18日，县应急管理局接群众信件称：3月2日下午，在富城村芳华建材厂内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。收到信件后，县应急管理局根据信访相关规定找到举报人了解详细情况，根据了解到的情况，对有关人员及事故现场作进一步调查核实。于2024年5月16日核实完毕并将核实情况向举报人反馈。2024年5月20日，淳安县应急管理局牵头成立事故调查组，对该事故做进一步调查。

2. 事故取证情况。芳华建材公司负责人叶某某提供了公司相关证照、人民调解协议等事故相关资料。死者家属提供

了急诊入院记录、死亡医学证明书和遗体火化证明。调查组到事故发生位置进行了现场检查，制作了《现场检查记录》，拍摄了现场照片，对举报人、死者家属、现场有关作业人员、事故单位主要负责人制作了询问笔录。千岛湖镇政府作为属地监管单位，出具了履职情况说明和佐证材料，基本履职到位。

二、事故应急处置情况

2024 年 3 月 2 日 16 时许事故发生后，现场施工人员立即向芳华建材公司主要负责人汇报。公司负责人叶某某立即赶赴现场处置，于 16 时 10 分许拨打 120 急救电话，并在原地等待医护救援，同时联系死者亲属，做好善后安抚工作。16 时 37 分许，救护人员到达现场，将徐某某送去县一医院。公司负责人安排现场施工人员方某某和曹某某陪同去往医院。16 时 55 分许，经医院抢救无效死亡，家属拨打 110 报警。接警后，青溪派出所民警对现场相关人员进行调查了解情况。3 月 6 日，经双方协商，芳华建材公司负责人叶某某与死者家属签订了《人民调解协议书》，同意一次性支付 105 万元作为赔偿金。至此善后事宜处理完毕，未造成社会不稳定情况。

三、事故直接原因

徐某某安全意识淡薄，在高处实施钢棚辅梁切割作业时，未按要求采取可靠的防坠措施，不慎从棚顶坠落至地面导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

芳华建材公司作为事故单位，是该项目的安全生产责任主体，主要有以下几方面问题：

1. 安全生产教育培训和安全技术交底不到位。对现场作业人员的安全教育培训和交底仅停留于口头传达未形成记录台账，未针对高处作业、电焊作业的安全操作规程进行专门培训，未能保证从业人员熟悉并掌握有关的安全操作规程和岗位操作技能，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定。

2. 施工现场安全管理不到位。现场高处作业、电焊作业，虽安排了叶某某本人作为专门人员对现场进行安全管理，但未能确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实，对现场检查发现的高处作业无安全防护措施的安全隐患未有效监督整改闭环，未能采取技术、管理措施，及时彻底消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。

3. 特种作业人员资质未有效审核。未对现场高处作业、电焊作业人员的特种作业操作证进行审核把关，存在特种作业人员无证上岗的问题。徐某某、方某某从事高处作业均未按照国家规定经专门的安全作业培训并取得相应资格。徐某某从事焊接与热切割作业，相应资格证已超有效期，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条[3]和《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[4]的规定。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条：生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。徐某某，男，作业人员，安全意识淡薄，从事高处作业和电焊作业未按规定取得特种作业操作证，高处作业未按规定采取可靠的安全防坠措施，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1. 叶某某，男，芳华建材公司法定代表人兼总经理，公司安全生产第一负责人，安全生产管理职责履行不到位，未及时消除高处作业现场存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，对事故的发生负有责任。建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

2. 芳华建材公司作为安全生产责任主体，落实安全生产教育培训和安全技术交底不到位，施工现场安全管理不到位，特种作业人员资质未有效审核。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款和第三十条第一款和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条的规定，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局根据有关法规对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为吸取事故教训，防止类似安全生产事故的再次发生，切实做好我县安全生产工作，针对本起事故所反映出的问题，

经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

提出以下事故防范和措施建议：

1. 芳华建材公司应深刻吸取此次事故教训，举一反三，认真落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员特别是临时从业人员的安全教育，对高处作业、电气焊作业等特种作业人员资质情况做好日常检查核实并备案，并进行针对性的培训和交底，提高安全防范意识；加强对施工现场的安全管控，确保安全操作规程的遵守和安全防范措施的落实，避免类似事故再次发生。

2. 千岛湖镇政府作为属地监管单位，应认真吸取事故教训，对辖区内建设工程项目特别是小微型建设（维修）项目要加大安全生产监督检查力度，对发现的违法违规行为及时向行业主管部门通报反馈，形成合力，消除生产安全事故隐患，督促企业严格遵守安全生产法律法规，防止类似事故再次发生。

淳安千岛湖芳华建材有限公司“3·2”
一般高处坠落事故调查报告
2024 年 6 月 18 日