龙湾****公司“5·2”一般起重伤害事故调查报告

2024年5月2日7时10分许,位于温州市龙湾区**号的****公司车间内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）及《龙湾区生产安全事故调查处理工作程序》（温龙政办发〔2009〕37号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾****公司“5·2”一般起重伤害事故调查组（调查成员组名单附后），并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。

经调查认定，龙湾****公司“5·2”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

****公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省温州市温州湾新区****号，法定代表人：郑**，注册资金：壹仟万元整，成立日期：2011年11月23日，经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品批发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。统一社会信用代码：******），现有在职人员31人，配备1名安全生产管理员。

（二）事故发生单位安全管理情况

该公司已按规定配备安全管理人员，已制定公司安全生产事故应急预案定期组织开展应急演练；已建立安全风险分级管控制度，但落实不到位；未建立安全生产规章制度，未建立岗位安全操作规程；行车操作岗位未设置明显的安全警示标志；未健全并落实全员安全生产责任制；安全生产事故隐患排查治理落实不到位，未及时制止和纠正冒险作业。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年5月2日7时10分许，在浙江****公司车间内，立车车工舒**手持行车遥控器起吊阀门。舒**右手持行车遥控器，左手扶住阀门，将阀门堆叠到另一个约1米高的阀门上方，在叠加的过程中阀门从挂钩脱落，翻滚下来压住舒**上半身，将舒**压倒在地面。在车间的员工郑**、潭**、赵**等人，听到阀门滚

落声响，立即跑到舒**倒地处，用行车将压在舒**上半身的阀门吊开，将舒**从阀门下方救出。7 时 16 分，郑**立即拨打了 120 急救电话，7 时 22 分，120 急救中心医护人员到达事故现场，医护人员将舒**抬上救护车，随即送往滨海医院进行救治。因舒**伤势较重，后被转院至温州医科大学附属第二医院龙湾院区进行救治，经医生检查发现舒**因重物压伤胸部至心肺骤停 40 分钟，心脏呼吸停止，经抢救无效于当日死亡。

（二）事故现场情况

发生地点为浙江****公司车间。涉事行车：产品编号：2023122275，型号：CD1，起重量：2.8 吨，制造日期 2023 年 12 月；涉事阀门规格：长 1.62m、宽 1.14m、高 1.22m，重约 1.5 吨，调取现场视频监控 1 份。

（三）事故视频监控

视频监控显示事故发生时间为 2024 年 5 月 2 日 7 时 10 分许，舒**右手持行车遥控器，左手扶住阀门，将阀门堆叠加到另一个约 1 米高的阀门上方，在堆叠的过程中起吊的阀门从挂钩脱落，翻滚下来压住舒**上半身，将舒**压倒在地面。在车间的郑**、潭**、赵**等人，听到阀门滚落的声响，立即跑向舒**被压处，用行车将压在舒**上半身的阀门吊开，将舒**从阀门下救出，并拨打急救电话。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 132.8 万元。

1.人员伤亡情况

姓名：舒**，性别：男，身份证号：512322********7571，籍贯：重庆市**县，立车车工，死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准(GB6721-1986)》标准和规定统计，该事故造成直接经济损失约132.8万元，主要为工伤保险费、安葬费等费用132.8万元。

（五）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

7时16分，现场工人郑**拨打了120急救电话，龙湾区应急联动指挥中心同时联动辖区派出所、星海街道办事处、龙湾区应急管理局等单位，随后星海街道办事处、龙湾区应急管理局第一时间赶赴事故现场开展应急处置相关工作，并组织开展事故调查和善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、应急、医院120等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。事故发生后，企业积极配合事故调查、隐患整改和善后处置工作，事故善后处置平稳，未引发舆情关注，事故隐患

已按照要求完成整改。

三、事故原因分析

死者舒**安全意识淡薄，操作行车起吊作业，违反安全操作规程[1]，未避开危险区域，违章冒险作业；未将行车挂钩进行有效固定导致阀门在起吊过程中脱落，是事故发生的直接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关责任单位

1.浙江****公司，未及时制止和纠正员工违章、冒险作业、违反操作规程的行为[2]；行车操作岗位未设置明显的安全警示标志[3]；是事故发生的间接原因之一。

2.浙江****公司主要负责人郑**,履行主要负责人安全生产职责不到位，未制定安全生产规章制度，未组织制定行车安全操作规程[4]，未健全并落实全员安全生产责任制[5]；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位,未及时消除生产安全事故隐患[6]，是导致事故发生的间接原因之一。

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

4 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）项：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

5《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

6《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

（二）属地街道办事处

星海街道办事处在履行属地管理工作中，已按照规定定期研究部署辖区安全生产工作，但在督促企业履行主体责任方面，仍存在安全生产宣传教育氛围不浓、对网格管理人员履职监督不到位等问题与短板。发生事故企业所属网格管理人员郑**日常巡查工作中，存在检查不到位，未发现企业未制定安全生产规章制度、行车安全操作规程等事故隐患。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

舒**，系浙江****公司立车车工，对本次事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.浙江****公司，对事故发生负有主要责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第一款第二项规定对浙江****公司予以行政处罚。

2.郑**，系浙江****公司法定代表人，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一款第一项规定对郑**予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.星海街道办事处网格管理工作人员郑**履行安全生产管理职责不到位问题，建议移送区纪委（区监委）依据有关规定予以处理。

2.建议星海街道办事处进一步加强辖区内安全生产工作，进一步加强安全生产宣传教育和网格管理工作，加大安全生产行政执法力度，压实辖区内企业安全生产主体责任，切实防范事故生。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）牢固树立安全发展理念。一是星海街道办事处要始终坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念；始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实安全生产责任制，层层压实党政领导责任，真正做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，进一步压实网格管理责任，充分发挥网格管理人员“吹哨人”的作用，切实防范化解辖区内安全生产事故风险。二是浙江****有限公司要牢固树立底线思维和红线意识，深刻吸取此次事故惨痛教训，始终坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，坚决落实安全生产责任制，层层压实责任，构建生产经营全链条安全管理责任体系，防范化解安全事故风险。

（二）强化企业主体责任落实。**一要进一步压实企业主体责任。**浙江****有限公司，要严格落实安全生产相关规定、严格执行相关安全生产法律、法规，建立健全并落实全员安全生产责任制，企业建立安全生产规章制度、岗位操作规程，进一步夯实安全生产基础。**二要进一步落实安全风险管控措施。**要强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，深入开展安全隐患排查治理工作，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，将责任落实到岗位，落实到个人。**三要进一步提升企业从业人员素养。**要加强对本公司从业人员的教育培训，组织开展全员安全事故警示教育，强化从业人员安全操作规程和公司安全管理制度教育培训，严格落实上班前五分钟、下班前五分钟安全教育机制，切实提升企业从业人员安全技能、安全意识和逃生水平。

龙湾****公司“5·2”一般起重伤害

事故调查组

2024年6月3日