附件

宁波吕安机械有限公司“2.19”一般机械伤害事故调查报告

2022年2月19日12时40分左右，位于余姚市三七市镇二六市工业园区3号的宁波吕安机械有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失98万余元人民币。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经余姚市人民政府授权，由余姚市应急管理局牵头，会同市公安局、市监察委、市总工会、三七市镇人民政府组成事故调查组，并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场踏勘、调查取证等工作，查明了事故发生的经过、原因、应急救援、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并提出了事故整改和防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

宁波吕安机械有限公司，统一社会信用代码:91330205MA2J495A84;类型:有限责任公司;法定代表人:潘吕;

注册资本：贰万元整；成立日期：2021年01月04日；营业执照注册地址浙江省宁波市江北区丰安路5号1-334室，实际经营地址余姚市三七市镇二六市工业园区3号，经营范围：五金件产品制造、加工及批发、零售。



事故发生单位所在位置及周边有关情况

（二）事故设备基本情况。

企业车间由南向北共设置有5台冷轧管机，设备由宁波机床总厂生产制造。发生事故的设备为由南向北的第三台设备，设备型号LD-30多辊冷轧管机，该设备设置有操作平台，冷轧管机机械传动轴部位裸露，防护罩壳缺失。



（一）车间内部布局



（二）发生事故的设备



（三）事故发生位置



（四）事故设备操作平台

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2022 年 2 月 19 日午饭后，潘吕、陈燕、潘澄银三人开始对车间内冷轧管机进行调试安装。12 时 40 分左右，潘吕听到机器“砰砰”的异响声，发现陈燕的身体被卷在了机器里，于是大声

呼喊“不好了”。听到呼喊声的潘澄银迅速跑去关掉了机器电源开关，机器停止运转后，潘吕去拉陈燕的身体，发现衣裙被卷在了机器里拉不下来，后来旁边厂里的人过来帮忙，把陈燕的衣裙剪掉后将陈燕从冷轧管机上救了下来。

（二）应急救援情况。

12时48分左右，潘吕拨打了“110”电话后，与潘澄银一起将陈燕抬上自己的私家车，在房东谷方达的帮助下驱车将其送往余姚市三七市镇卫生院进行救治，经医院确认陈燕已死亡。13时10分左右，殡仪车将陈燕拉往殡仪馆。

三、事故死亡人员及善后处理情况

（一）事故死亡人员情况。

陈燕，女，1985年10月15日出生，身份证号码：5110********7625，户籍所在地浙江省宁波市江北区慈城镇古城新境小区36幢118号101室，系宁波吕安机械有限公司机床操作工。

（二）事故善后处理情况。

事故发生后，余姚市三七市镇人民政府对事故情况进行了了解并对死者家属进行了安抚，善后事宜处置平稳。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因。

陈燕安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未切断冷轧机电源且未按下紧急停车按钮的情况下，擅自进入危险区域，导致衣

服被裸露运转的机械传动轴卷入后身体随设备旋转，后脑勺碰撞机器，致颅脑严重损伤致死。

（二）事故间接原因。

1.宁波吕安机械有限公司，未有效落实安全生产责任制，督促和教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现和消除事故隐患。

2.潘吕，宁波吕安机械有限公司法定代表人、总经理，未有效履行法定的安全生产管理职责，组织实施本单位安全操作规程和教育培训计划不到位，未能及时发现和消除事故隐患。

五、事故性质

经过对事故原因的调查分析，事故调查组认定这是一起等级为一般的生产安全事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）陈燕安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未切断电源且未按下紧急停止按钮的情况下，擅自进入危险区域，不慎衣裙被裸露的冷轧管机机械传动轴卷入，导致身体随设备旋转，后脑勺碰撞机器，致颅脑严重损伤致死，对事故的发生负有直接责任。鉴于其死亡，不予追究。

（二）宁波吕安机械有限公司，未有效落实安全生产责任制督促和教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未有效落实生产安全事故隐患排查治理制

度，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法给予宁波吕安机械有限公司行政处罚。

（三）潘吕，宁波吕安机械有限公司法定代表人、总经理，未有效履行法定的安全生产管理职责，组织实施本单位安全操作规程和教育培训计划不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依法给予潘吕行政处罚。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，事故调查组提出以下事故整改和防范措施：

（一）宁波吕安机械有限公司要充分认识安全生产工作的重要性，严格执行安全生产相关法律、法规，有效落实安全生产规章制度和操作规程，严禁违反安全操作规程进行生产作业，要强化安全生产教育培训和现场安全管理，努力提升从业人员的安全意识，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，提升设备设施的本质安全水平，消除各类事故隐患，切实履行好安全生产主体责任。

（二）三七市镇人民政府要进一步加强辖区内企业的安全生产监督检查，通过强化安全生产行政执法和宣传教育，督促生产经营单位严格执行安全生产相关法律法规，不断提升生产经营单位、从业人员的安全生产法制意识，安全意识和安全操作技能，发现事故隐患督促生产经营单位及时消除事故隐患，发现安全

生产违法行为要严格依法查处，切实履行好安全生产属地监管职责。

附件：宁波吕安机械有限公司“2.19”一般机械伤害事故调查组成员签名表

宁波吕安机械有限公司“2.19”
一般机械伤害事故调查组
2022年10月28日

附件