余姚中意余姚市舜江表面处理科技有限公司“6·1”一般高处坠落事故调查报告

2024年6月1日10时许，位于余姚市中意宁波生态园兴涛路18号的余姚市舜江表面处理科技有限公司5A幢二楼电镀车间发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约167.4万余元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、中意生态园指挥部等部门和单位相关人员组成事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**余姚市舜江表面处理科技有限公司“6·1”高处坠落事故是一起因企业将墙面粉刷零星工程发包给不具备资质条件的施工单位进行施工；施工单位雇佣无登高作业操作证的施**

工人员从事墙面粉刷作业；在施工过程中，施工人员违规登高作业造成人员坠亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

余姚市舜江表面处理科技有限公司（以下简称：xx公司）。公司成立于2016年8月11日，法定代表人xx，有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本3000万元，企业地址位于余姚市中意宁波生态园兴涛路18号。经营范围为金属、塑料表面处理材料的研发；金属、塑料制品表面处理加工；金属制品、塑料制品的加工；喷涂加工；化工原料及产品（除危险化学品）、化工助剂（除危险化学品）、塑料原料的批发、零售。

余姚市舜明劳务服务部（以下简称：xx公服务部）。企业成立于2022年11月25日，经营者xxx，个体工商户，注册资本2万元，企业地址位于余姚市中意宁波生态园兴涛路18号。经营范围为劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售等。该服务部未取得建筑装修、装饰类施工相应资质。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故设备情况。事故发生在xx公司5A幢二楼电镀车间，事故发生时车间处于空置状态，员工在进行墙体粉刷和设备安装作业。事故设备为一台门式脚手架，高度约3.4米，长度约1.8米，

宽度约0.9米，上方作业平台未设置防护栏杆。

2.企业安全管理情况。xx公司按照法律法规等的规定，设置了安全管理机构，配备了安全管理人员。制定了安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、相关方安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、危险化学品安全管理制度等相关制度，建立了设备安全操作规程、现场安全管理、应急预案管理等台账资料。但公司未有效落实安全生产责任制度，全员安全生产责任制链条串得不够紧。相关方安全管理制度形同虚设，对相关方资质审核把关不严。安全教育和培训制度流于形式，对相关方施工人员进入厂区未开展安全教育培训。事故隐患排查治理管理制度未有效落实，未及时发现发包的零星工程存在的问题隐患。

（三）事故发生经过

事故点位未安装视频监控，根据事故现场相关人员询问笔录2024年6月1日上午11时许，xx公司5A幢二楼电镀车间内进行设备安装的员工xxx、xxx路过车间西北侧窗边脚手架时，发现车间内进行墙面粉刷的工人xxx躺在地上，头部位置有血迹。xxx立即电话告知xx公司办公室主任xxx，xxx立即向xx公司副总经理xxx报告事故情况。xxx立即联系该工程负责人xxx，xxx遂即赶到现场。11时05分许，xxx拨打了“120”救援电话。救护车到达事故现场后将受伤人员xxx送往余姚市第四人民医院进行救治。当日13时03分许，经医院全力救治无效后宣告死亡。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，姓名：xxx，性别：男，民族：汉族，出生日期：1971年04月13日，住址：江苏省睢宁县桃元镇仔仙村603号。系xx公服务部雇佣工人。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定事故直接经济损失约167.4万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月1日13时19分许，余姚市应急管理局值班室接公安部门电话报告：小曹娥舜江电镀厂一工人在干活时从脚手架摔了下来。

13时20分许，值班室迅速电话通知属地应急消防所，通报了事故情况，同时向值班领导报告了事故情况。值班领导、值班人员收到事故报告后，迅速组织力量赶赴事故发生单位开展事故应急处置。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，xx公司、xx公服务部第一时间组织救援力量开展现场施救，并拨打“120”急救电话，将事故受伤人员送往余姚市第四人民医院进行全力抢救。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市公安局、市应急局、中意宁波生态园指挥部等

相关部门和单位领导立即赶赴事故现场开展事故应急处置，指导企业全力做好事故善后工作，同时指导事故相关方协商工亡赔偿事宜，善后处置工作平稳有序。

三、事故直接原因分析

事故调查组通过人员询问、现场勘查、调阅相关资料等，经调查**认定本次事故的直接原因为：施工人员违反登高作业安全管理规定，开展施工作业时，门式脚手架作业平台未设置防护栏杆，施工人员未佩戴安全绳、安全帽，导致施工人员登高作业时发生坠亡事故。**

四、事故单位存在的主要问题

（一）发包单位主要问题

1.xx公司。（1）违法发包。将墙面粉刷零星工程发包给不具有施工资质的xx公服务部。2024年4月，xx公司将5A幢二楼车间墙面粉刷零星工程发包给xx公服务部，对其是否具备相应施工资质未进行审核把关。**（2）统一协调、管理不到位。**未对施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现施工单位存在的问题隐患，并要求及时督促整改到位。**（3）安全生产教育培训不到位。**2024年4月10日工程开始至事故发生时，xx公司未对施工人员进行安全生产教育培训。**（4）安全风险管控和隐患排查治理不到位。**日常安全检查和风险隐患排查不到位，未发现登高作业的脚手架未安装安全护栏、登高作业人员未佩戴安

全绳、安全帽等安全隐患。事故企业相关负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）承包单位主要问题

2. xx公服务部。(1)违法承包。取得营业执照后，未按照规定要求取得施工总承包资质和专业承包资质，承揽建筑装修装饰类工程。**(2)雇佣无登高作业操作证的人员进行施工作业。**实施登高粉刷施工过程中，将门式脚手架搭设和高处作业交给未取得架子工证书和高处作业证书的施工人员进行施工。**(3)现场安全技术交底不到位。**2024年4月10日工程开始施工至事故发生时，未对施工人员进行现场安全技术交底。**(4)施工现场安全管理混乱。**未明确现场专职安全生产管理人员，未开展现场安全检查，未发现人员无证上岗，门式脚手架未落实安全防护措施，登高作业人员未佩戴安全绳、安全帽等施工安全隐患，未及时制止和纠正施工人员违反操作规程的行为。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1. xxx，安全意识淡薄，违反登高作业安全管理规定，未取得高处作业操作证，未对登高设备存在的风险隐患进行检查和辨识，使用不符合安全要求的门式脚手架。登高作业过程中未佩戴安全帽、安全绳，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，免于追究其责任。

2. xxx，xx公服务部主要负责人。未认真履行安全生产管理职

责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

3. xxx，安全生产实际负责人。未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

4. xxx，公司副总经理，安全生产负责人。未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

5. xxx，公司安全管理人员，主要负责事故工程安全监管工作。未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

1. xx公司。将工程承包给不具备施工资质的施工方，未对施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理，安全生产教育和培训不到位，安全风险管控和隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

2. xx服务部。违法承包墙面粉刷零星工程，雇佣无登高作业操作证的人员进行施工作业，现场安全技术交底不到位，施工现场安全管理混乱，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依据

《中华人民共和国安全生产法》的有关规定依法依规作出处理。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）切实履行企业安全生产主体责任

1.xx公司，要严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，认真梳理企业当前安全管理存在的突出问题，组织企业管理层召开一次事故警示会议提高各部门安全管理负责人的法律意识和法制意识。要进一步修订和完善企业安全生产管理规章制度、针对企业各岗位严格落实安全生产责任制。要进一步加强从业人员安全生产教育和培训，严格落实教育培训考核制度，确保从业人员具备相应的理论知识和岗位操作技能。要进一步加强安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，认真做好安全风险的分级分类管理，有效落实隐患排查治理，及时做好安全隐患闭环工作。要进一步加强施工作业现场安全管理，落实动火作业、高处作业等高危作业的安全管理，加强日常安全检查、巡查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.xx服务部，要认真吸取事故教训，严格按照营业执照经营范围规定的内容开展相应的业务工作，从事建筑工程装修装饰类施工项目，需取得相应的资质和条件方可开展生产经营活动。同时，要按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，落实好企

业安全生产主体责任。

（二）切实履行安全生产属地管理职责

中意宁波生态园指挥部要认真剖析事故深层次原因，深刻汲取事故经验教训，强化属地政府和相关单位监督管理职责。要按照《浙江省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》《关于做好限额以下建筑工程项目工程管理、竣工备案及权属登记相关工作的通知》（余建发〔2024〕16号）的要求，建立日常联动机制，加强对限额以下小型工程的管理，按照属地管理责任，完善相关制度和工作措施，督促项目建设的各方主体履行质量安全主体责任，属地政府要运用好网格化管理机制，落实日常巡查制度，确保限额以下小型工程的质量和施工安全。