佛山市三水南益纺织品有限公司“5·9”触电死亡事故调查报告

佛山市三水南益纺织品有限公司“5·9”

触电死亡事故调查报告

2016年5月9日，位于佛山市三水区乐平镇范湖红星乡大坳南益纺织品有限公司后纺新车间的佛山市三水南益纺织品有限公司发生一起触电死亡事亡。为查清事故经过、原因和性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报（第493号令）的相关规定及佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）的文件要求，益纺织品有限公司“5·9”触电死亡事故调查组，由区安全生产监督管理局、区纪委、市公安局三水分局、区市场监督管理局、区经济和科技促进局保障局、区总工会、广东电网公司佛山三水供电局、乐平镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：佛山市三水南益纺织品有限公司“5·9”触电死亡事故。

（二）事故发生时间：2016年5月9日凌晨约3时30分。

（三）事故发生地点：广东省佛山市三水区乐平镇范湖红星乡大坳南益纺织品有限公司后纺新车间的佛山市三水南益纺织品有限公司车间内。

（四）事故发生单位：佛山市三水南益纺织品有限公司。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

二、 事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

佛山市三水南益纺织品有限公司：该分公司成立于1994年10月5日，位于佛山市三水区乐平镇范湖红星乡大坳南益纺织品有限公司后纺440621****，法定代表人：戴祖煌，类型：有限责任公司，经营范围：生产、销售：棉、化纤布，纱（线），织带，拉链；自由物业租赁。（依法须关部门批准后方可开展经营活动。）=

（二）死者基本情况：

死者罗光林，男，布依族，1992年1月25日出生，公民身份号码：522528****，住址：贵州省关岭布依族苗族自治县沙营乡，为事发单位员工。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年5月8日晚上7时起，南益公司的员工罗光林、罗吉顺、姚乾美开始在车间进行布碎粉碎工作，车间里共有三台开花一台。期间，各开花机及带动开花机的电机一直正常运转，至9日凌晨约3时30分，罗光林在工作过程中不慎触碰到地面上一正在运转电机，随即发迷。

（二）事故救援过程：事故发生后，在一旁工作的姚乾美发现罗光林仰面倒在电机上，事觉不妙的他立即关掉该电机电源，停止该电机运转，抱至厂房门口，通知车间管理人员周福贵等人用车将罗光林送至范湖医院进行救治。经抢救约1个小时，医院宣布罗光林抢救无效死亡。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，乐平镇政府等部门多次组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经多次协调、沟通，死者家成赔偿协议并完成赔偿。

四、事故调查情况、原因及性质

（一）事故调查情况:

1.发生触电电机勘查情况

发生触电电机是于2015年4月购置的二手电机，未能提供收据、合格证、说明书等材料。根据电机铭牌及勘查情况所得，该电机型号：Y200-4，压：380V，生产日期：2014年8月，生产厂家：广东佛山市粤绫电机有限公司，属于中华人民共和国工业和信息化部2012年4月6日发布的2012年第14号机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》设备，为各级政府引导淘汰之列，同时经对该电机进行绝缘摇测，发现绝缘已坏，存在漏电可能。

另外经对南益公司的电工姚建军询问调查，姚建军承认在事故发生后周福贵要求其对该触电电机进行检修，检修时发现该电机只安装短路开线、漏电开关等防漏电装置。

2.车间现场安全生产管理情况

经多次查看事故现场及现场勘查，该车间现场安全生产管理情况如下：1、开花机、悬挂电线、厂房屋顶内部棉尘积聚严重，未及时清理；2、3、配电箱未安装漏电保护装置；4、未张贴安全警示标识。

3.安全生产档案资料建立情况

经查阅资料和对法定代表人戴祖煌、车间管理人员周福贵、员工姚乾美及罗吉顺、电工姚建军等人调查询问，南益公司存在如下问题：1、未制和操作规程；2、未建立安全生产责任制并层级签订安全生产责任书；3、未将事故隐患排查治理情况记录并建立台账；4、未制定生产安全事故应急救5、未建立安全生产资金投入台账；6、未按要求对罗光林等2016年新员工进行“三级”安全生产教育和培训；7、未对罗光林、罗吉顺进行安全生产业；8、戴祖煌未参加安监部门组织的安全生产教育和培训并取得培训合格证；9、未按规定配备安全生产管理人员，周福贵作为车间管理人员未参加生产教育和培训并取得培训合格证；10、未建立职业卫生管理制度和操作规程；11、未按规定组织员工进行职业卫生培训；12、未按规定组织员工13、未按规定对工作场所职业病危害因素进行检测。

（二）事故调查组认定本起事故的原因如下:

1.直接原因: 发生触电电机只安装短路开关，没有安装接地线、漏电开关等防漏电装置，并且绝缘已坏，导致电机漏电，致使罗光林在偶然触电事故是此次事故的直接原因。

2.间接原因: 南益公司的安全生产主体责任未有效落实。一方面是安全生产意识缺乏，另一方面是安全生产管理工作混乱，表现为未按要求建生管理档案资料、对员工安全生产教育和培训工作流于形式、生产现场管理混乱、不重视隐患排查工作导致发生触电电机一直带病运转，是本次事故的

（三）事故性质:

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水南益纺织品有限公司“5·9”触电死亡事故属于一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

南益公司的安全生产主体责任未有效落实，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下:

1.建议由区安全生产监督管理局依据相关法律法规对南益公司进行行政处罚;

2.建议由区安全生产监督管理局依据相关法律法规对南益公司法定代表人戴祖煌进行行政处罚;

3.建议由区安全生产监督管理局责成南益公司撤除周福贵车间管理人员职务并进行安全培训，待培训考核合格后再上岗。

六、事故教训和防范措施

佛山市三水南益纺织品有限公司“5·9”触电死亡事故，是一宗典型的忽视安全生产管理工作导致的事故，暴露出生产经营单位安全生产主体相关企业一定要认真吸取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化周边企业红线意识。

乐平镇政府要督促事故相关责任人总结此次事故经验教训，并组织辖区内纺织及相关企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，进一步强化线意识，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全隐患排查治理。

（二）约谈事故相关责任人，加强生产现场安全生产管理。

乐平镇政府要及时约谈事故相关责任人，向其宣传企业、负责人安全生产法定职责，督促其加强生产现场安全生产管理工作，及时发现并整改安

（三）纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察。

乐平镇政府相关职能部门要把南益公司纳入2016年执法重点企业名单，结合实际工作加强抽查、巡查、暗查，对发现的问题立即责令整改并依法进行全生产管理工作。