广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故调查报告

广东彩诗纺织有限公司“2·25”

高处坠落事故调查报告

2017年2月25日，位于佛山市三水工业园大塘园A区44-1号的广东彩诗纺织有限公司发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安监局组织区监察局、市公安局三水分局、区国土城建和水务局（住建）、区发展规划和统计局区总工会、大塘镇政府等单位人员，组成广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故调查组，对事故进行调查。调查组通过调查取证，查清了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、工程项目相关概况

（一）工程项目定作人概况

广东彩诗纺织有限公司（下称彩诗公司）：该单位成立于2010年5月13日，营业期限长期，位于佛山市三水工业园区大塘园A区44-1号，914406****，法定代表人：徐炳兴，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本人民币叁仟叁佰万元，经营范围：生产、加工、销售：纺织品、箱泡革。生产、销售：聚氨酯胶粘剂及粘合剂（不含危险化学品）。经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批动。）=

（二）工程项目承揽人概况

张宪，男，1971年11月22日生，身份证号码512927****，住址是四川省仪陇县凤仪乡****。

（三）工程项目概况

工程名称：车间一（织布厂房）夹层土建工程；工程内容：在已完成的钢结构上进行土建工程，包括混凝土楼板浇筑工作、混凝土楼板打磨工彩诗公司采购、提供；工程造价：17元/平方米。该工程定作人是彩诗公司，承揽人是张宪，双方并未签订书面合同。

事故发生地点：彩诗公司车间一（织布厂房）夹层。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年2月24日晚上8时至25日凌晨1时，韦二弟和黄位献、潘冰泰、韦文天、韦火宏、许忠林、覃晋建悉数到达彩诗公司车间一（织布厂房）夹面打磨工作，其中部分人负责使用斗车拉运金刚砂、部分人负责使用手推式水泥打磨机对平坦、宽阔处地面进行打磨，韦二弟负责撒金刚砂、淋水、式水泥打磨机打磨不了的边界、角落、狭窄处地面进行打磨。期间上述施工人员一直在进行工作，中途曾休息共约1个小时。至2月25日上午约6时，“有人掉下去了”，在场施工人员立即赶到一楼，看到韦二弟仰卧在地面，头部流血，一直喊痛。

(二)事故救援情况

事故发生后，在场施工人员立即将韦二弟抬到一旁干燥的地面并拿衣服盖在其身上，并报110报警、120请求救援，随后120救护车到场将韦二弟进行抢救。至2月26日晚上约10时，医院宣告韦二弟经抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、大塘镇政府高度重视，大塘安监分局工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并迅速成立事故管理小组、技术调组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，大塘安监分局对彩诗公司等相关当事人下达了《现场处理措施决定书》，责令立即暂时停产停业整顿，并围蔽事故现场、张贴警示标语，

（四）善后处理情况

经事故调查组及时开展善后处理协调工作，死者家属2月28日已与张宪等当事人达成谅解并签订赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者：韦二弟，男，汉族，出生日期：1994年3月5日，住址广西壮族自治区梧州市藤县平福乡****，身份证号码：450422****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故现场为彩诗公司车间一（织布厂房）夹层，靠近中间地面处有3个直线排列的开口，3个开口均呈长方形，每个长约7.2米、宽约3.9米、离
韦二弟是从靠左的开口坠落至一楼地面，事发后3个开口已用警戒线进行围蔽，并张贴警示标语提醒人员切勿靠近。离事发开口约11米处放置着若干台

（二）调查情况

经对彩诗公司法定代表人徐炳兴、副总经理叶启华、行政经理钟文平、福建联泰建设工程有限公司（下称联泰公司）业务经理钟干昌、现场负
张宪、施工人员黄位献、韦火宏、许忠林、覃晋建、韦文天的询问调查，发现存在以下情况：1、在联泰公司完成车间一（织布厂房）夹层的钢结构工
手准备土建工程，但因彩诗公司不认识从事混凝土楼板浇筑、打磨行业的人员，所以找到联泰公司帮忙介绍。接着联泰公司找到张宪，约定由彩诗
土，并约定土建工程每平方米17元单价、土建工程完成后由彩诗公司直接付款给张宪。经张宪同意承揽后，张宪于2月23日联系黄位献，约定由黄位献
凝土楼板打磨作业，黄位献于2月24日找来韦二弟等人员进行作业，约定减去必要开支后平分工钱。而土建工程中的混凝土楼板浇筑作业则由张宪进行
行作业。整个定作、议价过程，彩诗公司找了联泰公司开展，本身未直接参与、未与张宪接触，因此彩诗公司不知道是由张宪承揽土建工程，至事发
司支付第一期工程款，彩诗公司才在春节前与张宪有第一次碰面；2、彩诗公司有将车间一（织布厂房）向规划部门办理规划报建手续并取得《建设工
未按照《建设工程规划许可证》的内容进行建设，擅自加建夹层。经调查，彩诗公司内另外二处建筑也未办理相关规划报建手续，以上均属违法建设；
公司一直没有将车间一（织布厂房）夹层的3个开口进行围蔽、没有张贴安全警示标志、没有采取安全防护措施阻止人员靠近；4、据离韦二弟距离最
陈述，事发前他目睹韦二弟一直蹲着使用木板对混凝土楼板地面进行打磨，一些角落位、包括事发的开口四边，也属于韦二弟的工作范围。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故直接原因是：

彩诗公司现场安全管理缺失，没有将车间一（织布厂房）夹层的3个开口进行围蔽、没有张贴安全警示标志、没有采取安全防护措施阻止人员靠近开口作业时不慎坠落是此次事故的直接原因。

(二) 间接原因

彩诗公司的安全生产主体责任未有效落实。一是定作土建工程时没有进行管理，表现为找来联泰公司开展，本身未直接参与、未与张宪接触，行违法建设，表现车间一（织布厂房）未按规划部门下发的《建设工程规划许可证》的内容进行建设擅自加建夹层，是本次事故的间接原因。

(三)事故性质

根据调查情况，调查组认定，广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任的认定

彩诗公司的安全生产主体责任未有效落实，定作土建工程时没有进行管理，法律意识淡薄进行违法建设，现场安全管理缺失，对事故的发生负有

（二）处理建议

经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对事故相关责任人和单位处理建议如下：

1.由区安监局依据相关法律法规对彩诗公司及其主要负责人进行行政处罚；

2.由大塘镇政府、区交通和城管局（城管）、区发展规划和统计局(规划）将彩诗公司内3处违法建设依法进行处理。

七、事故防范及整改措施

广东彩诗纺织有限公司“2·25”高处坠落事故，是一宗典型的违法建设导致的事故，暴露出生产经营单位安全生产主体责任未有效落实。各柞取事故教训，采取有力措施，严防类似事故发生。

（一）召开事故通报会，强化周边企业红线意识。

大塘镇政府要督促彩诗公司及其主要负责人总结此次事故经验教训，并组织辖区内企业召开生产安全事故通报会，通报事故情况，进一步强化企意识，督促企业落实安全生产主体责任，恪守法律法规。

（二）约谈事故相关责任人，加强生产现场安全生产管理。

大塘镇政府要及时约谈事故相关责任人，向其宣传生产经营单位的安全生产法定职责，督促其加强生产现场安全生产管理工作，及时发现并整改

（三）纳入年度执法重点企业名单，加强日常执法监察。

区交通运输城管局（城管）、大塘镇政府要把彩诗公司纳入2017、2018年执法重点企业名单，结合实际工作加强抽查、巡查、暗查，对发现的依法进行立案处理，强化其安全生产管理工作。

广东彩诗纺织有限公司“2·25”

高处坠落事故调查组

2017年4月24日