白坭镇山水龙盘三期建筑工地“3.9”物体打击事故调查报告

2018年3月9日，位于佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山市电器产业基地北区87号的山水龙盘三期建筑工地发生一起物体打击事故，造成

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区安全生产监督管理局组织区监察委、市公安局三水分局、区国土城建和水务局（住建）、局（交通）、区人力资源和社会保障局、区总工会、白坭镇政府等单位人员，组成白坭镇山水龙盘三期建筑工地“3.9”物体打击事故调查组，对查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关

一、建筑工地相关方概况、关系

（一）发包人概况

佛山市三水区能润置地房地产开发有限公司（下称能润置地公司）:该单位成立于2007年4月4日，营业期限至2022年10月9日，位于佛山市三炬计划佛山市电器产业基地北区87号，统一社会信用代码：914406****，法定代表人：袁乐生，类型：有限责任公司（外国法人独资），注册万元人民币，经营范围：在佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山市电器产业基地北区87号开发、建设、销售和出租本公司兴建的商品房、商批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）=

（二）总承包人概况

1.深圳市西部城建工程有限公司（下称西部城建公司）:该单位成立于1985年5月3日，营业期限永续经营，位于深圳市南山区桃园西路南一社会信用代码：914403****，法定代表人：徐国雄，类型：有限责任公司，注册资本（人民币）16000万元，经营范围：市政公用工程施工筑工程施工总承包壹级；地基与基础工程专业承包壹级；土石方工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包贰级；特种专业工程专业承包施）；承担园林绿化工程、施工；废水、废气和噪声治理；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；对建筑业投资。（商事主体的经营营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。）该公司持有建筑行业相关安全生产许可证。

2.佛山市南海区桂和建筑工程有限公司（下称桂和建筑公司）:该单位成立于2001年6月19日，营业期限至长期，位于佛山市南海区桂城叠4幢二层写字楼A2号（住所申报），统一社会信用代码：914406****，法定代表人：张茂，类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），注万元，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包（持有效资质证经营）；销售：建筑装饰建筑五金。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）=该公司持有建筑行业相关安全生产许可证。

（三）专业分包人概况

中地君豪建筑工程有限公司（下称中地君豪公司）:该单位成立于2009年4月29日，营业期限至2059年4月28日，位于哈尔滨市道里区群力第场西楼24层2401号，统一社会信用代码：912301****，法定代表人：李军，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本整，经营范围：基础工程施工，工程机械设备租赁，土石方工程施工，排水工程施工，道路修补，小区绿化；建筑节能技术开发、技术转让、须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：0223004539，核定资质类别及等级承包一级，有效期至2020年11月27日）和《安全生产许可证》（证书编号：【黑】JZ安许证字【2012】004460-04，许可范围为建筑施工，有效期至20

（四）重型半挂牵引车、半挂车及驾驶员概况

1.重型半挂牵引车：号牌号码：晋M75808；所有人：陈子儒；住址：山西省运城市盐湖区通康巷；使用性质：货运；品牌型号：解放牌CA420识别代号：LFWRKU****；发动机号码：519878****；出厂日期：2012年2月14日；初次登记日期：2012年2月27日；发证日期：2017年3月140800012018；核定载人数：3人；整备质量：6990kg；外廓尺寸：6475*2490*3000mm；准牵引总质量：37305kg；强制报废期止：2027年2月27日；期至2019年2月28日。

2.半挂车：号牌号码：晋MJ522挂；所有人：陈子儒；住址：山西省运城市盐湖区通康巷；品牌：卓里-克劳耐牌重型普通半挂车；出厂日期：登记日期：2012年3月9日；检验有效期至2018年3月31日。

3.陈子儒，重型半挂牵引车的驾驶员，男，汉族，1973年2月23日出生，身份证号码：441222****，住址是广东省四会市龙甫镇****。持有机
领证日期1993年6月21日，准驾车型A2E，有效期2015年6月21日至2025年6月21日；持有佛山市交通运输局核发的从业资格证，发证日期2014年6月20
月19日。

（五）各方关系

能润置地公司是白坭镇山水龙盘三期建筑工地的开发商（即发包人），西部城建公司是该建筑工地22、23、33-38座及地下室建设工程的总
司是该建筑工地11-15座建设工程的总承包人，发包人与两个总承包人均签订了广东省建设工程标准施工合同。

中地君豪公司是西部城建公司承包标段内的桩机施工专业分包人，负责桩机施工（俗称打桩）。双方签订了楼桩基础工程施工合同。

陈子儒是中地君豪公司在网络中介平台临聘的司机，负责提供运输车辆、运输辅助建设设备（长螺旋桩机）、联络吊车帮忙卸货。双方约
币12,000元，未签订书面合同。

事故发生地点：白坭镇山水龙盘三期11-15座建筑工地正门直入约50米的道路上。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年3月9日上午约9时，陈子儒驾驶重型半挂牵引车运输辅助建设设备（长螺旋桩机）的零件进入山水龙盘三期11-15座建筑工地，并在建筑工
的道路上停放好车辆。随后陈子儒找来的吊车进场，准备把半挂车上的设备零件卸下来。

半挂车上的设备零件由捆绑带、钢丝绳绑牢固定，因此陈子儒下车来到半挂车右侧先解开了捆绑带，接着准备去解开钢丝绳的时候，钢丝
件的作用力突然断裂，其中4个设备零件随即滚落下来压在其身上。

(二)事故救援情况

事故发生后，在旁的吊车驾驶员李旺南立即通知建筑工地的工人，工人到场后马上报110和120。随后李旺南操作吊车将压在陈子儒身上的设
陈子儒头部已被压碎。不久120医护人员到场，宣布陈子儒已经因颅脑损伤死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、白坭镇政府高度重视，公安、安监、白坭镇政府等工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故
位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，区安监局对中地君豪公司下达了《现场处理措施决定书》，责令立即停止该卸货作业，并拉起警戒线围蔽、保护现场，待事故调查
除状态、清理现场。另外，因该建筑工地仍处于节后复工准备状态，区住建局下达要求西部城建公司、中地君豪公司继续停工，待事故调查工
复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属已与中地君豪公司达成谅解并签订赔偿协议，对死者遗体进行了火化且赔偿款项已支付到位，死者家属已离开三水返回

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）白坭镇山水龙盘三期建筑工地“3.9”物体打击事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下：

死者：陈子儒，男，汉族，1973年2月23日出生，身份证号码：441222****，住址：广东省四会市龙甫镇****。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

事故现场位于山水龙盘三期11-15座建筑工地正门直入约50米的道路上，停放着一辆红色、解放牌的重型半挂牵引车（号牌为晋M75808）及半挂
挂），总长约13米，旁边停放着一辆吊车。

半挂车上堆放着长螺旋桩机的零件，堆放高度已超出两边挡板高度约1米、长度已超出半挂车长度约2米。半挂车的左侧有一条钢丝绳脱落在
固定零件所用；半挂车的右侧地面上散落着滚落的零件，其中4个零件较大，每一个长约7至9米、重约2至3吨，其余较为零散，并有锤子、电动葫芦等
车右侧有一车胎已经爆胎凹瘪。

死者发生事故点位于半挂车右侧，尸体已经搬走，遗留了若干血迹，已用席子遮盖。

（二）调查情况

经现场勘察、查阅档案资料和对能润置地公司工程部经理梅拥军、副经理谢文韬、西部城建公司项目部经理崔先斌、总工程师黄海明、安
建筑公司项目部经理谢书文、中地君豪公司项目部副经理袁文才、现场管理员潘昭强、吊车司机李旺南、跟车员李军廷、跟车员李龙廷、死者

调查，核实情况如下：1、李旺南、李军廷两人目睹事发经过；2、事发当日上午，陈子儒在白坭镇消防中队附近临时找到吊车司机李旺南帮忙卸半
双方口头约定费用为人民币700元；3、陈子儒该次运输始发地是惠州市大亚湾，终点是白坭镇山水龙盘三期建筑工地，半挂车上的设备零件约占长螺
由陈子儒根据半挂车的载重量、空间等因素决定一次运输多少；4、西部城建公司有制定《设备材料进场验收管理制度》，中地君豪公司有制定《工程
理规定》，双方就专业分包工程签订了专门的安全生产协议，并约定由中地君豪公司负责打桩工作、设备的提供、施工工人聘请和管理、设备进场安
虽位于桂和建筑公司承建标段建筑工地正门进入的道路上，但该正门、道路日常均是由西部城建公司承建标段内的车辆、设备进出，进出管理也是由
业分包单位分别负责，桂和建筑公司承建标段内的车辆、设备均由另一出口进出；6、中地君豪公司和陈子儒约定其进场时须通知中地君豪公司，并由
设备派人进行现场安全管理，但陈子儒在事发当天进场时并未通知中地君豪公司，后者也不知其进场；7、中地君豪公司未严格按设备进场安全管理制
实管理职责，对设备进场的安全管理存在疏忽，不知道陈子儒运输设备进场，未及时派员对现场进行跟踪、管理。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：陈子儒作为运输司机，安全生产意识淡薄，进场未通知中地君豪公司、
佳（右侧一车胎爆胎凹瘪）、设备零件堆放过高和超长，导致钢丝绳受力负荷过重断裂发生事故。

2.间接原因

中地君豪公司安全管理职责落实不到位，对设备进场的安全管理存在疏忽，不知道陈子儒运输设备进场，未及时派员对现场进行跟踪、管

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，白坭镇山水龙盘三期建筑工地“3.9”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.陈子儒作为运输司机，安全生产意识淡薄，进场未通知中地君豪公司、半挂车运输状况欠佳、设备零件堆放过高和超长，对事故的发生

2.中地君豪公司安全管理职责落实不到位，对设备进场的安全管理存在疏忽，不知道陈子儒运输设备进场，未及时派员对现场进行跟踪、
生负有管理责任。

3.中地君豪公司项目部副经理袁文才作为管理人，未及时派员对设备进场进行跟踪、管理，对事故的发生负有管理责任。

（二）经调查分析，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对
理建议如下：

1.责任人陈子儒已经死亡不再予以追究；

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对中地君豪公司进行行政处理；

3.由区住建局责令中地君豪公司依据安全生产管理制度、安全生产责任制对项目部副经理袁文才进行处理，并将处理结果报区住建局。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，暴露出外来人员安全意识淡薄、建筑施工单位现场安全管理缺失的问题。各建筑施工单位必须认真吸取事故教训，切
理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，加强警示教育

白坭镇政府要严格落实属地监管责任，督促建筑施工单位严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任，在接下来的安全生产会
况，加强事故的警示教育。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

白坭镇政府及时约谈中地君豪公司安全生产负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意
再次发生。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

白坭镇政府、区住建局要结合安全生产大检查，将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题责令限期整改并依法进行立案处罚
管理工作。

白坭镇山水龙盘三期建筑工地

“3.9”物体打击事故调查组

2018年5月4日