长安镇“2？23”一般物体打击事故调查报告

发布时间： 2018-01-29 03:32 信息来源：null 字体大小： 大 、

长安镇“2?23”一般物体打击事故调查报告

2017年2月23日13时30分左右,在东莞市长安镇厦边社区的东莞市美客智能卡有限公司发生一起物体打击事故,造成一人死亡。

为查明事故原因,依法追究相关单位和人员的责任,使相关责任人受到教育,落实事故整改措施,按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报
调查处理条例》等有关法律法规规定,由东莞市人民政府成立长安镇“2?23”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组),组织相关部门对事故进行调查

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析和科学论证,查明了事故发生的经过、原因、应急处置
员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位基本情况

(一)东莞市美客智能卡有限公司,成立于2017年3月14日,法定代表人是吴苗,公司类型是有限责任公司,注册号:91441900MA4WAA6X3W。该公司经营
研发,产销;智能卡及相关产品;货物及技术进出口。

事故发生期间,东莞市美客智能卡有限公司处于筹建阶段。

(二)长联工业大厦。事故单位与长联工业大厦签订了承租合同,租用其长联工业大厦B区九楼作生产厂房,并明确双方安全生产管理职责。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年2月23日19时45分许,位于东莞市长安镇厦边社区振安西路168号长联工业大厦的东莞市美客智能卡有限公司,在搬运生产设备过程中发生一起
打击事故,造成一名工人重伤医治无效死亡。

2017年2月23日,筹建中的东莞市美客智能卡有限公司从外地购进一批层压机(生产设备),通过大货车运送到长联工业大厦B区的货梯前。

19时44分许,在现场卸货的人员开始使用手动叉车将停放在货梯前通道上的层压机搬运到长联工业大厦B区九楼(事故单位所在地)。李相成与王京(死
载好层压机后推拉着叉车往货梯口去,到了货梯前蔡德江也过来推车。经过调整方位,叉车直对货梯口,李相成在前面拉,蔡德江与死者在后面推,三人合力推
手动叉车想冲上货梯口前的斜坡,将层压机送进货梯;当手动叉车刚冲上去一小段时,由于三人的力量不足,手动叉车往后退,层压机在后退过程中向后方倾倒
倒下压住死者的下半身,致使死者重伤。

当时在场的其他人看到事故发生后迅速过来救援,五个人合力抬起层压机,王京(死者)用双手支撑着把自己的下半身挪了出来。左平江立即打“120”急
话并报告负责人吴奋。随后公安、消防、安监、120医生、社区等部门单位赶到事故现场。经过长安医院多时的抢救,依然无法挽救死者的生命。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

事故造成王京(男,2000年3月24日出生,16岁,河南邓州市人,住址:河南省邓州市花洲街道办事处穰城路216号。)一人死亡。

(二)直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约64.7万元。

四、事故原因和性质

(一)事故原因

1.直接原因

搬运作业场所狭窄、有斜坡,不宜使用手动叉车搬运重心较高、重量较大的设备。货梯斜坡长度约1.16m,高度约0.25m,角度在13.0°左右,相对于用手
车搬运层压机来说属于“难以逾越的鸿沟”。层压机重心较高(机身高达1.70m),上斜坡会有向后倾斜的趋势;层压机重量较大(重量约1.2t),上斜坡时倾斜产生
力会危及在后面推车人的人身安全。在人员、力量不足的情况下强行搬运层压机属于冒险作业。在搬运第二台层压机时只有李相成和死者二人(在推拉上
时才增加到三人);当三人想一鼓作气将层压机推上斜坡而没有成功时,层压机必定会沿坡而下倒退,在后面推车的人可能被设备撞击、辗压,对他们的人身安
成危险。

2.间接原因

综合事故现场人员及主要负责人的笔录,事故单位虽然处于筹建之中,但安全生产主体责任未不落实,与事故的发生相关联。

⑴未对从业人员开展安全培训教育就安排搬运等作业。从业人员尤其是从事搬运作业的死者等员工,在不具备必要的安全生产知识、没有熟悉搬运作安全操作规程、没有掌握手动叉车的安全操作技能的情况下,就安排他们开展搬运工作。

⑵未制定安全生产规章制度和安全操作规程。一般地,生产经营单位都会根据生产活动和工作之需要,首先制定安全生产规章制度和安全操作规程,规指导从业人员将要开展的各项生产活动或工作。但处于筹建之中的事故单位,在没有制定搬运设备等作业的安全生产规章制度和安全操作规程的情况下安工作业,致使死者等员工在作业中没有相应的规章制度和作业规程可参照。

(二)事故性质

经调查认定,长安镇“2?23”一般物品打击事故是一起未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、生产经营未如实告知作业岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等因素造成的一般物体打击责任事故。

事故等级:一般生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

(一)事故责任的认定

1、事故单位未履行现场安全管理职责、未对从业人员开展安全培训教育就安排搬运等作业、未制定安全生产规章制度和安全操作规程,对事故负有责

2、事故单位主要负责人未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程、未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,对事故负有责任。

3、死者等人在搬运层压机过程中的“冒险作业”行为,对事故负有责任。死者等人在搬运第一台层压机已知道其份量,在仅有二人(在推拉上斜坡时才增三人)的情况下仍然开展第二次搬运,属于冒险作业。

(二)对事故责任单位和责任人的处理建议

为吸取事故教训,教育和惩戒有关责任人员,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,调查组建议对本故单位及责任人作如下处理:

1、事故单位违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由安全生产监督管理部门对其行政处罚。

2、事故单位负责人吴苗违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由安全生产监督管门对其实施行政处罚。

3、蔡德江、李相成二人违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,建议由事故单位给予批育,依照有关规章制度给予处分。

4、死者违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定应当给予处罚,鉴于其已死亡,不再责任。

六、事故防范和整改措施

东莞市美客智能卡有限公司应明确生产经营单位的职责,牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,吸取长安镇“2?23”一品打击事故教训,并在今后的生产经营活动中,必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和规章的规定,落实安全生产主体责任,认真做好各全生产工作。为防范和杜绝类似物体打击事故的发生,确保物体打击,现提出以下整改措施:

1.明确谨记并落实生产经营单位及其主要负责人的职责,建立、健全单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,督促、检查单位的安全生产及时消除物体打击事故隐患。

2.对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操能,并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,了解事故应急处理措施。

3.要向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.建议消除货梯前的斜坡。专用于运载设备、产品、原材料、工具等物品的电梯就是货梯(一般不用于载人),难免以后还会有较大件的物品需要运送坡的存在对于使用手动叉车运送较大件的物品来说都是障碍和隐患,不及时予以消除,难免还会发生此类事故。

注:在货梯前的斜坡没有消除之前,不得使用手动叉车搬运类似层压机的较大件的设备。手动叉车一般在平稳的场所或道路上使用,在有斜坡的场所搬大件的设备容易发生倾覆事故。

长安镇“2?23”一般物体打击事故调查组

二〇一七年四月十七日

分享到：

主办单位：东莞市人民政府办公室　　承办：东莞市政务服务和数据管理局　网站地图　联系我们

备案号：粤ICP备19114884号　　粤公网安备 44190002000375号　　网站标识码：4419000098