“6·14”

2022年6月14日6时许，佛山市南海区丹灶镇南沙经济联合社“江沥”地段李应伦厂房工地内，一名工人甘两枝（女，33岁，四川人）在施工时，不慎从5楼的简易提升吊笼与楼体之间的缝隙坠落受伤,被送往医院救治后于11时10分抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“6·14”丹灶高处坠落事故调查组，由区应急管理局、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区住建和水利局、丹灶镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “6·14”丹灶高处坠落事故。

（二）事故发生时间: 2022年6月14日6时许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区丹灶镇南沙经济联合社“江沥”地段李应伦厂房工地内。

（四）事故单位（个人）: 李应伦、佛山益豪建筑工程有限

公司、莫德桂、刘学平。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约180万元。

调查组认定，“6·14”丹灶高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.李应伦，男，汉族，1966年3月26日出生，住址：广州市海珠区******。

2.佛山益豪建筑工程有限公司，（以下简称“益豪公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4UMM6Q23；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区丹灶镇联沙村洲头村民小组“沙气塘”地段商业楼2座楼4层403号铺(住所申报)；法定代表人：莫德樟；注册资本：人民币伍佰万元；成立日期：2016年3月16日；经营期限：长期；经营范围：房屋建筑业，其他土木工程建筑。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

3.莫德桂，男，汉族，1979年12月8日出生，住址：广西浦北县******。

4.刘学平，男，汉族，1974年10月20日出生，住址：四川省阆中市******。

（二）死者的基本情况

死者甘两枝，女，壮族，1988年8月29日出生，住址：四川省仪陇县******。

经查，死者甘两枝是李应伦厂房工地内的现场施工工人。

（三）施工项目概况

经查，2021年12月13日，李应伦将佛山市南海区丹灶镇南沙经济联合社“江沥”地段李应伦厂房、办公楼工程发包给佛山益豪建筑工程有限公司建设，约定建筑面积约30000平方米（厂房9层约24000平方米，办公楼11层约5400平方米），工程主要内容包括主体框架工程、墙体砌筑、门窗工程、地面内墙外墙装饰等，由益豪公司包工包料。2021年12月19日，益豪公司将模板工程发包给莫德桂，工程包括模板制作安装及拆除。莫德桂口头将脚手架和模板作业发包给刘学平，没有签订相关施工合同。

经查，该工程已取得《建设工程规划许可证》（建字第440605202101595号），但存在批少建多情况，且未取得《建筑工程施工许可证》。益豪公司没有建筑业企业资质证书，不具有承包该工程的相应资质。

（四）现场勘察情况

事故发生后，应急管理部门组织专家到现场进行勘验，情况如下：事故部位在丹灶镇金沙李应伦在建厂房、办公楼在建工地。事故发生在两栋在建厂房之间的吊笼部位，吊笼附在主体结构边缘，与主体结构约50cm间隙，与每层楼层衔接处使用一件临时

的木模板做过桥，吊笼采用活动式简易按钮做操控。工地施工部位周边安全警示欠缺，在建楼层多处临边安全防护欠缺，在建楼面现场较为混乱。提升机未见有安全警示标志与安全操作规程，提升机内外两侧无门，也无防护栏，吊笼与建筑物的层间未见有防护网等防坠措施。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022 年 6 月 14 日 6 时许，佛山市南海区丹灶镇南沙经济联合社“江沥”地段李应伦厂房工地内，工人甘两枝、王志平和侯泽俊在办公楼五楼通过简易提升吊笼搬运脚手架等材料时，甘两枝（女，33 岁，四川人）踩踏连接吊笼与五楼楼体之间未被固定的木板时，因木板翻侧不慎从吊笼与楼体之间的缝隙坠落至一楼地面受伤，被送往医院救治后于 11 时 10 分抢救无效死亡。

经确诊，甘两枝从高处坠落受伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

甘两枝安全意识淡薄，施工现场存在安全隐患，吊笼与楼体之间未设置安全稳固的连接设施，楼体外壁未设置防坠网等防护措施。甘两枝在未做好防坠落措施情况下进行临边作业，因木板翻侧不慎从吊笼与楼体之间的缝隙坠落至一楼地面受伤导致死亡，是导致事故的发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.李应伦没有取得相关的《建筑工程施工许可证》擅自施工建设，并将厂房建设工程发包给无相应施工资质的益豪公司施工，未与益豪公司签订安全管理协议，未对施工现场进行有效管理，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

2.佛山益豪建筑工程有限公司在没有相应施工资质的情况下承接厂房建设工程，将模板工程分包给无相应施工资质的莫德桂，未与莫德桂签订安全管理协议，未落实施工现场安全管理责任，未对施工人员进行有效的安全教育和安全技术交底，未能及时发现并消除施工现场吊笼与楼体之间放置的木板未进行固定的安全隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

3.莫德桂未对施工现场进行有效监管，在没有相应施工资质的情况下承接模板工程，将脚手架和模板作业分包给无相应施工资质的刘学平，未与刘学平签订安全管理协议，未对施工人员进行有效的安全教育和安全技术交底，未能及时发现并消除施工现场吊笼与楼体之间放置的木板未进行固定的安全隐患，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

4.刘学平未对施工现场进行有效监管，在没有相应施工资质的情况下，承接脚手架和模板作业，未对施工人员进行有效的安全教育和安全技术交底，未能及时发现并消除施工现场吊笼与楼体之间放置的木板未进行固定的安全隐患，安全生产管理工作落实不到位，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山益豪建筑工程有限公司法定代表人莫德樟未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇公安、应急等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇政府相关部门组织业主、施工方与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、相关部门、单位履职情况

（一）丹灶镇城建和水利办公室履职情况。经查，丹灶镇城

建和水利办公室未依照规定严格履行对其管理范围内建设建筑物、构筑物的行为进行巡查的职责，未及时发现并依法查处李应伦厂房工地未取得《建筑工程施工许可证》擅自施工的行为，亦未对该建设工程安全生产实施监督管理。

（二）丹灶镇综合行政执法办公室履职情况。经查，丹灶镇综合行政执法办公室未依照规定及时与同级相关行政管理部门沟通衔接，并形成合力有效查治李应伦厂房违法建设行为，导致行政执法案件久拖不决，施工单位得以多次进入李应伦厂房工地偷建、抢建。

（三）佛山市自然资源局南海分局丹灶管理所履职情况。经查，佛山市自然资源局南海分局丹灶管理所在发现李应伦厂房工地未经验线、未按照《建设工程规划许可证》的规定施工建设后，未依照规定及时向同级城市管理和综合执法部门通报。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）建议给予行政处罚单位（个人）

1.李应伦，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

2.佛山益豪建筑工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处

理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

3.莫德桂，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

4.刘学平，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

5.佛山益豪建筑工程有限公司法定代表人莫德樟，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）建议给予党纪政务处分处理人员

事故追责问责审查调查组严格遵循依规依纪依法、实事求是，失责必问、问责必严，权责一致、错责相当，惩前毖后、治病救人的原则，在查清事实、厘清责任的基础上，对9名党员、干部进行追责问责。

（三）违建厂房处置情况

李应伦违法建设厂房，建议丹灶镇人民政府依法依规进行处理，并将处理情况报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业和作业人员法律意识与安

全生产意识薄弱，在没有取得相关的建筑施工许可证的情况下，擅自将建设工程发包给不具备施工资质的企业进行施工建设，对现场施工人员安全管理不足，安全生产风险防范意识不强，未能采取切实有效措施保障作业现场安全，未能及时消除安全隐患。“两违建设”查而不治、久拖不决。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到丹灶镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）各相关单位、部门要按照属地管理的原则，建立健全

“两违”查治巡查检查工作机制，发现疑似违法建设行为，要及时对建设行为的性质进行核实，加强部门沟通协作机制，形成合力依法从严打击“两违”行为。各村委（社区）要切实履行职责，对辖区建设行为开展全面的安全隐患检查、排查，对存在的问题和安全隐患，要采取果断措施，及时上报主管部门介入监管，全程跟踪整改落实情况，坚决防范安全事故的发生。

（四）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6·14”丹灶高处坠落事故调查组

2022年10月10日