顺德容桂“7·21”一般高处坠落事故调查报告

容桂街道“7·21”生产安全事故调查组

2025年11月

目 录

一、事故基本情况.....3
（一）项目相关情况.....4
（二）事故相关人员基本情况.....4
二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）应急救援情况.....6
（三）善后处理情况.....6
三、事故人员伤亡及直接经济损失.....7
（一）事故人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故调查情况.....7
（一）作业环境情况.....7
（二）事故发生过程及现场情况.....7
（三）安全生产管理情况.....10
五、事故性质及原因.....10
（一）事故发生的直接原因.....10
（二）事故发生的间接原因.....11
六、有关部门履职情况.....11
七、事故责任认定以及处理建议.....12
（一）建议免予追究事故责任的人员.....12
（二）建议追究责任的单位.....12
（三）其它处理建议.....13
八、事故防范和整改措施.....13

2025年7月21日10时许，位于佛山市顺德区容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和容桂街道党工委、办事处高度重视，区应急管理局、区住房城乡建设和水务局、容桂街道有关办所、高黎社区相关负责人立即赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作，同时根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，迅速成立了事故调查组，由区应急管理局、区住房城乡建设和水务局、区民政和人力资源社会保障局、市公安局顺德分局、区总工会和容桂街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德容桂“7·21”生产安全事故是一起因施工人员安全意识淡薄，忽视在电梯预留洞口旁作业的危险因素，且项目组织单位和人员履行安全生产主体责任不到位，风险辨识和隐患排查治理工作存在漏洞，导致作业人员从高处坠落而发生的一般高处坠落生产安全责任事故。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

项目名称：佛山市顺德区容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号样板房装修，建筑面积：500平方米。装修内容包括：1.天花、线条；2.墙面、背景墙、线条；3.地砖、墙砖、微晶石地板；4.房门；5.厨房推拉门、阳台推拉门；6.卫生间门；7.衣柜、酒柜、餐边柜、鞋柜、阳台柜等；8.橱柜、吊柜；9.浴室柜；10.马桶；11.花洒、地漏；12.蹲厕；13.干湿隔断；14.毛巾架、水龙头；15.全屋灯饰；16.全屋窗帘；17.床、床垫、床头柜、梳妆台书桌；18.沙发；19.茶几；20.电视柜；21.餐桌、椅子；22.玻璃扶手。

（三）事故相关人员基本情况

1、王*飞（事故死者），男，1986年5月出生，湖南株洲人，事故工地地砖铝制防滑条更换工作的施工工人；

2、任*，男，1959年11月出生，广东顺德人，容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号房屋业主；

3、王*义，男，1961年7月出生，湖北安陆人，广东南洋品装家居建材有限公司厂长；

4、孙*，男，1989年6月出生，湖北孝感人，广东南洋品装家居建材有限公司客服经理；

5、徐*裕，男，1972年6月出生，湖北安陆人，瓷砖供货商；

6、黄*崧，男，1978年5月出生，广东阳江人，地砖防滑条更换工作组织工头；

7、何*文，男，1971年4月出生，广东肇庆人，地砖防滑条更换工人；

8、莫*生，男，1982年5月出生，广东肇庆人，地砖防滑条更

换工人;

9、刘*祥，男，1972 年 12 月出生，贵州遵义人，瓷砖铺贴包工头。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

（一）事故发生经过

容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号房屋业主与广东南洋品装家居建材有限公司（以下称“南洋公司”，公司位于广州南沙区）签订样板房材料供货合同，由于房屋业主任*对南洋公司发至涉事房屋的地砖防滑条质量不满意，经与南洋公司客服经理孙*沟通，南洋公司同意找人对地砖防滑条进行更换，费用由南洋公司承担；于是孙*找到徐*裕更换防滑条，并已支付费用；徐*裕则再找到黄*崧，费用尚未支付；黄*崧最后找到王*飞、何*文、莫*生到涉事房屋更换防滑条。

2025 年 7 月 20 日 16 时左右，黄*崧跟王*飞说，明早到涉事房屋更换地砖防滑条。

7 月 21 日 08 时 30 分左右，黄*崧联系何*文开车接上王*飞和莫*生出发到涉事房屋。

09 时 30 分左右，王*飞、何*文和莫*生到达涉事房屋开始更换防滑条工作，何*文和莫*生在四楼施工，王*飞则在三楼施工。

10 时左右,王*飞因施工操作不慎，从三楼距离楼梯约 2 米的电梯口坠落至一楼电梯井；此时，刘*祥在一楼施工，听到物体坠落的声音，转头发现有个人从楼上摔下来，然后刘*祥立刻跑到电梯井位置，发现王*飞躺在电梯井没有动静，并且

流了很多血；与此同时，何*文和莫*生也听到声音从四楼跑到一楼，莫*生立刻对王*飞做心肺复苏（胸外按压），何*文以及王*平（刘*祥的侄女婿）同时拨打120救护电话。大约十五分钟后，暨南大学附属顺德医院救护人员以及公安部门人员到达现场，医护人员立刻对王*飞进行抢救，经送院全力抢救无效，宣告死亡。

（二）应急救援情况

容桂派出所接报后立即出警前往现场处置，并进行勘查。容桂街道应急管理办公室（以下称“容桂应急办”）接报后立刻派员赶赴现场，并开展调查取证工作，收集事故信息，上报至区应急管理局和容桂街道办事处总值班室。

接报事故后，区应急管理局、容桂街道办事处相关领导立即到场指挥应急处置工作，组织各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场、并要求涉事方做好死者家属的沟通安抚和善后处理事宜。事故发生后，相关部门部署到位，应急机制响应迅速，现场救援处置到位，未发生二次事故，信息报送准确全面。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

经调查，涉事各方均未为王*飞购买工伤保险。经多方协调，涉事多方达成共识，并于2025年7月31日签订调解协议，死者家属获得补偿120万元人民币。补偿金由任*先行垫付，南洋公司、徐*裕、黄*崧愿意支付人道主义抚慰金22万元，其中南洋公司对于此事愿意支付6万元，徐*裕对于此事愿

意支付6万元，黄*崧对于此事愿意支付10万元；上述款项扣除王*飞家属的食宿费、火葬费等相关费用合计约2.2万元后，剩余约19.8万元转付给任*。现赔偿款已全部赔付到位，截至目前，王*飞的殡葬事宜已妥善处理完毕。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人死亡，死者王*飞。《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S442022056***）证实，王*飞于2025年7月21日死亡，死亡原因：高坠死亡。

（二）直接经济损失

结合《赔偿协议书》的约定内容，估算事故造成的直接经济损失约120万元人民币。

四、事故调查情况

（一）作业环境情况

该工程位于容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号，该房屋共有四层，事故发生位置为三楼楼梯旁预留电梯洞口。由于铺贴地砖施工工人铺贴施工需拆除防护栏，导致电梯井洞口临边防护缺失，事发工人施工内容为更换地砖防滑铝条，电梯口距离楼梯约2米。

（二）事故发生过程及现场情况

经调查，2025年7月21日10时左右，王*飞独自在容桂街道高黎御海东郡珊瑚湾*街**号三楼楼梯更换地砖防滑铝条，施工期间因操作不当，王*飞从三楼电梯预留洞口坠落至一楼电梯预留井。刘*祥、何*文等人发现后，立刻拨打120救援电话，暨南大学附属顺德医院医护人员到达后立刻进行抢救，

后经送院全力抢救无效，宣告死亡。



图 1 涉事三楼预留电梯洞口（长 1.8 米×宽 1.23 米）



图 2　涉事一楼电梯预留井（长 1.8 米×宽 1.5 米）



图 3　涉事房屋概貌

（三）安全生产管理情况

1、任*，作为房屋业主，督促检查装修工程不到位，未及时组织消除电梯井洞口临边防护缺失的事故隐患。

2、南洋公司，作为专业的装修建材公司和项目组织发起单位，将防滑条返修工程项目发包但未审查承包方任何安全生产条件或资质，未签订书面合同，也未签订专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未对施工过程开展必要检查，未进行安全交底，未督促劳动防护用品的使用。

3、徐*裕，承接防滑条返修工程项目后转包，未审查承包方任何安全生产条件或资质，未签订专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未对施工过程开展安全检查。

4、黄*崧，作为防滑条返修承包人，未到达现场勘察施工环境，未对安排进场的施工人员开展安全教育和安全技术交底工作，未提供劳动防护用品，未开展现场风险辨识，也未开展现场事故隐患排查。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

（一）事故发生的直接原因

王*飞，作业人员王*飞安全生产意识不足，在更换地砖防滑条的过程中，对电梯井口临边坠落风险警惕性不高，未采取有效安全措施并确保安全，不慎从三楼电梯井口坠落，是事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1、任*，作为房屋业主，未全面落实安全生产管理主体责任，对装修工程现场督促检查不到位，未及时消除预留电梯井洞

口临边防护缺失的事故隐患。

2、南洋公司，作为工程项目组织发起单位，在将防滑条返修工程发包过程中，未审查承包方安全生产条件或资质，未签订承包合同及专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作履行统一协调、管理和安全检查等职责，也未开展安全技术交底并督促劳动防护用品。

3、徐*裕，承接防滑条返修工程项目后转包，未审查承包方安全生产条件，未签订承包合同，未签订专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未对施工过程开展安全生产检查。

4、黄*崧，作为防滑条返修承包人，未到达现场勘察施工环境，未对安排进场施工人员开展安全教育和安全技术交底工作，未提供劳动防护用品，未开展现场风险辨识和事故隐患排查。

六、有关部门履职情况

容桂街道城建和水利办公室（以下简称“容桂城建办”）履职情况如下：根据《容桂街道限额以下工程监管工作实施方案》，一是要求属地居村每月对在建限额以下工程开展全覆盖检查，并将检查情况上报，今年以来共组织居村开展安全生产培训*次，协助区住建局开展建筑工匠专题培训班；二是安排三组监督组分片区指导各村居开展监督管理工作，坚持每月会同居村到限额以下工程施工现场进行安全抽查，并对居村巡查、信息登记等情况进行抽查，指导各居村加强日常巡查力度，重点排查损害房屋主体结构的房屋装修和加改建行为，共抽检限额以下工程**项；三是对检查中发现施工

现场存在安全管控不严，部分在建自建房项目存在楼面周边、楼梯临边、洞口防护不严密的情况，以及现场施工作业人员缺乏必要的安全生产意识，未佩戴安全帽、安全带等问题，现场指导属地社区向施工单位发出《整改通知书》，要求立即整改，消除安全隐患共**处。

综上，可以认定容桂城建办已依法履行其监管职责。

七、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）建议免予追究事故责任的人员

王*飞，安全生产意识淡薄，在更换地砖防滑条的过程中，忽视电梯口的安全风险，未注意观察，在存在明显风险的环境下作业，导致从高处坠落，致使事故发生，对事故发生负有责任。鉴于王*飞在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1、南洋公司，作为工程项目组织发起单位，将防滑条返修工程项目发包但未审查承包方任何安全生产条件或资质，未签订承包合同，未签订专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未对施工过程开展安全生产检查，未开展事故隐患排查，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法对其予以行政处罚。

2、任*，作为房屋业主，督促检查装修工程不到位，未及时消除电梯井洞口临边防护缺失的事故隐患，安全生产检查工

作存在漏洞，对事故发生负有责任。鉴于任*涉事房屋用于自住，并未以盈利为目的进行建造，且其并非案涉工程的施工单位，其与王*飞之间不存在劳务关系，建议由其依法承担相应的民事赔偿责任。同时，其行为违反了安全生产管理规定，建议由住建部门依法对其予以处理。

（三）其它处理建议

1、徐*裕，承接工程项目后转包，未签订项目承包合同，未签订专门的安全生产管理协议，且未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，建议由住建部门依法对其予以处理。

2、黄*崧，作为事发工程项目承包人，未到现场勘察施工环境，未对进场施工人员开展安全教育和安全技术交底工作，未提供劳动防护用品，未开展现场风险辨识及事故隐患排查治理，建议由住建部门依法对其予以处理。

八、事故防范和整改措施

（一）房屋业主任*、南洋公司等相关单位和人员：一是要深刻反思分析本次事故成因，总结吸取经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向工地全体施工人员公开，并向当地监管部门报告；二是要严格遵守安全生产法等法律法规，加强项目介绍转包和承包责任管理，严格核查相关人员资质和安全条件，落实好安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，重点加强隐患排查治理，及时消除各类事故隐患；三是要加强对施工人员的安全生产培训教育，确保施工人员知悉并掌握施工现场和工作岗

位的危险因素及防范措施，严禁未经安全培训教育的人员上岗作业；四是要强化对作业场所的风险辨识意识和能力，对涉及焊接作业、高处作业、动火作业等特殊作业的岗位人员要确保其经过专门安全作业培训，对施工现场要完善临边洞口等高风险区域的安全警示标志和防护措施，保证施工安全。

（二）容桂城建办要针对本次事故，加强相关安全生产执法检查，督促辖区各建筑工地单位深刻吸取事故教训，举一反三，进一步压实承包主体安全责任，重点对施工单位是否定期开展隐患排查治理，涉及特殊作业岗位的施工人员是否持有相应资质和经过安全教育培训，工地内是否依据施工类型完善好安全警示标识与防护措施进行巡查，强化对建筑工地安全方面的监督和管控。

（三）容桂街道要将本次事故情况向辖区相关单位、各村（居）委会通报，吸取事故教训，要找准各类生产安全事故发生的规律、特点及监管薄弱环节，以部门联动、信息互通的工作机制加强对各类生产经营活动的监管力度，形成协同作战、联合推进、齐抓共管的局面；要督促相关成员单位在各自职能领域加强对在建工地安全培训教育、隐患排查治理、管理人员履职情况等方面的监督力度，及时上报相关情况并做好后续整改落实。

上述事故防范和整改措施的落实情况由容桂城建办牵头汇总，并及时报送容桂应急办转至事故调查组。