“7·19”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年六月十七日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位基本情况 2
（二）伤者的基本情况 3
（三）事故相关单位的关系及双方项目工程情况 4
（四）事故现场相关情况 4
（五）事故起火原因分析 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
三、事故发生经过及原因 7
（一）事故发生经过 7
（二）事故直接原因 8
（三）事故间接原因 8
（四）企业主要负责人履职情况 9
四、事故应急情况及善后处理 9
（一）事故应急救援及信息上报情况 9
（二）医疗救治和善后情况 10
（三）事故应急处置评估 10
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 10
六、其他处理意见 12
七、事故教训和防范措施 12

2024年7月19日16时40分许，位于佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号的广东伟业铝厂集团有限公司发生一起事故，两名工人在开展环保烟囱维修时因油漆桶内油漆着火，导致两名工人刘启荣（男，33岁，广东清远人）和杨德亮（男，50岁，湖南永州人）被烧伤，后被送往大沥医院治疗。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山伟业公司“7·19”一般灼烫事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山伟业公司“7·19”一般灼烫事故。

（二）事故发生时间：2024年7月19日16时40分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号的广东伟业铝厂集团有限公司熔铸车间外。

（四）事故相关单位：佛山市展途建筑劳务有限公司、广东伟业铝厂集团有限公司。

（五）事故伤亡人数：2 人重伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，经委托广东弘正司法鉴定所对刘启荣、杨德亮因事故造成的失能伤害程度进行鉴定，确定刘启荣、杨德亮符合重伤标准。

经调查认定，狮山伟业公司“7·19”一般灼烫事故是一起工人在电焊作业过程中，引燃油漆桶内油漆导致两名工人烧伤的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.佛山市展途建筑劳务有限公司（以下简称“展途公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MACL5L6HXU；住所：佛山市南海区狮山镇科宝北路 12 号之八自编 6 号(住所申报）；类型：有限责任公司(自然人独资)；法定代表人：李战军；注册资本：贰佰万元人民币；成立日期：2023 年 5 月 31 日；经营范围：许可项目:建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)；建筑砌块制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；建筑用金属配件销售；建筑物清洁服务；日用百货销售；工业工程设计

服务:建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；消防器材销售；消防技术服务；住宅水电安装维护服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.广东伟业铝厂集团有限公司（以下简称“伟业公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605731464618K；住所：佛山市南海区狮山镇虹岭四路1号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：冯扬明；注册资本：贰亿元人民币；成立日期：2001年8月27日；经营范围：铝压延加工；其他有色金属压延加工；有色金属冶炼和压延加工业:金属门窗制造:金属家具制造；金属制品业；塑料制品业:橡胶制品业；橡胶和塑料制品业；金属及金属矿批发；建材批发；批发业；零售业；房地产开发经营；物业管理；房地产业；企业总部管理；广告业；租赁业；技术推广服务；科技推广和应用服务业；建筑装饰业；建筑装饰和其他建筑业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

（二）伤者的基本情况

1.伤者刘启荣，男，汉族，1991年10月17日出生，住址：广东省清远市清城区******。

2.伤者杨德亮，男，汉族，1975年5月3日出生，住址：湖南省永州市零陵区******。

经查，刘启荣、杨德亮是展途公司聘请的工人，未持有相关特种作业操作证（焊接与热切割作业操作证）。

（三）事故相关单位的关系及双方项目工程情况

2024年6月，伟业公司与展途公司签订《协议书》，约定从2024年1月1日起，展途公司根据伟业公司需求及规定的具体项目和工期组织人员进行施工，施工过程所需的工具、辅料等均由伟业公司负责。双方也签订了《外包作业安全生产管理协议》、《外来施工单位安全责任书》，同时伟业公司也向施工人员发放了《安全告知书》，两名伤者均签名确认。

（四）事故现场相关情况

1.事故现场情况

事故发生地点位于伟业公司西南角的熔铸车间，车间现场有两支圆柱形的烟囱（又称“烟通”、“烟管”，以下统称“烟囱”），两支烟囱呈东西排列，西侧烟囱为事发烟囱，每支烟囱有两组钢丝绳与地面锚固点连接。事发烟囱高约24米，直径约1.4米。两支烟囱之间有一高处检修平台，平台距离地面高度约16米，平台两侧各有一支避雷针。烟囱的南侧是围墙，距离烟囱约7.6米，涉事烟囱下面有一个环保设备的配电房，配电房门口内右边墙壁设有一个可接电线的空气开关箱。



（事发位置现场图片）

2.烟囱翻新维修材料及设备情况

铁片：呈不规则形状，长约 30 厘米、宽约 20 厘米，厚度为 2 毫米。铁片是杨德亮于事发当天在伟业公司裁剪而成，用于对烟囱腐蚀位置进行焊接修补。

油漆桶：傲松牌的 W61-34 有机硅耐热面漆，颜色为银白，事发前由伟业公司购买用于翻新维修作业，刘启荣当天自行到熔铸车间办公室领取。

电焊机：涉事电焊机由展途公司龙某波提供，事发时正常使用，事发时已被烧毁，现已无法检测其状况。

3.翻新维修施工情况

2024 年 7 月 18 日，伟业公司与展途公司约定，要求展途公司第二天安排工人对伟业公司的烟囱进行翻新维修工作，内容包括焊

接、刷漆。7 月 19 日，展途公司安排刘启荣、杨德亮两人前往伟业公司进行翻新维修烟囱工作。7 月 19 日早上，刘启荣和杨德亮查看完烟囱情况，在配电房的空气开关箱接好电缆线，为电焊机接通电源。同时伟业公司联系了吊车到场，配合展途公司开展工作。

烟囱维修现场只有刘启荣和杨德亮两人，无其他人在场，展途公司和伟业公司均未安排工作人员进行现场管理，而吊车停放在烟囱南侧围墙外面的马路上，吊车司机无法准确看清刘启荣、杨德亮的工作情况，作业过程中双方通过对讲机进行沟通。

事发时两名伤者站在吊篮（又称吊笼，以下统称“吊篮”）上，通过吊车将两人吊至涉事烟囱进行翻新维修作业。该吊篮为铁制结构长方体，四周有护栏，长约 1.5 米、宽约 0.9 米，护栏高约 1 米，吊篮与吊车通过布带连接，布带一端连接吊篮四个角并环绕至吊篮底下，布带另一端环扣在吊车吊钩上。作业时吊篮紧靠烟囱壁，吊篮距离地面约 19 米高，杨德亮、刘启荣分别站在吊篮的左右两侧，中间放着电焊机及维修使用的铁片，刘启荣身后放置一桶 20 公斤重的油漆。

烟囱翻新维修作业的过程为电焊机焊接回路夹在烟囱与钢丝绳的接口处，先将铁片焊接至烟囱腐蚀的位置，然后在焊接修复位置进行刷漆防止腐蚀。刘启荣和杨德亮两人均有进行电焊作业。

4. 事发当天天气情况

事发时的天气为多云为主，气温 33.1-33.5℃左右，东南风 3 级，无降雨，无雷暴。

（五）事故起火原因分析

根据两名伤者所述，起火位置为刘启荣身后的油漆桶，但双方均未发现起火原因。

1.吊篮为铁制结构且紧靠烟囱外壁，烟囱有两组钢丝绳与地面锚固点连接，电焊作业时电焊机焊接回路夹在烟囱与钢丝绳的接口处。根据伟业公司提供的《广东省雷电防护装置监测报告》〔粤Y雷检（C）2024-0464〕，熔铸车间的防雷检测符合技术规范要求，且电焊机焊接回路夹在烟囱与钢丝绳的接口处，可排除静电引燃油漆桶的起火原因。

2.无证据显示作业现场有吸烟行为，可排除吸烟引燃油漆桶的原因。事发时刘启荣正在进行焊接铁片作业，焊接点与油漆桶的直线距离为1.3米左右，杨德亮则负责扶着烟囱和吊篮。

综上，根据事发时的作业情况以及油漆桶的位置，推测起火原因是刘启荣进行电焊作业过程中产生的火星引燃油漆，导致事故的发生。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成2人重伤，目前两人已康复出院，根据佛山市南海区第五人民医院出具的费用明细清单，刘启荣和杨德亮两次治疗费用总计为53.38万元，核定本起事故直接经济损失为53.38万元人民币。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

鉴于事故调查过程中未能提取到现场相关影像资料，事故调查组根据相关人员所述以及图纸、现场情况等资料，经过综合分析，梳理本事故经过如下:

2024 年 7 月 19 日，展途公司安排刘启荣和杨德亮两名工人到伟业公司进行烟囱翻新维修工作。下午 14 时许，刘启荣和杨德亮两人携带工具进入吊篮，通过吊车吊至距离地面 19 米高的烟囱外壁进行作业。16 时 40 分许，刘启荣正在进行电焊作业时，电焊过程中产生的火星引燃身后的油漆桶，火势迅速蔓延，将处于吊篮内的两人烧伤。随后伟业公司将两名伤者送往大沥医院进行救治。

经确诊，刘启荣双下肢分别为三度烧伤（40%），二度烧伤（20%),累及体表60%-69%的烧伤;杨德亮双下肢三度烧伤(20%),全身多处二度烧伤（4%），累及体表 20%-29%的烧伤，均与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

两名工人安全意识淡薄，在身后放置有易燃物品（油漆）的情况下进行电焊作业，电焊火星引燃油漆桶着火，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.展途公司未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按照外包作业安全生产管理协议进行作业,未安排持有特种作业操作证的工人作业，施工现场安全管理不到位，未安排

专门人员进行现场安全管理，未对从业人员进行安全生产教育和培训，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.伟业公司未有效落实安全生产管理制度，未严格督促外包单位按照外包作业安全生产管理协议要求进行作业，未安排专门人员进行现场安全管理，未及时发现并制止工人无特种作业操作证作业的危险作业行为，未对外包单位的安全生产工作进行统一协调管理，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.展途公司法定代表人李战军，作为公司的主要负责人，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.伟业公司法定代表人冯扬明，作为公司主要负责人，负责安全生产全面工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故应急救援及信息上报情况

事故发生后，伤者杨德亮将事故信息电话报告给展途公司龙某波和李某军。事故现场附近的伟业公司区某樑听到有人呼救后，立即赶到事故现场，并将事故信息电话上报给伟业公司李某彬、林某生以及主要负责人冯某明。了解到两名工人受伤情况之后，冯某明马上安排公司车辆将其送至大沥医院医院进行救治，李某彬、龙某波和李某军陪同两名工人前往大沥医院。

（二）医疗救治和善后情况

杨德亮、刘启荣在大沥医院救治后，两人均已出院。杨德亮、刘启荣住院治疗期间，伟业公司为展途公司垫付两人的部分医疗费用。

事故发生后，狮山镇政府相关部门积极组织事故相关单位与伤者家属协商赔偿事宜。

（三）事故应急处置评估

收到伤者家属上报的事故信息后，区应急管理局和狮山镇政府工作人员迅速采取有效措施，开展事故调查以及善后工作。

本起事故相关政府部门在事故应急处置过程中均正常履职，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）两名工人安全意识淡薄，在身后放置有易燃物品（油漆）的情况下进行电焊作业，电焊火星引燃油漆桶着火，鉴于两名工人在事故中受伤，建议免于追究其责任。

（二）展途公司未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未按照外包作业安全生产管理协议进行作业，未安排持有特种作业操作证的工人作业，施工现场安全管理不到位，未安排专门人员进行现场安全管理，未对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一

款[1]、第三十条[2]、第四十三条[3]的规定，对事故负有责任。以上行为建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）伟业公司未有效落实安全生产管理制度，未严格督促外包单位按照外包作业安全生产管理协议要求进行作业，未安排专门人员进行现场安全管理，未及时发现并制止工人无特种作业操作证作业的危险作业行为，未对外包单位的安全生产工作进行统一协调管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、第四十三条、第四十九条第二款[5]的规定，对事故负有责任。以上行为建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）展途公司法主要负责人李战军，未能组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现并消

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[6]、第二十一条第（五）项[7]的规定，对事故负有责任。建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）伟业公司主要负责人冯扬明，负责安全生产全面工作，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故负有责任。建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理意见

在事故调查中，涉事吊车所属企业佛山市柱记起重运输有限公司对从业人员管理不到位的问题，建议将相关线索移交应急管理部门进一步查处。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实安全生产工作，未能制定并有效实施安全生产管理制度，对于电焊等特种作业危险性认识不足，作业现场安全管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，部分从业人员安全意识淡薄，未持有特种作业资格证从事特种作业。

为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

如下防范措施:

（一）展途公司、伟业公司迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）相关行业部门要强化对辖区内特种作业的安全管理监督，开展安全生产法律法规、特种作业有关规定的宣传，引导企业聘用持证人员从事特种作业活动，严格按照有关操作规程进行施工作业，依法严肃查处各类安全生产违法行为，采取有效措施消除事故隐患，坚决防范遏制同类事故的发生。

（三）狮山镇要组织行业主管部门开展动火等特种作业安全生产专项检查，对辖区内同类特种作业施工项目开展安全生产大检查，加强对有高风险外包施工项目的企业的监管力度，严肃查处未持有特种作业资格证从事特种作业的违法行为，推动企业落实安全生产主体责任，督促生产经营单位组织开展安全生产自查自纠，做好对承包单位的安全生产工作统一协调、管理工作，防范同类事故的发生。