乐平镇罗**农村自建房
“5·14”一般物体打击事故调查报告

三水区“5·14”事故调查组

2025 年 7 月

目　录

一、基本概况.....1
（一）自建房基本情况.....1
（二）自建房施工承包情况.....1
二、事故发生经过和善后处理情况.....2
(一) 事故发生经过.....2
(二) 事故救援情况.....2
（三）应急处置情况.....2
（四）善后处理情况.....2
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....3
四、事故调查情况.....3
（一）事故现场勘查情况.....3
（二）涉事人员调查情况.....4
（三）监管部门履职情况.....4
五、事故发生的原因及性质.....6
（一）事故发生的原因.....6
（二）事故性质.....6
六、事故责任认定及处理建议.....7
（一）事故责任认定.....7
（二）处理建议.....7
七、事故防范及整改措施.....8
（一）落实属地管理责任.....8
（二）深入开展农村自建房安全整治.....8
（三）强化农村建房安全宣传和警示教育.....8

2025 年 5 月 14 日 16 时许,位于乐平镇**村的罗**农村自建房工地发生一起旧房墙体倒塌事故，造成 1 人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58 号）的有关规定，由三水区应急管理局牵头区公安分局、区住建水务局、区人力资源社保局、区总工会、乐平镇政府等单位相关人员,组成乐平镇罗**农村自建房“5·14”事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）自建房基本情况

发生事故的农村自建房位于三水区乐平镇**村六巷 1-3 号，占地面积约 80 平方米，正处于拆除旧房建设新房地基阶段，房屋所有人为罗**。根据罗**提供的旧房《集体土地建设用地使用证》，该旧房分为两个土地证，由罗**和其弟罗*&各自占有 41 平方米。罗*&已去世，2022 年 2 月 2 日，罗*&妻子张**与罗**签订《土地永久性转让协议书》，约定将其 41 平方米地块转让给罗**使用或建筑。

（二）自建房施工承包情况

涉事自建房工程由罗**委托其侄子罗*#将建房工程发包给黄*进行建设，由黄*包人工包模板，罗**包料。黄*雇

佣死者汪**，以及死者妻子阳**一起到工地建房作业。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一) 事故发生经过

2025 年 5 月 14 日 13 时 30 分许，黄*带领汪**、阳**、刘**四人到乐平镇**村六巷罗**自建房工地进行建房作业。事发当天下午为建新房作业第一天施工，建设地基阶段。现场旧房已拆除，剩下西面墙体，高约 4 米，屋主罗**要求保留旧房西墙直接建新房。作业期间，黄*、汪**使用电锤破碎撬动墙体底部凸出的砖块，进行平整墙面，阳**、刘**平整地基。15 时 56 分，汪**在使用电锤破碎处理墙面底部砖块过程中被该墙体突然整体倒塌砸中并压埋。

(二) 事故救援情况

事故发生后，现场人员立即开展施救，并拨打了 120 急救电话，约十五分钟后，医护人员到场抢救无效死亡，死亡原因是重型颅脑损伤。

（三）应急处置情况

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，及时了解相关情况并成立事故调查组，协调各单位、各部门开展事故调查和善后处理等工作。

（四）善后处理情况

经乐平镇政府组织死者家属以及屋主、包工头协商未能就赔偿事项达成一致，由死者家属依法向法院提起诉讼追偿，事故未造成不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）乐平镇罗**农村自建房“5·14”物体打击事故造成1人死亡，死者信息如下：

死者汪**，男，汉族，湖南祁阳人，1972年*月*日出生，身份证号码：432930***，住址：湖南省祁阳县***，接受黄*的雇佣从事农村建房工作。

（二）本次事故造成的直接经济损失，因赔偿善后事宜未确定，暂未统计。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘查情况

事故发生地点位于乐平镇**村六巷1-3号罗**自建房拆旧建新工地。旧房已拆除了东南北三面墙体，剩下西面与五巷1号房屋紧挨的墙体。事发时西墙整体向东倒塌在地面，事发前墙体高约4米，长约14米，厚度约为18厘米，材质为砖墙。墙旁边为新房地基，挨着旧墙挖了一道地基坑，宽约1米，同旧墙走向一致。事发时汪**未佩戴安全帽，现场未采取安全防护措施。





图示：事发现场（图1为事发后拍摄，图2为勘验时拍摄）。

（二）涉事人员调查情况

事故调查组成立后，经现场勘查、调取监控视频，对相关人员进行调查询问，并综合事故调查组成员单位询问笔录、技术调查分析，调查情况如下:

罗**：未办理农村建房报备手续；将建房工程发包给不具备建筑施工资质的人员；未与承建方签订书面合同和安全生产管理协议；未进行安全风险评估，未排除现场安全隐患，未进行有效的统一协调管理。

黄*：不具备建筑施工资质，未制定完善的施工方案；未对作业人员进行安全技术交底；未对现场不稳定旧墙体进行安全风险评估；未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场安全隐患，未做好安全防范措施。

（三）监管部门履职情况

区住建水务局：一、日常监管工作开展情况：1.监管制度建设，已初步建立自建房监管制度框架，明确了建房审批流程、安全施工规范等基础要求。对建房申请的用地规划、建筑设计等方面进行初步审核，确保建房行为在一定程度上符合基本规范。2.巡查检查工作，定期组织对自建房施工现场的巡查，重点检查建房手续是否齐全、施工是否按审批方案进行等。在巡查过程中，对发现的部分违规搭建、未按规定设置安全防护设施等问题，及时下达整改通知书，要求建房户和施工方限期整改。3.安全宣传教育，通过发放宣传资料、举办安全知识讲座等方式，向建房户和施工人员普及建房安全知识，强调安全施工的重要性。在部分村庄开展安全

宣传活动，提高了部分群众的安全意识。

乐平镇政府：一、深入开展农村自建房施工安全生产监督检查。2024 年以来，乐平镇共开展农村建房施工安全检查 134 家次，合计出动 381 人次，其中分管领导带队 13 家次，重点检查了外排栅、支模、施工用电、高处作业等高风险施工作业，并严抓不佩戴安全帽、安全绳、临边防护不足等隐患常见领域。同时加大警示教育力度，对日常检查中发现的安全生产问题，立即下发整改通知书，电话通知屋主、包工头落实整改并警示教育。建立了镇、村居委“乐平镇镇村自建房安全管理群”微信群，畅通沟通机制，及时沟通、掌握各村居委农村建房情况，积极开展工作部署，落实三防等应急响应。二、涉事村委农村自建房安全检查情况。乐平镇**村民委员会自 2024 年以来，共有农村建房 28 家，镇城建水务办对**村民委员会辖区农村建房共实施监督检查 33 家次，合计出动 71 人次，下达整改通知书 21 份，发现安全隐患 29 条，均已全部落实整改。**村委会积极落实属地管理责任，共开展本辖区农村建房日常巡查 73 家次，协同镇街部门督促屋主、工头、现场人员落实安全措施。三、开展形式多样的安全教育培训和事故警示会。2023 年 9 月，乐平镇组织辖区 14 个村居委共 15 名乡村工匠到三水区参加专题培训；2024 年 4 月，组织辖区乡村工匠到佛山市建筑业协会参加专题培训班。培训班主要进行了技术技能、工程管理、施工作业以及事故应急救援等方面授课，切实提高了从事农村建房者在施工管理以及面对突发事故时的应急能力与技术水平。

事故发生后，乐平镇组织召开全镇农村自建房警示教育会，全镇14个村居委及在建农房包工头共50人参会，参会包工头签收《农村建房安全责任告知书》36份。会议通过观看教育视频、通报事故案例以及到事故现场开现场会的形式为村居委管理人员以及包工头敲响警钟，督促在建农房包工头切实加强安全生产意识和主体责任意识，严格落实施工工人佩戴好安全帽和安全绳，规范施工，杜绝安全事故发生。

五、事故发生的原因及性质

（一）事故发生的原因

1.罗**作为屋主要求拆除旧屋的同时保留无支撑的单面墙体，未能采取措施排除现场安全隐患。同时作为自建房工程发包人，将工程发包给没有建筑施工相关资质的黄*，未签订安全生产管理协议，未督促黄*等工人采取有效安全措施，未进行有效的统一协调管理。

2.黄*作为包工头组织现场施工，未进行安全风险评估冒险作业，未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场安全隐患，未做好安全防范措施，最终导致事故发生。

3.汪**安全生产意识淡薄，在未采取安全防护措施条件下，在拆除旧房后剩余的不稳固的墙体底部使用电锤破碎撬动凸出的砖块，最终墙体倒塌砸中汪**。

（二）事故性质

根据调查情况，调查组认定，乐平镇罗**农村自建房“5·14”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.罗**未能采取措施排除现场安全隐患，将工程发包给没有建筑施工相关资质的主体，未签订安全生产管理协议，未进行有效的统一协调管理，对事故的发生负有责任。

2.黄*未采取技术、管理措施，及时发现并消除现场安全隐患，未做好安全防范措施冒险作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，负有管理责任。

3.汪**未佩戴安全帽，未采取安全防护措施，冒险作业，负有直接责任。

（二）处理建议

1.汪**作为责任人，因其在事故中死亡，免于追究责任。

2.黄*作为管理责任人，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[2]的规定，对其作出行政处理。

3.罗**虽为事故责任人，但其建设农村自建房用于自住而非用于经营活动，因此不属于《中华人民共和国安全生产法》调整的生产经营单位，不适用于《中华人民共和国安全生产法》的处罚规定，建议由乐平镇政府对罗**进行约谈，

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

督促其深刻吸取事故教训，完善相关程序，排除现场安全隐患，落实好安全防护措施，做好统一协调管理。

七、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露了责任人员安全意识不足以及安全管理不到位的问题，各单位必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）落实属地管理责任

乐平镇政府要深刻吸取事故教训，及时约谈督促各责任人消除现场安全隐患，加强对该工地的安全巡查管理，并要举一反三，进一步整顿、规范辖区农村自建房建设行为，加大日常巡查执法力度，及时发现、查处农村自建房领域违法违规行为。

（二）深入开展农村自建房安全整治

区住建水务局要向各镇街城建水务办通报事故情况，开展安全警示教育。务必吸取事故教训，进一步细化自建房承发包行为的监管要求，严格审查施工方资质，增加巡查频次，扩大巡查范围，采用定期巡查与不定期抽查相结合的方式，确保对所有自建房施工现场的有效监管。

（三）强化农村建房安全宣传和警示教育

区住建水务局、乐平镇政府要结合此次事故发生原因和暴露出来问题，认真分析研究，就农村自建房领域非法建设、违章作业等造成的危害和严重后果，深入乡村、农户，开展针对性安全宣传和警示教育，进一步提高农民建房法律意

识和安全意识。