滨海新区博贺镇“12•12”一般高处坠落事故调查报告

时间：2025-03-20 来源：本网 浏览次数：377

2024年12月12日8时15分许，广东茂名滨海新区博贺镇盐井头村委会南村黄某星自建房发生一起高处坠落事故，造成1人死亡直接经济损失55万元。

事故发生后，滨海新区党工委、管委会高度重视，要求新区有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理认真做好相关善后工作，维护社会稳定。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，根据贵府委托，滨海新区管委会成立了由区党工委员、总工程师、二级调研员张有钦担任组长，区建设交通局、区政法信访局、区应急管理局、区工会、区公安分局、区城管执法局以及博贺镇人民政府的有关同志为成员的滨海新区博贺镇“12·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），对事故行调查。

网站地图

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故暴露出的突出问题和防范措施。

经调查认定，滨海新区博贺镇“12·12”一般高处坠落事故是一起因屋主违法组织无资质人员进行施工作业以及属地党委政府有部门开展自建房施工安全监督管理工作不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋及相关人员情况

1.涉事房屋情况

事发房屋位于盐井头村委会南村黄某星自建房，取得《农村宅基地批准书》《乡村建设规划许可证》，为原址拆旧建新，建设模为三层半（419㎡）。

2.相关人员情况

（1）黄某星，男，57岁，博贺镇盐井头村委会南村，系涉事自建房屋主。

（2）黄某清，女，62岁，博贺镇盐井头村委会南村人，系涉事自建房的现场施工人员，于事故中死亡。

（3）黄某赖，男，61岁，博贺镇盐井头村委会南村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（4）苏某云，男，70岁，博贺镇博美村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（5）梁某华，男，61岁，电白区树仔镇人，系涉事自建房的现场施工人员。

（6）陈某进，男，40岁，电白区电城镇北山塘头北村人，取得广东省建设教育协会颁发的住房和城乡建设领域专业人员《岗位训考核合格证书》，岗位名称为土建施工员，证书编号4417******3165，系涉事自建房项目合同上的承包人，未实际参与建设。

（二）事故发生经过

2024年12月12日8时许，黄某清、苏某云等人到博贺镇盐井头村委会南村的黄某星自建房做工。8时15分许，黄某清在三楼进吊装作业，作业过程中鸡公吊从三楼坠落，黄某清也被牵连从三楼坠落至地面。

（三）事故现场情况

事故现场农村自建房位于盐井头村委会南村，为原址拆旧建新，拟建3层半，批准用地面积119.7㎡，已完成二层建设，刚开始设第三层。房屋周围搭建有竹脚手架，两侧设有安全网。施工现场使用的鸡公吊事发前安装在三楼，正对房屋门口位置，该处位置设置竹脚手架。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡。

姓名	年龄	性别	籍贯	伤亡情况
黄某清	62岁	女	广东电白	死亡

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币55万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年12月12日9时13分，黄某星向盐井头村委会报告事故信息情况。12时9分，盐井头村委会向博贺镇人民政府报告事故信情况。

12点41分，区应急值班室接到博贺镇应急值班室的信息报告，迅速启动突发事故处置预案，立即组织区建设交通局、区农业农局、区公安分局、区城管执法分局以及博贺镇政府、盐井头村委会等部门到现场处置。

（二）事故现场应急处置及医疗救治情况

事故发生后，黄某星立即将黄某清送至博贺卫生院抢救。9时许，由救护车转至电白区人民医院抢救。12时15分，黄某清经电人民医院抢救无效后死亡。

（三）善后情况

事故发生后，博贺镇人民调解委员会、盐井头村委会组织涉事屋主、死者家属进行沟通协调，经协商双方就赔偿事宜达成一致签订相关协议，事故善后得到妥善处置，家属情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

黄某清安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，未做好安全防护措施就进行吊装作业，违章操作起重设备，导致鸡公吊从楼坠落，致使其受到牵连而从高处坠落。

（二）事故间接原因

黄某星违规雇请不具备相应作业资质工人施工作业，使用应该淘汰的危及生产安全的简易吊机，未做好施工现场的安全管理，及时发现并消除事故隐患。

四、有关单位履职情况

（一）涉事屋主

黄某星，涉事自建房屋主，违规借用他人（陈某进）证件，雇请不具备相应作业资质工人施工作业。违规安装、使用应该淘汰危及生产安全的简易吊机。未落实安全防护措施，未按要求制定安全操作规程，未为作业人员提供高处作业劳动防护用品。对施工场安全检查不到位，未能及时发现和消除事故隐患；没有组织施工人员进行安全生产教育和培训，导致施工人员安全意识淡薄，未正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患。

（二）属地党委政府有关部门

1.博贺镇建设规划和生态环境办公室，作为属地在建自建房安全监管部门，广泛开展自建房领域安全生产宣传活动，常态化开在建自建房开展安全生产检查工作。2024年以来，共组织检查在建自建房39栋，组织各村居委会检查辖区内在建自建房259栋，建安全隐患排查治理台账。

但未能落实农房管控“二十四字”方针工作要求，对于在建自建房的日常安全生产检查工作存在漏洞、不严不实，“现场办公落实不到位，未能按要求实行“四到场”监管工作制度，对博贺镇盐井头村在建自建房施工过程监管缺位，未能及时发现黄某星自房存在的事故隐患，存在监督检查不到位的情况。

2.博贺镇盐井头村委会，根据关于印发《博贺镇安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责》（博办〔2024〕38号的规定，各村委会负责督促辖区内在建房落实安全防范措施和加强安全管理。

博贺镇盐井头村委会基本能按照镇党委、政府安全生产工作的部署要求，开展安全生产工作。但该村委会农房管控、巡查工作得到有效落实，未能及时发现黄某星自建房建设过程中存在违规组织无相关资质的个人进行建设施工、违规使用应该淘汰的危及生安全的简易吊机等隐患问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

黄某清安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，未做好安全防护措施就进行吊装作业，违章操作起重设备，导致鸡公吊从桅坠落，致使其受到牵连而从高处坠落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于事故涉及的党员干部履职方面的问题,按照省、市有关工作机制由区纪工委调查核实,有关处理意见由区纪工委提出。

（三）建议给予行政处罚的个人（2人）

1.黄某星，作为涉事自建房屋主，违规组织无相关资质的个人进行建设施工，自主安装并使用应该淘汰的危及生产安全的简易机，对事故发生负有主要责任。建议由区应急管理局依据《安全生产法》相关规定，对其实施行政处罚。

2.陈某进，违规出借相关资质证书，建议由区建设交通局依法依规对其作出处理。

（四）其他处理建议

1.建议责成博贺镇建设规划和生态环境办公室向博贺镇人民政府作出深刻检查。

2.建议责成博贺镇盐井头村委会向博贺镇人民政府作出深刻检查。

3.建议责成博贺镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

4.本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

（一）要加强对村居民自建房安全监管。博贺镇要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安生产红线、底线，思想上要再重视，认识上要再提高，严格按照《茂名市农村宅基地和农房建设管控实施意见》工作要求，进一步强自建房施工安全检查工作。**一要**压实自建房所有人落实首要责任，督促自建房户主按要求与具备相应资质的承建建筑施工企业（村建筑工匠）签订施工合同，明确工程质量安全责任。**二要**压实自建房承建方落实主体责任，督促承建方安全文明施工，不得使用符合工程质量安全要求的建筑材料、建筑构配件和设备，落实施工安全防护措施，及时发现和消除安全隐患。**三要**充分落实网格监制度，充分发挥网格化排查整治作用，做到安全隐患及时发现、及时制止、及时报告，发现问题要及时告知建房户，对存在违反农质量安全和现场施工安全强制性技术规范的给予劝导或制止。

（二）要加大业务指导力度。住建部门要进一步加强对两镇自建房施工安全管理的指导督促，规范建筑工匠管理，强化落实建施工现场安全教育有关规定，重点加强对作业人员防高坠、安全防护用品规范使用为重点的安全教育培训，提高作业人员的安全防意识和操作技能。

分享到：

适老化 无障碍服务 机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东省茂名滨海新区博

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332