新会会城弘发五金制品厂“1·18”一般机械伤害事故调查报告

2026年1月18日，新会区弘发五金制品厂一名工人在位于新会区会城城郊犬肉围的生产车间操作抛光机的过程中，衣服不慎被抛光机转动的砂轮卷起并勒住颈部导致窒息，造成1人死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，分管区领导迅速组织召集相关部门开展事故原因分析，亲自部署处置有关工作，并指示要抓好重点行业领域风险隐患排查整治，对事故要按照“四不放过”的原则查清查透事故原因和责任。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第八十八号）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经区人民政府同意，于2026年2月9日成立了由分管应急管理工作的区领导担任组长，区应急管理局主要负责同志任副组长，由区应急管理局、新会公安分局、区总工会派员组成的新会区“2026·1·18”弘发五金制品厂一般伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。邀请区纪委监委派员参与。对该起事故开展全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤情和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关

责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新会会城弘发五金制品厂“1·18”一般机械伤害事故，是一起安全生产管理不到位，作业人员疏忽大意导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

新会区弘发五金制品厂，统一社会信用代码：92440705MA56UPLA9Q，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，经营者：文某平，经营场所：江门市新会区会城七堡工贸城南区14-01号7号车间1楼厂房，经营范围：生产、销售：五金制品。

2025年3月4日，新会区弘发五金制品厂的实际经营者、主要负责人文某山（登记为新会区弘发五金制品厂的个体工商户文某平的父亲）以个人名义承租位于新会区会城城郊犬肉围的生产车间，作为该厂新的生产经营地点，出租方为林某坚，双方签订了出租合同。该厂位于会城七堡工贸城的原厂房停止生产经营，但营业执照经营地址未进行变更。

（二）事故发生具体位置

新会区弘发五金制品厂租赁的位于新会区会城城郊犬肉围的生产车间内



事发地点及现场调查照片

（三）其他情况

1.涉事人员基本情况

新会区弘发五金制品厂实际控制人、主要负责人为文某山负责该公司的全面管理工作，经营者文某平不参与日常管理工作。该厂没有正式员工，日常由文某山自行作业，订单较多时临时聘请人员干活。2026年1月15日，新会区弘发五金制品厂临时聘请覃某见对一批货物进行抛光加工。新会区弘发五金制品厂没有与覃某见签订劳动合同，也没有购买社会保险和商业保险。至2026年1月18日事发当天，文某山所临时聘请的人员包括砂光操作工韦某成和抛光操作工覃某见两人，未配备专职或者兼职的安全生产管理人员在生产车间进行现场监管。

2.抛光机的基本情况

新会区弘发五金制品厂原有五台旧的抛光机，工厂搬迁到现地址后，新购买了三台新的抛光机，共八台抛光机。发生事故的抛光机为新购买的其中一台，据文明山反映，该抛光机购进后未出现过故障的情况。

3.安全生产管理基本情况

登记为新会区弘发五金制品厂的个体工商户文某平日常不参与经营管理，实际由其父亲文某山对该厂进行经营和全面管理，未另外配备专职或者兼职的安全生产管理人员开展安全生产管理工作。文某山声称日常有开展安全检查，也有通过口头的方式对员工开展安全生产教育和培训，以及有进行过安全交底和技术交底，但没有相关的书面记录资料，也未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。除了文某山持有进入该厂生产车间的钥匙以外，韦某成、覃某见两名临时工人也分别持有一条，当需要加班的时候，工人可以凭自带的钥匙独自进入生产车间作业，文某山未就工人独自在生产车间加班作业的情况专门安排人员进行现场监管。

4.事故当天天气情况

事发当日，白天多云，最高气温26℃，最低气温15℃，东南风3级，相对湿度68%，空气质量59。当天天气状况等环境因素对生产作业没有产生明显影响。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月18日7时30分许，新会区弘发五金制品厂临时聘请的抛光操作工覃某见因赶货需要，提前到厂开始工作。覃某见提前一天把需要加班的情况告诉了该厂主要负责人文某山，并征得文某山同意。覃某见提前工作期间，生产车间内未有其他人员。约8时许，该厂砂光操作工韦某成按照正常上班时间进入生产车间，发现覃某见身体挂在一台抛光机

上，脸部朝外，背部朝墙，整个人悬空挨着抛光机，两脚蹬在地面上，衣服被抛光机的砂轮卷起并紧紧勒住颈部，抛光机被衣服缠绕已停止运行。

（二）事故救援及善后处置报送情况

事故发生后，韦某成立即走到覃某见身边查看情况，见覃某见没有反应，韦某成立即电话告知该厂主要负责人文某山，并拨打120和110求救。8时15分，120救护车到达现场，经现场诊断，确认覃某见已死亡。

事故发生后，新会区分管区领导及其他相关区领导，会同区应急管理局、属地政府等有关部门人员迅速赶赴现场，了解事故情况，并立即组织开展应急处置工作。新会区弘发五金制品厂主要负责人文某山接报后马上赶赴现场协助事故救援和善后处理，经营者文某平于2026年1月21日与死者家属签订了《协议书》，确定有关赔偿事宜并分阶段支付赔偿费用。经评估，本次事故应急处置妥当，截至目前未造成其他次生事故和社会负面影响。

（三）事故后果

1.人员伤亡情况

覃某见，男，土家族，1973年*月*日出生，户籍地：湖北省鹤峰县******，居民身份证号码：4228281973******，工作单位：新会区弘发五金制品厂，岗位：临聘抛光操作工。在事故中已死亡。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

准》(GB6721-1986)的有关规定，经统计，直接经济损失约为人民币100万元。

三、事故原因

（一）事故直接原因

新会区弘发五金制品厂临时聘请的抛光操作工覃某见安全意识淡薄，在没有整理好身上衣服的情况下过于靠近抛光机，衣服不慎被抛光机转动的砂轮卷起并紧紧勒住颈部，导致窒息死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

新会区弘发五金制品厂安全生产管理不到位，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，也没有日常开展安全生产管理工作的书面记录资料。现场作业安全监护缺失，在获悉该厂工人需要独自在生产车间加班作业的情况下，未专门安排人员进行现场监管，未能及时发现和制止工人存在的安全风险行为，是造成事故发生的间接原因。

四、会城街道办事处安全监管履职情况

（一）事前安全工作履职情况

会城街道办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，每季度由圭峰会城主要领导主持召开安全生产专题会议，传达学习贯彻习近平总书记重要指示精神，总结上季度安全工作情况，部署下阶段重点任务；每月在党工委会议上传达学习贯彻关于上级安全生产工作要求，以严实举措抓实抓细安全生产各项工作。根据“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，圭

峰会城严格执行安全生产“一票否决”制度，将安全生产工作成效纳入年度考核体系，党政主要领导分别与辖下的31个村(经联社)、21个社区和工业园区、五和农场签订安全生产责任书，通过层级落实安全生产责任制，各部门依法履行安全生产监督管理职责。同时，组织村、社区与其辖区生产经营单位签订安全生产责任书，全面督促生产经营单位落实安全生产主体责任。

会城街道办每年年初制定年度安全生产巡查计划（新会区弘发五金制品厂属于规模以下，在年度安全生产巡查计划中）。2025年5月21日，会城应急办巡查员对该厂开展安全生产检查，发现3项安全隐患：1.车间灭火器摆放不规范；2.车间部分安全出口缺应急灯和安全出口标志；3.车间个别电箱被杂物阻塞。5月28日，巡查员到该厂复查，第2项问题(安全出口标志)未完成整改，其余隐患已按要求完成整改。6月5日再次到该厂复查，全部隐患均已按要求完成整改。

（二）事中及事后安全工作履职情况

事故发生后，会城街道处领导高度重视，迅速成立事故处理应急小组，有关领导立即赶赴现场进行应急处置。会城应急办积极开展善后协调处理，全力做好遇难人员家属接待、安抚工作，并配合相关部门对事故情况进行详细调查。

为深刻汲取事故教训，会城应急办迅速在全辖区组织开展打磨、抛光作业安全生产专项整治行动，同步发挥村级、社区巡查力量，对辖区所有涉及打磨、抛光作业的生产经营场所进行拉网式、全覆盖排查。重点检查生产经营单位员工安

全培训、劳动防护用品佩戴、机械设备安全防护、电气安全、现场安全管理、应急装置有效性、操作规程张贴等关键环节，督促生产经营单位全面整改隐患、规范作业流程。此次专项行动中，会城应急办累计检查生产经营单位112家，排查发现安全隐患282处，截至2月28日全部整改闭环；村（社区）累计检查生产经营单位294家，排查发现安全隐患58处，均已按要求整改到位。2026年2月12日，会城应急办巡查员对新会区弘发五金制品厂开展巡查，该厂已处于停业状态。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）新会区弘发五金制品厂，个体工商户，安全生产管理不到位，未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，也没有日常开展安全生产管理工作的书面记录资料。现场作业安全监护缺失，在获悉该厂工人需要独自在生产车间加班作业的情况下，未专门安排人员进行现场监管，未能及时发现和制止工人存在的安全风险行为，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[1]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项[2]的有关规定，对新会区弘发五金制品厂给予行政处罚。

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

（二）覃某见，安全意识淡薄，在没有整理好身上衣服的情况下过于靠近抛光机，衣服不慎被抛光机转动的砂轮卷起并

紧紧勒住颈部，导致窒息死亡，对事故的发生负有责任。鉴于覃某见在事故中死亡，不予追究其责任。

六、事故的主要教训

新会会城弘发五金制品厂“1·18”一般机械伤害事故教训深刻，暴露出小微个体工商户安全生产管理方面存在亟待解决的问题：一是员工安全意识薄弱，缺乏风险辨识能力，在现场无监管人员，安全防范措施不足的情况下，冒险开展生产作业。二是生产经营单位主体责任落实不到位，忽视安全生产管理工作，未建立安全生产管理制度和安全操作规程，安全管理档案资料缺失，日常开展安全检查和培训工作流于形式，未能真正提高员工的安全生产意识。三是现场安全监管缺失，没有安排专职或者兼职的安全生产管理人员对生产现场进行管理，对员工加班作业的情况无从知晓，未能及时发现和制止员工的危险作业行为。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，落实人民至上、生命至上的原则，相关职能部门、各镇（街）要针对本次事故暴露出来的问题，举一反三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识，防范类似事故再次发生，落实以下整改和防范措施建议：

（一）**新会区弘发五金制品厂**要认真吸取事故教训，建立健全安全生产管理制度和安全操作规程，明确安全生产管理职责，落实安全生产主体责任。要加强本厂安全生产管理，指定专职或者兼职的安全生产管理人员开展安全管理工作，加

大厂内安全巡查力度，落实各项安全防范措施，建立完善各项安全生产管理档案资料，确保各项安全生产管理工作落实到位。

（二）**新会区弘发五金制品厂**要切实开展全厂安全生产事故隐患大排查大整治工作，全面消除事故隐患，保证安全生产。同时，加强本厂员工（包括临聘员工）的安全生产教育培训工作，提高员工的安全意识和自我防护意识。特别要加强对抛光等重点工序作业的安全管理，完善各项安全操作规程，加强现场监管工作，及时发现和制止员工违章作业行为，确保厂内生产经营作业安全。

（三）**会城街道办事处**要严格落实属地管理，科学制定并贯彻落实安全生产监督检查计划，加强精准执法力度，保障辖区生产安全。要通过“双随机、一公开”等监督检查方式，深入开展相关行业领域执法检查，严格督促生产经营单位主要负责人落实安全生产主体责任。对涉及重大事故隐患、单位负责人安全生产管理不到位情况，一旦发现，要严格按照相关安全生产法律法规处理，切实提高生产经营单位安全生产管理水平，促进辖区安全生产形势稳定向好发展。