增城宁西“1·11”一般车辆伤害事故
调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 5 月 15 日

目录

一、 基本情况.....1
（一）相关单位情况.....2
（二）相关人员情况.....2
（三）租赁及合作协议相关情况.....3
（四）涉事车辆相关情况.....4
（五）盛荔公司机构设置相关情况.....5
（六）鑫坤公司安全生产管理现状.....5
（七）盛荔公司安全生产管理现状.....5
二、事故现场情况及事发经过.....6
（一）事故现场情况.....6
（二）事故发生经过.....7
（三）事发天气情况.....8
三、人员伤亡和直接经济损失.....8
（一）伤亡人员情况：死亡一人。.....8
（二）直接经济损失.....8
四、事故应急处置.....9
五、事故原因分析.....9
（一）直接原因分析.....9
（二）间接原因分析.....9

（三）其他有关问题.....10
六、政府部门履职情况.....10
（一）交通运输部门履职情况.....10
（二）特种设备监管部门履职情况.....11
（三）属地政府履职情况.....12
七、事故责任认定及处理建议.....13
（一）免于追究责任人员（1人）.....13
（二）建议追究行政责任人员（1人）.....13
（三）事故相关单位责任认定和处罚建议.....14
（四）其他处理建议.....15
八、事故防范措施建议.....16
（一）压实企业安全生产主体责任.....16
（二）强化行业监管与指导职责.....16
（三）严格落实属地监管责任.....18

2026年1月11日16时许，位于增城区宁西街太新南路72号园区，黄某曲驾驶电驱三轮车在园区内道路行驶时碰撞到正在卸货作业的叉车臂上，造成黄某曲受伤，后经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、市公安局增城分局、区交通运输局、区市场监督管理局、区人力资源社会保障局、区总工会、区供销社、宁西街道办等单位，邀请区检察院，并聘请相关领域专家协助开展技术调查分析，成立增城宁西“1·11”一般车辆伤害事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城宁西“1·11”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

经查，事故发生当日，广州鑫坤废旧物资回收有限公司（以下简称“鑫坤公司”）黄某曲驾驶无号牌蓝色电驱三轮车到事发地附近广州天锦货运有限公司（以下简称“天锦公司”）开展废品回收作业，返程途经广州盛荔仓储物流有限公司（以下简称“盛荔

公司”）装卸作业区域时发生事故。其中，广州骏新智能物流有限公司（以下简称“骏新公司”）系盛荔公司、天锦公司的出租方。该事故涉及的相关单位和人员情况如下：

（一）相关单位情况

1.鑫坤公司，统一社会信用代码：91440118MABPHQG56D，法定代表人：杨某坤，成立日期：2022 年 5 月 27 日，注册资金：100 万元人民币，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：批发业。

2.盛荔公司，统一社会信用代码：91440118MADBNUDU6W，法定代表人：周某，成立日期：2024 年 1 月 26 日，注册资金：100 万元人民币，类型：其他有限责任公司，经营范围：装卸搬运和仓储业。

3.天锦公司，统一社会信用代码：91440105MAC145HN1R，法定代表人：文某煌，成立日期：2022 年 9 月 27 日，注册资金：10 万元人民币，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：道路运输业。

4.骏新公司，统一社会信用代码：91440101MA9XCEWC9H，法定代表人：黄某明，成立日期：2021 年 3 月 17 日，注册资金：100 万元人民币，类型：其他有限责任公司，经营范围：道路运输业。

（二）相关人员情况

1.黄某曲，女，43岁，群众，梅州五华人，与杨某坤系夫妻关系，共同参与鑫坤公司经营管理，担任鑫坤公司主要负责人，负责鑫坤公司的全面工作，本次事故中死亡。

2.杨某坤，男，47岁，群众，梅州五华人，系鑫坤公司的法定代表人，与黄某曲系夫妻关系，二人共同经营鑫坤公司。

3.甘某恒，男，45岁，群众，广西贵港人，系盛荔公司仓库现场负责人，担任仓库经理职务，经公司法定代表人周某[1]授权，全面负责盛荔仓库的日常运营及安全生产相关工作。

4.毛某雄，男，35岁，群众，广州增城人，系盛荔公司叉车司机，主要负责公司货物装卸作业，为本次事故中涉事叉车的操作人员。

（三）租赁及合作协议相关情况

1.2024年2月1日，骏新公司与盛荔公司经协商一致，签订《仓库租赁合同》。合同约定，盛荔公司租赁骏新公司位于广州市增城区太新南路72号的仓库，总面积约1000平方米（含公用路面面积），租赁期限3年。根据该合同第四条第四款约定，乙方（盛荔公司）需将公司注册在甲方（骏新公司）提供的租赁仓库内，甲方应积极协助乙方完成相关注册手续及工作；合同第五条第一款约定，乙方在经营期间必须加强安全生产管理，操作人员必须持证上岗，应定期对设备设施进行检查或更换，确保设备设施完好有效，防止事故发生。

[1]周某，女，53岁，群众，上海徐汇人，系盛荔公司法定代表人和主要负责人，负责盛荔公司全面工作。

2.2024 年 9 月 22 日，天锦公司仓库经理梁某生[2]因仓库废品堆积较多，与鑫坤公司法定代表人杨某坤洽谈废品回收合作事宜。双方当日达成口头协议，约定：纸皮按每斤 0.65 元回收，其他废品无偿赠予鑫坤公司；鑫坤公司需免费为天锦公司仓库门口提供简易卫生清理服务；上门回收废品的具体时间由鑫坤公司自行安排。

（四）涉事车辆相关情况

1.涉事叉车（场内号牌：粤 SI7670），涉事叉车场内号牌为粤 SI7670，设备类别属场（厂）内专用机动车辆，品种为叉车，所有权归东莞市智源叉车机械有限公司所有。该叉车定期检验时间为 2025 年 9 月 12 日，检验结论合格，事发时处于检验有效期内。

该叉车系盛荔公司于 2025 年 3 月 13 日向东莞市智源叉车机械有限公司租赁使用，双方签订了年度租赁合同。经核查，叉车驾驶员毛某雄持有广州市市场监督管理局核发的有效《特种设备作业人员证》，具备相应叉车作业资格。根据区市场监督管理局核查确认，毛某雄本次作业过程中的操作行为符合特种设备安全管理相关要求及叉车安全操作规程，不存在违规操作行为。

2.无号牌电驱三轮车，车架号：HS2ME2A05NA006842，电动机号：BJJ220302562。经专业机构鉴定，该车属性为**机动车**。

[2] 梁某生，男，36 岁，群众，信宜水口人，系天锦公司仓库经理，负责仓库现场管理工作。

经专业机构鉴定，该车后轮制动及转向功能有效；前轮制动失效、后部制动灯及倒车灯功能失效，上述问题均为早期形成；其余灯具齐全、功能有效。经核查，事发时驾驶员黄某曲驾驶车辆行驶速度为 16km/h～20km/h，存在超速[3]行为。

（五）盛荔公司机构设置相关情况

盛荔公司在上海市闵行区设有上海办事处，主要负责公司业务拓展、人事管理及行政综合等工作；在广东省广州市增城区设有盛荔公司仓库，主要负责仓储保管、货物分拣及货运配送等业务。

（六）鑫坤公司安全生产管理情况

鑫坤公司安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除从业人员在不具备相应资质[4]、未按规范佩戴和使用劳动防护用品[5]的情况下，超速[6]驾驶不符合技术标准的电驱三轮车等事故隐患。

（七）盛荔公司安全生产管理情况

盛荔公司虽已建立场内作业安全管理制度、应急预案等相关安全管理文件，但未严格落实企业安全生产主体责任。在安全管理执行层面存在薄弱环节，对从业人员的安全生产教育培训不够

---

[3]TGB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 6.4.2 条“机动车进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时，不得超过 5Km/h”。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证；

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔；

[6]TGB4387-2008《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》第 6.4.2 条“机动车进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时，不得超过 5Km/h”。

深入到位，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘验[7]，情况如下：

事发地位于太新路 73 号盛荔公司仓库中间装卸平台前方约 3 米处。现场停放一辆白色重型货车、一辆红色叉车及一辆蓝色电驱三轮车，其中白色重型货车仍处于载货状态。白色重型货车车头牌号为沪 FB0818，挂车牌号为沪 L6953 挂；红色叉车场内编号为粤 SI7670；蓝色电驱三轮车无号牌。

经现场勘验及视频监控调取确认，事故造成一名收购废品后离开场地时的驾驶电驱三轮车女性司机死亡，伤亡人员位置处于沪 FB0818 货车右侧装卸开口地面的叉车作业区内。

现场勘验发现，事发区域为水泥硬化地面。事发前，红色叉车（场内号牌：粤 SI7670）刚完成最后一板货物装卸作业，准备结束作业，车辆在白色沪 FB0818 厢式货车右侧装卸开口的地面作业区。

[7] 详见《现场勘验笔录》。



现场情况一



现场情况二

（二）事故发生经过

2026 年 1 月 11 日 16 时许，黄某曲驾驶无号牌蓝色电驱三轮车，在天锦公司仓库完成废品回收作业后驾车返程，行驶至天锦公司仓库相邻的盛荔公司仓库区域时，径直驶入该仓库装卸作业区域内通行。

经查，当日 16 时 14 分 17 秒，货车司机[8]因无法自行打开货车车头盖查看玻璃水余量，前往找到盛荔公司仓库叉车司机毛某雄，请求协助打开车头盖。此时毛某雄刚完成货物装卸作业，其驾驶的场内号牌为粤 SI7670 的红色叉车处于静止状态。

16 时 14 分 30 秒，黄某曲驾车驶入盛荔公司仓库装卸作业区域后，未充分观察并确认周边作业环境安全状况，在不具备相关驾驶资质、未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品的情况下，超速驾驶不符合技术标准的无号牌电驱三轮车，从粤 SI7670 叉车右侧快速穿行，行驶路径直接穿越叉车升起叉臂下方区域，致使其头部与叉车叉臂发生碰撞。碰撞后黄某曲身体失去平衡，连同车辆一同摔倒在盛荔公司仓库装卸作业区域事发位置。

（三）事发天气情况

2026 年 1 月 11 日 12 时至 16 时，增城区晴天，最高气温 22.7℃，最低气温 17.8℃，最大阵风 4.8 米/秒，自然光照条件良好。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡一人。

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日
黄某曲	43	女	梅州五华	车辆伤害	6000

（二）直接经济损失

[8]刘某方，男，39 岁，群众，河南封丘人，系货车司机。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，已核准事故直接经济损失约为人民币 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，盛荔仓库现场负责人甘某恒，第一时间拨打 120 急救电话，同时安排现场其他从业人员拨打 110 报警电话，应急、公安、消防、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置等工作，未造成次生伤害事故。

五、事故原因分析

结合事故调查组取证和专家出具的《事故技术分析报告》内容，认定事故原因如下:

（一）直接原因分析

黄某曲，安全意识淡薄，在驶入盛荔公司盛荔仓库装卸作业区域后，未充分观察周边作业环境安全状况，在不具备驾驶电驱三轮车资质且未佩戴安全头盔的情况下，超速驾驶不符合技术标准的电驱三轮车，与叉车叉臂发生碰撞。

（二）间接原因分析

1.鑫坤公司，企业安全生产主体责任落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除黄某曲在不具备驾驶电驱三轮车资质且未佩戴安全头盔的情况下，超速驾驶不符合技术标准的电驱三轮车的事故隐患。

2.盛荔公司企业安全生产主体责任落实不到位，未按照规定

对涉事叉车司机毛某雄进行安全生产教育和培训，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

3.甘某恒，作为盛荔公司盛荔仓库现场负责人，未对从业人员开展有效安全监督检查，未有效督促作业人员严格遵守本单位安全生产规章制度及操作规程。

4.毛某雄，作为盛荔公司盛荔仓库叉车司机，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并规避进入作业区的第三方人员。

（三）其他有关问题

骏新公司，作为事故相关区域出租方，未对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期开展有效的安全检查，未与承租单位专门签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责。

六、政府部门履职情况

（一）交通运输部门履职情况

根据区交通运输局“三定”方案（增府办〔2016〕14号）文件规定，区交通运输局负有本区物流相关运输行业监督管理的工作职责。

区交通运输局，2025年1月至2026年1月，累计派出检查人员889人次，检查货运企业341家次，发现并整改安全隐患167项，签发整改通知书32份，立案20宗、罚款20.2万元。在检查中督促企业认真落实安全生产主体责任，设置安全管理机构

或者配备安全管理人员，建立安全生产监督考核、重型车驾驶员聘用管理制度，认真开展生产安全隐患排查治理和风险分级管控工作，隐患排查要做到全员、全覆盖，按规定组织重型车驾驶员的安全教育培训，对以往交通事故进行深刻地学习，引以为戒。

经核查，事发场地由道路运输企业（骏新公司）承租后，分租给装卸搬运、仓储及道路运输等多家企业经营，该场地内企业名下均无道路运输车辆且未取得道路运输许可，但该场地具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等功能，依据相近领域安全监管要求，根据《道路货物运输及站场管理规定》第二条第四款[9]，区交通运输局作为道路货物运输站（场）行业主管部门，对属地镇街业务指导不够深入，日常工作联动、信息共享、联合排查机制不够健全，建议区交通运输局进一步加强对属地镇街的业务指导，健全完善部门联动、信息共享、联合隐患排查长效工作机制。

（二）特种设备监管部门履职情况

区市场监督管理局，为严格压实特种设备安全监管职责，以常态化、精细化、大力排查整治安全隐患，结合年度监督检查计划及特种设备双随机、一公开工作，对辖区内电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆（叉车）、压力容器等重点设备开展系统体系排查，累积排查物流园区、仓库厂房等场所80余个，各

[9]《道路货物运输及站场管理规定》第二条第四款 本规定所称道路货物运输站（场）（以下简称货运站），是指以场地设施为依托，为社会提供有偿服务的具有仓储、保管、配载、信息服务、装卸、理货等功能的综合货运站（场）、零担货运站、集装箱中转站、物流中心等经营场所。

类特种设备使用单位100余次，涉及设备200余台，完成年度检查13家。对排查发现和上级下发的特种设备隐患，通过“现场监察+电话回访”双重方式跟踪整改进度，2025年1月以来共处理超期未检或检验不合格隐患线索100余条，共开具9份监察指令书，督促8家使用单位消除安全隐患。

（三）属地政府履职情况

2025年以来，深入开展“隐患排查治理年”行动，对辖区货运站场、货物运输及物流仓储行业重点单位开展全面拉网式排查，重点检查仓库安全、消防安全、用电安全、应急管理及现场管理等关键环节。2025年1月至2026年1月，共检查辖区涉物流仓储企业50家次，排查整改安全隐患168条，切实强化行业日常安全监管。

在对广州盛荔仓储物流有限公司监管方面，严格落实属地监管责任，2025年与该公司签订安全生产和消防安全、道路交通安全工作目标管理责任书，督促企业建立双重预防机制，加强全员安全教育培训及特种车辆、作业人员管理。2025年1月以来，累计对该公司开展安全生产巡查3次，发出现场巡查记录5份、限期整改告知函1份、现场复查记录1份，排查安全隐患11条，督促企业整改落实。

针对事故单位周边3家物流仓储类企业，属地镇街坚持监管不缺位，于2026年1月14日联合行业专家开展全面检查，共排查安全隐患28条，现场督促企业立即整改，及时消除安全风险。

经核查，属地镇街在事发场地的日常监督管理中存在职责界定不清，监管责任未能有效落实。建议其向增城区人民政府作出深刻检讨

七、事故责任认定及处理建议

（一）免于追究责任人员（1人）

黄某曲，安全意识淡薄，在驶入盛荔公司盛荔仓库装卸作业区域后，未充分观察周边作业环境安全状况，在不具备相关资质且未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品的情况下，超速驾驶不符合技术标准的电驱三轮车，与叉车叉臂发生碰撞，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条[10]、第二十一条[11]、第四十二条[12]、第五十一条[13]及《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[14]等有关规定，由于黄某曲在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议追究行政责任人员（1人）

甘某恒，作为盛荔公司盛荔仓库现场负责人，未对从业人员开展有效安全监督检查，未有效督促作业人员严格遵守本单位安全生产规章制度及操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安

---

[10]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全职责，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；

全生产法》第五条[15]等有关规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]的有关规定处理。

（三）事故相关单位责任认定和处罚建议

1.鑫坤公司企业安全生产主体责任落实不到位，未有效监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未采取技术、管理措施，及时发现并消除黄某曲在不具备资质且未按规范正确佩戴和使用劳动防护用品的情况下，超速驾驶不符合技术标准的电驱三轮车的事故隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[17]、第四十一条第二款[18]、第四十五条[19]等有关规定。鉴于该企业由杨某坤、黄某曲夫妻二人经营，系家庭式经营主体。现企业主要负责人黄某曲已在本次事故中不幸身亡，家庭支柱轰然倒塌；另一经营者杨某坤独自承担全部家庭重担，上需赡养两位年事已高、无劳动能力的退休老人，下需抚育两名尚未成年、仍在求学的子女，全家生计仅系于其一人，家庭经济与生活已陷入极度困境。

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；

[18]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

综合考量事故后果、企业实际及当事人家庭特殊困境，为兼顾法理与人情，建议对鑫坤公司免于行政处罚，改由区供销社对其开展约谈警示，督促落实安全整改。

2.盛荔公司企业安全生产主体责任落实不到位，未按照规定对涉事叉车司机毛某雄进行安全生产教育和培训，未能有效地督促从业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[20]、第四十四条第一款[21]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）[22]项有关规定处理。

（四）其他处理建议

1.骏新公司，作为事故区域出租方，该公司未对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，未定期开展安全检查，未与承租单位专门签订安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[23]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；

[22]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

[23]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发

和国安全生产法》第一百零三条第二款[24]的有关规定处理。

2.毛某雄，作为盛荔公司盛荔仓库叉车司机，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未能及时发现并规避进入作业区的第三方人员。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[25]的有关规定。建议由盛荔公司进行内部处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）压实企业安全生产主体责任

盛荔公司、鑫坤公司、骏新公司要深刻汲取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》相关规定，全面梳理安全生产管理漏洞。盛荔公司需健全双重预防工作机制，规范作业现场管控与设备操作流程，强化人员安全教育培训实效；鑫坤公司要加强从业人员安全管理，严禁无号牌车辆违规作业，提升人员安全防范意识；骏新公司作为出租方，应依法履行对承租单位统一协调管理职责，定期开展安全检查，督促整改各类隐患，确保安全生产主体责任落到实处。

（二）强化行业监管与指导职责

现安全问题的，应当及时督促整改；

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全职责，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用。

1.区交通运输局：严格落实《道路货物运输及站场管理规定》相关要求，切实履行道路货物运输站（场）行业主管监管职责，对全区开展道路货物运输站（场）等经营场所全覆盖排查，加强对属地镇街业务指导，健全日常联动监管、信息共享和联合隐患排查机制，压实道路货物运输站（场）对入驻经营主体履行统一协调管理责任，从源头防范化解行业安全风险。

2.区科工商信局：立足经济行业职能，做好辖区物流、仓储类市场经营主体经济业态摸排、行业底数梳理及产业规范引导工作；加强行业经营运行动态监测，配合相关部门做好信息互通和工作协同，从产业规范、行业准入引导层面督促企业依法合规经营，协同筑牢安全经营基础。

3.区供销社：针对系统内再生资源回收行业安全工作特点，进一步强化信息共享、联合执法，形成工作合力，提升巡查检查效能。切实加强行业安全监管与业务指导，督促相关企业严格落实安全生产主体责任。持续组织开展针对性安全生产教育培训和隐患排查整治，现场管理不规范等突出安全隐患，多措并举提升行业本质安全水平，坚决防范同类事故重复发生。

4.区市场监督管理局：切实履行特种设备全过程安全监管职责，加大对仓储物流企业场内机动车辆、叉车特种设备的监督检查与执法力度，严格核查特种设备使用登记、定期检验、维护保养及从业人员持证上岗情况；强化特种设备使用环节安全管控，督促使用单位落实安全管理主体责任，及时排查整治设备违规使

用、维护不到位、作业不规范等安全隐患，严防因特种设备管理缺失、违规操作引发生产安全事故。

（三）严格落实属地监管责任

1.属地镇街：针对本次事故暴露出的仓储物流企业安全管理薄弱、出租场所防控不到位等突出问题，需进一步履行属地监管职责，组织开展辖区内仓储物流企业、出租场所及废旧物资回收单位的安全生产专项排查整治行动，持续强化常态化巡查监管，督促企业及出租方严格落实安全生产主体责任，补齐安全管理短板，坚决防范同类生产安全事故重复发生。

2.全区各镇（街）：要以本起事故为惨痛教训、深刻警示，切实举一反三、以案为戒，全面压紧压实属地安全生产监管责任。要强化统筹组织，对辖区内各类生产经营单位开展拉网式、无死角安全生产风险隐患大排查大整治，重点紧盯出租经营场所、仓储物流企业、废旧物资回收站点、场内施工作业、特种设备规范使用、外来车辆及流动人员管理等重点领域与关键环节，全面深挖各类安全风险隐患。针对排查出的风险点，实施分级分类管控，建立隐患台账，限期整改和跟踪复查，确保问题整改到位。健全属地常态化、精细化安全监管机制，完善部门联动、信息共享、日常巡查等制度措施，以最严标准、最实举措全力防范各类生产安全事故，坚决守住辖区安全生产底线。