金昌国源电力有限公司“9.9”高处坠落事故调查报告

时间：2022-10-27 10:53　　浏览次数： 1119 次

2022年9月9日上午7时37分，金昌国源电力有限公司在进行光伏电站逆变器室屋顶防水施工时，施工单位（甘肃中鼎建设有限公司）一作业人员不慎从屋顶坠落，造成1人受伤。

事故发生后，市应急管理局向市委、市政府报告了事故情况，市政府主要领导和分管领导立即作出批示，由市应急管理局、市发改委、金川区落实各自工作职责，尽快查明事故原因，深刻吸取教训，坚决防止此类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府成立由市应急管理局牵头，市发改委、市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行综合

研判分析，查明了事故经过、应急处置、事
故性质和责任，提出了对有关责任单位、责

一、事故单位和涉事工程情况

（一）发包方：金昌国源电力有限公
并网发电，原系深圳伽伟新能源股份有限公
资有限公司（中国核工业集团有限公司下属
司持股70%，其下属子公司武威新诚新能源
家单位实行区域集中管理，向金昌国源电力
理；深圳伽伟新能源股份有限公司持股30%
为金昌国源电力有限公司运维方，负责电站
有金昌市市场监督管理局颁发的营业执照，
代表人李顺利；持有国家能源局甘肃监
1031115-00018，有效期至2035年5月20

（二）施工方：甘肃中鼎建设有限公
局颁发的营业执照，统一社会信用代码为9
甘肃省住房和城乡建设厅颁发的安全生产
620303797，有效期至2024年5月27日；持
证书，证书编号D362040203,有效期至20
总承包叁级，施工劳务不分等级。法人张财
证书（A类），有效期至2024年3月22日；
理人员安全生产考核合格证书（C类）。

（三）涉事工程情况：金昌国源电力
年8月20日在中国核工业集团有限公司采购
标单位为甘肃中鼎建设有限公司。9月7日，
订逆变器室屋顶防水维修工程项目合同，合
订安全生产协议，约定了双方的安全生产责
金昌国源电力有限公司即要求施工方甘肃中
意，施工方甘肃中鼎建设有限公司于9月1日

（四）事故现场情况：事故现场为金
正在进行屋顶防水作业。逆变器室长约11

0.5米，屋顶作业面积约70平方米，屋顶四
缆沟水泥盖板，离地约0.5米，伤者从屋顶
时屋顶作业人员有3人，地面有1人,1人正从
全绳，也未采取其它防护措施。

二、事故发生经过和应急救援处置情

（一）事故发生经过

9月9日7时15分左右，甘肃中鼎建设
张明、王菊花和鲁燕英6人乘车到达金昌国
工人员在电力公司门口搅拌机旁对当天施工

7时30分左右，柴永寿、张崇新、钱
逆变器室南侧搭好直梯，柴永寿在下面扶着
顶；上到屋顶后，王菊花、鲁燕英用铁锹铲

7时37分左右，钱根香在用手扯防水
绊在逆变器室屋顶的避雷带上，身体向后跌

（二）救援过程

事故发生后，在19区逆变器室屋顶作
的柴永寿赶紧到逆变器室北侧查看，看见钱
识，身体没有明显外伤，安全帽还戴在头上
崇新，都从梯子上下来了。

7时45分左右，柴永寿赶紧给现场施
拌机附近。马登武立即赶到19区逆变器室，
的平地上，然后给市人民医院南院区120打

7时46分左右，张明接到王菊花打来
卡车到电力公司门口取钱根香的鞋，张明坐

7时52分左右，几名施工人员把钱根
坐在副驾驶座位上，张明驾驶皮卡车，立即

8时左右，皮卡车在中途遇见金昌市人
车上送往医院抢救。

（三）事故伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人受伤：钱根香，男，汉
时施工人员，经医院诊断为闭合性颅脑损伤
根据《事故伤害损失工作日标准》(GB / T
救治，直接经济损失暂时无法核算（医院救

三、事故原因及性质

（一）直接原因

甘肃中鼎建设有限公司临时施工人员
作不当、盲目作业，忽视高处作业风险，自
跌落，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.施工方安全管理责任落实不力。甘
的劳务人员从事高处作业，未采取可靠的高
育培训和安全交底，现场作业监督不力，对

2.发包方履行安全监督责任不到位。
对施工人员无资质从事高处作业的行为失察
工方无防护措施进行高处作业的行为，对高
因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，金昌国源电
全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
法规，事故调查组提出以下处理建议：

（一）对责任单位的责任认定和处理

1.甘肃中鼎建设有限公司，临时招用
采取其他高处作业防护措施，未认真落实对

作业行为监督不力，对事故的发生负有主要
产条例》第七十九条之规定，对其给予行政

2.金昌国源电力有限公司，未认真履
要责任，建议由行业监管部门市发改委组织

（二）对相关责任人员的责任认定和

1.钱根香，甘肃中鼎建设有限公司施
行高处作业时操作不当、盲目作业，自我安
于其在事故中受伤，建议免于责任追究。

2.马登武，甘肃中鼎建设有限公司出
业资质的人员从事高处作业，也未根据施工
不力，对事故的发生负有主要责任。建议金
办法》第四十五条（一）（三）之规定，对

3.张财山，甘肃中鼎建设有限公司法
于管理，对事故的发生负有主要领导责任。
政处罚办法》第四十五条（一）之规定，对

4.张永锋，武威新诚新能源有限公司
督管理职责，对事故的发生负有重要责任。
政处罚办法》第四十五条（一）（三）之规

5.钟建龙，金昌国源电力有限公司运
认真履行安全监督管理职责，对事故的发生
生产违法行为行政处罚办法》第四十五条（

五、事故防范措施

（一）严格落实企业主体责任。甘肃
三，深入剖析事故原因，认真落实企业安全
实一线管理人员力量，加强对特殊作业人员
杜绝违规操作行为，坚决防范类似事故发生

（二）切实加强检维修作业管理。金
险的同时，加大对检维修等附属作业的安全

审核把关，严格落实安全管理制度，结合扁
底，督促外包施工单位严格按施工方案施工
所作业的全程监督管理，有效避免事故发生

（三）深入开展安全监督检查。近年
源项目，大批项目集中建设，安全风险凸显
一步加强对新能源行业的安全监管，持续深
全生产主体责任，全面开展安全风险隐患排
务人员安全教育培训，提高作业人员自我安

“9.9”事故调查组

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃