甘肃丰盛环保科技股份有限公司“11.17”事故调查报告

时间：2021-12-27 11:32　　浏览次数： 52 次

2021年11月17日16时30分左右，甘肃丰盛环保科技股份有限公司合成作业区作业人员在进行氨回收装置配管作业时发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，甘肃丰盛环保科技股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府于11月18日成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对照“一案四查”“两个倒查”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行综合研判分析，查明了事故经过、应急处置和事故原因、人员伤亡、直接经济

损失情况，认定了事故性质和责任，提出了
整改措施。

一、事故单位基本情况

甘肃丰盛环保科技股份有限公司（以
集团有限公司（以下简称金化集团公司）下
级循环经济园区—河西堡化工循环经济产业
产调度部、能源装备部、安全环保部、财务
区、净化作业区、合成作业区、水汽作业区
业执照》，统一社会信用代码为91620000
生产许可证》，编号为（甘）WH安许证字
业产品生产许可证》，编号为（甘）XK13
要负责人持有危险化学品生产单位主要负责
危险化学品企业从业资质，分管安全负责人
工程师证。

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2021年11月17日8时左右，甘肃丰盛
作。合成作业区副总经理王永东对配管工作
作业。

8时30分左右，孙发元安排作业区当
为现场作业监护人，维修工孙学祥、杜德
用，孙发元联系装备能源部派遣一名焊工，
之后，孙发元和高立喜断开1#、2#氨水槽
业，现场准备了手推式灭火器和消防蒸汽皮

8时40分左右，孙发元办理了临时用

9时左右，分析工到现场进行气体取
助理朱总明和安环部部长助理潘永恒到作
底。孙发元对现场作业人员张连刚、马泽、

入作业现场开始作业，张连刚、马泽负责焊
责作业辅助。

14时20分左右，因3#氨水槽顶有一

票。

16时左右，3#氨水槽下部配管作业完

16时30分左右，马泽告知孙发元顶部
安排孙学祥、杜德云连接断开的法兰，二人
孙发元在未确认马泽是否从槽顶下来的情况
行焊管试漏，马泽未按照孙发元指令从槽顶
水槽突然震了一下，槽体底部脱落倾倒，马

（二）救援过程

事故发生后，孙发元赶紧过去询问马
伤，现场也无血迹。孙发元赶忙叫高立喜、
人将马泽抬到作业区域外的安全地带。之后

17时左右，救护车赶到现场，医务人
一人民医院抢救。

22时左右，马泽经抢救无效死亡。

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡（马泽，男，汉族
万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场作业负责人在未确认3#氨水槽顶
向3#氨水槽注氨水，3#氨水槽氨水挥发产
触，致使槽体内发生闪爆，槽体受冲击从底

（二）间接原因

1.作业监护人未有效履行现场监护职
责人指挥结束动火作业和作业负责人未确认
的主要原因。

2.合成作业区对操作人员安全技术交
安全风险辨识不足，现场安全检查和管理不
人员证件进行查验，是造成此次事故的重要

3.甘肃丰盛公司落实安全生产主体责
作业过程中的安全风险排查辨识不足，对作
要原因。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，甘肃丰盛公

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及

1.马泽，甘肃丰盛公司电仪作业区焊
得特种作业操作证从事焊工作业，对此次事
建议免于责任追究。

2.孙发元，甘肃丰盛公司合成作业区
结束作业撤离的情况下开阀试漏，对此次事
离安全管理岗位，并由金昌市应急管理局依
第一款之规定，给予行政处罚。

3.高立喜，甘肃丰盛公司合成作业区
未及时发现并制止作业人员不听从指挥和违
议由金昌市应急管理局依据《安全生产违法
予行政处罚。

4.王建军，甘肃丰盛公司合成作业区
全风险辨识不足，对作业人员安全技术交底
全作业行为，对此次事故的发生负有主要责
行为行政处罚办法》第四十五条第三款之规

5.朱总明，甘肃丰盛公司合成作业区
水槽动火配管作业过程中潜在的安全风险辨
况失察，对此次事故的发生负有重要责任，
为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给

6.潘永恒，甘肃丰盛公司安环部部长
业票审核不严，对作业现场安全管理不到位
公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪
记过处分。

7.王永东，甘肃丰盛公司合成作业区
职责，对作业区特种作业过程中存在的潜在
导责任，建议甘肃丰盛公司参照《安全生产
规定，给予王永东行政警告处分。

8.王大勇，甘肃丰盛公司合成作业区
全管理职责，对作业现场安全风险辨识不足
发生负有重要领导责任，建议甘肃丰盛公司
定》第十二条之规定，给予王大勇行政警告

9.杨敏，甘肃丰盛公司总经理，全面
第一责任人职责，落实安全管理制度不严格
急管理局依据《中华人民共和国安全生产法
入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃丰盛公司，落实安全生产主体责
作业过程中的安全风险排查辨识不足，对作
建议金昌市应急管理局依据《中华人民共和
甘肃丰盛公司给予行政处罚，并建议甘肃丰

五、事故防范和整改措施

（一）吸取事故教训，落实主体责任
展安全警示教育，举一反三强管理、除隐患
为抓手，进一步树牢安全发展理念，强化安

安全培训、安全管理、应急救援“五到位”
各岗位的安全管理，层层推动制度和责任落

（二）完善落实制度，狠抓风险管控
管理制度，对重点区域的风险分级管控要更
事前审批、事中监督和事后确认。要严把人
上岗、按期培训制度。要严守技术操作关，
导和培训，制作简明易懂的岗位操作卡，教
作规程。要严控过程管理关，加强对作业现
防范意识强的人员负责现场监护，对特种作
加强安全监督检查。要严行隐患治理关，严
查、定期排查等方式深入组织开展隐患自查

（三）加强教育培训，提高安全意识
教育培训，将安全教育培训作为最重要的抓
强化对各岗位员工的安全教育培训，特别是
的教育培训，不断提高作业人员技术操作水
合，服从现场作业指令，坚决做到令行禁止
体系建设，牢固树立“一切事故皆可预防、
命、敬畏安全，最大程度激发员工安全生产
中，成为企业全体员工的行动自觉。

扫一扫在

温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃