金川集团股份有限公司二矿区“1.1”事故调查报告

时间：2021-03-16 14:12　　浏览次数： 69 次

2021年1月1日11时15分左右，金川集团股份有限公司二矿区主井提升工区作业人员在18行副井对1#提升机进行点检作业时发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向市应急管理局进行了报告。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场处置。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府于1月2日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会等部门组成的事故调查组，开展事故调查。

一、事故单位及涉事设备基本情况

（一）金川集团股份有限公司二矿区（以下简称二矿区），属金川集团股份有限公司（以下简称金川集团公司）二级单位。主要从事镍铜矿

开采，现有职工1859名，下设8个业务科室
信用代码为91620300MA73NCUP6E;持有
〔0008〕，有效期至2023年8月。主要负责
考核合格证》。

（二）18行副井提升系统中段及罐笼
金川集团公司申请对18行副井提升系统中段
集团公司对该项目进行立项批复;2019年5月
实施方案进行评审;2019年9月,二矿区制定
限公司签订技术开发合同;2020年3月,完成
型罐笼无人值守系统安装调试, 试投入运行
家对该项目进行评审,评审通过后正式投入运

二、事故发生经过

1月1日7时50分左右，主井提升工区

8时10分左右，钳工维修班进行班组
对操车液压站、操车系统以及1#罐推车机进
号传递和监护。

9时15分左右,闫军山、苗冬东二人乘
检，之后因电工班检查1#罐、2#罐过卷开
电工班维修完毕后再进行点检作业。

11时11分左右，1#罐降至850水平，
平配合开始点检，苗冬东从摇台井口进入
台出车侧拐角处给苗冬东、张得平互相传递
行托罐小车退位检查，苗冬东反馈设备正常
喊话:“准备就绪可以操作”后，闫军山示意
操作确认）。

11时15分左右，张得平进行进车操作
向苗冬东喊话确认情况，喊了两声无应答，
摇台井口。闫军山下到摇台窝子后，看见苗
张得平退回小车，张得平将小车退回。苗冬

三、事故救援和处置情况

事故发生后，闫军山用850水平信号

11时20分左右，提升工区主任王玉
话，向闫军山询问事故情况。闫军山告诉王
玉征立即向矿调度室和副矿长孙越汇报情况
援。

11时35分左右，张希强和维修班何龙
强下到摇台窝子查看现场情况后向王玉征进

12时07分左右，闫军山从2#罐进车
定在铁梯子上，从摇台井口将苗冬东抬出后

12时15分左右，苗冬东被送到地表，
上前往金昌市中心医院救治，当时在井口等

12时20分左右，经医院医
亡。

四、事故伤亡人员信息

苗冬东，男，汉族，31岁，金川集团

五、事故类型

机械伤害

六、直接经济损失

120万元

七、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员点检作业组织不当，违反操
窝子进行点检作业，站位不当，自我防范意
造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.钳工维修班在安排点检作业时，对
业时信息传递与现场监护存在矛盾，现场监

2.主井提升工区在提升设备改造后未
在的机械伤害风险提出有针对性的防范措施
出细致规定；隐患排查治理不细不实，未发
重要原因。

3.二矿区安全管理制度执行不严格，
改造后未开展风险辨识，在提升设备改造、
险，未采取相应安全管控措施，是造成事故

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，金川集团公

八、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
律法规，提出以下责任认定及处理建议：

（一）对二矿区有关责任人员的处理

1.苗冬东,主井提升工区维修班作业人
人进入摇台窝子进行点检作业，站位不当，
任。鉴于其在事故中死亡，建议不予责任追

2.闫军山，主井提升工区维修班作业
履行监护职责，对此次事故的发生负有主要
为政纪处分暂行规定》第十二条之规定给予

3.何龙，主井提升工区维修班班长，
联保安全管理规定》安排有效监护人，造成
护缺失，对此次事故的发生负有主要责任，
处分暂行规定》第十二条之规定给予何龙行

4.刘延宁，主井提升工区安全员，负
对点检作业现场监督、检查不细不实，未

施，对此次事故的发生负有主要责任，建议
暂行规定》第十二条之规定给予刘延宁行政

5.张希强, 主井提升工区副主任,负责
备改造后未及时组织开展风险辨识，未针对
的防范措施；未发现点检作业中存在的违规
二矿区参照《安全生产领域违法违纪行为政
处分。

6.王玉征，主井提升工区主任,工区安
常隐患排查治理不细不实，在提升设备改造
在的违规行为，在设备点检管理办法中未对
有主要领导责任，建议二矿区参照《安全生
之规定给予王玉征降职处分。

7.孙越，二矿区副矿长，分管装备、
及时督促主井提升工区开展设备改造后的风
管理制度的行为，对此次事故的发生负有重
域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二

8.邹龙，二矿区矿长，未有效落实安
格，日常隐患排查治理不细不实，对此次事
国安全生产法》第九十二条第一款之规定给

（二）对二矿区的处理建议

二矿区安全管理制度执行不严格，日
造后未组织开展风险辨识，对事故的发生负
第一百零九条第一款之规定对二矿区给予行

九、事故防范和整改措施

（一）二矿区要深刻吸取事故教训，
机制建设要求，对改造设备系统进行风险辨
抓实抓细作业前报备、安全准入、危险告知
格督促工区落实《互保联保安全管理规定》

（二）二矿区要针对人为设备检维修
极探索研究利用智能化、可视化的设备用于
检维修作业的精准化水平和设备运行效率，

（三）二矿区要从职工安全教育方面
教育培训作为最重要的抓手，系统开展新提
促作业人员熟练掌握技术要领，严格遵守操
识。

“1.1”事故调查组

扫一扫

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃