language

宁明云天城三期工程“12•24”死亡事故的调查报告

2022-03-03 10:50 来源：宁明县应急管理局

【字体：大 中 小】

宁明云天城三期工程“12•24”死亡事故的调查报告

2021年12月24日上午9点28分，宁明县应急管理局接到宁明县公安局110转来举报电话，反映宁明云天城三期工程项目施工现场发生一起死亡关信息，宁明县安全生产委员会办公室第一时间组织县应急管理局、住房和城乡建设局、人力资源和社会保障局、驮龙派出所、城中镇政府等部门进行初步调查了解。

按照《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，宁明县人民政府成立了以县委常委、常务副县长为组长的宁明云天城三期工程项目“12•调查小组。调查小组由县政府办、纪委监委、应急管理局、住房和城乡建设局、人民检察院、工业和信息化局、公安局、民政局、人力资源和社会总工会、城中镇政府等部门组成，对事故展开调查工作。

事故调查小组通过现场勘察、询问人员、查阅资料等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了和责任，并提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位简介

1.建设单位（发包单位）：广西宁明云天投资有限公司，成立于2011年05月11日，经营范围包括对房地产、市场、宾馆、医疗业、仓储、冷项目的投资；房地产开发与经营（待取得有效资质证后方可开展经营）；自有房屋租赁服务。

2.承包单位：重庆吉科建筑劳务有限公司，成立于2010年12月7日，经营范围：从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；销售：建筑材料（危险品），装饰材料（不含化学危险品）、防水材料、五金、交电、电器设备、机械设备等。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理

（一）事故发生经过

2021年12月24日上午，重庆吉科建筑劳务有限公司云天城三期项目带班班长刘*海安排李*林、邱*、李*兵、蓝*等4名普工到8#楼第8层清理料。约9时许，第8层内材料基本清理完成，便要到第7层继续清理。蓝*为图方便且不听其他工友的劝阻，执意从第8层阳台的脚手架攀爬下第7层。程中由于脚手架雨雾湿滑，蓝*不幸坠落到第7层悬挑层的防护板上，后因防护板断裂塌陷而从7层坠落到地面上。

（二）应急处置情况

蓝*坠楼后，安全员杨*生在附近听到呼叫后马上到达现场，立即打电话向重庆吉科建筑劳务有限公司负责人刘*林报告。刘*林到达现场后，受伤严重，便安排人员拨打120急救电话，并对现场做好警戒，保护现场。9点22分，120救护车到达现场，经医务人员确认蓝*已无生命体征。

9点50分，县安委办组织县应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局、城中镇政府等部门人员到达事故现场查勘，况进行初步调查了解，110民警通过现场查勘，排除刑事案件。同时指导企业做好死者善后工作。

（三）善后处理情况

2021年12月26日重庆吉科建筑劳务有限公司与死者家属达成赔偿协议。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

该事故共造成一人死亡，死者：蓝*，男，广西马山县人。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约110万元（支付给死者家属110万元）。

四、事故原因分析和性质认定

通过现场勘查，查阅相关材料，询问有关人员等分析得出如下事故原因:

（一）事故直接原因

蓝*从8#楼第8层阳台脚手架攀爬下第7层悬挑层防护板的过程中由于脚手架雨雾湿滑，不幸坠落到第7层悬挑层的防护板上，后因防护板断裂7层坠落到地面上，导致其死亡。

（二）事故间接原因

1.蓝*安全意识淡薄，在未做好个人防护情况下，不听其他工友的劝阻而违规从8#楼第8层阳台手脚架攀爬下到第7层悬挑层的防护板。

2.重庆吉科建筑劳务有限公司对员工安全生产教育培训不到位。经调查，蓝*是2021年12月14日来到云天城工地，21日入职，24日上班时发故。由于公司对新入职员工蓝*开展安全生产教育培训不到位,致使其安全意识淡薄，违规作业。

3.安全管理员杨*生对现场施工作业人员管理不到位。在当天的事故现场施工作业中安全员杨*生没有在场，也没有安排其他管理人员在现场蓝*的违规行为未能有效制止。

4.重庆吉科建筑劳务有限公司隐患排查治理不到位。调查组通过对事故现场的勘查，发现被砸穿的防护板已经腐烂，周边的防护板也有很的，存在重大的安全隐患。由于重庆吉科建筑劳务有限公司未认真开展隐患排查治理专项整治，对第7层悬挑层的防护板存在多处腐烂未及时发现改，导致了事故的发生。

（三）事故性质认定

经调查组认定，该事故是一起由于企业安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

（一）建议免于责任追究人员

蓝*，重庆吉科建筑劳务有限公司普通工人。由于其安全意识淡薄，违规从8#楼第8层阳台手脚架攀爬下到第7层悬挑层的防护板导致坠落生，是造成事故的直接责任者。鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

（二）给予行政处罚人员

1、刘*林，重庆吉科建筑劳务有限公司主要负责人，对云天城三期项目安全生产工作全面负责。由于其履行安全生产管理职责不到位，对隐理不到位，对员工的安全培训不到位，对本起事故负领导责任。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第五项，依人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，建议由宁明县应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

2、杨*生，重庆吉科建筑劳务有限公司云天城三期项目部安全管理员，对作业现场安全管理不到位，对隐患排查治理不到位，对该起事故的管理责任。责成重庆吉科建筑劳务有限公司对其进行经济处罚，并按公司规定作出相应处理，并将处理结果报宁明县应急管理局备案。

（三）对事故责任单位相关行政处罚建议

重庆吉科建筑劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位，对安全隐患排查治理不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位，违反了《共和国安全生产法》第四条第一第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生一百一十四条第一项的规定，建议由宁明县应急管理局对重庆吉科建筑劳务有限公司处以32万元的行政处罚；由宁明县住房和城乡建设局责令重庆劳务有限公司暂停云天城三期项目的建设，并对隐患进行整改，待隐患全部整改完毕，经验收合格后方可恢复建设。

六、事故防范和整改措施建议

（一）重庆吉科建筑劳务有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，牢固树立“以人为本，生命至上”的理念，坚守“发展决不能以牺牲价”这条“红线”。

(二)要加强从业人员安全教育培训，提高从业人员的安全意识，未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）重庆吉科建筑劳务有限公司要认真开展隐患排查整治工作，及时消除事故隐患，确保项目建设安全；要严格施工现场安全管理，对违员要及时发现、及时制止。

（四）广西宁明云天投资有限公司要加强对建设项目相关过程的监督,协调、督促各参建单位,包括监理单位、施工承包单位、施工专业分包务分包单位依法履行各自的安全生产管理职责,不得以包代管,发现建设项目存在隐患问题要督促监理单位和施工单位进行整改,对隐患拒不整改的行严厉处罚并报告政府主管部门。

（五）宁明县住房和城乡建设局要切实履行部门监管责任,对检查发现的隐患问题要向施工单位及时下发整改通知或暂时停工通知,督促施工完成整改，确保安全生产。

政府网站找错
网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号
主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610
承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671
视听节目许可证号：120420094
桂公网安备 45142202000012号　桂ICP备14008100号-1　网站标识码 ： 4514220002