佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“10.15”佛山市禅城区张槎街道上朗东便大街垃圾收集站机械伤害事故的调查报告

发布时间： 2022-03-27 08:24:14

来源：禅城区应急管理局

2021年10月15日下午17时许，位于佛山市禅城区张槎街道上朗东便大街垃圾收集站发生一起机械伤害事故，事故造成一人重伤。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位、人员、事发作业及设备概况

广东瀚睿环境科技服务有限公司，统一社会信用代码：91440604562561934E；法定代表人：叶桂媚。住所：佛山市禅城区佛山大道中35号第五层附楼；经营范围：一般项目；5G通信技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车拖车、救援、清障服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；信息系统运行维护服务；环保咨询服务；装卸搬运；水污染治理；固体废物治理；铁路运输辅助活动；城市公园管理；物业管理；园林绿化工程施工；体育场地实施工程施工；土石方工程施工；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护监测；日用玻璃制品销售。许可项目：停车场服务；城市生活垃圾经营性服务等。

曾伟光，男，汉族，1975年10月28日出生，系广东瀚睿环境科技服务有限公司总经理及主要负责人。

事发作业及设备概况：佛山市禅城区张槎街道上朗村委会把上朗村清洁服务项目承包给碧海环境治理（广东）有限公司，碧海环境治理（广东）有限公司将其转包给了广东瀚睿环境科技服务有限公司，约定由广东瀚睿环境科技服务有限公司运营及管理，碧海环境治理（广东）有限公司每月收取应收服务费的5%。主要工作是：由广东瀚睿环境科技服务有限公司派遣的工作人员对上朗村委会辖区公共部分进行清洁卫生，收集的

垃圾再由工作人员用电动三轮车转运至上朗垃圾收集站，把车上的垃圾倒进移动式压缩箱的收集斗里，移动式压缩箱有专人进行操作。

产品名称：移动式压缩箱；产品型号：XMYD12；产品尺寸：4900×2500×2400；机身编码：XMYD2020-12-066制造单位：广州祥美环保科技有限公司；出厂日期：2020年11月18日。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2021年10月15日下午17时许，广东瀚睿环境科技服务有限公司垃圾收运工宋东振把电动三轮车里的垃圾倒进移动式压缩箱后，就在一旁用水管清洗电动三轮车，移动式压缩箱操作员张富全在宋东振倒完垃圾后，进到收集站内操作将移动式压缩箱的收集斗升起，等收集斗举升完成，将收集斗中的垃圾倒至收集箱后，张富全又按工作习惯操作将收集斗下降回原位，由于本来可以操作移动式压缩箱的遥控器遗失，张富全进至收集站内操作，视线受限，未看到进入警戒线清洗电动三轮车的宋东振，导致宋东振被下降的收集斗压倒受伤。事故发生后，公司管理人员立即拨打了120急救电话，急救人员到现场后，将伤者宋东振送往佛山复星禅城医院进行抢救治疗，目前伤情稳定。

事故调查组委托广东经纬司法鉴定所对伤者宋东振进行伤情鉴定，鉴定意见为重伤二级。鉴定期为2021年11月25日至2021年12月7日。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、禅城区城市管理和综合执法局、张槎街道办事处、佛山市公安局禅城分局高新派出所、禅城区张槎街道应急管理办公室等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证工作。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，广东瀚睿环境科技服务有限公司及时拨打120急救电话将伤者宋东振送往医院抢救。虽然目前未与伤者家属达成赔偿协议，但能积极配合医院对伤者进行治疗，暂未引发社会其它矛盾。各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成一人重伤，伤者宋东振，男，汉族，1979年9月3日出生，系广东瀚睿环境科技服务有限公司垃圾收运工。

（二）经济损失

本次事故目前直接经济损失约为55万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

广东瀚睿环境科技服务有限公司垃圾收运工宋东振安全意识淡薄，违反安全规章制度，在移动式压缩箱工作期间，进入警戒区域清洗电动三轮车，被下降的收集斗压倒而受伤，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广东瀚睿环境科技服务有限公司未及时发现和消除移动式压缩箱操作遥控器遗失，导致操作移动式压缩箱时进到收集站内操作视线受限等事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程，是导致这起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.广东瀚睿环境科技服务有限公司垃圾收运工宋东振安全意识淡薄，违反安全规章制度，在移动式压缩箱工作期间，进入警戒区域清洗电动三轮车，被下降的收集斗压倒而受伤，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”的规定，对事故发生负有责任。

2.广东瀚睿环境科技服务有限公司未及时发现和消除移动式压缩箱操作遥控器遗失，导致操作移动式压缩箱时进到收集站内操作视线受限等事故隐患；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。”及《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故的发生负有责任。

3.广东瀚睿环境科技服务有限公司主要负责人曾伟光未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，未能及时发现和消除移动式压缩箱遥控器遗失、操作移动式压缩箱时视线

受限等生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1.建议广东瀚睿环境科技服务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，对负有事故责任的垃圾收运工宋东振依据有关规章制度给予处分。

2.建议禅城区应急管理局依据相关法律规定，对负有事故责任的广东瀚睿环境科技服务有限公司进行行政处罚。由于此次事故发生以来，广东瀚睿环境科技服务有限公司及时将伤者送往医院进行抢救，积极配合医院对伤者进行治疗，并表示后期仍会想办法筹集治疗费用。根据原国家安全监督总局《关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函【2014】136号）的规定，建议不以《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项进行罚款处罚。

3.建议禅城区应急管理局依据相关法律规定，对负有事故责任的曾伟光进行行政处罚。根据原国家安全监督总局《关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函【2014】136号）的规定，建议不以《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项进行罚款处罚。六、事故防范和整改措施

1.广东瀚睿环境科技服务有限公司要认真吸取事故教训，对作业工人进行再次教育、再交底，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，采取措施，确保安全生产。

2.相关部门加强行业监管，督促所监管的行业落实安全生产各项规定，采取有效措施防范类似事故的发生。

3.张槎街道上朗村委会应督促村委会项目所涉及企业，落实好安全生产各项规定；监督项目所涉及企业不得违规转包。

4.张槎街道上朗村委会应协调、督促广东瀚睿环境科技服务有限公司做好伤者善后工作，避免引发其它社会矛盾。

扫一扫在手机打开当前页



【TOP】【打印页面】【关闭页面】

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局