佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“4.4”佛山市祖庙货站路保利时代辰悦公馆项目机械伤害事故的调查报告

发布时间： 2020-06-19 10:33:11

来源：禅城区应急管理局

2020 年4月4日14时30分左右，位于佛山市祖庙货站路的保利时代辰悦公馆项目基坑支护和桩基础工程发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位、人员及设备概况

广东瑞丰建筑劳务有限公司。统一社会信用代码：91440904MA4UQFTL07；法定代表人：曾集江。经营场所：茂名市电白区水东镇人民路25号汇景宛3栋302房；经营范围：建筑工程劳务分包、建筑机械租赁、建筑工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、市政工程、装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、体育场地设施工程；销售：机械设备、建筑材料。

曾集江，男，汉族，1991年05月28日出生，住址：广东省汕尾市城区舜水横巷9号之四，系广东瑞丰建筑劳务有限公司法定代表人。

曾春辉，男，汉族，1994年01月15日出生，住址：广东省龙川县田心镇长坑村委会长丰村181号，系广东瑞丰建筑劳务有限公司1号静压桩机起重机操作员。

设备概况：静压桩机：产品名称：液压式压桩机；产品型号：YZY 800A型；产品编号：ZJ1503001；制造单位：广东力源液压机械有限公司；出厂日期：2017年05月03日；检定日期：2019 年 12月27日；检定周期：六个月。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年4月4日下午14：30许，位于佛山市祖庙货站路的保利时代辰悦公馆项目桩基础工程工地，广东瑞丰建筑劳务有限公司1号静压桩机正在吊装管桩和对管桩焊接准备，正在操作室作业的静压桩机起重机操作员曾春辉听到机长曾春明的叫声，于是停止操作，走出操作室向后方看去，发现起重机后部配重挤压住了曾春明，曾春辉马上回操作室操作移动起重机吊臂，让配重松开曾春明，之后曾春辉马上下到平台抱住曾春明并大声呼救。听到呼救的地面人员马上爬上平台查看情况，观察曾春明受伤情况后并于14:48 分左右拨打了120急救电话，当时曾春明表观情况为右侧臀部位置有伤口，出血，伤者有呼吸心跳，现场采取布加纸按压伤口部位，等待救援。120急救车于 15:02 分左右到达现场，对曾春明进行止血和输液等简单处理后运至佛山市中医院进行抢救。曾春明入院后经过盘骨固定手术后转至重症监护室，于4月5日凌晨 3:30 分左右抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、禅城区住房城乡建设和水利局 、祖庙街道办事处 、佛山市公安局禅城分局永安派出所 、禅城区建设工程质量安全监督站、禅城区安全生产监督管理局祖庙分局等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，广东瑞丰建筑劳务有限公司及时将伤者送往医院抢救，经抢救无效死亡后，及时、妥善处理了善后工作，与死者家属达成赔偿协议；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者曾春明，男，汉族，1974年04月13日出生，住址：广东省龙川县田心镇长坑村委会长丰村64号。系广东瑞丰建筑劳务有限公司员工，为1号静压桩机机长。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为135万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

广东瑞丰建筑劳务有限公司1号静压桩机机长曾春明安全意识淡薄，身为机长，未严格执行《建设机械使用安全技术规程》及《静压桩机安全操作规程》，明知起重机吊臂作业半径范围是危险区域，仍然在起重机吊臂作业时进入危险区域，在起重机旋转吊臂时遭后部配重撞击和挤压。是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、广东瑞丰建筑劳务有限公司在进行吊装等危险作业时未能教育和督促员工严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。是导致这起事故发生的间接原因。

2、广东瑞丰建筑劳务有限公司静压桩机起重机操作员曾春辉安全意识不强，在地面指挥人员未给出明确信号的情况下，仍然操作起重机吊臂，是导致这起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、广东瑞丰建筑劳务有限公司1号静压桩机机长曾春明安全意识淡薄，身为机长，未严格执行《建设机械使用安全技术规程》及《静压桩机安全操作规程》，明知起重机吊臂作业半径范围是危险区域，仍然在起重机吊臂作业时进入危险区域，在起重机旋吊臂转时遭后部配重撞击和挤压。对事故发生负有责任。

2、广东瑞丰建筑劳务有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定，对事故发生负有责任。

3、广东瑞丰建筑劳务有限公司法定代表人曾集江未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故的发生负有责任。

4、广东瑞丰建筑劳务有限公司静压桩机起重机操作员曾春辉安全意识不强，在地面指挥人员未给出明确信号的情况下，仍然操作吊臂，违反了公司制订的《静压桩机安全操作规程》第3点：“机械操作必须由专人进行指挥作业，桩机操作人员应听从指挥人员指挥，做到无人指挥不操作，信号不叫不操作”的规定，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

1、由于事故责任人曾春明在事故中已死亡，其事故责任依法不予追究。

2、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第四十一条及第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的广东瑞丰建筑劳务有限公司处以罚款。

3、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项、第九十二条第（一）项的规定，对负有事故责任的曾集江处以罚款。

4、建议广东瑞丰建筑劳务有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条之规定，对负有事故责任的静压桩机起重机操作员曾春辉根据公司规章制度给予处分。

六、事故防范和整改措施

1、广东瑞丰建筑劳务有限公司要认真吸取事故教训，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，采取措施，确保从业人员按章操作，杜绝违章操作行为，确保安全生产。

2、相关部门加强建筑行业监管，督促所监管的企业落实安全生产各项规定做好教育培训和隐患排查工作，采取有效措施防范类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页



主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局