




# 仙游科技馆（在建工程）“6.2”坠楼事故调查报告

来源：本网 时间：2019-12-23 17:00 浏览量：1590



2019年6月2日下午15：30左右，在仙游县档案馆、美术馆和科技馆及地下配套设施项目（以下简称“东三馆”）工地中的仙游科技一名员工坠楼事故，经抢救无效死亡，直接经济损失52万元。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》和省纪委监察厅《关于进一步规范监察机关参加生产安全事故调查处法规，经县政府批准，成立由县应急局局长为组长，县纪委监委、县公安局、住建局、科技局、总工会、应急局有关同志等参加的仙“6·2”坠楼事故联合调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，下设综合组、责任追究组、技术组等三个组。2019年7月29追究组派员参加调查和取证，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴范措施。现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

**（一）事故相关单位情况。**

1、建设单位：仙游县建工集团投资有限公司，法定代表人：林华民，成立日期：2012年7月10日，注册在仙游县鲤城91350322050304264L，经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程程专业承包、钢结构工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包，房地产销售开发，土地规划、储备、开发、建设，建材（不含木26日《中共仙游县委办公室关于加快推进“六馆两中心”项目建设的备忘录》（会议备忘录[2017]13号）的会议议定中的3.“六馆两中心工程监管、安全生产等工作职责，由项目原业主（即县信访局、档案局、文体局、科技局、规划局和行政服务中心）各自负责。综上装饰装修的业主单位是县科技局。

2、承建单位：江西三众建设工程有限公司，法定代表人：涂和平，成立日期：2010年2月8日，注册在江西省南昌市望城新区信用代码：91360122550862406F，持有江西省住建厅核发的建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级《建筑企业资质证书》

有效期至2022年1月22日）；钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包贰级《建筑
号：DZ36016451，有效期至2021年4月21日）；《安全生产许可证》（（赣）JZ安许证字[2010]020029-1/6,有效期：2019年5月28日至

3、监理单位：重庆亚太工程建设监理有限公司，法定代表人：丁明建，成立日期：1994年3月30日，注册在重庆市渝北区龙塔
幢2-1，社会信用代码：91500112203131529B，持有住建部核发的房屋建筑工程监理甲级和市政公用工程监理甲级资质（证书编号：
至2024年8月23日）。

**（二）工程项目基本情况**

事 程为东三馆项目工程的科技馆建设工程，是于2017年11月24日经建设单位仙游县建工投资集团有限公司公开招投标中，
司以 136 54元的价格中标，监理单位是于2017年11月28日经建设单位仙游县建工投资集团有限公司公开招投标中由重庆亚太工程

**（ 事发科技馆建设基本情况**

仙游县 馆是从2017年12月15日开始开工建设，2018年11月底封顶，封顶后就在馆内进行砌体抹灰，目前处于主体馆内抹灰及装

**（ 亡者情况**

死者林 ，女，在科技馆建设工程中任水泥班组负责提砂浆，在事故中经抢救无效死亡。

**二、事 过、应急救援及事故报告情况**

**（ 事故发生及应急救援处置经过**

2019年6月2日，水泥班组长蒋序进组织班组粉刷师傅石世江、邓安友在仙游科技馆二楼进行粉刷作业，林凤英则负责将倒在
桶装后提给他们粉刷作业，下午15：30左右工地下起了暴雨，工地搅拌砂浆的师傅怕停电就不再搅拌砂浆并通过货梯送至科技馆二
作业无砂浆可用，水泥班组长蒋序进就让粉刷师傅邓安友和石世江和提砂浆的林凤英收拾工具准备提前下班，而同在场的林凤英则独
6.5米）的内走廊梁沿处附近，石世江突然看到林凤英从走廊梁沿与外脚手架之间约55厘米的空隙坠落下去，邓安友随即打了120，
人边呼救边和项目部办公室的现场技术负责人傅金泰和项目管理人员张宝铸等人迅速赶到科技馆底层看到林凤英侧躺在科技馆底层楼
有一处伤口、脸上有少许血，傅金泰还问了林凤英是否有知觉，她点了点头，随后县医院的医护人员到达现场作了简单包扎后与傅金
医院抢救，下午17：30左右经县医院抢救无效死亡。17：32左右，赶到医院的林凤英儿子郭永志打110报警，18：00左右在县医院处
有限公司另一管理人员张庆尾也打110报警，鲤城派出所与县公安局刑侦大队先后赶到项目工地现场了解相关情况，江西三众工程有
00左右向县档案局局长曾朝霞报告，曾朝霞局长也带队于19：00左右赶到现场了解情况。

**（二）坠楼事故发生地示意图**




**（三）善后处理情况**

江西三众工程有限公司的管理人员张庆尾代表公司与死者家属在游县鲤城街道万和调解室经6月2日一夜的协商和在仙游县鲤城街
调解下于2019年6月3日达成《人民调解协议书》、赔偿金额是52万元，没有造成社会不良影响。

**（四）事故报告情况**

经事故调查组认真对该事故涉及的相关人员进行了调查询问、了解并调取了县政府办2019年6月2日的来电记录，这起事故涉及的
限公司和监理单位重庆亚太工程建设监理有限公司相关人员在2019年6月2日在事故发生时由江西三众工程有限公司水泥班组粉刷师
凤英儿子苏永忠和江西三众工程有限公司管理人员张庆尾分别在县医院17：32、18：00左右打110以及江西三众工程有限公司的傅金泰
案局曾朝霞局长报告过该事故，仙游县“110”指挥中心于傍晚17：58左右向县政府办报告了该起事故并由相关县政府领导对该事故作
00多县档案局曾朝霞局长与科技局局长林敬柏对该事故通过电话了解相关情况，其他单位并未接到关于该事故的报告。综上所述，经
县科技馆“6.2”工地人员坠楼事故的情况说明》内容，对照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条和《生产安全事故罚款处
定，事故[illegible]单位江西三众工程有限公司没有及时向县级以上住建部门和应急管理部门报告，属漏报行为。

**三[illegible]故类别、原因分析和性质**

事[illegible]查依法调取了有关单位的资质文件和施工资料，并根据调查询问情况，调查组综合分析认定：

**（[illegible]事故类别：**

高[illegible]落

**（[illegible]事故原因分析**

1、[illegible]原因：

一是林凤英安全意识薄弱，在暴雨会致施工现场湿滑的情况下未经同意擅自跑到没有防护设施且与外脚手架有约550mm的空隙
处是导致其坠落的直接原因。

二是承建单位江西三众工程有限公司未按照《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）的要求在坠落高度基准面
作业处或外架边缘与建筑特间隙大于150mm采取防护措施也是导致林凤英坠楼的直接原因。

2、间接原因

一是安全教育不到位。江西三众工程有限公司作为施工单位，未认真开展对工人的安全生产教育和培训，致使现场工人安全生产
业临边防护的安全生产知识，是造成事故的间接原因。

二是安全管理和检查不到位。①承建单位江西三众工程有限公司现场安全负责人傅金泰未依法履行安全生产法定职责，没有对林
护未到位的安全隐患予以整改，是造成事故发生的间接原因。②承建单位江西三众工程有限公司水泥班组长蒋序进作为现场安全管理[illegible]
及时发现并阻止林凤英擅自跑到无设置临边防护设施的走廊梁沿处，是造成事故发生的间接原因。

三是监理单位履职不到位。①重庆亚太工程建设监理有限公司对其派驻仙游县科技馆项目的总监理工程师和专业监理工程师管理
行安全生产法定职责，监理工作介入不到位。②重庆亚太工程建设监理有限公司派驻仙游科技馆项目的总监理工程师伍雪松、专业监理
监理职责，只是偶尔到仙游科技馆项目工地开展相关安全管理，只派驻监理员林智一人负责该项目的安全施工监理。③监理员林智在[illegible]
公司规定严格落实监督巡查职责，未能按照《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）的要求对科技馆二楼高处作业的
促承建单位予以及时整改到位，是造成事故发生的间接原因。

**（三）事故性质**

根据仙游县公安局刑事侦查大队和鲤城派出所2019年6月2日的现场勘验笔录及其对江西三众工程有限公司现场部分工人的询[illegible]
疑。鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

**四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议**

**（一）对事故有关政府及部门责任人员追究责任的建议**

1、陈毅彬，现任仙游县科技局财务（事业干部），负责仙游县科技馆工程建设。该同志未能落实安全监管责任，组织对工程安全
对该工程的检查过程中，未能发现该科技馆在建工程存在的“二层楼层边等临边作业未做防护，外架边缘与建筑物间隙大于150mm
患，在建筑工程安全监管中负有责任。根据《中华人民共和国监察法》之规定，建议由县纪委监委给予其诫勉。

2、范碧泉，1989年11月加入中国共产党，现任仙游县科技局党组成员、副局长，负责仙游县科技馆工程建设。该同志未能落实程安全建设排查不全面，在平时对该工程的检查过程中，未能发现该科技馆在建工程存在的“二层楼层边等临边作业未做防护，夕150mm未采取防护措施”的安全隐患，在建筑工程安全监管中负有一定的领导责任。根据《中华人民共和国监察法》之规定，建议由醒。

3、陈中立，2005年3月加入中国共产党，现任仙游县建设工程质量安全监督站站长。该同志未认真履行建筑行业安全生产直接处作业临边防护隐患督促承建单位整改到位，在建筑工程安全监管中负有直接监管责任，根据《中华人民共和国监察法》之规定，建勉。

4、[illegible]民，2001年12月加入中国共产党，现任仙游县住建局党组成员、总工程师，分管建筑行业安全生产工作。该同志未能任，未对[illegible]馆高处作业临边防护隐患督促承建单位整改到位，在建筑工程安全监管中负有一定的领导责任，根据《中华人民共和国监纪委监委[illegible]其谈话提醒。

**（二[illegible]事故发生单位及相关责任人处理建议**

1、[illegible]英，女，江西三众工程有限公司承建的科技馆水泥班组提砂浆工，其在此次事故中安全意识淡薄，导致自己踩滑坠落是任。因其[illegible]已死亡，其责任不予以追究。

2、[illegible]三众工程有限公司未能认真落实企业安全生产主体责任，未能落实安全事故隐患排查治理制度，开展隐患排查，及时发地现场未[illegible]证的安全员负责安全生产隐患排查，对工人的安全生产教育和培训不到位，致使现场工人安全生产意识淡漠，未掌握高识，导致事故发生，对事故发生负有主要责任。其行为违反了《安全生产法》第二十四条、第二十五条第一款、第三十八条第一款的规理局按照《安全生产法》第一百零九条第一款规定依法对该单位处人民币20万元的罚款。

3、傅金泰，无党派人士，非人大代表或政协委员，其作为江西三众工程有限公司派驻仙游科技馆项目工地现场施工安全管理负全管理职责，在日常安全检查中不严，不细，未能及时发现和消除高处作业临边防护隐患，同时在该事故发生后漏报给了县级以上住事故发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第十八条第五款、第八十条第二款和《生产事故调查报告和处理条例》第九条建局按照《安全生产法》第九十一条的规定责令江西三众工程有限公司撤销其负责东三馆及地下配套设施项目工地的安全管理工作并《生产事故调查报告和处理条例》第三十五条第二款的规定依法对其处人民币2018年年收入的40%的罚款。

4、蒋序进，其作为江西三众工程有限公司仙游科技馆项目工地水泥班组负责人没有履行现场安全管理的职责，未及时发现并阻临边防护设施的走廊梁沿处，施工作业现场安全管理不到位，对事故发生负有一定责任，建议由县住建局责令江西三众工程有限公司套设施项目工地的水泥班组工作并依照内部管理规定予以相应的处罚。

5、重庆亚太工程建设监理有限公司作为监理单位，未能对派驻东三馆项目工程的项目总监理工程师和专业监理工程师经常未到令，导致日常监理工作介入不到位，对事故发生负有重要责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定，建议由安全生产管理条例》有关规定予以处理。

6、伍雪松，无党派人士，非人大代表或政协委员，其作为经重庆亚太工程建设监理有限公司法人代表授权委托驻仙游档案馆、套设施项目工地的监理项目负责人（总监理工程师），没有驻扎在仙游科技馆项目工地按照自身工作职责有效督促检查科技馆项目部到成施工现场安全检查、安全防护措施和从业人员教育培训工作落实不到位等隐患问题不能及时发现和消除，对事故负有领导责任。其程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建〔2017〕44号）的规定，建议由县住建局按照《福建省建设工程质量安有关规定予以处理。

7、陈作，无党派人士，非人大代表或政协委员，其作为重庆亚太工程建设监理有限公司驻仙游档案馆、美术馆和科技馆及地下专业监理工程师，没有驻扎在仙游科技馆项目工地按照自身工作职责协助项目总监理工程师抓好施工现场的安全检查工作，特别是20离岗至6月2日事故发生时仍未回到工地负责安全管理职责，未认真开展对施工单位的安全检查制度和安全作业落实情况的监管，对事县住建局责令重庆亚太工程建设监理有限公司对其停业教育并按有关规定予以处理。

8、林智，无党派人士，非人大代表或政协委员，其作为重庆亚太工程建设监理有限公司驻仙游档案馆、美术馆和科技馆及地下员没有认真履行日常对施工现场安全生产巡查机制，未能发现科技馆二楼高处临边作业现场存在的隐患问题，对6月2日本应停工的止，对事故负有一定责任，建议由县住建局责令重庆亚太工程建设监理有限公司对其停业教育并按有关规定予以处理。

五、事故防范建议措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施：

一是江西三众工程有限公司要依法完善和健全本单位的各项规章制度，加强对工人加强安全教育培训，严格按照有关法律、法规理，明确岗位责任，针对事故中存在的问题要加强管理，制定有针对性的检查措施并加以落实，加大监督检查力度和频次，及时发现

二是重庆亚太工程建设监理有限公司要组织建立合同跟踪机制，完善安全生产责任制，要进一步落实岗位人员的职责，划清责任杜绝此类事故再次发生。

三是仙游县建工投资集团有限公司要依法履行建设单位的安全职责，密切联系县档案局、文旅局、科技局和县科协等业主单位和科技馆下配套设施项目工地的安全督查，对发现的安全隐患及问题要及时通报有关责任单位整改。

四 建部门应加强对相关工程承建单位及工程监理单位的监督管理，制订和细化监督检查计划和施工现场检查内容，对全目开展“”检查。

五 各单位要汲取该事故漏报的深刻教训，要充分利用电视、报纸、微信、微博、板报、单位LED以及微信等传播平台，种形式大传生产安全事故报告规定，防止类似事件再次发生。

附 游科技馆（在建工程）“6？2”坠楼一般事故应急处置评估报告

仙游科技馆（在建工程）“6？2”坠楼事故调查调查组

2019年9月27日

仙游科技馆（在建工程）“6.2”坠楼一般事故应急处置评估报告

一、事故应急处置基本情况

2019年6月2日，水泥班组长蒋序进组织班组粉刷师傅石世江、邓安友在仙游科技馆二楼进行粉刷作业，林凤英则负责将倒在桶装后提给他们粉刷作业，下午15：30左右工地下起了暴雨，工地搅拌砂浆的师傅怕停电就不再搅拌砂浆并通过货梯送至科技馆二作业无砂浆可用，水泥班组长蒋序进就让粉刷师傅邓安友和石世江和提砂浆的林凤英收拾工具准备提前下班，而同在场的林凤英则独6.5米）的内走廊梁沿处附近，石世江突然看到林凤英从走廊梁沿与外脚手架之间约55厘米的空隙坠落下去，邓安友随即打了120，人边呼救边和项目部办公室的现场技术负责人傅金泰和项目管理人员张宝铸等人迅速赶到科技馆底层看到林凤英侧躺在科技馆底层楼

有一处伤口、脸上有少许血，傅金泰还问了林凤英是否有知觉，她点了点头，随后县医院的医护人员到达现场作了简单包扎后与傅金
医院抢救，下午17：30左右经县医院抢救无效死亡。17：32左右，赶到医院的林凤英儿子郭永志打110报警，18：00左右在县医院处
有限公司另一管理人员张庆尾也打110报警，鲤城派出所与县公安局刑侦大队先后赶到项目工地现场了解相关情况，江西三众工程有
00左右向县档案局局长曾朝霞报告，曾朝霞局长也带队于19：00左右赶到现场了解情况。

二、事故单位应急处置责任落实情况

现场事故发生后，项目部办公室的现场技术负责人傅金泰和项目管理人员张宝铸等人迅速赶到科技馆底层看到林凤英侧躺在科
上，后脑勺有一处伤口、脸上有少许血，傅金泰还问了林凤英是否有知觉，她点了点头，同是水泥班组的工友邓安友随即打了120，
现场作了包扎后与傅金泰、张宝铸等人一同赶往县医院抢救，下午17：30左右经县医院抢救无效死亡，17：32左右，赶到医院的
警，18：00左右在县医院处理善后事宜的江西三众工程有限公司另一管理人员张庆尾也打110报警。

三、仙游人民政府应急处置责任落实情况

事故发生后，县政府领导高度重视，要求有关部门有序做好善后处理，依法开展事故调查工作，根据《中华人民共和国安全生产
和处理条例》等相关法律法规规定，6月8日，经县政府同意，成立由县应急局局长为组长，县纪委监委、县公安局、住建局、科技
志等参加的仙游县科技馆（在建工程）“6·2”坠楼事故联合调查组。

四、调查结论

1、调查组认为：发生事故后，事发单位和县政府有关部门接到报告后，县政府有关部门先后启动相应的应急预案，应急处置
单位组织召开企业相关负责人以及现场相关人员座谈会，事发单位现场应急处置救治伤员优先的原则和第一时间向县政府办报告，符
应急处置的基本要求。

2、本起事故的直接原因：江西三众工程有限公司水泥班组提砂浆工林凤英安全意识薄弱，在暴雨会致施工现场湿滑的情况下
设施且与外脚手架有约550mm的空隙的科技馆二楼内走廊梁沿处导致其坠落至科技馆底层，后经医院抢救无效死亡。

3、查阅事发单位的公司各项安全生产管理制度、安全操作规程、安全教育培训台帐及记录和应急预案，现场了解应急救援过
场应急处置的规范要求。

五、经验教训

1、在全县范围所属的建筑工地，深刻吸取事故教训，全面组织排查高处临边作业存在的安全隐患，并对发现问题立即整改。

2、事发单位要立即对仙游县档案馆、美术馆和科技馆及地下配套设施项目建筑工地的高处临边作业防护情况进行辨识和巡查，
确保安全风险可控在控。

3、事发单位要吸取事故教训，对所有员工按期安全教育，并加强日常的隐患排查，建档造册，压实安全生产责任制，狠抓问题
生。

六、相关工作建议

1、全县各单位要汲取该事故的深刻教训，要充分利用电视、报纸、微信、微博、板报、单位LED以及微信等传播平台，采取文
大力宣传生产安全事故报告规定，防止类似事件再次发生。

2、事发单位要完善和健全本单位的各项规章制度，加强对工人加强安全教育培训，严格按照有关法律、法规加强对施工现
任，针对事故中存在的问题要加强管理，制定有针对性的检查措施并加以落实，加大监督检查力度和频次，及时发现并消除各类安全

3、事发单位为建筑施工企业，多为重体力劳动者，尽量不使用55周岁及以上的女员工或60周岁及以上的男员工。

扫一扫在手机上查看当前页面

评论 关闭