索 引 号	640421020/2026-00032	发文时间	2026-10-16
发布机构	原州区应急管理局	文 号	无
公开方式	主动公开	有效性	有效
标 题：	原州古雁xx小区“1·23”一般物体打击伤害事故调查报告		

原州古雁xx小区“1•23”一般物体打击伤害事故调查报告

编制单位:原州古雁xx小区“1·23”一般物体打击伤害

事故调查组

2026 年3 月12日

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故项目基本情况 2

（二）事故项目施工工艺 2

（三）事故涉及单位概况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失 4

二、事故应急救援及处置情况 5

（一）事故救援情况 5

（二）事故处置情况 6

（三）善后处理情况 6

三、事故原因分析 6

（一）直接原因分析 6

（二）间接原因分析 7

（三）事故性质认定 7

四、对事故责任单位及责任人的拟处理建议 7

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议 7

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议 8

五、其他处理建议 10

（一）对有关公职人员的处理建议 10

（二）对有关行政单位的处理建议 10

六、事故防范和整改措施 10

七、事故调查组成员签字： 12

原州古雁xx小区“1·23”一般

物体打击伤害事故调查报告

2026年1月23日8时30分许，原州区古雁街道xx商住小区施工作业中发生一起一般物体打击伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失138万元。

事故发生后，原州区委、区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，于2026年1月26日成立了由政府分管领导任组长，区政府办公室副主任、区应急管理局副局长任副组长，区应急管理局、公安分局、住建交通局、总工会、古雁街道办事处、市建筑管理站等部门（单位）组成的原州xx小区“1·23”一般物体打击伤害事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请固原市原州区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过勘察现场和设备、询问当事人、查阅有关资料和记录、分析事故发生过程，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，原州古雁xx小区“1·23”一般物体打击伤害事故系一起现场安全管理不到位，安全生产风险隐患辨识不足、作业人员安全防护措施不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

固原xx商住小区位于宁夏回族自治区固原市原州区开城路与六盘山路交叉口。4#住宅楼：地上18层，地下1层剪力墙结构，平面呈矩形布置，使用功能为住宅。建筑物总长65.25m，总宽10.10m，总建筑面积12919.80㎡；设计±0.00=1745.80m，建筑一层层高3.15m，二至十八层层高2.90m，室内外高差0.30m，总建筑高度52.75m。依据检测及监测报告，该项目4#楼单体地基处理施工质量不满足设计要求，建筑物沉降变形未趋于稳定；对该项目4#楼单体采用坑式静压注浆钢管桩进行基础补强加固，加固完成后利用已实施钢管桩对斜率超限楼栋进行顶升纠偏。

（二）事故项目施工工艺

坑式静压桩+顶升纠偏，坑式静压注浆钢管桩加固适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、碎石土及人工填土等地基土上既有建筑的修复及加固工程。通过建筑物提供反力，将钢管桩压入可靠持力层，将建筑物基础桩式托换，并在二次注浆过程中，对钢管桩周边土体进行固化处理,提高桩侧综合侧摩阻力，从而提高单柱竖向承载力，同时

浆液在钢管桩侧壁形成包裹体，可有效提高钢管桩耐久性。后进行顶升纠偏，实现长期稳定。

（三）事故涉及单位概况

1.建设单位：固原xx有限公司（以下简称“xx公司”）；法定代表人：xxx；企业类型：其他责任有限公司；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：甘肃xx有限公司（以下简称“甘肃xx有限公司”）；法定代表人：xxx；企业类型：有限责任公司（非自然投资人或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；认证服务；司法鉴定服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程和技术研究和试验发展；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；消防技术服务；节能管理服务；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；招投标代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；安全生产许可证，编号：（甘）JZ安许可证字[2005]0002xx。

3.监理单位：宁夏xx有限公司（以下简称“宁夏xx公司”）；法人：xxx；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：建设工程监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；工程造价咨询业务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（四）事故发生经过

2026年1月23日上午8时30分许，马xx、马x、武xx3人在xxx小区4号楼5号竖井239号静压桩进行施工作业。马x为电焊工，负责钢管桩的焊接作业、操作液压机，武xx、马xx为垫块安装普工，武xx接送垫块，马xx放置垫块。施工约20分钟后，静压桩进入加压阶段，马x启动液压机进行打压作业，当压力表显示达到60兆帕后，进入稳压（保压）状态，根据施工要求，需维持压力在60兆帕持续20至30分钟方为合格。保压期间，马x在液压机旁观察压力表，马xx在距离千斤顶约2至3米处负责观察千斤顶的工作状况。在保

压过程中，压力表显示压力从60兆帕下降至55兆帕，马x随即操作液压机进行升压补压，在升压过程中，垫块突然飞出，击伤了在附近观察的马xx。垫块飞出的同时，千斤顶受力失衡，从作业点飞出至距离239号静压桩约5至6米处，现场压装钢管发生倾斜。

事故发生后，马x立即关闭液压机，第一时间通过电话向施工负责人袁xx报告情况，并迅速拨打120急救电话。马xx随后被紧急送往原州区人民医院进行抢救。但因伤势过重，经原州区人民医院全力抢救无效，于1月23日上午9时50分宣布死亡。

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成一人死亡，死者：马xx，男，52岁。直接经济损失138万元(人民币大写：壹佰叁拾捌万元整)，全部用于善后赔偿。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故救援情况

事故发生后，马x立即关停液压机，同武xx上前查看马xx身体情况。

8时34分左右，马x向施工负责人袁xx电话报告了事故情况，袁xx询问基本情况后立即要求马x拨打急救电话。

8时36分，马x拨打了120急救电话。

8时46分，马x、武xx及医护人员将马xx抬至救护车辆上，紧急送往原州区人民医院抢救。

9时50分，马xx经抢救无效宣告临床死亡。

（二）事故处置情况

事故发生后，区政府分管领导带领区应急管理局、住建交通局、公安分局、古雁街道办事处、市建筑管理站等部门负责人立即赶赴现场了解事故发生情况。建设单位项目经理、施工单位项目经理、安全员现场报告了事故情况，区应急管理局组织指挥现场救援和事故现场处置工作。

（三）善后处理情况

2026年1月23日，甘肃xx有限公司与死者家属签订《死亡赔偿协议书》，与死者家属达成一次性赔偿协议，赔偿各项费用共计138万元，死者赔偿事宜得到妥善处置。死者于1月24日下葬，社会舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

因坑式静压桩是通过建筑物提供反力，将钢管桩压入可靠持力层，将建筑物基础桩式托换，从而提高单柱竖向承载力，按设计要求，需将钢管插入地面，钢管上放置千斤顶，通过千斤顶的举升力将钢管压入地下，千斤顶行程不够时，将千斤顶液压杆回缩后，在千斤顶上放置垫块继续打压钢管，垫块需保压至60兆帕才能符合设计压力，保压时间为半个小时。事发时，239号静压桩正处于保压期间，压力从60兆帕掉至55兆帕左右，地面第一节钢管桩一侧出现屈曲变形，导致里面第一节和第二节的焊口拉裂，造成第一节钢管桩底部产生裂缝，由于强度不足发生倾斜，在高压状态下致使千斤顶及垫块瞬间飞出，击中作业人员马xx，造成打击伤亡事故。

（二）间接原因分析

1.甘肃xx有限公司：作为工程施工单位，安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程不完善、风险隐患辨识不足，安全培训教育落实不力，施工现场安全管理和隐患排查不严不细。

2.xx公司：作为工程建设单位，未严格督促甘肃土木工程研究院有限公司落实安全管理措施，对甘肃土木工程研究院有限公司隐患排查整治督促不到位。

3.宁夏xx公司：作为工程监理单位，未全面履行安全监理工作职责，对作业现场风险隐患辨识不足，未有效督促施工单位落实工程项目安全管理和隐患排查整治。

（三）事故性质认定

经过对事故原因的分析，调查组认定，原州古雁xx小区“1·23”一般物体打击伤害事故为一起生产安全责任事故，事故等级为一般。

四、对事故责任单位及责任人的拟处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.甘肃xx有限公司：作为工程施工单位，一是对坑式静压桩作业工序风险辨识不足，在未消除垫块飞出可能造成人员伤害这一事故隐患的情况下，仍组织施工作业；二是其编制的《碧桂园天宸商住小区4#楼地基补强工程施工组织设计》存在缺陷，未明确规定施工人员在静压桩作业中必须保持安全距离；三是垫块与静压桩保持垂直的要求，仅依赖施工工人的经验判断，缺乏科学依据，未能有效指导安全生产工作。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（七）项、第四十四条第一项之规定，建

议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定，对其处56万元的罚款。建议由固原市住房和城乡建设局按相关规定进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

2.xx公司：作为工程建设单位，安全生产主体责任落实不到位，未及时督促甘肃土木工程研究院有限公司消除(静压桩作业工序)现场安全隐患。建议由固原市住房和城乡建设局按相关规定进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

3.宁夏xx公司：作为工程监理单位，安全监理工作不到位，组织监理人员对作业现场存在的安全隐患辨识不足，督促整改安全问题隐患不彻底。建议由固原市住房和城乡建设局按相关规定进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.马xx，个人安全防护意识不强，在静压桩保压及补压作业过程中，未与千斤顶、垫块等危险区域保持有效的安全距离，致使在施工作业中被飞溅出的垫块击中死亡，其不安全行为是导致本起事故发生的直接原因。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

2.杨x，甘肃xx有限公司固原xx小区地基补强工程项目经理，全面负责现场施工质量安全管理监督工作，对坑式静压桩作业工序风险辨识不足，未及时消除现场安全隐患，未告知施工人员在作业中应保持安全距离。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项、第四十四条第一款之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定对其处上一年年收入40%的罚款。

3.郑x，甘肃xx有限公司固原xx小区地基补强工程项目安全员，安全培训不到位，督促落实安全隐患整改不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（七）项之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定对其处上一年年收入30%的罚款。

4.王xx，固原xx公司项目经理，安全监督管理责任落实不到位，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理落实不到位，未及时督促施工单位整改安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定对其处人民币6000元（陆仟元整）罚款的行政处罚。

5.杜xx，固原xx小区地基补强工程总监理工程师，履行监理职责不到位，组织监理人员对作业现场存在的安全隐患辨识不足，督促整改安全问题隐患不彻底。建议由固原市住房和城乡建设局根据相关法律法规予以处罚，并将处理结果报事故调查组备案。

五、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施。

（一）甘肃xx有限公司要深刻吸取“1·23”一般物体打击伤害事故教训。一是要及时组织召开事故警示会，分析事故原因，总结经验教训，严格执行安全生产管理制度，认真加强施工现场安全监管、隐患排查整治，确保隐患不消除，不施工作业；二是要组织开展一次全员大排查，加强从业人员安全教育，切实增强从业人员安全意识，提高管理人员安全管理水平，严查施工现场“三违”行为，规范从业人员安全施工行为；三是组织全员进行国家关于安全生产的法律法规、规范标准的学习贯彻，严格履行法定责任，并进行学习效果考核，落实到位。xx公司要深刻汲取本起事故教训，举一反三，进一步加强工程项目施工现场的协调管理，督促施工单位严格履行安全生产职责，落实现场开展安全生产专项整治和隐患排查治理，认真履行建设单位安全生产主体责任，确保工程项目安全建设。宁夏xx公司要严格履行现场监理职责，认真审查施工单位安全管理人员资质、按规定开展教育培训等情况，督促监理人员严格履行作业现场旁站职责，认真巡视检查施工现场安全隐患，采取有效措施督促施工单位及时整改，将监理工作落实到位。

（二）加强企业安全生产主体责任落实，各建筑企业要深刻认识到建筑行业的高风险性，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，设置安全生产管理机构，强化施工现场重大危险源、危险性较大的分部分项工程等关键节点管控，特别是要加强施工现场建筑个人安全教育管理，按照要求配足专职安全管理人员。各监理单位要严格审核各专项施工方案，审核作业人员资格，安排专业监理人员进行旁站监理，强化施工现场监督，坚决杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。

（三）强化安全生产行业监管责任及属地责任，固原市住房和城乡建设局及古雁街道办事处要深刻吸取事故教训，依照法定职责落实行业监管、属地责任，住建部门要加强对在建工程施工现场的安全监管，督促参建各方落实安全生产主体责任，认真贯彻建筑施工安全生产法律法规，落实施工现场各项安全防范措施，古雁街道要组织对辖区内生产经营单位在建建设工程安全生产情况进行检查，对发现的安全隐患要督促整改，避免监管盲区。

七、事故调查组成员签字：

扫一扫在手机上查看当前页面